索 引 号： 11220204MB19754750/2026-02032 分 类： 综合政务（其他）；体裁分类;公示
发文机关： 船营区应急管理局 成文日期： 2024年05月31日
标 题： 吉林船营搜登站高标准农田建设项目 “4·4”一般起重伤害事故调查报告
发文字号： 无 发布日期： 2024年05月31日

吉林船营搜登站高标准农田建设项目
“4·4”一般起重伤害事故调查报告

一、事故概况和事故性质认定

（一）事故概况

2024年4月4日16时45分许，吉林市臣达建筑工程有限公司在吉林市船营区搜登站镇二官地村高标准农田建设项目掘机在吊装水泥矩形槽时吊具卡环损坏，吊钩脱落，发生一起起重伤害事故，造成1名现场作业人员死亡，直接经济万元。

（二）事故调查组成立情况

事故发生后，吉林市委、市政府高度重视，责成船营区政府依法处理。4月5日，吉林市船营区人民政府授权区应局为组长单位，组成由区总工会、区纪委监察委、吉林市公安局内保支队、区农业农村局、搜登站镇人民政府为成员“4·4”事故调查组（以下简称事故调查组）。同时邀请区人民检察院派人参加事故调查工作。

（三）事故调查组调查方式

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问当事人有关文件资料、司法鉴定、综合分析等方式，对事故进行了全面、深入、细致的调查取证。

（四）事故性质认定情况

经调查认定，这起事故是一起因违规作业造成的生产安全责任事故，事故等级为一般生产安全事故，事故类型为害，管理分类为建筑施工。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及其相关概况

1.吉林市臣达建筑工程有限公司基本情况

吉林市臣达建筑工程有限公司成立日期2018年7月13日，类型：有限责任公司（自然人投资或者控股），法定代邓志武，注册资本：贰佰万元整，统一社会信用代码：91220201MA15B4F34Y，住所：吉林市昌邑区新建街北宅小区3单元5层46号。

公司经营范围：许可项目为建筑工程施工、建筑工程设计、道路货物运输、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修等项目为土石方工程施工、装卸搬运、机械设备租赁等。

2.吉林市臣达建筑工程有限公司建筑资质情况

2023年6月25日，吉林市臣达工程建筑工程有限公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D322180318，期：2028年6月24日，资质类别及等级：施工劳务；发证机关：吉林市住房和城乡建设局。

3.吉林翊鸿建筑工程有限公司基本情况

吉林翊鸿建筑工程有限公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：胡晓敏，注册资本：5000万元，会信用代码：91220200MA1708QF50，成立日期2018年11月9日，住所：船营区迎宾大路11号船营总部大厦7楼708室。

公司经营范围：许可项目为建筑工程施工、建筑工程设计、施工专业作业；建筑劳务分包等。一般项目为工程管务、消防技术服务、工程技术服务、土石方工程施工等。

4.吉林翊鸿建筑工程有限公司资质情况

吉林翊鸿建筑工程有限公司《建筑业企业资质证书》，证书编号：D222059092，有效期：2025年3月23日，资质等级：建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级；发证机关：吉林省住房和城乡建设厅。

安全生产许可证：编号（吉）JZ安许证字【2020】006071，主要负责人：胡晓敏，许可范围：建筑施工，有效期年1月10日，发证机关：吉林省住房和城乡建设厅。

5.河南建威工程管理咨询有限公司基本情况

河南建威工程管理咨询有限公司成立日期2001年6月6日，类型：有限责任公司，法定代表人：郭建辉，注册资本万元，统一社会信用代码：91410100728689867L，营业期限：长期，住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）中兴商国际中心B栋17楼1708号，经营范围：工程管理服务、建筑工程监理等，登记机关：郑州市市场监督管理局。

工程监理资质证书编号：E141003386-8/1，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期至2025年9月1

6.事发部位情况

事故发生的地点位于船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目（二标段）二官地村北侧乡道上，事故现场现代225LC-7履带式挖掘机1台，挖斗上自带起吊装置，挖斗宽106cm。现场起重吊具是脱落的钢丝绳，长4.2m，两端分别卡环（卸扣）连接吊钩，其中一端卡环完好，开口是5cm，另一端卡环变形，横销螺栓脱扣，吊钩脱落，变形后卡环14.5cm。

事故现场矩形槽（矩形槽）为钢筋水泥浇筑，底部有3处血迹，该矩形槽长200cm，宽144cm，高136cm，壁厚16量约2.8T，底部共有4个金属挂钩，其中2个已倾斜变形。

事故现场农用车为四轮驱动农用运输车，车厢长260cm，宽155cm，厢底距地高90cm。

7.工程概况

2024年3月11日，船营区农业农村局与吉林翊鸿建筑工程有限公司签订了《2024年吉林市船营区搜登站镇3万亩高田建设项目施工（二标段）》合同。工程内容：机耕路5542m，石笼护坡河道2800m，矩形槽安装4843.9m，节制闸1水闸2座，盖板涵1道，农桥2座，过道管涵47道。

2024年3月11日，船营区农业农村局与河南建威工程管理咨询有限公司签订了《2024年吉林市船营区搜登站镇3万准农田建设项目监理一标段（包含二标段）》监理合同。

2024年3月14日，吉林翊鸿建筑工程有限公司与吉林市臣达建筑工程有限公司签订了《专业分包合同》，工程内营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目施工（二标段）工程中土石方工程、道路专业工程中的砂砾石垫层开挖回填工、机械及运输，工程价格：300万元整，完工日期为2024年6月30日，同时，签订了《安全协议书》。

8.相关人员情况

（1）张印录（死者），男，年龄63岁，身份证号：220221xxxxxxxx5613，住址：船营区搜登站镇二官地村六组市臣达建筑工程有限公司临时雇佣人员，力工。

（2）李春春，男，身份证号：220181xxxxxxxx5319，吉林市臣达建筑工程有限公司挖掘机操作手，2023年8月1了建筑机械行业职业技能培训合格证，职业名称：挖掘机操作，证书编号：151xxxx1373，发证机关：菏泽市建筑机

协会。

（3）高洋，男，身份证号：220202xxxxxxxx1219，现住址:吉林市丰满区滨河家园32号楼2单元201，吉林市臣达程有限公司临时雇佣人员，农用四轮运输车驾驶员。

（4）任俊达，男，身份证号：220202xxxxxxxx1210，吉林市臣达建筑工程有限公司安全管理人员，2023年5月取全管理人员培训合格证，证件号码：230Axxxx0038。

（5）邓志武，男，身份证号：220202xxxxxxxx4512，吉林市臣达建筑工程有限公司总经理、法定代表人，2023得了主要负责人培训合格证，证件号码：230Fxxxx0026。

（6）刘剑飞，男，身份证号：220221xxxxxxxx0517，吉林翊鸿建筑工程有限公司安全管理人员，2024年吉林市搜登站镇3万亩高标准农田建设项目施工（二标段）安全管理员。

（7）胡晓敏，女，身份证号：220203xxxxxxxx092X，吉林翊鸿建筑工程有限公司总经理，2024年吉林市船营区镇3万亩高标准农田建设项目施工（二标段）负责人。

（8）刘宁，男，身份证号：220202xxxxxxxx4512，河南建威工程管理咨询有限公司项目专业监理工程师。2021 29日取得了注册监理工程师注册执业证书，证件号码：00xxx005。

（二）事故发生单位的安全管理情况

1.吊装安全施工工艺

吉林市臣达建筑工程有限公司配备挖掘机1台，一套吊装绳索（2根钢丝绳，钢丝绳直径为16mm，4个钩子、5个环）。在吊装作业过程中，由工人先把钢丝绳用卡环固定到挖掘机勾斗上，再将挂钩挂在矩形槽吊点上，作业人员进区域10m安全距离，示意挖掘机操作手起重作业，而且必须站在与挖掘机操作手可见位置。

2.事故车间、部位及现场管理

吉林市臣达建筑工程有限公司在工程施工现场共有1个矩形槽二次转运小组，共计6人，挖掘机操作手李春春，挂人员张印录（死者），同时负责指挥挖掘机操作手吊装矩形槽，高洋、程名实等4人负责驾驶农用四轮车在水渠沿线地里运输矩形槽。发生事故的位置在搜登站镇二官地村六组北侧约200米道路上，现场安全管理人员为任俊达。

3.员工教育培训

吉林市臣达建筑工程有限公司负责人邓志武，安全管理人员任俊达经过教育培训机构培训并考试合格持证上岗。员工开展的安全教育培训针对性不强，岗前教育不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的作技能。

4.安全管理机构设置

吉林市臣达建筑工程有限公司于2024年3月14日成立了2024年吉林市船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目施标段）项目施工管理机构，明确项目负责人为邓志武，安全管理人员为任俊达。

5.安全管理制度建立情况

吉林市臣达建筑工程有限公司于2024年3月制定并颁布了公司管理安全生产规章制度和岗位操作规程。

6.事故防范措施和法规标准的贯彻执行情况

吉林市臣达建筑工程有限公司安全管理人员任俊达对进入现场的从业人员开展了吊装作业安全技术交底，明确了业过程中存在的事故类型和预防处理措施。

吉林市臣达建筑工程有限公司负责人及安全管理人员对施工现场安全管理不到位，未能发现并制止张印录（死者操作的行为。

（三）事故发生的经过

2024年4月4日，吉林市臣达建筑工程有限公司矩形槽转运小组负责转运船营区二官地村六社附近田地水渠沿途所槽。李春春负责操作挖掘机吊装矩形槽；张印录（死者）负责指挥李春春吊装作业和吊运过程的挂卸吊钩；高洋、程4人负责驾驶农用车在水渠沿线运输矩形槽。6时许，张印录（死者）已提前将一根直径16mm的钢丝绳用卡环固定到勾斗上，开始吊装转运矩形槽。16时45分许，高洋驾驶农用车回来等待装车，张印录（死者）在矩形槽底部两边对角钩后，站在农用车外侧指挥李春春起吊，当矩形槽离地30公分左右时再平移旋转到高洋驾驶的农用车附近，张印录（

再次指挥李春春继续提升矩形槽准备装车。当矩形槽吊至车厢中间位置时，吊具卡环螺栓脱扣，卡环开口，造成矩形
在农用车车厢上弹起后翻转180°落地，将张印录（死者）砸在矩形槽底部，造成张印录当场死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：张印录，男，年龄63岁，身份证号码：220221xxxxxxxx5613，住址：船营区搜登站镇
村六组，吉林市臣达建筑工程有限公司临时雇佣人员，力工。

事故直接经济损失：死亡赔偿金85万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月4日16时45分许，吉林市臣达建筑工程有限公司发生事故后，死者家属拨打了“110”报警电话。公司技
挖掘机操作手电话报告后，第一时间向单位负责人进行了报告，船营区搜登站镇派出所第一时间到达事故现场进行处
时54分，区应急管理局接到船营公安分局电话通知后，与市公安局内保支队、区农业农村局、搜登站镇政府等相关部
第一时间到达现场开展事故调查处理工作，并第一时间向市应急局及相关领导报告了事故情况。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，死者家属第一时间拨打“110”报警电话。吉林市臣达建筑工程有限公司安全员、技术员第一时间赶到事故现场，
关人员进行警戒，保护事故现场。区应急局、市公安局内保支队、区农业农村局、搜登站镇政府等相关部门领导第一时间到达现场进行处置。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，家属第一时间确认张印录死亡，拒绝相关救治。市、区两级政府高度重视，指派专人负责协调企业
家属进行沟通，积极对死者家属进行安抚，稳定死者家属情绪。4月6日，吉林市臣达建筑工程有限公司与死者家属达
协议，死者已火化安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，死者当场死亡，搜登站派出所民警第一时间到达事故现场处置，不涉及次生、衍生事故。市、区领
一时间就事故处置作出部署安排，成立了船营区“4·4”事故调查组，事故调查组连夜封闭施工现场、施工设备，开展现
及取证工作。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

吉林市臣达建筑工程有限公司力工张印录（死者），卡环使用方向错误（横向使用），且螺栓未拧紧，在受外力
下，螺栓脱扣，卡环开口，造成吊具脱落，矩形槽坠落，导致其本人在事故中死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经吉林市船营区公安司法鉴定中心检验鉴定：死者张印录系被矩形槽撞击身体，造成颅脑外伤，胸肋部大面积骨
盆骨折，脏器损伤，腹腔出血，失血性休克死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安机关现场勘察、询问等调查取证，排除了刑事案件和治安案件的可能。

（四）间接原因

1.张印录（死者）安全意识淡薄，在吊装矩形槽操作过程中无自我保护意识，未在安全区域内指挥挖掘机操作手
业。

2.吉林市臣达建筑工程有限公司安全管理不到位。一是安全生产教育培训未能保证单位员工建立危机意识和隐患
熟悉本岗位的安全操作技能；二是未有效落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能辨识到使用吊具
程中存在的人身伤害隐患并采取有效措施进行预防；三是未能及时有效督促、检查施工现场安全生产工作，未能及时
制止张印录（死者）在操作、指挥吊装矩形槽过程中存在的事故隐患。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张印录（死者），吉林市臣达建筑工程有限公司力工，安全意识淡薄，无自我保护意识。未按规范要求使用吊具安全区域内指挥挖掘机操作手吊装作业。张印录对这起事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.任俊达，吉林市臣达建筑工程有限公司安全管理人员，现场管理不到位。未能及时有效督促、检查施工现场安全工作，未能及时发现张印录（死者）在操作、指挥吊装矩形槽过程中存在的不安全行为。违反了《中华人民共和国安全法》第二十五条第（五）项规定，导致发生生产安全事故，由船营区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第六条规定，对其进行行政处罚。

2.邓志武，吉林市臣达建筑工程有限公司总经理，风险辨识不全面。未有效落实安全风险管控和隐患排查治理双重工作机制，未能辨识到使用吊具吊装过程中存在的人身伤害并采取有效措施进行预防。违反了《中华人民共和国安全法》第二十一条第（五）项规定，导致发生生产安全事故，由船营区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第五条第（一）项规定，对其进行行政处罚。

3.李春春，吉林市臣达建筑工程有限公司挖掘机操作手，未能及时发现张印录（死者）未在安全区域内指挥吊装，建议吉林市臣达建筑工程有限公司依据本单位管理规定给予处理。

4.刘剑飞，吉林翊鸿建筑工程有限公司船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目施工（二标段）安全管理员，未履行安全生产管理人员工作职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能发现或者制止张印录（死者）违规操为。建议吉林翊鸿建筑工程有限公司依据本单位管理规定给予处理。

5.胡晓敏，吉林翊鸿建筑工程有限公司船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目施工（二标段）负责人，对吉林建筑工程有限公司安全生产统一管理不到位，未能发现吉林市臣达建筑工程有限公司安全生产教育和培训存在不足，员未能掌握本岗位的安全操作技能。建议吉林翊鸿建筑工程有限公司依据本单位管理规定给予处理。

6.刘宁，河南建威工程管理咨询有限公司船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目监理部专业监理工程师，未有监理职责，未能发现该项目施工单位在建设施工过程中安全管理不到位，施工现场安全管理混乱。建议河南建威工程咨询有限公司依据本单位管理规定给予处理。

7.赵宝琪，吉林市船营区农业农村局职员，在船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目中安全生产监督管理不到位，未能及时发现建设单位在建设施工作业过程中存在的安全隐患和问题。建议由吉林市船营区农业农村局处理。

8.赵国成，吉林市船营区农业农村局副局长，在船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目中安全生产监督管理不到位，未能及时发现位在建设项目中存在的安全隐患和问题。建议由吉林市船营区纪委监委处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

吉林市臣达建筑工程有限公司，未落实企业主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规致发生生产安全事故，由船营区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，对行政处罚。

六、事故防范措施和整改建议

（一）吉林市臣达建筑工程有限公司

要认真落实企业安全生产主体责任，加强施工现场的安全管理，完善本单位各项安全生产岗位责任制、各项规章操作规程。要重新组织本单位从业人员开展岗前安全教育和培训，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，增强从的安全意识，提升安全素质和能力。要深刻吸取事故教训，立刻开展隐患自查，形成安全隐患整改报告，经建设单位格后，方可施工作业。

（二）吉林翊鸿建筑工程有限公司

要立即召开安全生产全体会议，通报事故经过，吸取事故教训，明确外包工程作业过程中各单位的安全生产管理要组织对船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目进行全面检查，加强安全管理工作，完善公司各项安全管理规定，保有效实施。

（三）河南建威工程管理咨询有限公司

要立即对2024年吉林市船营区搜登站镇3万亩高标准农田建设项目的施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案进行重新审查，整改责任。要召开全体会议，通报事故情况，认真排查施工监理工作中存在的问题，并及时整改。

（四）吉林市船营区农业农村局

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，理清职责，履职尽责，加强安全监管；要吸取事好安全隐患排查整治工作，加强风险管控，堵塞监管漏洞，确保安全生产形势稳定。

附件：1.示意图

2.现场照片

3.调查组成员名单

船营区人民政府“4·4”事故调查组

2024年5月31日

版权所有：吉林·船营区人民政府 地址：吉林市松江中路87号 邮编132011 电话：0432-64831531
网站标识码：2202040001
吉公网安备 22020402000210号
吉ICP备05000809号