皋兰什川兰州金砂建材有限公司“11·15”一般车辆伤害生产安全事故调查报告

皋兰县人民政府兰州金砂建材有限公司“11·15”
一般车辆伤害生产安全事故调查组

目 录

一、事　故　基本情况.....5
（一）事故发生单位及相关单位概况.....5
（二）相关人员基本情况.....6
（三）涉事车辆租赁和使用情况.....6
（四）涉事车辆基本情况.....6
（五）事故发生单位安全管理情况.....7
（六）事故发生经过.....7
（七）事故现场情况.....8
（八）人员伤亡情况和直接经济损失.....10
（九）其他情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况及评估.....11
（三）医疗救治事故善后处理情况.....12
三、事故发生原因分析.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....13
（三）其他可能因素排除.....13
四、“一案四查”“两个倒查”.....13

（一）“一案四查”情况.....14

(二）“两个倒查”情况.....15

五、事故责任人员及责任单位的处理建议.....15

（一）对责任单位的处理建议..... 15

（二）对事故相关责任人员处理建议.....16

六、事故主要教训..... 18

七、事故防范和整改措施.....19

皋兰什川兰州金砂建材有限公司“11·15”一般车辆伤害生产安全事故调查报告

2025年11月15日6时20分许，位于皋兰县什川镇兰州金砂建材有限公司发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导做出指示批示，要求做好现场应急处置救援和亲属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2025年11月15日下午，皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、县政府分管副县长任组长，县纪委监委、自然资源局、应急局、公安局、总工会、人社局和什川镇政府组成的“兰州金砂建材有限公司11·15一般车辆伤害生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。同时，聘请相关专家对事故原因进行了技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”、“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家分析、查阅相关资料，查明了事故发生时间、地点、经过、类别、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因违章作业和管理不到位等原因造成的车辆伤害事故。事故的性质为“生产安全责任事故”，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

兰州金砂建材有限公司（事故发生单位）

兰州金砂建材有限公司（以下简称金砂公司），成立于2010年05月04日，统一社会信用代码：616201********513E，注册资本：700万人民币，注册地：皋兰县什川镇上车村，法定代表人：陶**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围：建筑劳务分包；矿产资源（非煤矿山）开采；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准***）

该公司取得的资质情况：经查，金砂公司取得了皋兰县自然资源局颁发的《采矿许可证》，证书编号：C62012********100150175，地址：甘肃省兰州市皋兰县什川镇上车村26号，开采矿种：建筑用花岗岩，开采方式：露天开采，有效期：2025年07月06日至2028年07月06日；2025年05月23日取得了甘肃省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：《（甘）FM安许证〔ALT039〕号》，许可范围：建筑用花岗岩露天开采※，生产规模：50万立方米/年

※；有效期：2025年6月1日至2028年05月31日。

（二）相关人员基本情况

1.张**（已在事故中死亡），男，汉族，身份证号620402********2712，住址：甘肃省白银市白银区水川镇深沟子**号**室，系涉事车辆司机。

2.王**，男，汉族，身份证号622827********1911，住址：甘肃省镇原县新城乡东庄行政村东庄***号，系张**同班宽体车司机。

3.李**，男，汉族，身份证号642226********0415，住址：宁夏彭阳县城阳乡杨塬村李湾队***号。系涉事车辆交接班司机。

3.陶**，男，汉族，身份证号620122********1434，住址：甘肃省皋兰县什川镇上车村**号，系金砂公司法定代表人。

4.羊**，男，汉族，身份证号622427********4715，住址：甘肃省兰州市城关区南昌路****号***，系金砂公司安全管理人员。

（三）涉事车辆租赁和使用情况

金砂公司租用个人车辆用于矿山内部石料运输，涉事同力重工牌非公路宽体自卸车（以下称宽体车）由金砂公司使用和管理，事发时由驾驶员张**驾驶。

（四）涉事车辆的基本信息

产品品种：非公路宽体自卸车；制造单位：陕西同力重工股份有限公司；产品型号：TL875B；合格证编号：110*****915；出厂编号：692*****88；车辆识别码：TL*****KK8757163；发动机号：1419F****81；

（五）事故发生单位安全管理情况

经调查，金砂公司成立了安全生产领导小组，组长由公司法人陶**担任，安全管理人员为羊**，综合负责公司采矿区、加工区的现场安全管理工作。金砂公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，召开了安全生产会议，开展了安全隐患排查，对员工进行了安全教育培训，但存在落实企业安全生产主体责任不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。对员工的安全生产教育培训流于形式，作业现场安全管理不到位。

（六）事故发生经过

2025年11月14日18时，金砂公司按照生产惯例开展当班作业，有两台宽体车轮流拉运石料，作业司机为李**和王**，作业内容：从采矿区装运石料至加工区进料口处。

11月15日凌晨01时30分许，张**与李**换班，由张**继续驾驶本次事故车辆拉运石料。

11月15日05时40分许，生产线带班班长魏**通过对讲机通知所有在班人员：“机子坏了，需要停机检修生产线，上面（供料区）停止供料”。宽体车司机张**和王**通过驾驶室的

对讲机接到通知后，将石料拉运至二层恢复治理平台，经平台边缘往下方备料区倾倒卸料。

金砂公司监控显示：06时20分许，张**驾驶宽体车至二层恢复治理平台边缘后停车，此时车尾朝向平台边缘方向。张**下车从宽体车左侧绕至车尾观察约25秒，再次上车并操作宽体车缓慢后退约13秒后启动自卸车斗开始卸料，车斗上扬9秒后，宽体车突然失衡，向后下方翻转180度后落地。

06时30分许，宽体车司机王**运载石料行至二层平台与一层备料区交叉路口时，看见备料区旁边斜坡上有车灯亮着（一般情况下除了两辆宽体车再无其它车辆来此区域），立即停车步行至备料区查看，发现由张**驾驶的车辆已经侧翻至二层平台与一层平台之间的备料区斜坡上。王**立即向金砂公司相关负责人员电话报告事故情况。

06时40分许，救援人员陆续到达事故现场，立即对受伤驾驶员张**开展应急救援。

09时35分，张**被成功救出。

（七）事故现场情况

经勘查，事故现场位于金砂公司接官亭小红岔沟石料矿备料区，事故车辆侧翻至二层恢复治理平台下方的备料区斜坡面上，二层恢复治理平台边缘有塌陷痕迹，两层平台间的高度差约为15m，事故车辆距进料口约8m。



图1：事故车辆所在位置



图2：二层恢复治理平台车辆坠落点



图 3 ：二层恢复治理平台边缘坍塌区域

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，死者张**，男，汉族，身份证号 620402********2712，住址：甘肃省白银市白银区水川镇深沟子**号**室。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约 100 万元人民币。

（九）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月15日9时50分，皋兰县应急管理局接到金砂公司负责人电话报告，称厂内一辆矿用运输车在运输石料过程中发生翻车事故，一名司机受伤。

2025年11月15日09时55分，皋兰县应急管理局将事故立即电话报告了县委办、县政府办和市应急局。

2025年11月15日10时00分，皋兰县应急管理局接到金砂公司负责人电话报告，称受伤员工经120医生现场抢救无效，已宣布死亡。

2025年11月15日10时20分，皋兰县应急管理局向县委办、县政府办和市应急局上报事故信息报告。

2025年11月15日10时45分，皋兰县应急管理局向县委办、县政府办和市应急局上报事故信息续报。

经核查，各相关部门按时限上报了事故，事故发生单位存在事故迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，金砂公司立即启动应急预案，迅速整合挖掘机、装载机等设备，组织在厂人员有效协作开展救援工作。为快速解救被困伤员，公司紧急求助外部25吨级、80吨级吊车协助救援，通过专业吊装作业将事故车辆平稳起吊后利用切割机、液压破拆设备等专业工具，精准实施破拆作业，成功将被困伤

员安全救出。应急处置响应迅速、措施得当，规范及时调用专业救援设备，全过程未发生衍生事故。

县应急局、县公安局治安大队、什川镇等单位接到报告后，立即派相关人员赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

（三）医疗救治事故善后处理情况

医疗救治情况：事故发生后，皋兰县人民医院120急救车于11月15日07时48分抵达事故现场，给被困人员输送了氧气；09时35分，被困人员张**脱困，因伤势过重经120医生现场抢救无效死亡。

善后处理情况：事故发生后，金砂公司及时联系了死者家属，积极做好安抚和赔偿工作。县人社局、县总工会和什川镇政府组成善后组，协助金砂公司开展善后和家属安抚工作。2025年11月24日金砂公司与死者家属签订了赔偿协议，家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对金砂公司“11·15”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家分析，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

经调查认定，金砂公司二层恢复治理平台不具备卸车作业条件，张**个人安全意识淡薄，对现场安全风险及事故隐患分

析辨识不足，未按照规定路线行驶至一层备料区进行卸车作业，且驾驶重型货车（货车满载石料总重约100吨左右）过于靠近平台边缘，致使边坡在受力作用下垮塌，车辆失稳后翻，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.金砂公司，落实企业安全生产主体责任不力，未严格落实生产安全事故隐患排查管理制度，未及时采取技术、管理措施发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，事故发生时作业现场无安全管理人员开展现场安全管理和隐患排查治理工作。

2.金砂公司法定代表人、主要负责人陶**，履行公司安全生产主体责任落实不到位，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对金砂公司存在的安全管理问题负有主要领导责任。

3.金砂公司安全生产管理人员羊**，未及时排查生产安全事故隐患，未及时发现和制止员工违反操作规程的行为，对员工安全生产教育和培训不到位。对该起事故发生负直接领导责任。

（三）其他可能因素排除

皋兰县公安局技术人员对事故现场进行调查勘验，并对相关人员进行问询取证，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响，也未造成社会和舆论关注等不良影响。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

金砂公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，召开了安全生产会议，开展了安全隐患排查，对员工进行了安全教育培训，但存在落实企业安全生产主体责任不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。对员工的安全生产教育培训流于形式，作业现场安全管理不到位，作业管理有漏洞等问题。

2.监管责任落实情况

2025年，县应急局以两办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》为主线，紧扣“矿山安全生产治本攻坚三年行动”和“八条硬措施”要求，聚焦露天非煤矿山安全监管重点，及时消除安全隐患。共开展执法检查、联合检查、省市督查检查18家次。排查一般隐患101项，对自查自改的5项重大隐患落实免罚政策，激发企业自主整改积极性。

2025年，什川镇召开4次安委会，传达学习国务院、省市县有关安全生产会议精神，分析研判辖区安全形势；印发《什川镇2025年安全生产工作要点》，持续完善应急预案体系，强化应急队伍建设与物资储备，显著提升风险防控与突发事件综合处置能力。聚焦重点行业，开展“诊断式”消防安全检查与专业指导，扎实开展安全常识宣传活动，共悬挂横幅80多条，

发放宣传资料1200份。

3.重大决策部署贯彻落实情况

金砂公司及时传达学习党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府安全生产重大决策部署。但是工作部署和跟踪落实不力。

4.事故反映出的深层次原因

金砂公司未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出其安全生产主体责任落实不到位，特别是安全教育培训、安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

金砂公司对员工进行了教育培训和安全技术交底，但教育培训流于形式，且未考试。

2.招投标情况

经核实，金砂公司不存在与事故相关的招投标问题。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.金砂公司：落实企业安全生产主体责任不力，未严格落实生产安全事故隐患排查管理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。事故发生时作业现场无安全管理人员开展现场安全管理和隐患排查治理。上述行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第四十一条[1]、第四十四条[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项[4]规定，建议由皋兰县应急局依法给予罚款的行政处罚。

2.皋兰县应急局：履行行业安全生产监管职责不到位，隐患排查不彻底，对该起事故的发生负有行业监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

3.什川镇政府：履行属地安全生产监管职责不到位，未认真组织对辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对该起事故的发生负有属地监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.张**，金砂公司宽体运输车司机。其个人安全意识淡薄，对现场安全风险及事故隐患分析辨识不足，未按照规定路线行驶至一层备料区进行卸车作业，且驾驶重型货车过于靠近二层平台边坡，致使边坡在受力作用下垮塌，车辆失稳后翻，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

于追究责任。

2.陶**，金砂公司法定代表人、主要负责人。履行公司安全生产主体责任落实不到位，未严格履行生产经营单位主要负责人职责，对事故发生负有主要领导责任，且在事故发生后未及时报告生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）、（六）、（七）项[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第（一）项[7]之规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

3.羊**，金砂公司安全生产管理人员。未严格履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，未及时发现和制止员工违反操作规程的行为，对员工安全生产教育和培训不到位。对事故发生负有直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第五款、第六款[8]之

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

7[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[10]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

4.朱**，皋兰县应急局综合执法宣教股负责人，对行业安排部署和督查监管不到位，对该起事故的发生负有领导责任。建议由皋兰县应急局党委对其进行通报批评。

5.陶**，什川镇政府安全生产负责人，什川镇人民政府安全生产负责人，对所分管领域安全监管不力，落实属地安全生产责任存在漏洞，对辖区企业日常监督检查不实不细，对事故的发生负监管方面的领导责任。建议由皋兰县什川镇党委对其进行通报批评。

六、事故主要教训

此次车辆伤害生产安全事故的发生，充分暴露出相关责任单位安全意识淡薄、主体责任悬空、监管巡查缺位等突出问题，具体如下:

（一）企业未严格落实安全生产主体责任。主要表现在:一是未重视公司安全生产的统一协调与管理，全员安全生产责任制落实流于形式，未将安全责任切实分解到各岗位、各环

9[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

10[?] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

节；二是作业现场安全隐患排查治理不深入、不及时，对潜在风险视而不见，未能做到防患于未然；三是安全生产教育培训工作薄弱，未有效提升从业人员的安全意识和实操能力，导致人员缺乏应对风险的能力。

（二）属地政府及行业主管部门安全隐患排查整治存在明显短板。安全生产隐患排查整治工作不深入、不彻底，安全监管存在盲区与漏洞，监管存在“宽松软”现象，对企业安全生产责任落实情况的督促指导缺乏有效手段，未能及时发现并推动整改行业内的安全隐患；对安全风险的防范化解工作不到位，未确保安全生产各项工作措施在企业层面落地见效，监管闭环未形成。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，对相关部门和单位提出如下建议:

为深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的突出问题提出以下防范和整改措施。

（一）金砂公司要认真汲取事故教训，严格按法律法规要求加强安全生产工作的统一协调、管理，严格落实全员安全生产责任制，认真履行安全生产管理职责，加强作业现场的安全隐患排查治理，及时发现并消除现场各类安全生产事故隐患。要全面加强安全生产教育培训，切实提高从业人员的安全意识和能力水平，防范各类生产安全事故发生。

（二）相关行业监管部门要进一步增强忧患意识、风险意识和责任意识，切实做到从严从实认真履行行业监管职责，动真碰硬开展安全生产监督检查，加大检查力度，采取有力措施督促指导企业全面落实安全生产责任，全力防范化解安全风险，确保安全生产各项工作措施落到实处、取得实效。

（三）什川镇人民政府要深刻汲取事故教训，举一反三深入查找本地区各行业领域安全防范工作的薄弱环节和短板不足，树立“时时放心不下”的责任感，切实履行安全生产“一岗双责”制度，严格落实地方政府属地监管责任，督促指导企业认真履行安全生产职责，深入排查整治安全生产事故隐患，确保辖区安全形势平安稳定。

皋兰县人民政府兰州金砂建材有限公司
“11·15”车辆伤害一般生产安全事故调查组
2025年12月