重点领域信息公开

防范化解重大风险
乡村振兴
污染防治
公共资源配置、重大项目批准和实施
重点民生和社会公益事业建设
自然资源
稳岗就业
规划计划
权责清单
救灾
安全生产
市政服务
涉农补贴
农村危房改造
公共法律服务

台安县******加工厂“3·24”一般机械伤害事故调查报告

时间：2026-04-13 17:16 来源：台安县应急管理局 作者： 点击： 308 次

2026年3月24日8时58分许，台安县******加工厂生产过程中一名工人擅自进入纵剪分条机运行区域，不慎被卷入驱动纵剪分条机的两根十字万向节传动轴中，发生机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，台安县人民政府依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由县应急管理局、公安局、总工会组成的台安县*****加工厂3·24一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查处理工作。事故调查组邀请县纪委监委、县人民检察院全程监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、查阅、核实有关资料等方式对事故进行调查。经过综合分析，查明事故原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员、责任单位的处理建议以及事故整改和防范措施建议。

经调查认定，台安县*****加工厂3·24一般机械伤害事故是一起因员工擅自进入危险区域和企业安全管理不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位概况

台安县*****加工厂，共有6名员工（其中固定员工4人，临时工2人），企业类型：个体工商户，经营者：王*。统一社会信用代码:9**********J，注册日期：2018年5月3日；地址：辽宁省鞍山市台安县，经营范围：金属板材加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故现场

事故发生地为台安县*****加工厂，该厂位于台安县***，厂房呈东西走向的长方形。厂内设有钢制镀锌卷材开卷矫平剪切生产线（加工后成品名为钢制镀锌开平板）和纵剪分条生产线（加工后成品名为钢制镀锌分条卷）两条生产线，两条生产线分别布置在厂房东侧和西侧。其中：东侧开卷矫平剪切生产线工作时需配备3名员工（接到出口订单，该生产线需要配备4名员工。由于出口的订单包装要求比较繁琐，必须2名员工互相配合完成打包工作）；西侧纵剪分条生产线工作时需配备3名员工。

涉事生产线为纵剪分条生产线，该生产线由西至东分别设置了液压上料车、开卷机、引料校平机、纵剪分条机、废边卷取机、卸料打包机、参数操作机台（设有急停开关），其中纵剪分条机是由电机提供动力，减速机调整扭矩，通过链接着的两根平行设置的十字万向节传动轴（对向驱动），同步驱动圆盘剪齿轮箱上下刀轴，带动圆盘刀片旋转剪切钢制镀锌卷材。



（图一 纵剪分条机运转示意图）



（图二 废丝卷取机现场照片）

钢制镀锌卷材纵剪分条生产线工艺流程为：首先操作工按照订单尺寸在生产线参数操作机台进行参数设置，然后使用门式起重机将钢制镀锌卷材吊运至液压上料车上，使用开卷机将钢卷进行拆包，将拆完的卷材引入引料校平机中校平，通过纵剪分条机圆盘刀片旋转进行裁剪，产生的废边丝收集到废边卷取机中，最后裁剪好的板材通过卸料打包机进行收卷打包，使用起重机将打包好的成品吊运至成品区。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2026年3月16日，办公室内勤邢*接到钢制镀锌开平板的出口订单。因开卷矫平剪切生产线出口订单需要4名工人进行操作，通过该厂临时工孙*军介绍，张*龙（死者）于3月21日来到台安县*****加工厂工作，与孙*军同样负责打包、推板清理现场等零活工作。

2026年3月23日下午，邢*又接到钢制镀锌分条卷的订单，因客户要求3月24日交货，她安排刘*广、杨*昌原材料进厂后，先将开卷矫平剪切生产线停下来，立即启动纵剪分条生产线进行生产赶制订单。2026年3月24日上午7时30分，四名工人来到纵剪分条生产线赶制订单，杨*昌在操作起重机进行上料；刘*广在操控生产线机台；孙*军在出料口进行打包；张*龙（死者）因没有接触过纵剪分条生产线，没有人安排他具体工作内容，他在车间内做着一些清理杂物的零活工作。上午8时55分许，杨*昌发现生产线与废边卷取机链接的边丝断裂，他来到纵剪分条机旁将断裂的边丝重新链接并引入废丝卷取机内，杨*昌不知道张*龙（死者）什么时候来到他身后（杨*昌与张*龙没有肢体接触）。上午8时58分许，杨*昌突然听到有人呼喊，转身看见张*龙（死者）被卷入到纵剪分条机北侧两根对向驱动的十字万向节传动轴中，机台操作工刘*广发现后，立即按下紧急制动按钮，停止设备运行。杨*昌立即拨打了119电话申请救援，与刘*广、孙*军找来扳手对一根十字万向节传动轴进行拆卸，同时邢*紧急拨打了120急救电话，随后跑出厂门口接119和120车辆。



（图三 事发当日现场人员工作位置示意图）



（图四 事发当张*龙位置示意图）

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员第一时间进行紧急救援，消防救援人员到达现场后将一根十字万向节传动轴拆卸下来，将张*龙从双轴中救出等待120医务人员。杨*昌等其他工人找来被子为其保暖，9时15分许，120急救车辆和医务人员进厂，对张*龙进行抢救后，确认死亡。



（图五 张*龙被卷入传动轴后视频截图）

（三）事故报告情况

3月24日8时58分许事故发生，9时15分许张*龙经抢救无效死亡。台安县*****加工厂员工杨*昌上午9时许拨打了119报警电话，台安县消防救援局将警情信息分别告知台安县应急管理局和台安经济开发区管理委员会，收到信息后两部门立即派人赶赴现场，县应急局第一时间向属地政府及市应急管理局报告了事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.死者基本情况

张*龙,36岁，身份证号：2***************5，住址：辽宁省鞍山市台安县桑林镇。系台安县*****加工厂临时工（负责打包、推板、清理现场等零活工作，日薪150元）。

本次事故直接经济损失约130万元。

四、事故发生原因

（一）事故直接原因

张*龙擅自进入纵剪分条机运行区域，不慎被卷入驱动纵剪分条机的两根十字万向节传动轴中，致严重创伤抢救无效死亡是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1. 台安县*****加工厂经营者王*，安全生产主体责任落实不到位，未对两根对向驱动的十字万向节传动轴安装防护罩，且未在醒目位置设置明显的安全警示标志。

2. 台安县*****加工厂未对员工（包括临时雇佣人员）进行必要的安全生产教育培训。

五、属地及相关部门日常监管情况

1、台安经济开发区管理委员会（应急和生态环境管理局）将台安县*****加工厂纳入2025年度安全生产监督检查计划中（11月份）。2025年11月10日，县经开区应急和生态环境管理局按照监督检查计划到达该厂开展现场检查，检查当日该厂大门锁闭，处于停产停业状态，同时将上述情况填写到《现场检查记录》中，并将现场情况进行拍照留存。

2、台安县应急管理局制造业执法一科将台安县*****加工厂纳入到2026年度安全生产执法检查9月份的计划中，目前未到开展执法检查的时间节点。

台安县*****加工厂于2025年3月4日分别向辽宁台安经济开发区管理委员会和台安县应急管理局提交了《关于台安县*****加工厂停产停业情况的说明》的书面停产报告，报告中承诺恢复生产前向属地和监管部门汇报，并具备相应安全生产条件后进行生产经营活动。截至目前，两个单位未收到该厂恢复生产的报告。

六、对事故责任单位和相关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

张*龙，男，台安县*****加工厂临时工。安全意识淡薄，对现场危险因素辨识不清，擅自进入纵剪分条机运行区域，不慎被卷入驱动纵剪分条机的两根十字万向节传动轴中，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不在追究相关责任。

（二）有关责任人员的处理建议

台安县*****加工厂（王*）未落实安全生产主体责任：1.未对两根对向驱动的十字万向节传动轴安装防护罩，且未在醒目位置设置明显的安全警示标志；2.未对该厂从业人员（包括临时雇佣人员）进行必要的安全生产教育培训。以上行为违反《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083–2023）第 6.1.5 条和《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款及第三十五条规定，对事故发生负有管理责任。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条件》、《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规对台安县*****加工厂（王*）给予行政处罚。

（三）对有关公职人员处理建议

针对辽宁台安经济开发区管理委员会化工园区管理办公室（应急和生态环境管理局）和台安县应急管理局执法一科暴露出对企业复工复产日常安全巡视巡查过程中存在疏忽等问题，建议由有干部管理权限的单位对相关责任人员存在的问题依法依规处理。

七、整改防范措施建议

为吸取事故教训，防止生产安全事故的发生，切实做好我县的安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

1、台安县*****加工厂要立即开展全厂范围内的安全生产隐患排查治理工作，具备必要的安全生产条件，经县级应急管理部门审查同意后方可恢复生产。重点做好厂内员工安全生产教育培训工作，做好安全风险辨识，对危险作业等关键环节要严格按照有关要求加强监督，确保生产安全。

2、各地区、各部门要督促全县各生产经营单位落实本单位安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制和规章制度以及安全操作规程，做好全员安全教育和技术培训，要把提高员工业务素质和安全意识以及按安全规程操作作为重点，确实做到不安全不作业，努力提升安全生产和严格执行安全操作规程的意识，杜绝违章违规作业和冒险蛮干行为，切实从思想上认识违章违规作业的危害性，防止类似事故发生。

3、建议县安全生产委员会办公室将此次事故向全县各单位进行警示通报，以本起事故为反面典型，督促各企业深刻吸取事故教训，举一反三，牢牢守住安全生产底线，坚持人民至上，生命至上的原则，始终把保护人民生命摆在首位，从源头上防范化解安全风险。

台安县*****加工厂“3·24”一般

机械伤害事故调查组

2026年4月9日

[网站地图] | 访问量：25910389 | 技术支持：鞍山市信息中心
网站标识码：2103210004 | 辽ICP备 14011103号-1 | 辽公网安备21032102000031号
主办单位：台安县人民政府办公室 | 网络举报电话：0412-4890507 | 版权所有：台安县人民政府办公室
地址：鞍山市台安县繁荣北街99号