仁怀双龙“1·24”一般道路运输事故调查报告

日期：2026-04-08 14:46:18 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2026年1月24日，仁怀双龙村发生一起道路运输事故，造成1人死亡，直接经济损失约为155万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，仁怀市人民政府成立由市应急局、市公安局、市总工会、市交通运输局等单位人员组成的仁怀双龙“1·24”一般道路运输事故调查组，并邀请重庆市綦江区人民政府、仁怀市人民检察院、仁怀市纪委监委派员参加调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定等，查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任单位和人员的处理建议，并针对事故暴露的突出问题提出整改和防范措施。

经调查认定，仁怀双龙“1·24”道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

重庆财运旺物流有限公司：成立于2025年3月10日，公司注册资本20万元，住所在重庆市綦江区文龙街道通惠大道嘉新城56号附2号，经营范围普通货物运输、装卸服务、货物运输代理等。道路运输经营许可证号：渝交运管许可渝字5002007412，有效期至2029年3月18日。该公司现有车辆32辆，均为普通货物运输车辆；渝DU2951号重型半挂牵引车2025年2月25日开始挂靠在该公司。

该公司共有22名工作人员，其中管理人员2人，驾驶员19名。谭某荣担任企业主要负责人，周某风担任安全员、车辆管理员，刘某负责GPS平台系统对接和管理工作。

（二）事故相关单位

贵州森开谷业有限公司：成立于2012年7月26日，公司注册资本5000万元，住所在贵州省遵义市播州区龙坑街道遵南大道中段东侧侨龙财智国际C栋17楼，经营范围谷物销售、饲料原料销售、食品销售、货物进出口、粮食收购等；吴某敏担任公司法定代表人，舒某担任公司二号库房运输负责人；该公司属于涉事车辆渝DU2951号重型半挂牵引车运输货物的龙头企业。

（三）事故车辆

1.渝DU2951号重型半挂牵引车（渝D3Z50）

渝DU2951号重型半挂牵引车，登记所有人：重庆财运旺物流有限公司，车辆型号：东风牌/DFH4250D，车辆识别代号：LGAG4DY36L8004906，发动机号：78974393，车辆实际所有人：钟某维，车辆使用性质：货运，机动车状态：正常，车身颜色：红，检验有效期止：2026年4月30日，交强险保险公司：中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司，保单号：11825003902962287177，商业险保险公司：中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司，保单号：118250039029622 7175，有效期止：2026年5月1日。

渝D3Z50挂重型自卸半挂车，登记所有人：重庆滚铭物流有限公司，车辆型号：皖舒欢畅牌/WYC9400ZZXH，车辆识别代号：LA99FRZ32N0WYCO66，发动机号：无，车辆实际所有人：钟某维，车辆使用性质：货运，机动车状态：正常，车身颜色：红，检验有效期止：2026年5月31日，交强险保险公司：无。核定载质量：32200kg,事故发生时的实际装载货物净重：32640kg,超载440kg。

2.贵CG1439号重型罐式货车，登记所有人：贵州龙江颂物流有限公司，车辆型号：楚飞牌/CLQ5260GYY6D，车辆识别代号：LGAX5D446N9005465,发动机号：N3101064，车辆实际使用人：胡某付，车辆使用性质：危化品运输，机动车状态：正常，车身颜色：白/灰，检验有效期止：2026年3月31日，交强险保险公司：华泰财产保险有限公司贵州省分公司，保单号：6392010022025001033，有效期止：2026年2月28日。

3.贵C15L46号普通二轮摩托车，登记所有人：邬某三，车辆型号：豪爵牌/HJ150-30F，车辆识别代号：LC6PCK198R1 07893,发动机号：SV67667，车辆实际所有人：邬某三，车辆使用性质：非营运，机动车状态：正常，车身颜色：蓝/灰，检验有效期止：2027年4月30日，交强险保险公司：永安财产保险有限公司贵州分公司，保单号：352032503020004306，有效期止：2026年4月12日。

（四）事故当事人

1.袁某国，男，汉族，身份证明号码：522121199101XXXXXX，户籍地址：贵州省遵义市播州区XX镇XX社区XX组，准驾车型：A2D，发证机关：贵州省遵义市公安局交通管理局，档案编号：520301391XXX，初次领证日期：2012年11月12日，有效期止：2028年11月12日，渝DU2951号重型半挂牵引车驾驶人，在本次道路交通事故未受伤。

2.邬某三，男，汉族，身份证明号码：522130199011XXXXXX，户籍地址：贵州省仁怀市XX乡XXX村XX 组XX号，准驾车型：D，发证机关：贵州省遵义市公安局交通管理局，档案编号：520311127XXX，初次领证日期：2018年5月29日，有效期止：2034年5月29日，贵C15L46号普通二轮摩托车驾驶人，在本次道路交通事故中死亡。

3.胡某付，男，汉族，身份证明号码：522130198010XXXXXX，户籍地址：贵州省仁怀市XX镇XXX村XX组XX号，准驾车型：B2E，发证机关：贵州省遵义市公安局交通管理局，档案编号：520301173XXX，初次领证日期：2007年10月23日，有效期止：长期，贵CG1439号重型罐式货车驾驶人，在本次道路交通事故中未受伤。

（五）事故路段

事故路段位于仁怀市茅台镇双龙村茅合酒业集团路段，道路呈南北走向，南往仁怀市合马镇方向，北往仁怀市茅台镇方向，道路东侧为河谷，西侧为茅合酒业建筑群，道路为G212国道，路面为沥青路面，路面完好，事故路段为弯道，视线距离50米，路面干燥，道路中心无隔离，道路全宽860CM。

（六）事故发生经过

2026年1月24日19时55分许，袁某国驾驶渝DU2951号重型半挂牵引车牵引渝D3Z50挂重型自卸半挂车（以下简称事故车辆），由仁怀市茅台镇方向往习水方向行驶，当该车行驶至仁怀市茅台镇茅合酒业集团路段(G212国道仁怀市茅台段1545公里930米)时，因采取措施不当导致牵引的渝D3Z50挂重型自卸半挂车侧翻；渝D3Z50挂重型自卸半挂车侧翻后与邬某三驾驶的贵C15L46号普通二轮摩托车相接触后，又与胡某付驾驶的贵CG1439号重型罐式货车相接触，造成贵C15L46号普通二轮摩托车驾驶人邬某三死亡，三车不同程度受损的道路交通事故。

（七）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。

2.事故直接经济损失：155万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置

事故发生后，袁某国立即报警，仁怀市公安交警、消防等相关部门及时赶赴事故现场，积极开展事故救援和事故善后处置工作。

（二）事故应急处置评估

该事故应急救援迅速、科学处置得当，未造成社会负面舆情。

三、事故直接原因

（一）直接原因分析

经现场勘验、调查取证、视频分析、技术鉴定，综合分析认定本次事故的直接原因为：

驾驶人袁某国驾驶机件不符合安全技术标准、载物超过核定载质量的机动车行驶至仁怀市茅台镇茅合酒业集团路段(212国道仁怀市茅台段1545公里930米)弯道时，在占道出弯过程中临危采取措施不当。

（二）当事人及事故车辆检验鉴定情况

2026年1月24日至2026年1月30日，贵州省仁怀市公安司法鉴定中心对邬某三尸体进行检验，检验鉴定时长7天；2026年1月29日至2026年2月11日，贵州中一司法鉴定中心对渝DU2951号重型半挂牵引车、贵C15L46号普通二轮摩托车车辆安全技术状况、车辆速度进行鉴定，鉴定时长14天。具体鉴定意见如下：

1.贵州省仁怀市公安司法鉴定中心鉴定意见（编号:<仁>公<司>鉴<法病>字[2026]18号）：邬某三符合交通事故造成胸部受压至窒息死亡。

2.贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见（编号:贵中一司鉴[2026]痕鉴字第0152-02号）：渝DU2951号重型半挂牵引车(检材编号：JC-HJ-2026-0152-02-01)事故发生前转向系合格，制动系不合格。

3.贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见（编号:贵中一司鉴[2026]痕鉴字第0152-03号）：贵C15L46号普通二轮摩托车(检材编号：JC-HJ-2026-0152-03-01)事故发生时的行驶速度约为31.8km/h。

4.贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见（编号:贵中一司鉴[2026]痕鉴字第0152-04号）：渝DU2951号重型半挂牵引车(检材编号：JC-HJ-2026-0152-04-01)事故发生时的行驶速度约为36.96km/h。

四、调查发现的问题

（一）重庆财运旺物流有限公司

1.驾驶员违法违规驾驶。驾驶员袁某国驾驶制动系不合格的事故车辆在道路上行驶，超限运输货物，临危采取措施不当。

2.安全管理流于形式。该公司对驾驶过事故车辆的驾驶员胡某友已经于2025年5月离职不知情；针对事故车辆2025年2月份的两次违章行为，仍然给予胡某友2次警告处罚，处罚工作不实；该公司不清楚驾驶员袁某国驾驶事故车辆运输货物，对驾驶员的管理存在失管失控问题，安全管理流于形式。

3.安全教育培训缺失。驾驶过事故车辆的驾驶员胡某友已经于2025年5月离职，但公司在2025年12月、2026年1月、26年2月开展的日常培训记录人员中包括胡某友，培训工作存在弄虚作假；该公司未按照《中华人民共和国安全生产法》等规定对驾驶员袁某国开展岗前安全教育培训，未掌握驾驶员袁某国是否具备必要的安全生产知识、是否熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程、应急处理措施等。

4.隐患排查治理不到位。从2025年2月25日事故车辆挂靠在该公司以来，公司在开展路检路查工作中，未检查过事故车辆安全情况，隐患排查治理不到位；事故车辆在道路上行驶过程中，该公司未发现并消除其制动系不合格、超限运输的安全隐患；公司排查治理的安全隐患未通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

（二）调查发现的其他问题

贵州森开谷业有限公司，二号库房没有针对车辆装载、出站等制定相关安全管理制度，未对货运车辆驾驶人进行有效的教育和管理，未确保事故车辆合法装载。

五、有关责任单位及责任人员处理建议

（一）事故责任人处理建议

1. 袁某国，作为渝DU2951号重型半挂牵引车（渝D3Z50）驾驶人。驾驶制动系不合格、载物超过核定载质量的机动上道路行驶过程中，临危采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第款、第四十八条第一款规定，对事故发生负有责任，涉嫌交通肇事罪，建议司法机关追究刑事责任。

2. 谭某荣，作为重庆财运旺物流有限公司主要负责人、总经理。未认真履行安全生产第一责任人责任，未有效组织施本单位安全生产教育和培训工作，隐患排查治理工作不到位，未及时消除事故车辆制动系不合格、超限运输的安全患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对事故发生负有责任，建议由仁怀市应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定实施行政处罚。

3. 周某凤，作为重庆财运旺物流有限公司安全管理人员。存在未对事故车辆驾驶员袁某国开展岗前培训、日常培训录不实等问题，建议由重庆财运旺物流有限公司依据公司管理规定进行严肃处理。

（二）有关责任单位处理建议

重庆财运旺物流有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故车辆驾驶员的管理存在失管失控问题，未按规定事故车辆驾驶员开展岗前安全教育培训，日常培训教育工作不实，未及时发现并消除事故车辆制动系不合格、超限运输安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三款规定和第四十一条第二款规定，对故发生负有责任，建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定实施行政处罚。

（三）其他处理建议

贵州森开谷业有限公司，未针对二号库房车辆装载、出站等制定相关安全管理制度，未对货运车辆驾驶人进行有效教育和管理，未确保事故车辆合法装载，涉嫌违反《超限运输车辆行驶公路管理规定》规定，建议遵义市播州区人民政依法依规进行处理。

2026年4月8

一审：杨昌

二审：钦胜

三审：何家

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印 关闭 返回

上一篇： 仁怀坛厂包装物流园一期工程二标段“9·13”高处坠落事故调查报告

下一篇： 仁怀市应急管理局 2026年度安全生产监督检查计划

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府网站--

关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 网站帮助 | 网站年报

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

政府网站找错
地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心　电话：0851-22238145　黔ICP备17010324号　网站标识码：5203820001
贵公网安备52038202001015号　技术支持：贵州博虹科技有限公司
为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。