广西顺驰建筑劳务有限公司“5.11”高处坠落事故调查报告

2023-07-25 15:25 来源：象州县应急管理局

2023年5月11日16时40分左右，象州县象州镇东岗大道七巷路口发生 1 起高处坠落事故，造成 1 人死亡。接报后，县人民政府迅速组织县公安局、人社局、应急局、总工会及象州镇人民政府等相关部门赶赴事故现场开展救援、处置工作。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于2023年5月15日成立事故调查组，调查组由县政府办公室、应急局、公安局、人社局、总工会及象州镇政府等单位抽调人员组成，对事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年5月11日16时40分

（二）事故发生单位：广西顺驰建筑劳务有限公司

（三）事故发生地点：象州县象州镇东岗大道七巷路口

（四）事故等级：一般事故

（五）事故类别：高处坠落

（六）直接经济损失：120万元

二、事故相关基本情况

(一)企业情况

广西顺驰建筑劳务有限公司（以下简称“顺驰公司”），统一社会信用代码：91450900MA5Q9J3N8R；经营地址：南宁市西乡塘区秀灵路26号9栋203房;法定代表人：刘某某；经营范围:许可项目：建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；职业中介活动；劳务派遣服务，一般项目：消防技术服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；人力资源服务；劳务服务。公司于2021年3月29日取得建筑企业资质证书。

顺驰公司驻象州片区负责人为胡某某,专职安全员为郭某某，施工队队长为付某某。

（二）工程情况

经调查，事发时工程为顺驰公司自建工程。顺驰公司计划在象州县片区承接工程项目，拟在象州县城区内筹建办事处。公司总理刘某某口头对片区主管胡某某提出要求，象州办事处附近要有通信端口、交通便利便于停车。胡某某于5月11日在象州县象州镇东大道一带寻找，并叫付某某安排工人进行排查（死者谢某某所在班组）。

(二)事故死者基本情况

谢某某，男，湖北省麻城市人。系顺驰公司派驻象州施工队工人。

三、事故经过及善后处理、事故报告情况

(一)事故经过及善后处理情况

1.经查：2023年5月初，顺驰公司总经理刘某某要求片区主管胡某某在象州县城区寻找一处地点作办事处。胡某某接到任务后象州施工队队长付某某在辖区内进行摸排，综合公司各项要求，付某某初步确定在象州镇东岗大道附近找寻。

5月11日下午2时许雨停后，付某某安排谢某某、韦某某、盘某某及郑某某四人到象州镇东岗大道对该处通信端口进行摸排，为事处选址提供参考。由施工队四人自行分组，谢某某、韦某某一组从东岗大道北边向南边摸排，其他两人一组则反向进行。16时30许，谢某某组排查至东岗大道七巷路口旁的电线杆处，两人将竹梯一端架在通信电缆杆上，另一端支撑在地面上，与地面成70°夹角谢某某爬上竹梯查看，韦某某在下面扶竹梯；16时40许，谢某某爬到竹梯第8格距离地面3米处，脚底打滑从竹梯上跌落下来，韦某立即上前查看，只见谢某某身子侧倒在地面上，鼻子出血、意识模糊，立即拨打120急救电话并向付某某汇报情况，付某某赶到现场后维护现场秩序，救护车赶到现场后医护人员立即对谢某某进行抢救，抢救了约30分钟后，即宣布抢救无效死亡。

2.事故发生后，顺驰公司法人刘某某要求现场人员维护好现场，配合相关部门调查，做好善后处置工作；谢某某抢救无效死亡顺驰公司让胡某某及时联系死者家属并安抚情绪。5月13日傍晚，经顺驰公司与死者家属协商，双方达成赔偿协议，赔偿款已全部赔付到位。死者家属对事故救援及善后处置工作表示认可。

(二)事故报告情况

事故发生后，工人拨打120急救电话及110报警电话，并向施工队队长付某某汇报，付某某后向片区主管胡某某汇报，胡某某向司法人刘某某汇报；17时40分县应急局接到县公安局情况报告，立即报县委县政府，县政府立即组织县公安局、人社局、总工会、应急局及象州镇政府相关人员迅速赶赴事故现场，开展事故救援处置工作。

综上：事故发生后，各相关单位均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援、报告程序均符合规定，没有迟报、瞒报现象。

四、事故原因

(一)直接原因

1.谢某某在登高作业时安全意识淡薄，从事工作为高空作业而未持有登高作业操作证，未经专业培训考核合格，不具备登高作业专业的操作知识，是造成其死亡的直接原因。

(二)间接原因

1.顺驰公司作为安全生产责任主体，对公司工程安全管理不到位，聘用无特种作业操作证人员从事特种作业，未建全本单位全员安全生产责任制；未制定单位安全生产规章制度和操作规程；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，是导致事故发生的间接原因之一。

2.刘某某，作为顺驰公司法定代表人、企业主要负责人，是公司安全生产第一责任人，未落实安全管理责任，未建全本单位全员安全生产责任制；未组织制定单位安全生产规章制度和操作规程，是导致事故发生的间接原因之二。

3.郭某某，作为顺驰公司专职安全生产管理人员，未按要求对施工现场进行管理；未按要求检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因之三。

4.胡某某，作为顺驰公司驻象州片区的负责人，未认真组织施工人员进行安全教育培训，安全生产教育流于表面，对施工队人员资质情况不了解，是导致事故发生的间接原因之四。

5.付某某，作为顺驰公司驻象州施工队队长，施工时不在现场进行监管，聘用无特种作业操作证人员从事登高作业，是导致事故发生的间接原因之五。

五、事故性质

经调查认定,广西顺驰建筑劳务有限公司“5.11”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、责任认定

（一）对责任单位的认定

顺驰公司，作为企业安全生产责任主体，对公司驻地安全管理不到位，聘用无特种作业操作证人员从事特种作业，未建全本单位全员安全生产责任制；未制定单位安全生产规章制度和操作规程；特种作业人员未按照规定进行安全作业培训，取得相应资格；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。导致事故的发生，对事故负主要责任。

（二）对责任人的认定

1.谢某某，未取得登高作业证从事高空作业，未经专业培训考核合格，不具备登高作业专业的操作知识，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2.刘某某，作为顺驰公司法定代表人以及企业主要负责人，同时是安全生产第一责任人，未落实安全管理责任，未建全本单位全员安全生产责任制；未组织制定单位安全生产规章制度和操作规程。导致事故的发生，对事故负有管理责任。

3.郭某某，作为顺驰公司专职安全生产管理人员，未按要求对施工现场进行管理；未按要求检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。导致事故的发生，对事故负有安全管理责任。

4.胡某某，作为顺驰公司驻象州县片区的负责人，未认真组织施工人员进行安全教育培训，安全生产教育流于表面，对施工队人员资质情况不了解，导致事故的发生，对事故负有责任。

4.付某某，作为顺驰公司驻象州施工队队长，施工时不在现场进行监管，聘用无特种作业操作证人员从事登高作业。导致事故的发生，对事故负有责任。

七、相关行政处罚及建议

（一）对事故责任单位的处理意见

广西顺驰建筑劳务有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十条、第二十八条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，事发后顺驰公司积极抢救伤者，伤者抢救无效死亡后能积极与家属协商理赔，家属对善后工作表示

认可，因此建议给予顺驰公司罚款人民币叁拾万元整（¥300000.00）的行政处罚，建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（二）对事故责任人的处理意见

1.刘某某，顺驰公司法定代表人以及企业主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定，因此建议给予刘某某处人民币贰万肆仟元整（¥24000.00）的行政处罚【2022年收入陆万元整（¥60000.00）百分之四十】。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

2.郭某某，顺驰公司专职安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（五）项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款之规定。因此建议给予郭某某暂停使用安全生产管理人员证（证号：桂建安c3(2020)0000887）三个月并处人民币壹万肆仟肆佰元整（¥ 14400.00）的行政处罚【2022年收入叁万陆仟元整（¥36000.00）百分之四十】。建议报象州县人民政府审批后，由象州县住房和城乡建设局作出具体的

行政处罚决定。

3.胡某某，作为顺驰公司驻象州县片区的负责人，建议由顺驰公司按照本公司奖惩制度对其进行内部处理，把处理结果报象州县应急管理局备案。

4.付某某，顺驰公司驻象州施工队负责人，建议由顺驰公司按照本公司奖惩制度对其进行内部处理，把处理结果报象州县应急管理局备案。

八、防范措施

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）顺驰公司召开事故警示会，认真剖析事故原因，深刻接受事故教训，教育员工遵章守纪，认真落实事故防范管控措施，避免再次发生类似事故。

（二）顺驰公司组织各处工地开展一次全面安全隐患大排查，对排查出的安全隐患及本报告内提出的问题要切实整改到位，落实整改时间、整改措施、整改责任人，公司对隐患整改情况进行验收。

（三）顺驰公司要加大安全生产教育和安全生产宣传力度，学习《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规。要严格落实全员“三级”安全教育培训制度，重点抓好岗位操作规程和岗位危险危害识别教育培训工作，提高员工安全防范意识。

（四）建议顺驰公司对集中各驻地负责人进行教育培训，要求各驻地安全管理人员对施工现场进行规范管理，对特种作业岗位的招聘工作要严格管理，核验相关证件，确定取得相关证件后，方可安排进场施工。

（五）县应急管理局对顺驰公司主要负责人和安全管理人员进行约谈，督促企业加强安全管理。要求顺驰公司于2023年8月30前将隐患排查治理方案以及事故教训总结书面提交至象州县应急管理局备案。

网站地图　联系地址：广西象州县象州镇教育路中段 邮政编码：545800
主办：象州县人民政府　承办：象州县政务服务和大数据发展局 联系电话：0772-4351692
桂公网安备45132202000112号　桂ICP备11007891号-1　网站标识码 ： 4513220004