东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“4•9”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2017-08-28 16:25 浏览次数：984次

2017年4月9日7时37分26秒，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司安环处佟先生报告“位于金普新区登沙河的东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司大型材厂圆钢修磨机操作工刘洪财（男，22岁）被卷入正在运行的圆钢修磨机辊道上，经120医护人员现场检查确认死亡。”

大连市安全生产监督管理局接到报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，会同市总工会、市公安局内保支队对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币99万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位和设备及人员的基本情况

（一）事故发生单位基本情况

东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（事故发生单位，以下简称大连特殊钢公司）：2016年6月12日(三证合一),在大连市金州新区市场监督管理局取得《营业执照》；法定代表人：董事；成立日期：2008年8月25日；营业期限：2008年8月25日至2058年8月24日；经营范围：钢冶炼、钢压延加工；机电设备安装工程施工（凭资质证书经营）；冶金技术咨询；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

（二）圆钢修磨机的基本情况

设备名称Φ80-200圆钢修磨机，生产厂家江阴东辰机械制造有限公司，适用修磨钢种：碳结、合结、碳工、合工、弹簧、轴承、高工、不锈钢等。棒材规格外径Φ80-200mm，长度3-12m，弯曲度1mm/m，全长弯曲度≤4‰，圆钢最大单重4t。磨削量（单边）0.2-1mm。安装砂轮机台数9台。送料进给速度0.5-2.5m/min以内连续可调。砂轮最高工作线速度50m/s。砂轮规格P500*100*203线速度50m/s。砂轮升降控制方式气动控制。上料方式固定斜台架，液压缸拨料。下料方式固定斜台架，液压缸拨料。

（三）人员的基本情况

刘洪财（事故中死亡），男，汉族，1995年10月25日出生，辽宁省瓦房店市人，大连特殊钢公司合同工。

（四）合同签订情况

2015年3月16日，大连特殊钢公司与刘洪财签订3年（2015年3月16日至2018年3月15日）劳动合同。

（五）事故当天的生产作业情况

2017年4月8日23时30分，大连特殊钢公司大型材厂精整作业区丙班组织工人使用1号和2号圆钢修磨机进行修磨作业。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年4月9日6时45分左右，大连特殊钢公司大型材厂精整作业区丙作业区圆钢修磨机班班长刘伟（1号圆钢修磨机岗位操作工）在吊装待修磨圆材作业时，发现2号圆钢修磨机没有正常生产，前去查看，看到2号圆钢修磨机辊道正在运转，操作工刘洪财被绞入辊道中（头朝北、腿朝南，面向西侧躺在圆钢修磨机辊道转动的钢材上），刘伟立即赶到2号圆钢修磨机操作室，看到操作盘倒车按纽处于开启状态，立即予以关停，并按程序报告。7时

37分，120急救车进入事故现场，经检查确认刘洪财死亡。

（二）事故救援情况

6时51分孙福君接到刘伟报告后，立即赶往事故现场，6时55分，孙福君电话通知大型材厂调度室，7时整，大型材厂调度室先后通知大连特殊钢公司卫生所和应急救援中心，7时9分左右，大连特殊钢公司卫生所、武保处到达事故现场组织救援。7时13分，大型材厂调度向大连特殊钢公司总调度室报告了事故情况，7时16分，总调度室先后向大连特殊钢公司生产副总经理王会民、总经理姜杰、当天公司值班领导王昭利（公司监察处处长）报告了事故情况并通知大连特殊钢公司安环处和武保处监控中心。7时23分，武保处监控中心呼叫120急救中心。7时37分，120急救车进入事故现场，经检查确认刘洪财死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，大连特殊钢公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

因事故发生过程没有目击证人，经专家技术分析和研判，认为导致事故发生的直接原因是：刘洪财在发现修磨机辊道出料不正常，可能发生“叠料”时，自行进入磨房，进行退料处理过程中，靠近修磨机辊道旋转主轴，不慎裤子被绞入辊道主轴上，将身体带入辊道，导致伤害致死。

（二）间接原因

大连特殊钢公司，对安全生产工作不够重视，虽然制定了《安全生产责任制》、《九头磨圆钢修磨机使用、维护、检修规程》和《扒皮机岗位安全技术操作规程》等规章制度，但对从业人员操作技能、安全教育培训和夜间生产作业现场监督检查不到位，是导致事故发生的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

大连特殊钢公司，对安全生产工作不够重视，对从业人员操作技能、安全教育培训和夜间生产作业现场监督检查不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予大连特殊钢公司罚款人民币20万元。

（二）免于责任追究人员

刘洪财，安全意识不强,违反大连特殊钢公司《九头磨圆钢修磨机使用、维护、检修规程》第3.4.8条“操作人员在进入磨房调整或进行作业时，必须将设备处于停止状态，并按下红色急停按钮，方可进行作业”、《扒皮机岗位安全技术操作规程》第十九条“辊道运行时，禁止人员靠近，禁止触摸钢材”和《关于大型材厂设备故障上报及处理流程的管理规定》第三章“设备出现故障后，当班生产人员通知班组班长一同进行确认，确认故障后，通知相应区域维修班组班长（夜班代班长），维修班组班长（夜班代班长）根据故障等级，按照上述流程图，通知区域工程师或自行处理，并通知相关负责人开具维修票，维修班组长（夜班代班长）需及时到达现场查看情况，准备施工器具，实施故障维修、抢修等，岗位生产操作必须人员现场监护，生产岗位班长或专、兼职安全员协助开具维修票”之规定，在发现修磨机辊道出料不正常，可能发生“叠料”（即两个棒料出现重叠的现象）时，自行进入磨房，进行退料处理，导致事故发生，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

董事，大连特殊钢公司董事长（法定代表人），公司安全生产第一责任人，未有效解决公司员工存在的“三违行为”，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议给予董事按照上年度收入30%的罚款，即人民币65883.41元。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.周民，大连特殊钢公司装备处处长，对安全生产和设备管理工作不重视，公司虽然制定了《九头磨圆钢修磨机使用、维护、检修规程》和《扒皮机岗位安全技术操作规程》，但对操作人员安全技能培训不够，对现场作业人员使用设备情况监督检查不到位，对事故发生负有责任。

2.何德勇，大连特殊钢公司大型材厂厂长，对大型材厂安全生产工作不重视，对从业人员安全教育培训和夜间生产作业现场监督检查不够，对事故发生负有责任。

3.孙福君，大连特殊钢公司大型材厂精整作业区丙作业区作业长，对丙作业区夜间生产作业现场监督检查不到位，未及时发现刘洪财擅自进入磨房排除设备故障，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处

分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议大连特殊钢公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

大连特殊钢公司

1.立即停止生产作业，聘请第三方有资质的评价机构对生产车间安全生产状况进行评价，逐项逐条研究解决存在的隐患问题。

2.要强化全员安全教育培训，针对岗位安全生产责任制、岗位安全操作规程、岗位危险源、岗位应急处置等开展全员安全教育培训，切实提升员工安全意识，杜绝“三违”行为的发生。

3.提高修磨机等设备的本质安全，在圆钢修磨机磨房内的辊道轴及辊轮等旋转部位设置安全防护装置，磨房门入口处安装强制断电的联锁装置,以确保在人员误入、误操作情况下的安全。

4.加强作业现场安全检查巡查，制定和完善作业现场安全检查巡查制度，严格执行领导带班值班制度，强化夜间的巡查检查，作业长每小时至少巡查一次各岗位工作情况，要对人员、设备、作业环境进行全面巡查，要制定巡查登记表，每次巡查都要进行签字确认。

5.深刻吸取事故教训,举一反三,将危险作业、相关方管控、“三违”、防机械伤害等作为重点检查项目，以班组、作业区为检查单元，对负责区域的“人、物、环境”进行岗位危险因素辨识，形成“一岗位一清单”，进一步明确管控职责。

东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“4•9”一般机械伤害事故调查组

2017年7月5日

打印 关闭

上一篇： 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司“5•27”触电一般事故调查报告

下一篇： 大连华锐重工集团股份有限公司“2•20”一般车辆伤害事故调查报告