索 引 号：	1162042101391301xj/2026-197097	生成日期：	2025-10-20
文　　号：		关键字：	安全,事故,生产,作业,有限
所属机构：	靖远县	发布机构：	

甘肃郝氏碳素新材料有限公司“8.7”有限空间气体中毒事故调查报告

信息来源：靖远县人民政府　　发布时间：2025-10-20 11:33　　浏览次数：

甘肃郝氏碳素新材料有限公司“8.7”有限空间气体中毒事故调查报告

2025年8月7日11时30分，靖远县应急管理局接到白银刘川工业集中区管委会报告，8月7日10时24分许，甘肃郝氏碳素新材料有限公司在碳化炉出装作业过程中发生一起有限空间气体中毒事故，事故造成2人死亡。事故发生后，该公司第一时间组织抢救，并将事故简要情况及时上报白银刘川工业集中区管委会。

靖远县应急管理局接到白银刘川工业集中区管委会事故报告后，立即将事故情况上报县委、县政府，同时按程序向白银市应急管理局报告。接到报告后，县委、县政府主要领导高度重视，先后作出重要批示，并对伤员抢救、善后事宜及事故后续处置工作提出具体要求，市安委会对本次事故实行挂牌督办。

2025年8月7日，县政府依据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)相关规定，成立了由县应急局、白银刘川工业集中区管委会、县公安局、县人社局、县总工会等有关部门组成的甘肃郝氏碳素新材料有限公司“8.7”有限空间气体中毒事故联合调查组，调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则对事故进行调查处理，经现场勘查、查阅资料和调查取证，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见和建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概况

（一）事故相关单位基本情况：

甘肃郝氏碳素新材料有限公司是一家以石墨纤维毡及复合材料为主要产品的企业，该公司下设8个部门，7个生产车间，现有职工65人，统一社会信用代码为91620421MA728T9YXF，企业主要负责人周志强。

（二）事故发生时间：2025年8月7日10时24分左右。

（三）事故伤亡情况：死亡2人，具体信息如下：

高**，男，56岁，甘肃兰州人，小学文化程度，岗位为出装炉操作工。

江**，男，52岁，甘肃临夏人，高中文化程度，岗位为生产部主任。

（四）事故直接经济损失：320万元。

（五）其他说明事项：事故发生车间为碳化车间，该车间共有自制碳化炉46台，均为立方体结构，其中三维尺寸为2.4米的40台，2.8米的6台，主要用于：预氧毡及复合材料的碳化处理。

二、事故经过、抢救过程及善后情况

（一）事故经过：2025年8月7日上午，出装炉操作工高**在碳化车间2区18号碳化炉进行装炉作业，10时22分左右高**进入炉内整理炉底石墨棒，10时24分左右现场人员发现高**瘫倒，随机上报生产部负责人江**，江**在没有采取防护措施的情况下，直接进入炉内施救，随后也瘫倒。

（二）抢救过程：现场人员发现两人瘫倒后，立即上报公司并进行施救，10时55分左右两人被救出，11时10分左右救护车到达厂区，将两人送往靖远县人民医院救治，高**于8月7日12时18分抢救无效死亡，江**于8月7日14时41分抢救无效死亡。

（三）事故应急处置情况：事故发生后，县领导、园区管委会及市、县应急管理局第一时间赶赴现场，指导甘肃郝氏碳素新材料有限公司做好伤员救治和家属安抚工作。

（四）善后处理情况：按照法律法规规定，在充分协商的基础上，甘肃郝氏碳素新材料有限公司同死者家属达成赔偿协议，并妥善办理死者丧葬事宜，目前各项善后事宜已得到妥善处理。

三、事故的原因、类别及性质

（一）直接原因

出装炉操作工高**安全意识淡薄，违反有限空间作业安全操作规程，在未办理有限空间作业审批手续，未遵循有限空间“先通风，再检测，后作业”的原则，未采取有效个人防护措施的情况下，冒险进入碳化炉内部进行出装作业，吸入有毒气体导致中毒。

生产部负责人江**，在未办理有限空间作业审批手续，未上报公司安环部的情况下直接安排人员进入炉内进行作业，事故发生后，在没有任何防护措施的情况下，盲目施救，导致事故进一步扩大。

公司生产过程中，生产原料聚丙烯腈在碳化炉内进行碳化时会因脱氧、脱氢、脱氮而产生少量的氰化氢、氨气和一氧化碳等有毒有害气体，这些有害气体在集中收集后经焚烧炉燃烧后达标排放。本次事故中，出事的18号碳化炉停止运行后，因废气管道内残留的气体渗漏到炉内，炉内通风不良，导致有毒气体集聚在碳化炉底部。

（二）间接原因

甘肃郝氏碳素新材料有限公司安全生产主体责任落实不到位。未严格执行有限空间作业安全管理制度和操作规程，未对有限空间作业进行有效管理；未明确有限空间作业监护人及其具体职责，未对监护人开展针对性教育培训；有限空间作业安全培训流于形式，导致作业人员缺乏必要的安全知识和操作技能；未在重点区域配备符合国家标准的劳动防护用品及应急救援器材，未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。

公司主要负责人和安全管理机构履职不力。公司主要负责人周志强与安环部负责人张政国，在安全管理职责的履行上存在严重疏漏。在现场安全监管层面，两人对有限空间作业现场的安全检查流于形式，未能深入排查隐患，导致作业人员的违规行为未能被及时发现并纠正，为安全事故埋下隐患。在安全培训教育方面，既未结合公司实际生产情况设计针对性的培训内容，也未确保培训效果的有效落地；尤其在针对有限空间作业领域，未开展实操性培训，使得职工对防毒面具、正压式呼吸机、便携式气体监测仪等关键安全设备的操作极为生疏，部分职工甚至完全不会使用。

企业在特殊作业管理上存在制度空白，未明确指定有限空间等特殊作业的监护人员，进一步加剧了作业过程中的安全风险。

（三）事故类别及性质

通过现场勘察、调查取证，综合分析，认定该起事故类别为有限空间气体中毒事故，事故性质为生产安全事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）高，**男，56岁，甘肃兰州人，小学文化程度，2022年4月26日入职，岗位为出装炉操作工，违反有限空间作业安全操作规程，在未办理有限空间作业审批手续，未遵循有限空间“先通风，再监测，后作业”的原则，未采取有效个人防护措施的情况下，冒险进入碳化炉内部进行出装作业，吸入有毒气体导致中毒。对于本次事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）江，**男，52岁，甘肃临夏人，高中文化程度，2018年7月15日入职，岗位为生产部主任。在未办理有限空间作业审批手续，未上报公司安环部的情况下直接安排人员进入炉内进行作业，事故发生后，在没有任何防护措施的情况下，盲目施救，导致事故进一步扩大。对于本次事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（三）周，**甘肃郝氏碳素新材料有限公司主要负责人，作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，对公司安全生产工作疏于管理，导致安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十六条规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（四）张，**甘肃郝氏碳素新材料有限公司安全管理人员，未认真履行安全管理职责，对有限空间作业现场安全检查不到位，未能及时发现并纠正作业人员的违规行为，对事故发生负有管理责任。建议由甘肃郝氏碳素新材料有限公司按照公司内部管理制度进行处理。

（五）甘肃郝氏碳素新材料有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格执行有限空间作业安全管理制度和操作规程，未对有限空间作业进行有效管理；有限空间作业安全培训流于形式，导致作业人员缺乏必要的安全知识和操作技能；未在重点区域配备符合国家标准的劳动防护及应急救援器材，未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志，对本次事故负有直接责任，责令企业停产整顿。依据《安全生产法》第一百一十四条及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十四条的规定，建议对甘肃郝氏碳素新材料有限公司处以70万元人民币罚款。

（六）白银刘川工业集中区管委会，对企业安全生产监管工作履职不力，未开展有限空间作业安全风险专项排查，对企业有限空间底数不清、隐患不明，未能及时发现作业流程不规范、防护措施缺失等问题，建议由县纪委监委派驻纪检组对园区分管安全负责人及相关业务人员进行约谈，管委会向县安委会作出书面检查。

五、事故防范措施建议

（一）甘肃郝氏碳素新材料有限公司，要深刻吸取此次事故教训，切实落实安全生产主体责任，**一是要**立即组织开展全员安全生产教育培训，特别是加强有限空间作业安全知识培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保员工熟悉并严格遵守有限空间作业安全操作规程。**二是要**进一步完善安全生产管理制度和操作规程，特别是有限空间作业安全管理制度，明确作业审批流程、现场监护要求、应急救援措施等内容，并严格执行，**三是要**对所有有限空间作业场所进行全面排查，建立有限空间管理台账，在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志，配备符合国家标准的通风、检测、防护等设备设施，为作业人员提供必要的劳动防护用品。**四是要**加强对设备设施的维护保养，定期对碳化炉等关键设备进行检测检验，及时消除设备存在的安全隐患，确保设备安全运行。**五是要**完善应急预案，定期组织开展有限空间作业应急演练，提高员工应对突发事件的能力，一旦发生事故，要科学施救，避免因盲目施救导致事故扩大。

（二）白银刘川工业集中区管委会，要切实履行安全生产监管职责，加强对辖区企业的安全监管，对所有企业开展风险隐患大排查大起底大整治。进一步加大对有限空间作业、动火作业等重点行业领域的安全监管力度，增加执法检查频次，深入排查治理各类安全生产违法行为和事故隐患，做到不留死角、不留盲区。

（三）靖远县应急管理局，要加强对企业安全生产主体责任落实情况的监督检查，督促企业建立健全安全生产管理制度体系，完善安全管理机构设置，配齐配强安全管理人员，加大安全投入力度，全面提升安全生产水平。同时，加强对监管人员的业务培训，通过专题授课、交流研讨等方式，提高监管人员的专业素质和执法能力，确保监管工作严格、规范、有效。牵头建立健全安全生产联合执法机制，加强与公安、市场监管等部门的沟通协调和协作配合，形成监管合力，对各类安全生产违法行为依法严厉打击，保持高压态势。

（四）各行业监管部门，要以此次事故为契机，在全县范围内迅速组织开展安全生产大检查和专项整治行动。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，深入排查本行业领域内各类生产经营单位存在的安全生产隐患，对发现的隐患逐一建立台账，明确整改责任人、具体整改措施和整改期限，实行销号管理，确保隐患全部整改到位。各行业部门要加强安全生产宣传教育，通过电视、网络、宣传栏等多种形式广泛宣传安全生产法律法规和安全知识，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围，提高全社会的安全意识。同时，着力建立健全安全生产长效机制，进一步完善安全生产责任体系，细化责任分工，强化考核问责，推动全县安全生产形势持续稳定好转。

分享：

打印本页　关闭窗口

主办单位：靖远县人民政府办公室 电话：0943-6121579 联系邮箱：jingyuangovcn@163.com 政府网站标识码：6204210001 网站地图
维护：靖远县融媒体中心 电话:0943-6122886 甘公网安备62042102000001号
Copyright @ 靖远县人民政府 网站备案号：陇ICP备19004333号-1
为了获得更好的浏览效果，我们建议你使用IE10+、chrome、safari、360等浏览器访问本网站
政府网站找错