兰溪水亭浙江程程门业有限公司
人字形钢棚搭建项目
“4·10”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.5

2024年4月10日下午14时20分许，金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部在浙江程程门业有限公司（租赁在兰溪市水亭乡珠带式村老粮库地块内）搭建人字形钢棚时发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，后经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和水亭乡人民政府组成的兰溪水亭浙江程程门业有限公司人字形钢棚搭建项目“4·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部

事故发生时间：2024年4月10日下午14时20分许

事故发生地点：浙江程程门业有限公司（租赁在兰溪市水亭乡珠带式村老粮库地块内）

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：龙某清，钢结构安装工，男，苗族，51 周岁，贵州锦屏人，身份证号：522628********3215，住址：贵州省锦屏县偶里乡八腊村。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位为金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部，该公司成立于 2021 年 12 月 29 日，注册地位于浙江省金华市婺城区白龙桥镇宾虹西路 2999 号婺城城市广场 B1 幢 2045 室 B2（自主申报），经营者为吴某龙，实际经营者为吴某建。经营范围包括一般项目：金属结构销售；金属门窗工程施工；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；集装箱租赁服务；砼结构构件销售；机械设备租赁；建筑用钢筋产品销售；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；门窗销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。统一社会信用代码：92330702MA7E8****U。

（二）事故相关单位概况

浙江程程门业有限公司，该公司成立于 2018 年 3 月 5 日，注册地位于浙江省金华市兰溪市水亭乡珠带式村 1 幢，法定代表人为张某兴。经营范围包括生产、销售、安装及技术服务：门、

窗、防火卷帘、玻璃制品、木材制品、五金配件、消防器材、消防设备（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：91330781MA****A62L。

（三）涉事项目概况

项目名称：《浙江程程门业有限公司人字形钢棚搭建项目》

业主单位：浙江程程门业有限公司

施工单位：金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部

施工范围：人字形钢棚搭建、引水沟搭建、封墙

施工时间：2024 年 3 月 26 日至项目结束

施工地点：兰溪市水亭乡珠带式村老粮库地块内

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024 年 4 月 10 日早上 7 时 20 分许，涉事钢结构搭建项目负责人王某强到达施工现场（位于兰溪市水亭乡珠带式村老粮库地块内），安装工王某援驾车带着当事人龙某清、王某洋、杨某刚等共 5 人从金华市婺城区出发，于早上 7 时 40 分左右到达施工现场。吴某建于 3 月 29 日通过微信嘱咐王某强要注意安全帽、安全绳等安全措施，王某强多次要求龙某清等人佩戴安全帽、安全绳。当天作业现场共 6 人，工作分配情况为王某强和王某洋在施工现场地面做辅助工作（包括递材料、刷油漆等），当事人龙某清、王某援等人在人字形钢棚顶上焊接次梁（钢材横梁）。

2024年4月10日下午14时20分许当事人龙某清踩站在钢棚顶上石棉瓦，石棉瓦突然破裂龙某清从人字形钢棚上跌落至地面并发出“哎”的一声喊叫，王某援听到后马上叫王某强去查看龙某清情况，王某强过去后发现龙某清抱头趴在地上，嘴里有血，王某强立刻拨打120急救电话，下午14时40分许120救护车到达施工现场并将当事人龙某清送至兰溪市人民医院抢救。

（二）事故救援情况

事故发生后，王某强立刻拨打120急救电话，并电话通知浙江程程门业有限公司法人代表张某兰和金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部实际经营者王某建，之后龙某清被120救护车送往兰溪市人民医院抢救，后经抢救无效于当日死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到110指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，确认浙江程程门业有限公司（租赁在兰溪市水亭乡珠带式村老粮库地块内）人字形钢结构搭建施工作业时发生一起高处坠落事故。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于浙江程程门业有限公司（租赁在兰溪市水亭乡珠带式村老粮库地块内），涉事钢棚为在老粮库地块内的空地上搭建的人字形钢结构。搭建的钢棚顶部石棉瓦形成约半径0.5m左右孔洞，孔洞距离地面约5.3m，孔洞正下方地面上有大片血迹，地面为水泥浇筑。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

1.当事人龙某清安全意识淡薄，自我保护意识差，未取得高处作业证，违反操作规程，未佩戴安全帽和安全绳，不慎跌落导致头部着地后经抢救无效死亡；

2.金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部现场未落实安全防护措施，未配备防护网等安全设施。

（二）事故间接原因

1.金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部安全生产条件资金投入不足，安装工未取得相应高处作业证；安全教育培训不到位，仅口头进行提醒注意安全。现场管理不到位，未制止并纠正龙某清的违章行为；

2.金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部未进行有效的安全技术交底；现场作业人员对作业现场环境不熟悉，安全隐患排查不到位，未及时发现并消除安全生产事故隐患；

3.浙江程程门业有限公司与金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部未就该搭建施工项目签订专门的安全生产管理协议，事故发生时，未对该人字形钢结构项目施工安全生产工作进行有效安全管理。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪水亭浙江程程门业有限公司人字形钢棚搭建项目“4·10”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部钢结构安装工龙某清

当事人龙某清安全意识淡薄，高处作业未取得相应的资质，搭建人字形钢结构时未佩戴安全帽、安全绳，工作过程中不慎从人字形钢棚上方坠落，后经抢救无效死亡。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于龙某清已在事故中死亡，故不予追究。

2.金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部（实际经营者吴某建）

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，安全生产条件资金投入不足，未保证作业人员取得相应高处作业资质证书;

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位;

（3）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，作业现场安全隐患排查不到位，未及时发现并消除安全生产事故隐患。

金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部作为涉事搭建人字形钢棚项目承包单位，对本次事故的发生负有重要责任。

3.浙江程程门业有限公司

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，与金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部未就该搭建施工项目签订专门的安全生产管理协议，未按照规定教育和督促对外来作

业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，事故发生时，未对该项目施工安全生产工作进行有效安全监管。

浙江程程门业有限公司作为涉事搭建人字形钢棚项目业主单位，对事故的发生负有管理责任。

（二）事故发生单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定对金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部（实际经营者吴某建）进行行政处罚;

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定对浙江程程门业有限公司进行行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）金华市婺城区鸿鑫钢结构经营部

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好企业安全生产主体责任，具备安全生产条件，保证必需的资金投入，开展作业现场安全风险辨识，加强生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，强化安全生产现场管理，制止和纠正作业人员违反操作规程行为，杜绝事故再次发生。

（二）浙江程程门业有限公司

要认真汲取本次事故的经验教训，加强对外协单位作业安全监督管理，强化现场管理措施，做好安全生产各项工作，坚决遏制类似事故再次发生。

（三）水亭乡人民政府

要持续提升安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任。组织对辖区内企业涉及第三方作业的项目开展安全排查整治，要求企业进一步落实企业现场管理职责，提升现场安全管理水平。要加大安全生产监管力度，预防和遏制各类事故发生。