会员中心
加入VIP
微信
400-6018-655

用户名: 密 码: Cookie: 不保存 登录 注册 注册 忘记密码

安全管理网 www.safehoo.com

知识
安全动态 安全法规 安全管理 安全技术 事故案例 操作规程 安全标准
安全教育 环境保护 应急预案 安全评价 工伤保险 职业卫生 文化|健康
管理体系 文档|论文 安全常识 工 程 师 安全文艺 培训课件 管理资料

行业
煤矿 化工 建筑
机械 电力 冶金
消防 交通 特种

互动
论坛 活动 视频
问答 投稿 MSDS
签到 超市 招聘

标 题 | 全 文 | 商 品 | 课 件 | 标 准 | 法 规 | 视 频
2026年9月5日 星期六 搜索 全文搜索 切换搜索
您所关注的 我们努力的

动态
法规
管理
技术
案例
超市
标准
课件
签到
教育
规程
预案
评价
工伤
职业卫生
环保
健康
体系
文档
论文
常识
工程师
文艺
视频

全文搜索

潍坊滨海香荃化工有限公司“4•9”较大中毒窒息事故案例

评论: 0 ♡ 收藏本页

微观世界探索者 生小孩子 全域防护系统 鸿蒙开发 高强度不锈钢板特惠
远程管理密集柜 精选推荐 智慧互联 坚固耐用桥架 预订酒店 贪玩游戏



2015 年4 月9 日9 时40 分左右，潍坊滨海香荃化工有限公司（下称香荃化工公司）污水处理站好氧池发生一起中毒窒息事故，造成3 人死亡，2 人受伤，直接经济损失约330 万元。

一、事故发生经过

2015 年3 月26 日开始好氧池排水不达标，且从4 月2 日至4 月8 日起好氧生化处理大幅下降，表明好氧生化系统出现故障，企业于4 月8 日停产。4 月9 日8：00 上班后，各车间按惯例组织人员进行检修，分管安全环保的副经理赵美林和环保运行组组长杨红进入好氧池检查空气管道和喷头故障时中毒落入氧化池中窒息晕迷。9：40 左右，副经理曾建国路经好氧池东侧时，发现杨红在4 号氧化池中，立即上前将其拖到池边，施救过程中感觉自己呼吸困难，立即跑到池外呼吸新鲜空气并大声呼救。紧接着公司职工王小忠、王昌洪、张永成、袁金文等人先后赶到施救。施救过程中，王昌洪、张永成因中毒先后倒入4 号氧化池，王小忠、袁金文感到不适立即退出，在采取破坏塑料布通风、送氧气等措施之后，王小忠等人再次进入好氧池棚内把张永成、王昌洪、杨红、赵美林救出。急救车将受伤人员送至滨海人民医院进行抢救。赵美林、杨红、张永成3 人经抢救无效先后死亡，王昌洪、袁金文2 人轻伤。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

好氧池大棚形成受限空间，废水在生化处理过程中产生硫化氢等有毒有害气体并集聚；作业人员严重违反受限空间作业规程，未佩戴过滤式防毒面具或氧气呼吸器、空气呼吸器等防护装备，违规进入好氧池大棚内，吸入硫化氢中毒晕倒，跌落至好氧池污水中窒息导致死亡；施救人员也未佩戴任何防护装备，进入好氧池大棚内盲目施救，造成人员伤亡和事故扩大。

（二）间接原因

香荃化工公司安全生产主体责任不落实。

1.污水处理设施变更管理不到位。企业在好氧池上部加盖塑料棚，形成了受限空间，未进行变更风险分析辨识和严格执行变更管理程序；未及时更新污水处理操作规程，只是在责任制绩效考核细则中规定了进入污水处理站好氧池、厌氧池的审批、安全防护等程序和要求。

2.受限空间作业管理不落实。未对作业的受限空间有毒

有害气体进行检测、未办理《受限空间安全作业证》、未采取

通风措施、未安排人员进行监护的情况下，作业人员未佩戴过滤式防毒面具或氧气呼吸器、空气呼吸器等防护装备，违规进入好氧池受限空间内进行作业。

3.企业安全教育培训不到位。员工安全意识差，自我保

护意识差，缺乏基本的安全防护知识；对相关作业危险有害因素认识不足，违章作业；应急救援能力差，遇到紧急情况，盲目施救，导致事故伤亡扩大。

4.安全隐患排查治理不到位。对好氧池内改造后形成受

限空间可能产生的安全隐患不重视，没有识别因设施改造可能产生安全隐患导致事故发生的危险；未对好氧池内的有毒有害气体进行过检测；安全隐患排查治理不全面、不彻底。

（三）事故性质

经调查认定，潍坊滨海香荃化工有限公司“4•9”污水处理站中毒窒息事故是一起较大生产安全责任事故。

三、对企业及企业相关人员的处理情况

（一）赵美林，香荃化工公司副经理，分管安全和环保工作，污水处理设施变更管理不到位，开展安全教育培训不到位，安全隐患排查治理不到位；受限空间作业管理不落实，严重违反受限空间作业规程，违章作业、违章指挥，未佩戴任何防护用品进入好氧池大棚内作业，导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）杨红，香荃化工公司环保运行组组长，违反受限空间作业规程，未佩戴任何防护用品，违规进入好氧池大棚内，吸入硫化氢晕倒跌落至好氧池污水中，因有毒气体中毒、窒息死亡。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（三）曾建国，中共党员，香荃化工公司副经理，分管生产、设备、维修等工作，组织现场应急救援不当，对事故的扩大负有主要责任。依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十一条之规定，给予其留党查看一年处分；由企业按照内部管理规定严肃处理。

（四）熊运虎，中共党员，香荃化工公司总经理，作为企业的法定代表人，是企业的安全生产的第一责任人。组织修订安全生产管理制度和安全操作规程不及时，落实不到位；组织开展安全培训和应急教育工作缺失；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未有效消除安全事故隐患；违反有关环保法律法规组织生产。对事故的发生负有主要责任。鉴于涉嫌犯罪，移交司法机关依法处理；待司法机关作出处理后，由纪检监察机关及时给予相应党纪处分。同时，依据《安全生产法》第九十二条第二项之规定，由潍坊市安监局对其处以上一年度收入40% 共3.2 万元的罚款。

（五）香荃化工公司，对事故的发生负有直接责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，由安监部门依法暂扣其安全生产许可证；依据《安全生产法》第一百零九条第二项之规定，由潍坊市安监局对香荃化工公司处以70 万元罚款。

加入VIP 收藏本页 下载文档 打印本文

【您认为这篇数据的质量是:】

0	0	0	0	0
很好	还可以	一般	不解	很差

下一篇： 郓城县黄集乡非法化工厂“7•13”较大中…
上一篇： 滨州市城市排水管理处“5•30”较大中毒…
Tag:中毒窒息相关内容
第一师十二团阿拉尔市康溪寨乐园“9·14”一般中毒和窒息事故…
新乡长垣河南弘炜建筑工程有限公司经开至长垣顶管穿越工程“8…
郑州金水河污水管道迁改工程“3•8”一般中毒和窒息事故整改和…
污水管道迁改工程“3•8” 一般中毒和窒息事故调查报告
中毒窒息事故案例图文解析
网友评论 more
请对内容进行相关评论，谢绝无关内容。

用户名： 匿名 发表评论

目前没有评论!

中毒最新内容

08-22天津东丽区金钟街新中村临时污水泵站…
08-19成都锦江“8·3”较大中毒和窒息事故…
08-19草湖项目区41团新疆启扬工程有限公司…
08-19第一师十二团阿拉尔市康溪寨乐园“9…
08-15霍普科技（天津）股份有限公司“1•1…
07-29中山翠亨新区东汇路32号广州文船重工…
07-29新乡长垣河南弘炜建筑工程有限公司经…
07-25郑州金水河污水管道迁改工程“3•8”…



中毒热点内容

48887习惯性错误操作埋隐患 制度执行不力…
31725河南灵宝市某金矿3•7一氧化碳中毒事故
29586河北普阳钢铁有限公司“1·4”重大煤…
27976煤气事故案例
26970云南省昆明市东川金水矿业有限责任公…
24619辛集市澳森钢铁有限公司4.24煤气中毒…
18675云南省昆明市东川金水矿业有限责任公…
18280有限空间作业事故案例分析汇编

创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明安全生产举报联系我们
© 2010-2026 安全管理网
运营单位：北京创想安科科技有限公司
联系电话：400-6018-65501059799216 E-mail：safehoo@163.com

京ICP备2025157614号-2　京公网安备11010502059499号
ICP经营许可证：京B2-20260563号