关于珠海海秀花园项目“12.24”事故的调查报告

发布机构：区安全生产监督管理局 发布日期：2016-03-10 阅读量： 233

2015年12月24日15时左右，金湾区三灶镇辖区内珠海海秀花园项目工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，市住规建局成立了由金湾区住建局、金湾区安全监管局、金湾区监察局、金湾区人社局、金湾区总工会、金湾公安分局和三灶镇政府等单位组成的珠海海秀花园项目“12·24”事故调查组（以下简称调查组），并邀请金湾区检察院参加，共同开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和性质，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本概况

珠海海秀花园一期项目（以下简称海秀花园项目）位于金湾区航空新城内，由珠海祥越投资有限公司（以下简称珠海祥越）投资建设。该项目获得了金湾区住建局批准的《建筑工程施工许可证》，编号：440404201511040101。

广州联嘉建设监理有限公司（项目监理单位，以下简称广州联嘉）与珠海祥越签订《珠海市航空城项目工程委托监理合同》，由广州联嘉负责对海秀花园项目进行监理工作。

广州富利建筑安装工程有限公司（项目总承包单位，以下简称广州富利）与珠海祥越签订了《建筑工程施工总承包合同》，由广州富

利全面负责项目施工。

鹤山市建筑机械厂有限公司珠海分公司（项目分包、安装单位，以下简称鹤山机械）与广州富利签订了《建筑起重机械租赁、安装与维护保养合同》，由鹤山机械负责塔吊的安装、保养和拆卸。

（二）事故相关单位情况

1、广州富利，项目总承包施工单位，死者工作单位，营业执照注册号：440101000094455，法人代表：黄某腾，住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔11楼01-06，房屋建筑工程施工总承包壹级资质。

2、鹤山机械，塔吊安装单位，统一社会信用代码：91440400050713500R，住所：珠海市斗门区城南白藤二路1栋6号铺。

（三）事故死亡人员情况

谭某平，事故死者，男，41岁，湖北人，身份证号：4325**********716。于2015年11月到该工地，任职项目电工。据了解，死者谭某平已婚，妻子42岁，有一个21岁儿子、一个73岁的母亲和一个80岁的父亲。

（四）事故善后情况

事故发生后，广州富利与死者谭某平家属协商善后事宜。2015年12月26日，双方经协商一致，签订了《人民调解协议书》。12月28日死者家属已离开珠海返乡。

（五）事故发生位置情况

海秀花园项目，位于珠海市金湾区航空新城内。本项目的用地范围为由金帆大道以南、金山路以北、迎河西路以东以及创新路以西地区所围合的区域。本工程分二个标段，其中1-5栋住宅、G1-G4栋商业、公厕垃圾房为第标一段，建筑面积约115538.93平方米。

事故发生位置在1栋住宅基础建设工地，当时正在安装1号塔吊并进行调试期间。

二、事故发生经过及救援情况

12月24日，按照工作安排，鹤山机械带班刘某带领薛某、王某令、钱某冲等安装工进行1号塔吊的安装及调试工作。上午塔吊基本安装完毕。14:30开始上班，王某令负责地面辅助、薛某在塔吊操作室准备进行调试、刘某在现场进行协调指挥。

15时左右，薛某正操作塔吊的吊臂吊起0.6吨的标准节进行配平工作，准备合套架和旋转连接。此时，工地电工谭某平也在巡查过程中来到了与塔吊相连的配电箱旁。吊臂在左转过程中突然发生倾翻，施工现场警戒线遭到破坏，旁边的电箱被砸坏，配电箱边正在巡检的谭某平也被击中。

刘某急忙跑到已经掉在地面的操作室旁，看薛某略微受伤，王某令也被砸中受伤，随后又在电箱旁看到谭某平躺在地上，地上和头部有血。刘某立即报警，并电话报告工地项目部和公司业务负责人吴某权，随后项目经理李某高和附近的工人赶过来了。15:10警察和医护人员先后来到现场，现场工作人员协助医护人员把王某令和薛某抬上救护车，安排钱某冲（鹤山机械安装工）跟救护车去了遵义五院。随后，金湾区住建局和金湾区安全监管局接报后迅速赶往现场，了解事故发生的经过，协调相关单位进行应急处置工作。后经法医认定，确认谭某平系严重颅脑损伤死亡。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合相关规定的要求。

三、事故原因及性质认定

（一）塔吊倾翻原因分析

事故调查组邀请了起重机械专家组对塔吊倾翻原因进行分析。根据专家组出具的《海秀花园塔式起重机倾翻事故原因的技术分析报告》:

(1)部分标准节螺栓质量不合格。根据现场螺栓送检情况,可以判断:用于连接回转下支承与标准节的高强螺栓存在一定的质量问题。因连接用高强螺栓经重复使用后，可能产生疲劳强度或抗拉强度达不到质量要求的情况；在较强的剪切冲击情况下，造成螺栓断裂，塔机标准节与下支座端面连接失效,此为塔机倾翻的主要原因。

(2)该塔机在回转过程中出现了突然停电制动现象。根据现场操作人员薛华口录:其在操作塔机回转中突然出现回转断电制动现状,我们对该种塔机机型实地考察得知:因该类型塔机回转制动电路中有蓄电池馈电制动功能，一旦塔机回转过程中出现突然失电现象，塔机回转机构将被瞬时制动。因塔机回转惯性大，瞬时制动将造成塔机回转支承上部结构的来回抖动，并对回转下支承与塔机标准节之间的连接高强螺栓产生较大的剪切破坏作用,此为直接触发因素。

调查组认为：塔机标准节使用的部分高强螺栓质量不合格及工地突然停电使塔机回转支承上部结构剧烈抖动造成的螺栓连接失效导致塔吊发生倾翻是引起此次事故的直接原因。

（二）现场情况分析

通过现场勘查，施塔吊安装调试现场张贴了禁止进入的警示标示，并用使用警戒线闭围了安装调试施工区域。公司带班在现场进行协调指挥。

调查组认为：该项目1号塔吊安装施工现场警示标识齐全，鹤山机械现场管理基本符合要求。

（三）人员工作情况分析

此次事故发生时，电工谭某平正在对与塔吊相连的配电箱进行巡检，结合专家组对塔吊倾翻原因分析，可知，谭某平在巡检时误操作，引起塔吊停电制动，导致塔吊倾翻。

调查组认为：谭某平操作失误导致塔吊停电制动并倾翻，是此次事故发生的间接原因。

（四）相关单位安全管理分析

鹤山机械按照《建筑起重机械租赁、安装与维护保养合同》，负责项目塔吊的安装。安装过程严格落实安全操作规程并制定了安装施工方案和应急预案，施工前能够确保安全技术交底，保证施工人员佩戴劳动防护用品。但该公司存在向员工仅进行简单口头告知等安全教育培训不规范的突出问题。

经调查广州富利公司已与相关单位签订承包、分包合同，并约定安全管理职责。在“12·24”事故发生前，广州富利已建立完善的项目安全管理制度，加强项目安全管理，加强现场警示及防护设施设置，组织员工（包括谭某平）进行安全培训。但该公司存在交叉作业安全管理不到位，导致同一区域塔吊安装调试与电工巡检工作出现交叉的问题。

珠海祥越公司作为建设单位，已按程序取得项目施工许可证，建设工程合同中有建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，未提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。未发现珠海祥越公司明显违反安全生产的行为。

广州联嘉作为监理单位，已按照法律、法规和工程建设强制性标准对塔吊安装方案、应急预案等专项施工方案、安装人员、安装单位资质进行审查，对塔吊安装过程有旁站记录，对项目有日常安全检查和安全会议记录，但监理工作深度不够，负有监理责任。

建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规核发该项目建设施工许可证，已对该项目安全施工措施进行审查，并履行安全监督告知手续，已按照法律、法规和有关规定受理该项目塔吊安装告知，并检查塔吊安装方案、应急预案等专项施工方案的编审批、特种作业人员持证上岗情况等重要安全管理措施，有对项目进行安全检查及整改回复记录。所以，建设行政主管部门及其安全监督机构已基本履行了安全监督职责。

调查组认为：鹤山机械对员工安全教育培训不到位，广州富利对交叉作业安全管理不到位是此次事故发生的间接原因。

（五）综合结论

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，聘请专家组，对事故原因及性质进行综合分析，认定：**此次事故，是一起因塔机标准节**

使用的部分高强螺栓质量不合格及谭某平操作失误导致塔吊停电制动引起塔吊倾翻，鹤山机械对员工安全教育培训不到位，广州富利对交叉作业安全管理不到位造成的物体打击类生产安全事故，等级为一般事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）谭某平，男，此次事故中操作失误导致塔吊停电制动，并引起塔吊倾翻，被击中死亡。对此次事故负有主要责任，鉴于谭某平本人已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）鹤山市建筑机械厂有限公司珠海分公司，塔吊安装单位，此次事故中，对员工安全教育不到位，对此次事故负有管理责任，建议建设行政管理部门对该公司依法实施行政处罚。

（三）广州富利建筑安装工程有限公司，项目施工总承包单位，此次事故中对交叉作业安全管理不到位，使同一区域塔吊安装调试与电工巡检工作出现交叉，并导致事故发生，对此次事故负有管理责任，建议建设行政管理部门对该公司依法实施行政处罚。

（四）李某高，海秀花园项目经理，对项目中交叉作业安全管理不到位，使同一区域塔吊安装调试与电工巡检工作出现交叉，并导致事故发生，未尽到项目经理安全管理责任，对此次事故负有一定的领导责任，建议建设行政管理部门对其进行处理。

（五）郭某，海秀花园项目安全员，项目中交叉作业安全管理不到位，对此次事故负一定的管理责任，建议建设行政管理部门对其进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

此次事故教训十分惨痛，调查组建议各部门吸取事故教训，认真做好防范措施和隐患排查治理工作。

（一）建议进一步采取有效措施，加强建筑施工安全监管，保持安全生产高压态势，实施严管重罚。

（二）建议进一步加强建筑起重机械管理，强化建筑起重机械专业化管理，完善建筑起重机械管理制度，防止同类事故的发生。建议鹤山机械1号塔吊安装所使用的螺栓全批封存，停止使用。

（三）进一步重视加强员工特别是新员工的安全教育培训工作，强化施工人员的安全管理，把提高员工安全意识作为重点，让每名员工切实从思想上提高安全生产意识和遵章守纪的自觉性。

（四）建议将此次事故向全区建筑施工企业通报警示，督促各单位自觉加强从业人员和高风险区域安全管理，要求工地针对大型起重设备自查自纠，杜绝此类事故再次发生。

（五）广州富利应进一步加强对员工　特别是新员工心理疏导，及时疏解因事故发生在员工中引起的心理恐慌，保持一线作业人员身心健康。

珠海海秀花园项目“12·24”事故调查组

2016年2月18日

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn