岑溪市祥云花岗岩矿“2•25”安全事故调查报告

2020-03-26 16:50 来源：岑溪市应急管理局

2020年2月25日18时30分许时 ,岑溪市祥云花岗岩矿发生一起安全事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、规定,岑溪市人民政府抽调市政府办、市纪委监委、应急局、自然资源局、公安局、市总工会、三堡镇政府等单位人成立了岑溪市祥云花岗岩矿“2·25”安全事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办于成立岑溪市祥云花岗岩矿“2·25”安全事故调查组的通知》(岑政办发〔2020〕9号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查证、调查和分析等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故发生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2020年2月25日18时30分许。

(二)事故发生的地点

岑溪市祥云花岗岩矿2号平台东北角处

(三)事故发生单位

岑溪市祥云花岗岩矿

(四)事故类型

物体打击

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者陈福伟,男,汉族,身份证号码:452525********3214,户籍住址：广西容县杨村镇踏田村队7号，岑溪市祥云花岗岩矿工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币玖拾伍万元（￥950000.00元），主要包括陈福伟的一次性死亡补助金、丧葬费及相关的赔偿项目。

(七)事故现场概况

现场位于广西岑溪市三堡镇新安村境内的岑溪市祥云花岗岩矿内的2号开采平台，该平台是祥云花岗岩矿山内最开采平台，大约7000平方米，平台座南向北，北面为平台入口及低级开采平台；南面为矿山后背高山边坡；东面为山办公室边的高陡边坡，平台西面为岑溪市铁炉花岗岩矿山。整个2号平台现场平面已全部清完物品，平台上没有任械等物品。事故中心现场位于岑溪市祥云花岗岩矿2号开采平台的东北角处，中心点没有任何痕迹物证，事故大圆盘拆落的锯片已被人为移动到2号平台北面前面的空地存放，该事故圆盘锯自带葫芦吊，拆落的锯片直径长260厘米，300公斤，锯片上中间有二个椭圆型的吊孔，周边还有多个小孔，锯上没有任何痕迹物证。

二、基本情况

(一)事故发生单位的基本情况

1、事故单位岑溪市祥云花岗岩矿相关证照情况：(1)营业执照：统一社会信用代码：91450481799707559X；类合伙企业；主要经营场所：岑溪市三堡镇新安村；执行事务合伙人：何大江，成立日期：2007年03月19日；合伙期2007年03月19日到2037年03月19日；经营范围：饰面花岗岩开采，钠钾沙的加工、销售。(2）采矿许可证：采矿号：4504812009057130019953，地址：广西岑溪市三堡镇新安村；经济类型：私营合伙企业；开采矿种：饰面用岩、含钾岩石；开采方式：露天开采；生产规模：3.70万立方米/年，矿区面积：0.1918平方公里,有效期限：壹年，2019年4月5日至2020年4月5日。(3）安全生产许可证：安全生产许可证编号：（桂D）FM安许可证字[2017]0005号要负责人：何大江；单位地址：岑溪市三堡镇新安村；经济类型：合伙企业；许可范围：含钾岩石；饰面用花岗岩；开采，有效期：2017年03月01日至2020年02月29日。现岑溪市祥云花岗岩矿处于“一面墙”的整改期间，整改工作收尾阶段。

2、事故单位岑溪市祥云花岗岩矿安全生产管理情况：事故的发生暴露出该企业在安全生产管理存在以下5方面题：(1）现场安全管理制度存在缺陷，工人早上7时上班下午19时下班，管理人员早上8时上班下午18时下班，早上管员比工人迟1小时上班，下午管理人员比工人早1小时下班，导致现场安全管理存在2小时的管理空档；(2）安全生产培训不够认真，不够严肃，没有真正落到实处，特别是新员工的岗前教育和培训有点走过场，没有陈福伟、方国安等工岗前教育培训的相关资料，没有严格按照《生产经营单位安全培训规定》相关要求执行；(3）外包工程不规范，

承包给个人而不是有资质的单位，对承包单位的安全生产管理存在漏洞，事故发生后，承包方的主要负责人覃启军没即如实地向发包单位报告，也没有立即拨打“120”专业救护，而是自行送医，存在导致事故后果扩大的可能；（4）现全管理不到位，在清理现场搬运圆盘锯拆吊锯片时，没有安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安施的落实。(5)《事故应急预案》没有专家评审意见，没有备案。

(二)事故发生的经过及事故应急处置情况

2020年2月25日18时30分许，骆家彩、黄良先，陈福伟三人在岑溪市祥云花岗岩矿2号平台东北角处拆吊圆盘锯时，直接用葫芦吊的吊钩钩住锯片上的椭圆形小孔来固定锯片，违反了操作规程（规程要求用铁链穿过小孔绑定锯片钩钩住铁链，确保吊钩防脱闸的反扣起作用安全了才能进行吊装更换作业。勘查时发现葫芦吊的吊钩比较短，无法将片上椭圆形小孔到锯片边缘的最小距离，直接用吊钩固定锯片时，吊钩的反扣无法起作用，存在脱钩的风险），致使过程中葫芦吊的吊钩脱出，锯片失去固定后发生侧翻将陈福伟压伤。发生事故后，骆家彩、黄良先二人立即抬起锯片福伟自己爬起来到旁边休息。随后，骆家彩马上电话报告包工头覃启军，覃启军立即从旁边铁炉红矿赶到现场，并组员和车辆将陈福伟送去市人民医院抢救，当晚21时左右，覃启军才向矿长黎健东报告此事故，矿长黎健东、矿山主要人何大江接报后，先后迅速赶到市人民医院主持抢救工作，请求医务人员要不惜一切代价抢救伤者。后经医务人员全救无效，陈福伟于2020年2月26日3时死亡，随后矿山主要负责人何大江以短信的方式报告了相关部门的领导。

2020年2月26日上午，岑溪市应急局、岑溪市自然资源局、三堡镇政府的领导和工作人员到岑溪市祥云花岗岩矿勘查和调查该事故，并要求矿方一定要做好死者的善后工作，确保家属不闹事和社会的稳定。2020年2月27日，矿方者家属签订了赔偿协议，并一次性将赔偿款人民币玖拾伍万元支付给死者家属，善后工作处理完毕。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

作业工人没有严格按照操作规程的要求来固定锯片，致使作业过程中发生葫芦吊的吊钩脱出，导致锯片侧翻发生故，因此，违反操作规程是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

矿山作业现场没有专门人员进行现场安全管理；作业人员岗前安全生产教育和培训不到位；外包工程人员的安全管理不到位，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定:岑溪市祥云花岗岩矿“2·25”事故是在“一面墙”整改过程中发生的一起一般生产安全责任故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）陈福伟违规作业导致事故的发生，对事故的发生负直接责任，由于其在事故中死亡，建议不予追究；

（二）骆家彩、黄良先违规作业，违反《安全生产法》第五十四条的规定，依据《安全生产法》第一百零四条的定，建议由岑溪市祥云花岗岩矿依照企业内部的有关规章制度给予处理；

（三）花岗岩毛方开采承包方张新建、覃启军安全生产管理不到位，建议由岑溪市祥云花岗岩矿按照相关协议及内部的有关规章制度给予处理；

（四）矿长黎健东安全生产履职不到位，依据《安全生产法》第九十三条的规定，建议岑溪市祥云花岗岩矿暂停长职务半年；

（五）岑溪市祥云花岗岩矿主要负责人何大江（中共党员）安全生产履职不到位，依据《安全生产法》第九十三规定，建议由岑溪市应急管理局对其进行行政处罚；由岑城镇党委对其进行提醒谈话。

（六）岑溪市祥云花岗岩矿现场安全管理不到位，作业人员岗前安全生产教育培训不到位，外包工程安全管理不位，其对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局依照《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对给予行政处罚。

（七）建议由岑溪市安委会领导对岑溪市应急管理局、自然资源局、三堡镇政府分管矿山的领导进行提醒谈话，类似事故的发生。

五、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训

按照“四不放过”原则，岑溪市祥云花岗岩矿必须严肃落实相关责任人的处理，做好事故安全警示教育，落实对应改措施，接受相应的行政处罚，经审查合格批准后，方能恢复隐患整改工作，只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反深刻吸取事故教训。

（二）企业的安全生产管理要抓实抓细，确保安全生产主体责任的落实

规章制度和操作规程的定制是企业安全生产主体责任落实的重要内容，是一项基础性的工作。企业要在安全生产的实践中不断检验规章制度和操作规程的可行性、科学性，对存在的问题要不断的修正和改进，一套完善的、科学的生产管理制度是企业安全生产管理的重要基础，现场安全管理则是对这项基础工作最直接的落实和检验，是企业安全管理的重要环节；但安全生产管理最核心的问题是人的问题，事故的经验告诉我们，往往事故的发生是因为一线工人低、意识差、图省事、怕麻烦、心存侥幸、没有严格执行操作规程所至。因此不断提高从业人员的安全知识和意识，减少事故的发生和杜绝重特大事故发生的有效手段之一，所以企业必须加强安全教育和培训，切实提高从业人员的安质。搞好制度建设这个基础工作，抓好现场安全管理这个重要环节，依法完成安全教育和培训，做到抓实抓细，企业生产主体责任才能得以落实。

（三）重服务，强监管，切实履行监管责任，促使行业安全生产形势稳定好转

作为矿山企业监管部门首先要为企业做好服务工作，为企业查找、发现存在问题并指导企业及时做好整改，才能的帮助企业，促使其安全生产水平不断提高，形成良性循环，在安全的前提下持续发展。当然限期整改、经济的行政罚，甚至是停业整顿等监管手段也是不可缺失的，在服务好企业的前提下，对一些不听劝阻、不及时整改、不服从管带病运行的企业，要依法果断采取有效措施促使企业落实安全生产主体责任。重服务，强监管，主管部门切实履行监任，才能促使我市矿山行业安全生产形势的稳定好转。

2020年3

政府网站找错
主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图