嘉定江桥星华公路642号
“10·3”一般高处坠落事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2025年12月10日

目 录

一、事故基本情况……1
（一）事故相关人员及单位情况…… 1
（二）事故场所相关情况…… 3
（三）涉事设备情况……4
二、事故发生经过及应急救援情况…… 5
（一）事故发生经过……5
（二）应急救援情况……5
三、人员伤亡和直接经济损失情况…… 6
（一）伤亡人员情况……6
（二）事故直接经济损失…… 6
四、鉴定、现场勘察及相关调查情况…… 6
（一）鉴定情况……6
（二）事故现场情况……6
（三）相关调查情况…… 10
五、事故原因分析…… 11
（一）直接原因分析…… 11
（二）间接原因分析…… 11
六、事故责任认定和处理建议……12
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议……12
（二）党纪政纪处理…… 13
七、整改防范措施建议…… 14

2025年10月3日17时52分30秒，位于江桥镇星华公路642号的欧享家园区8号楼3楼升降平台井道处，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的通知》（嘉府发〔2025〕9号），由区应急管理局牵头，会同公安嘉定分局、区总工会、江桥镇人民政府组成事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，区纪委监委成立事故追责问责审查调查组，对江桥镇相关公职人员涉嫌失职渎职问题开展审查调查。

调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员及单位情况

1.陈党要，男，汉族，43岁，河南省汝阳县人，个人承接装修业务。

2.陈志伟，男，汉族，55岁，上海市人，从事食堂经营业

务。

靳光跃，男，汉族，40岁，河南省汝州市人，从事食堂经营业务。

3.上海烁烃物业管理有限公司（以下简称“烁烃公司”），统一社会信用代码：91310114MA1GXBCJ53，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈领，住所：上海市嘉定区星华公路642号6幢1003室，注册资本：人民币1000.0000万，成立日期：2020年9月23日，经营期限：2020年9月23日至2040年09月22日，经营范围包括：物业管理。

4.欧享家智慧生活科技（上海）有限公司（以下简称“欧享家公司”），统一社会信用代码：91310114MA1GXC0L8H，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：仝玉兵，住所：上海市嘉定区星华公路642号6幢1008室，注册资本：人民币5000.0000万，成立日期：2020年9月30日，经营期限：2020年9月30日至2040年09月29日，经营范围包括：非居住房地产租赁。

5.曼茨环境技术（上海）有限公司（以下简称“曼茨公司”），统一社会信用代码：91310114MA1GTUF5XD，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：姚二路，住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路1399号35幢15层，注册资本：人民币5000.0000万元整，成立日期：2017年01月18日，经营期限：2017年01月18日至2037年01月17日，经营范围包括：非居

住房地产租赁。

（二）事故场所相关情况

事故发生场所在江桥镇星华公路642号欧享家园区内的8号楼（房地产权证上标记为6幢），房地产权证上权利人为上海先锋电声器材有限公司，上海先锋电声器材有限公司由上海张家实业有限公司100%控股，上海张家实业有限公司系嘉定区江桥镇新华村村民委员会（以下简称“新华村委会”）村属企业，上海先锋电声器材有限公司法定代表人黄佳慧同时也是新华村委会书记，星华公路642号场所由新华村委会分别于2019年、2020年整体出租给了曼茨公司，双方签订了《房屋租赁协议书》及《房屋租赁安全生产协议书》。8号楼的租赁期限从2019年11月1日起至2032年10月31日止。

欧享家公司的法定代表人仝玉兵为曼茨公司、欧享家公司、烁烃公司3家公司的实际控制人。2021年2月，曼茨公司分别与欧享家公司、烁烃公司签订了《授权委托书》，委托欧享家公司负责江桥镇星华公路642号场所的招商运营（负责场所对外出租业务），委托烁烃公司负责江桥镇星华公路642号场所的物业管理业务（包括公共设施设备的日常维护、保养和运行管理）。曼茨公司副总经理牛保民负责欧享家公司的日常经营管理工作，曼茨公司副总经理常晓宇负责烁烃物业的日常经营管理工作。

2025年9月上旬，陈志伟经朋友介绍认识了仝玉兵，陈志伟与靳光跃打算在星华公路642号8号楼三层部分场所合伙从事

食堂经营，陈志伟与仝玉兵口头约定将8号楼三楼西北侧约80平方米场所作为陈志伟、靳光跃合伙经营的食堂后厨区域，由陈志伟、靳光跃负责装修施工；8号楼三楼剩余场所均为欧享家公司自用场地，由欧享家公司自行装修。

陈志伟与仝玉兵口头商量后，仝玉兵遂安排牛保民对接陈志伟签订租赁合同，安排常晓宇对接陈志伟办理装修进场手续，但直至本次事故发生，相应的租赁合同尚未签订、进场装修施工手续也未办理。

9月29日，靳光跃找了老乡陈党要来进行8号楼三楼后厨区域的装修施工，双方未签订相关装修施工合同及安全管理协议，仅口头约定装修费用不超过4万元，施工材料及人工费由陈党要暂支，10月中旬前完工。陈党要临时雇佣了砌墙工李建、王延发及垃圾清运工张安志进行装修施工。

（三）涉事设备情况

涉事设备为固定式升降作业平台（以下简称“升降机”），位于星华公路642号8号楼东北角，升降机置于井道内使用，停层数为地面一层及三楼2个层面。由从事超市经营的8号楼一、三层前租户户享佳（上海）企业管理有限公司在2022年安装，作为其仓库上下货物使用。2023年9月，户享佳（上海）企业管理有限公司退租后，该升降机由烁烃公司管理。

事故发生后，在调查人员及烁烃公司人员在场的情况下，对该升降机进行测试，该升降机能正常运行。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 3 日早上，陈党要带着李建、王延发及张安志来到星华公路 642 号 8 号楼开始食堂后厨的装修工作。7 时 46 分许，使用涉事升降机将装修材料（水泥、黄沙、加气块）运送至施工场所；8 时许，李建、王延发开始在三楼食堂后厨区域砌墙；10 时许，清运工张安志到场开始垃圾清运工作；10 时 42 分许，陈党要带着张安志从三楼乘坐涉事升降机来到地面一层，张安志手拉拖车，拖车中装有装修建筑垃圾，张安志完成装修建筑垃圾倾倒后，再从地面一层乘坐涉事升降机返回三楼，随后时间内，张安志独自多次重复上述操作清运垃圾。

17 时 38 分 57 秒，当天独自一人在 8 号楼三楼东侧欧享家公司自行装修区域施工的丁小祥收工后，乘坐涉事升降机从三楼下到地面一层离开事发场所，此后升降机平台始终停在地面一层。17 时 52 分 30 秒，张安志从三楼升降机井道入口处随装有建筑垃圾的手拖车一同坠落至停在地面一层的升降机平台上。

（二）应急救援情况

18 时许，在李建、王延发收工离开施工现场后，陈党要因联系不到张安志，遂四处寻找，发现张安志倒在地面一层的升降机平台上，头部流血，陈党要随即拨打了“120”急救电话，18 时 25 分许，“120”救护人员到达现场，经现场确认张安志已经死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：张安志，男，57 岁，汉族，安徽蚌埠人，陈党要临时雇佣的建筑垃圾清运工人。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币 140 万元（善后赔偿费用）。

四、鉴定、现场勘察及相关调查情况

（一）鉴定情况

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，张安志死亡原因为“高坠”。

（二）事故现场情况

1.涉事升降机一层井道口内的东北侧设有升降机电源箱。事故发生时，电源处于开启状态。（见图 1、2）



图 1



图 2

2.事故发生时，升降机升降平台停驻在地面一层，升降平台上留有血迹，从监控视频可见死者张安志从三楼升降机井道内随装有建筑垃圾的拖车一同坠落到停驻在地面一层的升降平台上。

（见图 3、4）



图 3



图 4

3.升降机在地面一层东侧设有一个出入口，出入口设有栅栏，栅栏上有一插销（事发当天未插上插销，栅栏用铁丝绑扎，丁小祥最先解开铁丝后乘坐升降机）。升降机栅栏外侧墙面设有升降机控制开关，控制开关从下至上依次有“1”、“2”、“停”三个按钮，分别对应 8 号楼一层、8 号楼三层、紧急停止。层门入口处张贴有“未经允许严禁使用该货梯 如需使用请联系物业管理处 否则后果自负！”警示标识。（见图 5）



图 5

4.升降机在三楼东北侧设有一个出入口，出入口设有栅栏，栅栏未上锁。升降机栅栏外侧墙面设有升降机控制开关，控制开关从下至上依次有“1”、“2”、“停”三个按钮，分别对应 8 号楼一层、8 号楼三层、紧急停止，按钮左侧安装有一组灯源开关，但未连接灯源。层门入口处张贴有“货梯禁止人员乘坐”警示标识。（见图 6）



图 6

5.升降机地面一层出入口外东北侧场地上留有大量建筑垃圾。（见图 7）



图 7

6.8 号楼三楼西北侧砌有加气块砖墙，现场地面堆放建筑材料。（见图 8）



图 8

7.8 号楼三楼东北侧部分有梯子、金属条、木板等建筑材料，为丁小祥当天的施工区域。（见图 9）



图 9

（三）相关调查情况

1.10 月 3 日，8 号楼三楼共有两批人员在进行施工。烁烃公司现场负责人胡世豪安排丁小祥在 8 号楼三楼东侧场所（欧享家公司自用场所）对电工开孔的石膏板进行补洞。陈党要、李建、王延发、张安志在 8 号楼三楼西侧食堂后厨区域内进行砌墙、建筑垃圾清运。

2.2025 年 8 月下旬，江桥镇新华村收到江桥镇人民政府转发的《嘉定区升降设备专项整治行动实施方案》，8 月 29 日，江桥镇新华村条线干部王佳向曼茨公司下发告知单，要求曼茨公司填报升降机相关信息，常晓宇作为告知单收件人签字确认，后因升降机无铭牌、信息不全等原因，常晓宇未填报升降机信息。9 月 26 日，江桥镇新华村收到江桥镇人民政府转发的《区安委

办关于升降设备专项治理的工作提示》，9 月 30 日，王佳向欧享家园区下发通知，要求欧享家园区升降机应当立即停止使用并采取物理封闭措施，并安排专人负责现场安全管理，防止无关人员靠近，常晓宇作为通知收件人签字确认。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

张安志安全意识缺乏。忽视升降机出入口张贴的警示、禁止标识，违章乘坐升降机清运建筑垃圾；在升降平台已处于地面一层的状况下，习惯性地拖车进入三楼升降机井道内，导致坠落身亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 陈党要不具备安全生产条件和相应资质承接装修施工业务，在组织装修施工过程中，未对施工作业人员进行安全教育和安全交底，现场安全管理缺失，是导致事故发生的间接原因之一。

2. 陈志伟、靳光跃将装修施工业务发包给不具备安全生产条件的个人，未签订装修施工合同及专门的安全生产管理协议，未办理进场装修施工手续，对陈党要装修施工过程失管，是导致事故发生的间接原因之二。

3. 烁烃公司未落实全员安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，对陈志伟、靳光跃未与欧享家公司签订租赁合同就安排施工队进场施工的情况失管失察，对装修施工现场的安全管理工作缺失，未对进入园区的外来施工人员进行有效管控，是导致事

故发生的间接原因之三。

4.烁烃公司对升降机设备的安全管理缺失，未按要求对涉事升降机停止使用并采取物理封闭措施，对违章乘坐升降机的情况失管，是导致事故发生的间接原因之四。

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.建议免于追究的责任人员

（1）张安志，陈党要临时雇佣的垃圾清运人员。安全意识缺乏，忽视升降机出入口张贴的警示、禁止标识，违章乘坐升降机清运建筑垃圾；在升降平台已处于地面一层的状况下，习惯性地拖车进入三楼升降机井道内，导致坠落身亡，对事故发生负有直接责任。

鉴于张安志已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（2）陈党要，个人包工头。不具备安全生产条件和相应资质承接装修施工业务，在组织装修施工过程中，未对施工作业人员进行安全教育和安全交底，现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。

事故调查组认为陈党要作为自然人，其责任不足以追究刑事责任，且尚未在本次装修施工业务中获益，在承担本次事故相应赔偿责任后，建议不再追究陈党要的责任。

（3）陈志伟、靳光跃，合伙从事食堂经营业务。将装修施工业务发包给不具备安全生产条件的个人，未签订装修施工合同

及专门的安全生产管理协议，未办理进场装修施工手续，对陈党要装修施工过程失管，对事故发生负有管理责任。

事故调查组认为陈志伟、靳光跃作为自然人，其责任不足以追究刑事责任，在承担本次事故相应赔偿责任后，建议不再追究两人的责任。

2.建议给予行政处罚的责任人员

（4）常晓宇，烁烃公司负责人。未落实全员安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度，未有效履行安全生产管理职责。对陈志伟、靳光跃未与欧享家公司签订租赁合同就安排施工队进场施工的情况失管失察，对装修施工现场的安全管理工作缺失，未对进入园区的外来施工人员进行有效管控；对升降机设备的安全管理缺失，未按要求对涉事升降机停止使用并采取物理封闭措施，对违章乘坐升降机的情况失察失管，对事故发生负有领导及管理责任。

（5）胡世豪，烁烃公司现场负责人。未有效履行安全生产管理职责，对未办理手续就进场进行装修施工的情况失管，对装修施工作业现场的安全管理工作缺失，对违章乘坐升降机的情况失管，对事故发生负有管理责任。

建议区应急管理局依法对常晓宇、胡世豪给予行政处罚。

（二）党纪政纪处理

对江桥镇、新华村相关公职人员在本次事故中暴露出的履职不到位问题，由区纪委监委责任事故追责问责审查调查组依法依

规处理。

七、整改防范措施建议

（一）烁烃公司要深刻汲取此次事故教训，要严格遵守国家安全生产法律法规的规定，建立健全并严格落实全员安全生产责任制及安全生产规章制度。要切实加强对园区内装修施工的安全管理，认真办理进场施工手续，仔细审核装修施工情况，严格落实建设行业管理部门关于建设施工报监或报备的规定；要加强对进入园区进行施工作业人员的登记管理，加强施工作业现场的安全管理工作，确保施工作业现场安全管理措施得到有效落实；要加强对园区内升降机等设备的安全管理，督促承租单位和人员规范管理和安全使用；要认真开展园区内生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除各类安全事故隐患，防止事故再次发生。

（二）欧享家公司要认真汲取此次事故教训，规范经营行为，出租、发包业务要签订书面的出租、承发包合同，签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；要加强与物业公司的沟通，出租、发包情况要及时通报物业公司，避免因沟通不及时导致出租、发包业务中的装修施工等建设活动失管的情况。

（三）江桥镇新华村要加强对本村资产出租过程中的安全管理，督促承租方进行安全生产管理，切实履行安全生产法规定的职责。督促辖区内单位严格按照建设行业管理规定进行装修施工前办理施工报监或报备。要进一步加强对辖区内的升降设备的专

项治理，摸清辖区内升降设备的使用状况，及时向镇相关部门报告。针对排摸发现的无铭牌、无出厂合格证的及土制升降设备，要书面责令相关单位更换、停用、拆除，对于排摸过程中发现的存在隐患问题的设备，要落实整改闭环措施，严防生产安全事故的发生。

（四）江桥镇党委政府要针对农村集体资产出租过程中的安全生产主体责任落实不到位的问题，及时开展教育警示，督促产权方加强对农村集体资产的安全监管。要认真落实《嘉定区升降设备专项整治行动实施方案》，严密组织辖区升降设备专项治理。