化州市**广场“2•20”一般触电事故调查报告

日期：2025-06-23 作者： 来源： 化州市应急管理局

2025年2月20日23时许，化州市**广场发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，化州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，从市公安局、市科工商务局、市住房城乡建设局、市司法局、市人力资源社会保障局、市总工会、河西街道办等部门抽调人员组成事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情

况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

一、基本情况

（一）涉事工程项目概况

化州市**广场为降低企业生产经营成本，对**广场步行街、疏散楼梯和地下停车场等场地的照明灯具进行节能改造，改造过程中使用“宇泛智能”品牌高效灯具。项目名称：化州**广场照明灯具节能改造项目。该项目于2025年2月16日开始施工，事发当天晚上，施工人员正在对**广场内的电动按摩椅电路进行变更，为了统计改造后照明灯具节能数据，将电动按摩椅电源线接到另一路灯带电路上。

（二）事故相关单位及个人情况

1.化州广场商业管理有限公司**（以下简称“**公司”），统一社会信用代码：91440982MA55MU6***；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：孙*洲；成立日期：2020 年12月04日；注册资本：100万元人民币；住所：化州市河西街道金沙路茂名化州**广场4楼（信息申报制）。经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；规划设计管理；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；社会调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。

2.杭州宇泛智能科技股份有限公司（以下简称“宇泛公司”），统一社会信用代码：9133011009519 46***；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人：赵*岳；成立日期：2014年 03 月 19 日；注册资本：1909.71万元人民币；住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道时尚万通城3幢24层、25层、26层。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成等。许可项目：第二类增值电信业务；建筑劳务分包。

3.安徽安耐美建设工程有限公司（以下简称“安耐美公司”） 统一社会信用代码：91340100MA2UQ1X***；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：操*龙；成立日期：2020 年 04月29日；注册资本：500万元人民币；住所：安徽省合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城J区17街RR栋116号。经营范围：新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；工程管理服务；储能技术服务；环境保护专用设备销售；电工器材销售；照明器具销售；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；物联网应用服务；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营。

4.操*豹，男，34岁，安徽人。安耐美公司副总经理，安全生产负责人，化州**广场照明灯具安装项目负责人。

5.操*龙，男，40岁，安徽人，安耐美公司法定代表人、总经理，是安耐美公司主要负责人。

6.曾*超，男，35岁，江西人，这起事故死者，安耐美公司临聘电工。经查询“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”，曾*超持有电工作业证，作业类型：电工作业，批准项目：低压电工作业，初领日期：2024年10月11日，复审日期：2027年10月10日，有效期限：2024年10月11日至2030年10月10日。

（三）有关合同情况

2025年1月4日，**公司与宇泛公司签订《茂名化州**广场照明灯具节能改造服务合同》，约定由宇泛公司作为照明灯具节能改造的投资方，负责该项目的所有投资，施工的项目包括保护性拆迁原有照明灯具、混接回路剥离、改造照明回路增加独立的远传计量电表、安装全新节能照明灯具调试运行、维修、维护等，项目工期：不超过45天；服务年限：5年；节能改造服务费：月节省电量总价的70%。宇泛公司取得化州**广场照明灯具节能改造服务项目后，与安耐美公司签订《灯具安装承揽合同》，安耐美公司承揽了《茂名化州**广场照明灯具节能改造服务合同》中的原灯拆除、线路剥离、新灯具及电表安装等施工，合同价款肆万元整（￥40000元）。安耐美公司取得化州**广场灯具安装项目后，由操时豹负责组织人员去施工，操*豹招聘电工曾*超、刘*海、彭*明负责施工，约定的工钱500元/天，操*豹的堂弟操*负责后勤等工作。

（四）事故现场勘查和触电原因分析

该起事故发生在**广场二楼3号出入口电梯厅天花吊顶检修口处（见图片1），该检修口规格是0.45m×0.45m，天花吊顶内见拆除的按摩椅电源线（见图片2），已经剥离的灯带电源线（见图片3），灯

带电源线剥离的部位刚好被管道遮挡。天花是采用金属吊杆和金属龙骨架设。

经调查认定，电工曾*超在对剥离电线进行测试时，不慎左手触摸到电线线芯，身体与天花金属龙骨接触，形成回路，引发触电。


2F







（五）事故相关单位调查情况

1.公司，**建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程；制定了生产安全事故隐患排查治理制度，并与宇泛公司签订了《茂名化州**广场照明灯具节能改造服务合同》和《安全生产管理协议》，约定各自的安全生产管理职责，对进场的施工人员进行了相应的安全教育和技术交底，审查施工人员从业资格，并开展了安全生产检查工作。

2.宇泛公司，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度，按照与安耐美公司签订《灯具安装承揽合同》和《安全协

议书》，明确安耐美公司自行组织工人施工，并负责施工现场的安全监督管理工作。经调查，宇泛公司与安耐美公司之间属于承揽关系，安全生产管理责任应由承揽方安耐美公司负责。

3.安耐美公司，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度，组织建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。但是，没有制定电工作业操作规程;没有对新进工人进行上岗前“三级”安全教育培训；没有为作业人员配备劳动防护用品；未能安排专门人员进行现场安全管理，对电工作业人员违反作业规程失管，造成事故发生。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年2月20日22时许，操*豹带领工人彭*明、刘*海、操*、曾*超到**广场，操*豹和彭*明在**广场四楼办公室与**广场管理方对接业务，刘*海和曾*超负责施工，当天晚上的工作是更改广场内的按摩椅电源电路。22时30分许，刘*海、曾*超和操*来到二楼3号门出入口处施工，曾*超负责改线路，刘*海在地上负责看护，操*负责看守配电房。23时10分许，曾*超爬入天花吊顶内拆开按摩椅电源线和主线的绝缘后，叫操*打上该主线电源开关，曾*超站在铝合金人字梯上，上半身进入天花检查口里对主线的零火线进行区分测试，由于操作不慎，触碰到火线，引发触电。

（二）应急救援情况

刘*海发现曾志超触电后，立即叫操*打下配电房总开关，并对曾*超进行施救，操*也过来帮忙。23时13分，操*拨打“120”叫救护车，随后，操*豹也赶到现场，几人合力将曾*超从梯子上抬下来进

行抢救。23时24分，化州市人民医院的医生到达现场，立即对曾*超进行抢救，约50分后，曾*超经抢救无效死亡，操*豹立即拨打“110”报警。

公安、应急管理、供电、河西街道办等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故处置过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

属地河西街道办积极处理善后工作，多次组织涉事双方进行调解赔偿事宜。2025年2月24日，死者家属与安耐美公司签订《人民调解协议书》，赔偿给死者家属150万元，善后处理工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，根据化州市公安局刑事侦查大队技术中队对死者曾*超的尸体检验情况，曾*超左手拇指、食指有电流斑损伤，结合案情，曾*超符合电击致死特征。

（二）直接经济损失情况

依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-86）》规定，核定直接经济损失约150万元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

曾*超在进行带电作业时，没有按照规定佩戴绝缘手套，操作不慎左手触摸到灯带电线线芯，引发触电。

（二）间接原因

1.操*豹，安耐美公司安全生产负责人。检查本单位安全生产工作不力，未及时排查本单位安全生产事故隐患，未制止和纠正工人违反作业规程的行为。

2.操*龙，安耐美公司主要负责人。未组织制定本单位的操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有保证本单位安全生产投入，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

3.安耐美公司未能落实安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位，没有制定操作规程，安排未经安全教育培训的新进工人上班作业；没有为从业人员配备劳动防护用品；对电工带电作业工作管理不到位，未及时发现事故隐患。

（三）属地政府和有关部门安全监管情况

1.河西街道办属地管理情况

河西街道办能认真履行属地管理职责，加强安全生产管理，制定详细的安全生产责任清单，将安全责任落实到岗到人，坚持组织召开领导班子会议，研究分析安全生产工作。经常召开安全生产专题研究会议，研究解决安全生产领域的重大问题，传达学习上级关于安全生产工作会议精神，部署安全生产工作。2024年以来深入开展“治本攻坚”行动，深入开展了危险化学品、烟花爆竹、消防安全、工矿商贸等重大事故隐患排查整治，排查整改事故隐患。2024年以来至事发时，对**广场开展监督检查6次，共发现并整改各类隐患13处，已经履行属地安全生产管理职责。

2.市科工商务局行业管理情况

市科工商务局能按照《中共化州市委机构编制委员会关于印发化州市党政部门及上级驻化有关单位安全生产工作职责的通知》（化

机编〔2022〕23号）和《中共化州市委办公室 化州市人民政府办公室关于印发〈化州市科工商务局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（化办发〔2019〕28号）要求，主要采取联合有关部门的检查方式，指导、督促商务综合体开展安全生产工作。2024年以来至事发时，市科工商务局对化州市**广场开展督促检查3次，基本履行了行业主管部门安全生产管理职责。

（四）事故性质

经调查认定，这是一起违章作业引发的触电亡人事故，是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关单位和人员责任划分及处理意见如下：

（一）曾*超，涉事电工，在进行带电作业时，违反作业规程，没有按照规定佩戴劳动防护用品，对事故发生负主要责任，鉴于在事故中死亡，故不作追责处理。

（二）操*豹，安耐美公司安全生产负责人兼化州**广场照明灯具安装项目负责人，安排未经安全教育培训的工人上班作业；检查本单位安全生产工作不力，未发现和纠正工人违反作业规程的行为，对事故发生负有管理责任,建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

（三）操*龙，安耐美公司主要负责人，未组织制定本单位的操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有保证本单位安全生产投入，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事

故发生负有管理责任,建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

（四）安耐美公司履行安全生产主体责任不到位，没有对从业人员曾志超进行安全生产教育和培训；没有为从业人员配备劳动防护用品；对电工带电作业工作管理不到位，未及时发现和消除作业人员违反作业规程的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）**公司作为业主单位，要深刻吸取事故教训，要加强外委施工项目现场的安全生产监督、检查，完善安全设施，及时发现并消除安全生产事故隐患。

（二）安耐美公司要认真吸取事故教训，加强公司员工安全教育和培训工作，在工程施工过程中，加强对施工现场的管理和监督，发现并及时制止违章作业行为。

（三）行业主管部门和各镇街要加强商业综合体的安全监督管理工作，有针对性地开展专项整治活动，严厉查处整治安全设施不符合要求、电工不具备资质上岗作业、违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等违法违规行为，及时督促施工单位开展隐患排查治理工作，落实主体责任，防止类似事故再次发生，切实保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：

网站声明　联系我们　网站地图

版权所有：化州市人民政府　网站备案号：粤ICP备09007300号　总访问量：35438199

主办单位：化州市人民政府办公室　网站标识码：4409820012　粤公网安备 44098202441002号

适老化
无障碍服务

政府网站
找错

机关