辽宁洁斐尔空气净化设备有限公司“11·27”一般高处坠落事故调查报告

2021年11月27日15时14分许，位于沈阳市大东区轩通三路某公司厂区内，辽宁洁斐尔空气净化设备有限公司在进行HUD（抬头显示）板房拆除作业时，发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，区应急局、大东公安分局、沈阳欧盟开发区管委会企业服务中心有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经大东区人民政府授权，成立了由区应急局任牵头单位，公安大东分局、区纪检委、沈阳欧盟开发区管委会企业服务中心、区总工会等有关单位组成的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘察、查看监控视频、询问相关人员、调阅资料等方式，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任者的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位及相关人员基本情况

辽宁洁斐尔空气净化设备有限公司（以下简称辽宁洁斐尔公司），成立于2015年4月24日，注册住所沈阳市于洪区沈大路156-3号（4-4-1），统一社会信用代码

912101143356842050，法定代表人：孙某某，主要负责人：朱某某。经营范围：空气过滤器、净化设备、净化配件、净化门窗、净化地板、防静电设备、手术室配套设备、检测仪器空调设备销售，空调安装工程、净化工程、机电设备安装工程施工。

朱某某，辽宁省开原市人，辽宁洁斐尔公司项目经理，经授权负责主持公司生产经营全面工作，负责对接某公司项目工程，为此次HUD板房拆除工程现场负责人，负责现场安全管理工作。

二、工程项目及工程管理情况

（一）工程项目情况

某公司HUD板房拆除工程，主要是对现有的HUD板房整体进行拆除。2021年11月23日，该企业通过内部审批程序，确定将HUD板房拆除工程项目交予辽宁洁斐尔公司负责施工。项目现场负责人为辽宁洁斐尔公司负责人朱某某。

（二）工程施工活动的管理情况

1.辽宁洁斐尔公司管理情况。辽宁洁斐尔公司关于项目施工管理流程要求：工程开工前，辽宁洁斐尔公司负责对施工人员进行安全技术交底和安全培训教育，负责审核项目经理制定的施工方案；工程开工后，现场交由项目经理负责管理。

2019年4月29日，辽宁洁斐尔公司与某公司签订安全协议。2021年11月23日，辽宁洁斐尔公司与某公司签订采购合

同后，朱某某作为辽宁洁斐尔公司实际负责人安排施工人员进场作业。

2.朱某某对项目安全管理情况。根据辽宁洁斐尔公司内部规定，项目经理负责建立工程项目安全管理组织体制，健全安全生产管理制度，配备符合要求的安全管理人员，在现场配备安全员，编制专项施工方案，并按照有关安全要求施工。

实际施工中，朱某某没有严格按照辽宁洁斐尔公司内部规定要求制定施工方案，未严格落实相关安全管理责任，对进场施工人员仅开展了口头安全教育培训便发放了安全防护设备随即开始作业，现场安全管理不到位，未能及时制止住施工人员张某某的违章作业行为。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故现场状况

事发位置为某公司夹层包装车间HUD板房处，板房主材为岩棉，彩钢板屋顶。现场板房西侧板材墙体已被拆除，屋顶距离地面约4.2米，现场有两台处于举高状态的升降工作平台。其中北侧升降工作平台（编号10026）台面护栏用于支撑彩钢板屋顶，平台台面距离地面约3.1米，台面护栏高约1.1米；南侧升降工作平台（编号10027）用于搭乘施工人员上下使用，台面护栏距离屋顶约0.2米。事故坠落起点为北侧升降工作平台（编号10026）台面护栏处，高度距离地面约3.9米。（见现场勘查标注图）

（二）事故发生经过

2021年11月27日10时左右，朱某某、张某某、靳某某进场作业，朱某某负责施工兼现场管理。15时14分，张某某准备从屋顶作业面撤离到地面，据朱某某供述他当时告知张某某从南侧升降工作平台（编号10027）撤离，但张某某没有听其指挥，擅自决定从脚下即北侧用于支撑HUD板房屋面的升降工作平台（编号10026）下撤，下撤时不慎踩空坠落至地面。

（三）救援情况

张某某坠落至地面后，15时15分，某公司工作人员拨打120急救电话；15时35分，120急救车赶到现场并对张某某进行急救检查，随即送往沈阳市第一人民医院抢救；17时17分，张某某经抢救无效死亡，直接死亡原因：颅脑损伤（重型）。

四、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成一人死亡。死者张某某，男，身份证号，住址，系临时雇工。

本次事故造成直接经济损失约120万元。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

施工人员张某某在高处撤离时，违反《移动式升降工作平台-设计计算、安全要求和测试方法》（GB25849-2010）和《剪叉式移动平台安全规程》（JB5320-2000）的有关规定，当通道平面与工作平台出入位置的地板之间的距离超过0.4米且在升

降工作平台未配备出入爬梯时，违章使用北侧用于支撑HUD板房屋面的升降工作平台（编号10026）进行下撤，在下撤时不慎踩空直接坠落至地面，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.辽宁洁斐尔公司负责人兼现场负责人朱某某，未严格组织并实施本单位安全生产教育和培训，现场安全管理不严格，没有及时制止住施工人员张某某违章下撤行为。

2.辽宁洁斐尔公司没有对施工项目进行严格管理，未能发现朱某某未制定施工方案的行为，未对施工人员张某某进行安全技术交底和安全培训教育。

（三）事故性质

经调查认定，辽宁洁斐尔公司“11·27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任单位和责任者的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

辽宁洁斐尔公司，未对从业人员进行全面的安全生产教育和培训，现场施工人员高处作业安全保护措施不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《沈阳市大东区应急管理局行政处罚自由裁量指导标准》序号43的规定，建议由区应急局给予该单位处叁拾万元罚款的行政处罚。

（二）对有关责任人的处理建议

1.张某某，临时雇工，违反《移动式升降工作平台-设计计算、安全要求和测试方法》（GB25849-2010）和《剪叉式移动平台安全规程》（JB5320-2000）的有关规定，违章使用升降工作平台下撤，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.朱某某，辽宁洁斐尔公司负责人兼现场负责人，未严格组织并实施本单位安全生产教育和培训，作业现场安全管理履职不到位，未能制止违章作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第二十五条第一款第六项的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《沈阳市大东区应急管理局行政处罚自由裁量指导标准》序号3的规定，建议由区应急局给予其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

辽宁洁斐尔公司要深刻吸取事故教训，加强管理，举一反三，落实安全教育和培训工作，提高从业人员安全意识；建立健全各级责任制度和安全管理制度，加强现场安全管理，确保各项安全措施落实。

辽宁洁斐尔空气净化设备有限公司“11·27”
一般高处坠落事故调查组
2021年12月22日