中国·任城
济宁市任城区人民政府网站

任城观音阁儒辰•辰悦项目“2025•3•5”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2026-09-07

2025年3月5日9时20分许，任城区观音阁街道儒辰·辰悦项目发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失72777.24元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等法律法规规定，任城区政府成立了由区应急局、区住建局、任城公安分局、区总工会、观音阁街道办事处有关人员组成的任城观音阁儒辰·辰悦项目“2025·3·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展现场勘查，调取查阅有关资料，对有关人员进行调查、询问、取证，进行全面分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质，提出了防范建议。

经调查认定，该起事故是一起因高处作业施工人员未按规定佩戴使用安全带造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.济宁祥志建筑劳务有限公司，任城区儒辰辰悦项目零星用工分包公司。注册资本10万元，济宁祥志建筑劳务有限公司成立于2021-12-14，法定代表人为张强，注册资本

为10万元，统一社会信用代码为91370800MA7ETGQ77J，企业注册地址位于山东省济宁市高新区洸河街道任城大道与洸府河交汇处西南华都金色兰庭3号楼2单元1301室，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；市政设施管理；家政服务；装卸搬运；五金产品批发；园林绿化工程施工；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；建筑物清洁服务；建筑工程用机械销售；五金产品零售；金属结构销售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；机械设备销售；体育场地设施工程施工；建筑装饰材料销售；普通机械设备安装服务；建筑防水卷材产品销售；金属门窗工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业。

2.济宁儒辰置业有限公司，任城区儒辰辰悦项目建设单位；房地产开发企业二级资质。成立于2021年3月31日，注册地位于山东省济宁市任城区观音阁街道火炬路与香港西路交叉口南侧东发社区综合办公楼206号，法定代表人为杨兰贝。经营范围包括一般项目：自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；物业管理；企业管理咨询；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。

3.山东铭远建安工程集团有限公司，任城区儒辰辰悦项目总承包单位，建筑工程施工总承包一级资质。成立于2006年8月3日，注册地位于山东省临沂市兰山北城新区环球汇金湾国际商务中心1号楼206，法定代表人为王公太。经营范围包括市政公用工程、土木工程、房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、隧道工程、通信工程、电力工程、炉窑工程、钢结构工程、管道工程（不含压力管道）、园林绿化工程、建筑装饰安装工程、桥梁工程、机电设备安装工程施工及相关工程技术咨询，建筑机械租赁（以上经营项目凭资质经营）；销售：建材、机械、电气设备及配件。

4.山东齐鲁城市建设管理有限公司，任城区儒辰辰悦项目监理单位，工程监理综合资质。成立于1994年5月3日，注册地位于山东省济宁市任城区阜桥街道洸河路22号新闻大厦11楼，法定代表人为王华。经营范围包括许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；水运工程监理；公路工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工

程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；设备监理服务；信息技术咨询服务。

（二）涉事项目情况

儒辰·辰悦项目位于济宁市任城区济州路以北、国光路以南、英华路以西、东方美郡小区东路，总建筑面积128480.2m2，由3栋27F高层住宅、3栋18F层住宅、3栋4F洋房住宅、1栋6F层洋房住宅、幼儿园、地下车库、变配电室、换热站等组成，结构类型为剪力墙结构，车库区域地下1层。项目建设单位为济宁儒辰置业有限公司，总承包施工单位为山东铭远建安工程集团有限公司，监理单位为山东齐鲁城市建设管理有限公司，2021年7月19日取得任城区行政审批局核发的儒辰·辰悦1#、2#、3#、4#、P1#楼施工许可证（编号370811202107190101），2021年11月29日取得儒辰·辰悦项目5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、P2#、P3#、P4#以及地下车库施工许可证（编号370811202111290101）。该项目于2025年4月29日完成竣工备案。

（三）合同签订情况

2021年7月6日，济宁儒辰置业有限公司与山东铭远建安工程集团有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定将儒辰·辰悦1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、P1#、P2#、P3#、P4#及地下车库工程发包给山东铭远建安工程集团有限公司。2021年6月22日，济宁儒辰置业有限公司与山东齐鲁城市建设管理有限公司签订了《辰悦项目建设工程委托监理合同》，约定监理范围为工程建筑红线内的交付业主的全部内容。2024年11月1日，山东铭远建安工程集团有限公司与济宁祥志建筑劳务有限公司签订了《济宁辰悦项目零星用工合同》，由刘**作为担保方（丙方），工程承包范围为济宁辰悦项目零星用工工程所用零星用工。

（四）事故现场情况

任城区儒辰辰悦幼儿园西侧有个存放建筑垃圾的垃圾池，因为扬尘防护的要求，总承包单位搭设了一个彩钢板的防护棚。目前该项目已竣工，该垃圾池防护棚已拆除。

（五）事故发生经过

2025年3月5日9时许，济宁祥志建筑劳务有限公司工人刘*、白**按照现场负责人刘**的安排到位于工地西南角的垃圾池防护棚固定防护棚的彩钢板，刘*、白**两人到达现场后，合力搭建2层脚手架（总高度约3m），随后刘*登上脚手架作业，白**在地面扶持该脚手架，9时20分许，由于脚手架失稳，刘*从脚手架坠落，导致事故发生。

（六）事故应急救援及报告情况

事故发生后现场工人白**向济宁祥志建筑劳务有限公司现场负责人刘**报告，刘**到达现场后拨打120急救电话，并通过电话向山东铭远建安工程集团有限公司辰悦项目部安全员何**报告，随后驾驶私家车将刘*送往就近的海贝尔骨科医院救治，后救护车赶到将刘*送往济宁市第一人民医院治疗。何**随后向建设单位现场负责人单*报告，单*向济宁儒辰置业有限公司辰悦项目部经理岳*报告，3月5日10时许，岳*电话告知山东铭远建安工程集团有限公司辰悦项目部经理刘**，刘**了解现场情况后，未向山东铭远建安工程集团有限公司报告，也未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，涉嫌瞒报生产安全事故。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，直接经济损失72777.24元：伤者刘*，济宁祥志建筑劳务有限公司施工工人，身份证号码370******，家住济宁市汶上县******。经济宁市第一人民医院3月5日入院诊断为：1.左侧胫腓骨开放性骨折2.腰椎骨折3.左距骨骨折4.头部损伤5.胸部损伤6.高血压病1级（中危）7.2型糖尿病8.肋骨骨折。事故造成伤者刘*损失工作日超过105个工作日，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）伤害分类判定标准，重伤指损失工作日为105工作日以上（含105个工作日），6000个工作日以下的失能伤害。认定刘*构成重伤。事故造成直接经济损失72777.24元。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

高处作业施工人员刘*未按规定佩戴使用安全带是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.山东铭远建安工程集团有限公司：安全管理不到位，现场隐患排查治理缺失；在进行高处作业时，未编制《预防高处坠落专项施工方案》；安全培训教育不到位，安全制度未落实;未经主管部门批准，擅自复工，未能采取有效措施制止，未及时发现并消除事故隐患。

2.济宁祥志建筑劳务有限公司：安全管理不到位，现场隐患排查治理缺失；未对工人针对高处作业开展安全教育以及培训；未向工人配发安全带等安全防护装备。

3.山东齐鲁城市建设管理有限公司未有效巡查停工执行情况，该项目擅自复工，未及时向主管部门及时报告，未能采取有效措施制止，未及时发现并消除事故隐患。

4.任城区住房和城乡建设局。对建筑施工项目停工期间巡查管理不到位，未及时发现施工企业未经审批擅自复工的违法违规行为。

三、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.山东铭远建安工程集团有限公司。安全管理不到位，现场隐患排查治理缺失，在进行高处作业时，未编制《预防高处坠落专项施工方案》；安全培训教育不到位，安全制度未落实；未经主管部门批准，擅自复工，未能采取有效措施制止，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十四条第一项[2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；]的规定，由任城区应急管理局对其处30万元以上50万元以下的罚款。事故发生后未按规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在瞒报事故行为，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项[3.《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十三条第一款第一项[4.《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条 事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；]的规定，由任城区应急管理局对其处100万元以上150万元以下的罚款。

2.济宁祥志建筑劳务有限公司。安全管理不到位，现场隐患排查治理缺失；未对工人针对高处作业开展安全教育以及培训；未向工人配发安全带等安全防护装备。建议依

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十四条第一项[6.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；]的规定，由任城区应急管理局对其处30万元以上50万元以下的罚款。

3.山东齐鲁城市建设管理有限公司。未有效巡查停工执行情况，该项目擅自复工，未及时向主管部门报告，未能采取有效措施制止，建议由区住建局按照行业相关法律法规规定给与处理。

4.任城区住房和城乡建设局。对建筑施工项目停工期间巡查管理不到位，未及时发现施工企业未经批准擅自复工的违法违规行为，建议向区政府作出深刻书面检查。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.刘*，济宁祥志建筑劳务有限公司儒辰·辰悦项目施工工人。高处作业期间未按规定使用安全带，对事故发生负直接责任，建议由济宁祥志建筑劳务有限公司根据内部管理规定对其作出处理，处理结果报区住建局备案。

2.刘**，济宁祥志建筑劳务有限公司儒辰·辰悦项目施工现场负责人。未对高处作业施工进行现场安全生产监督管理，未及时发现和制止刘*未佩戴安全带作业的违章行为，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第二十条第一项[8.《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；]之规定，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入20%至30%罚款的行政处罚。

3.何**，山东铭远建安工程集团有限公司儒辰·辰悦项目安全员。未对高处作业开展现场监督，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并制止现场施工人员违规操作行为，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第二十条第一项之规定，建议由区住建局依法暂停或吊销其与安全生产有关的资格，由区应急管理局给予其处上一年年收入20%至30%罚款的行政处罚。

4.刘**，山东铭远建安工程集团有限公司儒辰·辰悦项目经理。安全风险管控不到位，在进行高处作业时，未组织编制针对性《预防高处坠落专项施工方案》；组织安全培训教育不到位，安全制度未落实，未及时发现并消除事故隐患；未经主管部门批准，擅自组织复工，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第二十条第一项之规定，建议由区住建局依法暂停或吊销其与安全生产有关的资格，由区应急管理局给予其处上一年年收入20%至30%罚款的行政处罚。事故发生后未在规定时间内向本单位主要负责人或向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，构成瞒报情形，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项[9.《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十二条[10.《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条 事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；]之规定，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入60%至80%罚款的行政处罚。

5.张*，济宁祥志建筑劳务有限公司法定代表人。未组织开展本单位安全生产教育培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未向工人配发安全带等安全防护装备，对事故发生负领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急

管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；]之规定，由区应急管理局给予其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

6.杜*，原山东铭远建安工程集团有限公司法定代表人，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负领导责任，建议由山东铭远建安工程集团有限公司依据内部管理规定对其作出处理，处理结果报区住建局备案。

7.程**，山东齐鲁城市建设管理有限公司儒辰·辰悦项目总监理工程师，未有效巡查停工整改执行情况，该项目擅自复工，未及时向主管部门报告，未能采取有效措施制止，对事故发生负监理责任，建议由山东齐鲁城市建设管理有限公司依据内部管理规定对其作出处理，处理结果报区住建局备案。

四、事故整改和防范措施建议

（一）压实企业主体责任，健全全员安全管理体系

各相关企业要严格落实安全生产主体责任，针对未统一管理从业人员、教育培训缺失等问题，立即完善全员安全生产责任制，确保责任到岗、任务到人。要建立健全系统化的事故隐患排查治理机制，明确从主要负责人到一线员工各级人员的安全职责，强化日常巡查和专项检查，特别是加强对登高等高风险作业活动的审批管理和现场监督管理。要严格执行从业人员统一管理制度，实施岗前培训、安全危险告知和应急措施交底的全覆盖，确保每名员工具备岗位所需的安全知识与技能。

（二）进一步规范临时用工管理，守护临时用工安全

要聚焦关键环节靶向发力，精准施策，要以规范施工现场作业人员全过程管理为主线，贯穿人员入场管理、现场作业管理和临时用工退场管理三个关键点，系统构建全流程规范管理体系，进一步明确参建各方的主体责任，确保临时用工使用规范。

（三）压实行业监管部门责任，层层传导压力

区住建局要加大对在建工程的排查力度，坚决查处未办理复工手续，擅自复工等违法违规行为。以治本攻坚三年行动为抓手，深入开展隐患大排查、大整治行动，突出抓好预防高处坠落专项整治。压实企业的主体责任，不断推进建设施工领域治理规范化。

任城观音阁儒辰·辰悦项目“2025·3·5”一般高处坠落事故调查组

中共济宁市任城区委、济宁市任城区人民政府版权所有