播州影山湖遵义市播州区立农泰丰化肥厂“1·19”一般车辆伤害事故调查报告

遵义市播州区人民政府事故调查组

2026 年 3 月 12 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）涉事装载机情况 2
（三）事故单位安全管理情况 2
（四）事故当日工作任务 3
（五） 事故现场勘察情况 3
二、事故经过及应急处置情况 3
（一）事故发生经过 3
（二）应急处置及信息报送情况 4
（三）医疗救治和善后情况 5
（四）事故应急救援评估情况 5
三、事故人员伤亡和直接经济损失情况 5
（一）人员伤亡情况 5
（二）直接经济损失 5
四、属地政府及监管部门履职情况 5
（一）播州区影山湖街道办事处 5
（二）播州区应急管理局 6
五、事故直接原因和暴露出来的问题 7
（一）直接原因 7
（二）事故暴露出来的问题 7
六、 对有关责任人员和单位的处理建议 8
（一）建议免予追究责任的人员 8
（二）对涉事人员的处理 9
（三）对涉事企业的处理 10
七、事故防范和整改措施建议 11
（一）立农泰丰化肥厂要切实履行安全生产主体责任 11
（二）相关监管部门和属地要认真履行安全管理职责 12

播州影山湖遵义市播州区立农泰丰化肥厂“1·19”一般车辆伤害事故调查报告

2026年1月19日5时52分许，遵义市播州区影山湖街道辖区内的遵义市播州区立农泰丰化肥厂发生一起装载机翻车事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，遵义市播州区人民政府成立了由区政府办牵头的播州影山湖遵义市播州区立农泰丰化肥厂“1·19”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组成员单位包括市公安局播州分局、区应急管理局、区工业能源和科学技术局、区总工会，并邀请区纪委监委派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质和责任，并针对调查过程中发现的问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及防范和整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因员工违规操作、企业安全管理不到位导致的车辆伤害一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位：遵义市播州区立农泰丰化肥厂（以下简称立农泰丰化肥厂），统一社会信用代码：915203216224XXXXXX，类型：个人独资企业，注册资本：1,100 万元，成立日期：2001 年 3 月 7 日，法定代表人：刘某洲，住所：贵州省遵义市播州区龙泉社区关门山，经营范围：有机－无机复混肥、复混肥、磷酸氢钙、过磷酸钙、锌培沙、硫酸自产自销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.事故车间情况：事故地点为立农泰丰化肥厂浮选车间。车间工艺流程为：矿物质球磨、浮选及压滤。车间实行三班倒工作制，每班工作八小时；车间设有主任、副主任各 1 名，共有员工 26 人。

（二）涉事装载机情况

事故装载机，生产厂家：山东临工工程机械有限公司，型号：WP10HG2XXXXXX，由遵义宇辰科技有限公司于 2023 年 11 月 20 日购入，交由立农泰丰化肥厂使用。2026 年 1 月 18 日，立农泰丰化肥厂委托贵州宇荣商贸有限公司对事故装载机进行维修保养。事发前，装载机转向系统、制动系统无故障，无零部件损坏及老化等问题，机械性能良好。

（三）事故单位安全管理情况

立农泰丰化肥厂建立了安全生产管理组织架构，由厂长石某

作为安全生产主要负责人，负责厂区安全生产工作；下设安全办公室作为专门管理机构，任命杨某为安全办公室主任（专职安全管理人员），协助厂长履行日常安全生产管理职责。

（四）事故当日工作任务

2026 年 1 月 14 日起，硫酸车间及浮选车间均暂停生产。浮选车间浮选槽因砂浆堵塞需进行清理，厂长石某安排硫酸车间班组长杨某海及其班组员工到浮选车间，与浮选车间当班员工共同参与矿浆清理工作。2026 年 1 月 19 日凌晨 0 时至 8 时，工作任务为两班组共同清理浮选槽内砂浆。清理工作期间，由浮选车间班组长黄某军负责现场工人的管理与协调。

（五）事故现场勘察情况

事发现场位于立农泰丰化肥厂浮选车间浓密池旁，其东面为水泥路，西面为浓密池，北面为压滤岗，南面为浮选岗。

中心现场位于浓密池旁水泥堡坎下方，现场勘查装载机整体倒扣于浓密池东面水泥路堡坎之间水泥地上，铲斗向西，驾驶室严重变形，东面水泥路堡坎上方水泥护栏有 5.5 米缺口，南面为压滤岗操作台有 3.6 米划痕。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 19 日凌晨 0 时至 5 时 50 分许，浮选车间班组长黄某军带领死者吴某兴（浮选压滤岗）、张某兰（浮选加药岗）、熊某贵（浮选下料岗），以及硫酸车间班组长杨某海、装载机驾

驶员唐某丰等人，进行浮选槽清理作业。作业流程为：将浮选槽内砂浆收集至专用桶内，使用行车将砂浆桶提升并倾倒至装载机铲斗内，再由装载机转运至料场。吴某兴负责矿浆收集工作，唐某丰驾驶装载机。

事发前，装载机驾驶员唐某丰离车上厕所，车辆处于熄火状态，但钥匙未拔，车门未锁。当行车操作员杨某海操作行车吊起第二桶砂浆时，发现唐某丰驾驶的装载机停靠位置较远，不便倾倒，现场人员便随口说道：“要是装载机离得更近一点就好了。”此时，正在现场作业的吴某兴听到后，自行爬上装载机驾驶室。

5 时 51 分许，吴某兴违规启动装载机，先撞击车间内右侧浮选槽，随后倒车撞击左侧墙体，直至撞击右侧道路护墙翻落至浓密池旁地面形成车辆仰翻，导致事故发生。

（二）应急处置及信息报送情况

事故发生后，现场人员立即拨打 110、119、120 电话，并到浓缩池边查看情况、尝试进行救援。杨某海立即电话向厂长石某报告，石某随即向法定代表人刘某洲报告。随后，立农泰丰化肥厂向影山湖街道办事处及区应急管理局报告了事故信息。

接报后，遵义市公安局播州分局、区应急管理局、区消防救援局、影山湖街道办事处等单位迅速派员赶赴现场，组织开展应急救援和处置工作。

区委办公室、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急管理局按照规定程序向上级有关部门报告了事故信息。

（三）医疗救治和善后情况

经多方协作，将吴某兴从挤压变形的装载机驾驶室中救出。8 时 57 分许，吴某兴经现场 120 医护人员抢救无效，宣布死亡。事故发生后，影山湖街道办事处及区有关部门迅速开展家属安抚、赔偿协调等善后工作。

（四）事故应急救援评估情况

经事故调查组调查评估：本次事故发生后，各方应急反应迅速，救援处置及时，相关善后工作处置得当，死者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡。

死者：吴某兴，男，62 岁，贵州省遵义市播州区三岔镇人，系立农泰丰化肥厂浮选压滤岗位员工。

（二）直接经济损失

根据事故调查组调查，并结合《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 120 万元。

四、属地政府及监管部门履职情况

（一）播州区影山湖街道办事处

影山湖街道办事处作为辖区安全生产属地监管主体，下设平安法治办公室具体承担企业安全生产日常监管工作。2025 年度，

街道主要通过季度安全生产大会对辖区所有企业开展教育培训、工作部署及安全提示，并制定年度安全生产工作计划，明确企业监管责任人，按计划推进安全生产宣传培训、巡查检查、“双控”体系指导及场内机动车辆使用管理等重点工作。2025 年度，街道组织辖区企业开展安全生产教育培训工作中，立农泰丰化肥厂参训 3 次；对事故企业累计开展安全生产巡查检查 5 次。2026 年 1 月 13 日，街道工作人员还专门到该企业开展了消防、环境、道路交通等方面的安全提示，履行了属地监管职责。事故调查中未发现影山湖街道相关人员存在失职渎职行为，建议不予追究责任。但应深刻吸取事故教训，进一步压实属地管理责任，把各项工作抓细抓实抓到位。

（二）播州区应急管理局

播州区应急管理局承担辖区内危险化学品、烟花爆竹、医药、化工（含石油化工）行业安全生产监督管理工作。2025 年度通过线上监测与线下监管相结合的方式履行安全监管职责。全年开展执法检查 118 家次，组织“打非治违”联合行动 20 次，邀请专家开展帮扶指导 9 次，组织危险化学品企业开展《重大事故判定标准》及安全风险分级管控与隐患排查治理双控预防机制专题培训 1 次，召开危险化学品企业警示约谈会 3 次。在对事故企业（立农泰丰化肥厂）的监管方面，2025 年度配合遵义市应急管理局实施执法检查 1 次、专家帮扶指导 1 次，发现并督促整改问题隐患 29 条，均已整改完毕。2025 年 12 月 10 日邀请专家对企

业开展帮扶指导，仅对硫酸车间、监控室、装酸区开展帮扶指导，未对事故浮选车间开展帮扶指导。

经查，按照省、市、区应急管理部门2025年度安全生产执法检查计划，立农泰丰化肥厂列入遵义市应急管理局执法检查计划，播州区应急管理局对该企业的监督检查均以配合市应急管理部门的形式开展联合检查。

五、事故直接原因和暴露出来的问题

（一）直接原因

死者吴某兴未经企业允许擅自启动并操作处于停机状态的装载机，从事非本岗位作业内容，因操作不当导致车辆坠落仰翻。

（二）事故暴露出来的问题

立农泰丰化肥厂安全生产主体责任落实不到位：

1.风险告知缺位，临时作业失管。浮选车间停产后开展浮选槽清理作业，企业未针对临时调整的作业内容进行危险有害因素辨识，也未按规定向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。风险告知义务的履行不到位，导致从业人员对变更作业的风险认知不足。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[1]之规定。

2.现场管控失守，违章与失察并存。企业未严格落实生产现场安全管控，夜班及临时作业期间安全管理出现真空。装载机驾驶员离机后未拔钥匙、未锁车门，严重违反装载机安全操作规程；

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

当班班组长及安全管理人员履职不力，未能及时发现并制止员工作业中的违规行为，暴露出现场监督缺位、隐患排查流于形式的问题。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[2]、第四十四条之规定。

3.教育培训虚化，安全意识淡薄。企业安全教育培训工作流于形式，培训档案记录不全、内容缺失，仅留存教育培训记录表，无法客观、真实地反映员工接受安全教育的具体情况。由于教育培训实效性不足，员工对违规违章行为等不安全因素缺乏警惕性，未能及时报告和制止。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[3]之规定。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

吴某兴，男，立农泰丰化肥厂浮选压滤岗位员工。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（二）对涉事人员的处理

1.唐某丰，男，立农泰丰化肥厂装载机驾驶员。违反本单位的安全生产规章制度和操作规程，在离机时未拔取钥匙、未关闭车门，违反装载机作业操作规程，为他人擅自操作设备提供了条件，对事故发生负有责任。建议由立农泰丰化肥厂按照企业内部管理制度进行处理，处理结果报遵义市播州区应急管理局备案。

2.黄某军，男，立农泰丰化肥厂浮选车间班组长。未严格履行现场安全管理职责，对夜班作业人员失管失察，未能及时发现并制止吴世兴擅自驾驶装载机的违章行为，致使作业现场安全失控，对事故发生负有责任。建议由立农泰丰化肥厂按照企业内部管理制度进行处理，处理结果报遵义市播州区应急管理局备案。

3.杨某，男，立农泰丰化肥厂安全办公室主任。履行安全管理职责不到位，组织安全生产教育和培训不力，未如实记录教育培训的内容，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[4]之规定，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，依法给予行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.石某，男，立农泰丰化肥厂厂长。对厂区安全生产工作督促检查不力，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法给予行政处罚。

5.刘某洲，男，立农泰丰化肥厂法定代表人。履行主要负责人安全生产职责不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]之规定。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]之规定，依法给予行政处罚。

（三）对涉事企业的处理

遵义市播州区立农泰丰化肥厂。履行生产经营单位安全生产主体责任不到位，现场安全管理缺失，临时作业管理及安全教育培训制度不健全、落实不力，对事故发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

条[8]之规定，依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下整改措施与建议:

（一）立农泰丰化肥厂要切实履行安全生产主体责任

1.强化现场安全管理，堵塞风险漏洞。建立健全覆盖全时段的安全巡查机制，明确各级管理人员、巡查区域、巡查频次和检查内容，特别要加强夜班、节假日及临时性作业等薄弱时段的巡查力度，确保设备、人员、环境始终处于安全可控状态。

2.强化临时作业管理，规范作业风险告知。建立并严格执行临时作业管理制度，当员工岗位或工作内容发生变化时，必须针对新岗位、新作业内容所涉及的危险有害因素、安全操作规程、应急处置措施等进行书面风险告知和安全教育培训，并加强岗前指导和过程监督。

3.夯实安全生产责任体系，规范安全教育培训。根据岗位性质及风险特点，全面修订并细化各岗位安全生产责任制，明确各层级、各岗位的安全职责和考核标准。建立健全安全教育培训档案，如实记录培训时间、内容、参加人员及考核结果，确保培训取得实效，推动各级人员知责、履责。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款;
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款;
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

（二）相关监管部门和属地要认真履行安全管理职责

1.播州区应急管理局要加强对危化行业企业，特别是涉及厂内机动车辆使用的重点企业的安全监管。要优化监管方式，提高执法检查的针对性和覆盖面，确保对企业所有重点场所、重点环节的检查无遗漏、无死角。要强化对企业安全教育培训、现场安全管理等“软实力”的监督检查，结合安全生产治本攻坚三年行动，加强督促调度，利用专家帮扶指导和安全生产“双控系统”等工作模式，督促企业真正将主体责任落到实处。

2.播州区影山湖街道办事处要进一步压实属地管理责任，加大对辖区内企业，特别是夜间生产、临时性作业的安全巡查力度。要加强对企业主要负责人和安全管理人员的教育培训，督促企业严格遵守安全生产法律法规和操作规程，严防类似事故再次发生。