

发布机构： 兴庆区应急管理局　　成文日期： 2025-12-31
责任部门： 兴庆区应急管理局　　发布日期： 2025-12-31
名　称： 兴庆区掌政镇“10·27”一般触电事故调查报告

2025年10月27日11时22分，在兴庆区掌政镇102县道与掌茂路向南400米处信息产业有限公司银川分公司，在巡查维护信号铁塔时发生1起触电事故，造成

银川市兴庆区人民政府于2025年11月6日作出《银川市兴庆区人民政府关于成立政镇“10·27”一般触电事故调查组的通知》，成立兴庆区掌政镇“10·27”一般触电事故调查组（以下简称调查组）。

调查组依据法律法规规定，本着“四不放过”的原则，通过调查取证、综合分析了事故经过、事故原因。经调查认定，兴庆区掌政镇“10·27”一般触电事故是违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

中城工联信息产业有限公司银川分公司（以下简称中联银川分公司），统一
码91640100MAER403N65，成立日期2025年7月19日，登记注册地址宁夏银川市金
656号宁夏大学国家大学科技园科创中心307-69。经营范围：许可项目：第一类
务；第二类增值电信业务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含
动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息
务；通信设备销售；移动通信设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。总公司中城工联信
公司，总公司注册资本5000万元。

杨**，女，汉族，**年**月5日出生，户籍地（现住址）杭州市**室。
320703**152X，联系电话1532****。中联银川分公司负责人。

阮**，男，汉族，**年**月11日出生，户籍地（现住址）浙江省**号
330821**2510。联系电话136**。中联银川分公司安保中心负责人。

李**，男，汉族，**年**月26日出生，户籍地宁夏贺兰县习岗镇新平村3社
证号640102**0915。中联银川分公司维护人员。在本起事故中死亡。

（二）事故发生单位及有关单位安全管理情况

李**于2025年8月1日入职中联银川分公司，入职后签订了《非全日制劳动合
岗位为维护人员。

中联银川分公司制定了《师傅带徒弟（实习生）制度》《分公司负责人安全
《班组现场安全管理制度及现场应急救援处置方案》《劳动用品管理办法》《安
培训管理办法》《安全生产工作例会管理办法》《安全生产台账管理办法》《安

计提、使用管理办法》《安全生产（保卫）责任管理办法》《治安、保卫、消
度》《安全生产事故报告和调查处理管理办法》等一系列安全生产管理的规章

中联银川分公司成立了安全生产领导小组，组长杨**，下设办公室，组长
司任命阮**为安保中心负责人。中联银川分公司负责人杨**取得《安全生产
书》，职务安全生产管理人员，有效期2025年8月25日至2028年8月24日。中联
保中心负责人阮**取得《安全生产考核合格证书》，职务安全生产管理人员，
8月1日至2026年5月8日。

中联银川分公司向调查组提交了2025年7月至2025年10月期间的安全工作例
安全检查记录、消防安全培训签到表、晨会签到表等安全培训教育的记录资
2025年7月31日、8月1日、8月15日、8月26日、9月5日、9月17日、9月19日、9
26日的晨会签到表以及10月9日的消防安全培训签到表中均有李**签字。

（三）事故发生经过

2025年10月27日，中联银川分公司作出《派工单》，载明2025年10月27日，
庆区维护点，工作内容“基站季度巡查，卫生清扫，设备贴码”，要求“严格
底’操作规程执行工作任务，严禁无证人员、实习人员私自操作”，派工负责
班组王**。

2025年10月27日上午，中联银川分公司兴庆区维护人员哈**，根据工作指
人员李**前往银川市兴庆区相关站点，开展日常巡查工作，李**全程以观学为
午10点43分，当两人到达兴庆区广勤垂钓中心站点后，在信号塔基站下进行安
卡，然后开始巡查维护工作，巡查到变压器时，哈**按照一码到底的要求，发
子里有蜘蛛网，哈**用苕帚清理蜘蛛网的过程中，11时20分左右，哈**手机来
帚放在变压器外墙的旁边后，接听电话，哈**在接听电话的过程中听到“砰”
赶忙转身查看，发现李**已经触电倒地。11时22分，哈**立即向兴庆区维护站

况，并在11时24分拨打120急救电话。在120指挥中心医护人员的远程指导下，
施心脏复苏，11时50分许，120救护人员抵达现场，李**被送往宁夏医科大学
心继续接受抢救。后医院通知李**经抢救无效于13时14分死亡，死亡原因为呼
电击伤所致。14时3分，中联银川分公司郭**使用手机号151**拨打110报警。

（四）人员伤亡情况

本次事故中，李**未经哈**允许，用扫帚清扫变压器上蜘蛛网过程中触电，
打120急救电话，120急救车到达现场后送医院抢救，后经医院抢救无效死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员哈**立即向本单位兴庆区站长汇报，并拨打急救电
许，急救120人员到达现场进行急救并送至宁夏医科大学总医院急救中心救治
时报告相关部门，兴庆区人民政府、兴庆区应急管理局、掌政镇人民政府等相
报后及时处置。

（二）事故现场应急处置、医疗救治情况

事故发生后，120急救车将李**送往宁夏医科大学总医院急救中心抢救，后
亡。

宁夏医科大学总医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，载明李**死
10月27日13时14分，死亡原因呼吸心跳骤停；电击伤。2025年12月27日银川市
分局出具《非正常死亡证明》，载明李**因触电死亡。

（三）善后情况

事故发生后，兴庆区人民政府、应急管理局、掌政镇人民政府协调下，中
与李**家属签订《赔偿协议》，约定中联银川分公司赔偿李**家属事故处理费

补助金、丧葬补助费、精神损失费、供养亲属抚恤金以及家属办理丧葬事宜支
住宿费和误工费等其他合理费用共计**万元。现赔偿费用已经支付到位。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话送医抢救，相关部门接报
善后处理恰当，未引起不良后果。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查组调查认为，2025年10月27日上午10点43分，中联银川分公司兴庆
，按照工作指令，带领实习人员李，在银川市兴庆区开展巡查维护作业，
庆区广勤垂钓中心站点后，在信号塔基站下进行安全交底拍照打卡，然后开
业，巡查到变压器时，哈**按照一码到底的要求，清扫变压器的柜子里的蜘蛛
哈**手机来电，哈**把笤帚放在变压器外墙后，去接听电话，哈**在接电话
“砰”的一声，哈**赶忙转身查看，发现李**触电倒地。李**违反中城工联信
司银川分公司《师傅带徒弟（实习生）管理制度》“未经师傅许可不得擅自操
作业”的规定，在哈**接电话过程中，未经师傅哈**许可，在未佩戴绝缘橡
下，擅自徒手用扫帚清扫变压器，导致触电事故发生。李**违反规章制度违规
事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定和其他可能因素排除情况。

事故发生后，事故单位中联银川分公司郭**使用手机号15121979286拨打11
市公安局兴庆区分局掌政派出所现场处警，经调查排除他人故意导致事故的可

（三）间接原因分析

经调查组调查认为，事故单位中联银川分公司在《师傅带徒弟（实习生）
明确规定“师傅职责：……全程监督作业安全……”，巡查作业过程中，哈**

放下笤帚接电话，视线离开作业现场，致使李**出现违反规章制度擅自作业触
调查组注意到，维护人员哈**在掌政派出所调查询问笔录中陈述“笤帚把是金
塑料材质，整体是蓝色的”，事故单位中联银川分公司向作业人员提供的劳动
符合绝缘手工工具的国家标准和规范。事故单位中联银川分公司落实规章制度
事故发生的间接原因。

四、事故单位存在的主要问题

事故单位中联银川分公司在《师傅带徒弟（实习生）管理制度》中制定
（实习生）的具体职责，在组织生产过程中未切实落实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的处理建议

李**违反本单位规章制度，未经师傅哈**的许可，在未佩戴绝缘橡胶手套
自用扫帚清扫变压器，导致触电事故发生，对本起事故应承担责任。鉴于其在
亡，依法不予处罚。

（二）责任单位的处理建议

事故单位中联银川分公司在《师傅带徒弟（实习生）管理制度》中明确规
弟（实习生）的具体职责和要求，但在生产经营过程中，未切实落实到位，履
任不到位，对本起事故应承担监督不力的责任。前述行为违反了《中华人民共
法》第四条、第四十四条第一款的规定，建议由兴庆区应急管理局按照法律规
位中联银川分公司作出行政处罚。

事故单位中联银川分公司负责人杨**，落实本单位安全生产管理制度不力，
的发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一
规定，建议由兴庆区应急管理局按照法律规定，对事故单位中联银川分公司负
行政处罚。

事故单位中联银川分公司安保中心负责人阮**，落实本单位安全生产管理

本起事故的发生负有直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产

条第（五）项、第（六）项，建议由兴庆区应急管理局按照法律规定，对事故

分公司安保中心负责人阮**作出行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故的主要教训是：事故单位中联银川分公司落实本单位安全生产

位，履行安全生产责任制不力，导致作业人员违反规章制度违规操作，引发本

七、事故整改和防范措施

事故单位中联银川分公司要以本起事故为经验教训，加强本单位安全生产规

全生产教育培训，增强作业人员安全生产意识和技能，特别是要检查配备的劳

合生产经营项目标准要求，坚决防范生产安全事故发生。限中联银川分公司在

改情况书面报告于银川市兴庆区应急管理局。

党政机关

网站地图

主办：银川市兴庆区人民政府办公室　联系电话：0951-6735319

宁公网安备64010402000071号　宁ICP备07500118号-1　网站标识码：6401040002