索引号：	11341729MB19884796/202210-00019	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	泾县应急管理局	**主题分类：**	市场、安全、应急、
名称：	泾县银山岭矿业有限公司“8•20” 机械伤害事故调查报告	**文号：**	无
发布日期：	2022-10-10		

泾县银山岭矿业有限公司“8•20” 机械伤害事故调查

发布时间：2022-10-10 10:00　　来源：泾县应急管理局　　浏览：4741 次

2022年8月20日7时10分左右，泾县银山岭矿业有限公司早班工人从盲斜井+158m水平上部车场沿盲斜井向下步行到+118m水平中段工作面主

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故关法律法规，泾县人民政府于2022年8月21日成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、茂林镇人民政府派员参加的泾县银山岭矿业有限公组”），邀请国家矿山安全监察局安徽局、泾县纪委监委和泾县检察院派员参与，并聘请相关行业专家对事故进行了调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防

一、事故发生单位基本概况

（一）证照情况

泾县银山岭矿业有限公司位于泾县茂林镇铜山村，隶属茂林镇管辖。

1.《工商营业执照》统一社会信用代码：91341823669450492P（1-1），长期有效；

2.采矿许可证证号： C3400002009123110053111，开采方式为地下开采，矿区面积0.3359平方公里，开采规模3.5万吨/年铜矿，有效期自

3.安全生产许可证证号：（皖）FM 安许证字[2021]Y142号，主要负责人：雷志超；许可范围：铜矿地下开采；有效期自2021年10月10日

矿山现有职工31人，其中安全生产管理人员8人、采矿、地质等专业工程技术人员4人，特种作业人员 7 人。成立由雷志超任矿长，刘俊有根任技术科长。设安全科，徐仪启任安全科长兼安全员，舒日红、雷志平任专职安全员的安全组织和管理机构。公司主要负责人及安全管理核，安全检查工、排水工、电工、提升机操作工、通风工等特种作业人员均持有特种作业资格证。该矿山证照齐全合法有效，属正常生产合法

（二）矿山建设情况简介

泾县银山岭矿业有限公司前身为泾县振兴铜矿二号井，始建于 2003 年。2007 年 11 月转让给泾县银山岭矿业有限公司，原生产规模为限公司根据新的产业政策要求实施技改，将生产规模由 2 万吨/年提升到 3.5 万吨/年。随即矿山履行完成技改工程相关手续后，于2010 年公司编制了《泾县银山岭矿业有限公司银山岭铜矿技改扩建（3.5 万吨/年铜矿石）工程项目初步设计》及《安全专篇》。宣城市安全生产监督监矿〔2008〕146号”、“皖经信非煤函〔2010〕561号”文件同意通过审查。随后该矿开始基建施工，该技改扩建工程于2012年6月通过竣工验

（三）开采现状

该矿山为地下开采，采用浅孔留矿采矿法，设计生产规模为3.5万吨/年。开拓方式采用竖井+盲斜井联合开拓；通风方式采用单翼对角抽

竖井井口标高为+244m，井底标高为+158m 水平，配备2JTP1.6×0.9 型提升机1台，配套电机功率95kw，单层罐笼提升。+158m以下采用盲斜井断面为三心拱裸巷，局部围岩破碎处采用锚网、金属棚支护，净宽2.2m，净高2.2m，盲斜井斜长98.7m，斜井平均坡度24°。上部车场安装设置了阻车器和一道门式安全车档。+158m －+118m水平共设+132m、+118m两个生产中段，各中段均有两个安全出口。井下采用有轨运输，0.5t为+158m中段北部一个采场、+118m中段西南部一个探矿掘进工作面。

二、事故经过、救援情况及技术分析

（一）事故发生经过及救援情况

8月20日早上6时50分技术科长桂有根在井口派班，安排扒渣工檀辅国、刘当明、陶本武到+118m中段西南部探矿掘进工作面工作，当班带明、绞车工吴世进、把钩工王化眉等5人乘罐笼下到+158m井底车场。7时5分，檀辅国、刘大明、陶本武三人从盲斜井+158m上部车场向下步行去到达盲斜井+158m上部车场。7时10分，檀辅国、刘大明已行走到+118井底运输巷10m处，陶本武行走至盲斜井下部距井底约3.6m位置时，王化眉估计时间差不多了，打开阻车器和安全门就把矿车推下去了，矿车沿轨道快速滑行至距井底约6m处脱轨，并撞击到正在人行道行走的陶本武，陶武受伤。事故发生后，檀辅国立即联系主提升工阮宜宏，告诉其+118m出了大事了，要求在矿所有领导全部下井。正在井口的技术科长桂有根、俊立即安排机电副矿长吴代志向安全副矿长邵从和报告，随后刘俊下井，行至盲斜井中段碰见桂有根，简单问了一下现场情况，桂有根讲，“动，需要气割和葫芦等工具”。随后刘俊和桂有根回到井上，立即组织矿山选矿厂的职工张旭携带气割和葫芦等工具，由桂有根再次带领下井援，并要求安全副矿长邵从和打电话给120。7时17分邵从和电话报告矿长雷志超，7时28分打电话给120。7时34分雷志超到现场后立即向泾县应左右张旭到达井下事发现场，发现一部矿车脱轨，轨道插入矿车底部，陶本武俯卧在轨道下面，认为只需要切割轨道就可以将人救出，张旭用始进行切割，大概10分钟左右切割完成。其他工人用葫芦将矿车斗移到旁边，再用葫芦将矿车吊起10公分，将陶本武移出放到担架上。8时许矿导、相关股室负责人、茂林镇主要领导等先后到达现场，组织指导矿山及救护队实施救援，矿山救护队下井将陶本武运出，经120急救人员施救

（二）技术分析

据当事工人王化眉反映，事发前他去拉矿车，然后看了一下盲斜井，没看到人，估计时间差不多了，打开阻车器和安全门，就把矿车推下下子就下去了，速度非常快，声音很大。然后他就下去了，看看有没有损坏轨道或矿车，下去后看到矿车脱了轨，翻掉了，走近后才看见一个人不行车，行车不行人”的规定和信号管理制度，直接造成了机械伤害事故的发生。

据现场勘查，专家组初步分析，该起事故主要因未执行盲斜井“行人不行车、行车不行人”的规定和信号管理制度，把钩工王化眉违章指在盲斜井井筒内有人员行走的情况下，未将矿车与钢丝绳钩头连接，打开安全门后，直接将矿车推至盲斜井上口变坡点，致使矿车迅速下滑，行走的职工陶本武，致其死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者：陶本武，男，1970年3月16日出生，身份证号：340702*******4554，住址：铜陵市义安区东埂村，泾县银山岭元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

把钩工王化眉在盲斜井井筒内有人员行走的情况下，未将矿车与钢丝绳钩头连接，打开阻车器和安全门后，将矿车推入盲斜井撞击到即将

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。职工教育培训针对性不强，培训内容中无盲斜井提升运输“行人不行车，行车不行人”的规定和信号管理制度等工操作时安全确认不到位。

2.安全生产规章制度、技术操作规程执行及监督不到位。把钩工王化眉未执行“行人不行车，行车不行人”的规定；带班领导、安全管理无人监督。

3.班前会召开不正常。班前会时开时不开，安全技术交底、安全提醒不到位，不能做到安全生产警钟长鸣。

（三）事故性质

经事故调查组认定：该事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章操作、现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

1.王化眉，群众，泾县银山岭矿业有限公司把钩工。未执行盲斜井提升运输“行人不行车，行车不行人”的规定和提升信号管理制度，未国安全生产法》第五十七条之规定，应负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议对其涉嫌构成重大安全责

2.刘俊，群众，泾县银山岭矿业有限公司生产副矿长，当班带班下井领导。应当认真组织召开班前会进行安全教育和安全提醒，未按排当属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，应负重要领导责任。依规定，建议由泾县应急管理局对刘俊暂停三个月其与安全生产有关的资格，并处罚款。

3.吴代志，中共党员，泾县银山岭矿业有限公司机电副矿长。未认真开展风险辨识、隐患排查和分级管理，未进行安全技术交底和安全技
十五条规定，应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由泾县应急管理局对吴代志暂停三个月其与安

4.邵从和，中共党员，泾县银山岭矿业有限公司安全副矿长。未认真履行职责，未认真开展安全管理和教育培训，教育培训针对性不强，
国安全生产法》第二十五条规定，应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由泾县应急管理局对邵从
款。

5.雷志超，群众，泾县银山岭矿业有限公司法定代表人、矿长。对矿山安全生产全面负责，未认真履行矿山主要负责人职责。违反了《中
负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定，建议给予雷志超撤除矿长职务处分，五年内不得担任任何生产经营
生产法》第九十五条之规定，建议由泾县应急管理局对雷志超依法给予行政处罚。

6.泾县银山岭矿业有限公司。对员工安全教育流于形式，安全管理松散，制度执行不到位，不及时召开班前会，跟班安全管理人员不能跟
《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定，应负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议对泾县银

六、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，避免类似事故再次发生，特提出以下防范和整改措施:

（一）泾县银山岭矿业有限公司必须深刻汲取事故教训。深层次研究事故发生的根本原因，配齐配足安全管理人员和工程技术人员，梳理
理机构安全生产责任制和安全目标责任考核机制，认真履行安全生产法定职责，严格考核、兑现奖惩。

（二）泾县银山岭矿业有限公司要严格落实安全生产主体责任。进一步完善安全生产责任制、规章制度和各工种的技术操作规程，特别是
格按规定作业。

（三）泾县银山岭矿业有限公司要加强职工安全教育。提高班前会质量，紧密结合当班工作重点，有针对性地开展作业规程、操作规程的
行强调安排和安全提示、提醒。

（四）泾县银山岭矿业有限公司要加强现场安全管理。注重把安全生产责任落实到每一个生产环节、每一个工作岗位；每班下井前必须召
井，确保现场管理不留漏洞。

（五）泾县银山岭矿业有限公司要严把入井作业员工的准入关。严格落实《国务院关于工人退休退职的暂行办法》《生产经营单位安全培
员、未经培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗作业。

（六）泾县茂林镇政府作为属地乡镇人民政府，要加大对属地辖区内企业安全生产的监督和管理。

（七）泾县应急管理局作为行业主管部门，要督促企业牢固树立安全发展理念，压实矿山企业安全生产主体责任。

泾县银山岭矿业有限公司“8.20”事故调查组

2022年10月8日