湖州尤夫丝带织造有限公司“7·30”一般物体打击事故调查报告

2025年7月30日，湖州尤夫丝带织造有限公司发生一起物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，2025年8月4日，区应急管理局根据区政府的授权，牵头成立了由区经信局、区公安分局、区市场监管局、区总工会、菱湖镇人民政府有关同志参加的事故调查组，同时邀请区监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，湖州尤夫丝带织造有限公司“7·30”一般物体打击事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，员工安全意识薄弱，在吊运布卷时未遵守安全操作规程，未保持布卷平衡，操作行车时未佩戴安全帽，未与吊装区域保持安全距离，被脱落的布卷砸中导致其死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位及相关设备概况

1.湖州尤夫丝带织造有限公司。成立日期：2006年11月08日，法定代表人：张金艳，统一社会信用代码：913305007933554413，注册地址：浙江省湖州市南浔菱湖镇青龙桥，经营范围包括一般项目：产业用纺织制成品制造；面料纺织加工等。

2.涉事门式起重机。该设备为电动葫芦门式起重机，型号规格为MHB 2.8-7 A3，产品编号为20110567，额定起重量2.8吨，符合JB/T5663-2008国家标准的各项技术要求和安全规范。该设备额定起重量不足3吨，不属于特种设备。

（二）事故相关单位安全管理情况

湖州尤夫丝带织造有限公司共有员工176名，配备专职安全管理员1名，兼职安全管理员2名。每周开展1-2次安全例会，但以口头教育为主，无书面记录；每周开展一次车间的隐患排查工作，日常隐患排查过程中发现过吊装过程中员工未佩戴安全帽的违章作业行为，整改措施以口头教育为主；制定了《电动葫芦安全操作规程》并张贴于作业位置，该安全操作规程内规定了“人员佩戴安全帽”“严禁斜拉斜吊”“操作人员与吊物的安全距离应保持在3米以上”等内容。

（三）事故发生经过和救援情况

2025 年 7 月 30 日 12 时许，湖州尤夫丝带织造有限公司员工彭俊涛和罗一登共同吊运布卷，两人把布卷挂在行车上，然后彭俊涛使用行车遥控器操作行车吊运，两人均未佩戴安全帽。12 时 20 分许，在起吊第二卷布卷时，碰到了周边物料导致布卷一头松了，失去平衡，布卷掉落砸中彭俊涛，此时彭俊涛还能说话呼救，罗一登立即呼喊工友帮忙救援，同时向生产厂长冯业超报告，生产厂长冯业超立即向生产副总沈云霞报告。沈云霞拨打了 119，约 10 分钟后，消防救援人员赶到并与在场员工一起将布卷抬起，将彭俊涛救出，送往菱湖镇人民医院抢救，13 时许，医院宣布彭俊涛抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡。死者彭俊涛，男，1987 年 3 月出生，湖北省襄樊市人。

本起事故造成的直接经济损失约人民币 180 万元。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

2025 年 7 月 30 日 12 时 20 分许，员工彭俊涛在操作行车吊运布卷时，被掉落的布卷砸中，现场人员发现后立即开展施救，并及时拨打了 119 救援电话，救出员工彭俊涛后立即送医。

（二）善后情况

2025 年 7 月 31 日，湖州尤夫丝带织造有限公司与死者家属达成了赔偿协议，事故善后处理平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能单位人员先后到达事故现场开展应急处置工作，应急响应迅速，应急处置得当，善后工作有序。

三、事故原因分析

本起事故的直接原因：湖州尤夫丝带织造有限公司员工安全意识薄弱，在吊运布卷时未遵守安全操作规程，未保持布卷平衡，操作行车时未佩戴安全帽，未与吊装区域保持安全距离，布卷脱落砸中行车操作工导致其死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关责任人

1.湖州尤夫丝带织造有限公司，落实安全生产主体责任不到位。**一是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定，对员工的安全教育和培训不到位，未能保证彭俊涛具备必要的安全生产知识；**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，未及时发现和消除彭俊涛在吊运布卷时未遵守安全操作规程，未保持布卷平衡，操作行车时未佩戴安全帽，未与吊装区域保持安全距离的事故隐患；**三是**违反《中

[1].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]的规定，未教育和督促员工彭俊涛严格执行本单位的安全操作规程；**四是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[4]的规定，未监督、教育作业人员按规定佩戴安全帽。

2.张金艳，湖州尤夫丝带织造有限公司法定代表人，全面负责公司工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）地方党委政府

菱湖镇人民政府。菱湖镇人民政府于2025年3月25日对湖州尤夫丝带织造有限公司进行了检查，对发现的隐患已督促企业整改闭环（2025年4月10日复查）。事故调查组经讨论分析认为菱湖镇人民政府无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故单位

建议区应急管理局依法对湖州尤夫丝带织造有限公司及其主要负责人张金艳作出行政处罚。

（二）地方党委政府

---

[3].《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

建议区安委办对菱湖镇人民政府进行安全生产提示告知。

六、事故整改和防范措施

（一）湖州尤夫丝带织造有限公司要认真吸取事故教训，举一反三。**一是**要进一步加强安全管理，规范建立健全各类生产设备安全操作规程，严格落实全员安全生产责任制，并教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，提高安全生产水平；**二是**要强化事故隐患排查力度，及时开展安全检查，采取技术、管理措施，提高设施设备安全防护水平；**三是**要加强对从业人员的安全教育和培训，提升从业人员安全生产知识和技能。

（二）菱湖镇人民政府要按照职责，全面加强对辖区内生产经营活动安全生产状况的监督检查；督促生产经营单位切实加大事故隐患排查力度，加强安全生产教育和培训，提升员工安全生产意识；进一步推动生产经营单位落实主体责任，切实履行安全生产职责。