西安成业王潮汽车维修有限公司“12·16”一般火灾事故事故调查报告

发布时间：2025-03-19 17:41 来源：雁塔区消防救援大队

2024年12月16日02时06分许，西安市雁塔区漳浒寨街道办大寨路X号南风日化厂内由西安沁元实业有限公司负责管理的西安成业王潮汽车维修有限公司发生火灾,火灾造成一人死亡。

火灾发生后，雁塔区政府成立由区委常委、常务副区长郭建荣担任调查组组长，区消防救援大队大队长冯立奇、区应急管理局局长孟亚炜担任调查组副组长，抽调公安雁塔分局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区城市管理和综合执法局、区消防救援大队、区发改委、漳浒寨街道办、区纪委监委、区交通局等单位人员成立事故调查组。开展事故调查工作。

一、火灾基本情况

2024年12月16日02时06分，西安市消防救援支队接到报警称“大寨路X号起火”，指挥中心先后调派丈八北路消防站、大庆路消防站、枫林路消防站、创汇路消防站、雁塔西路消防站、石驿路小型站共18车74人前往处置，支队全勤指挥部遂行出动。2时19分，第一出动力量到场，经侦察发现为西安成业王潮汽车维修有限公司发生火灾，过火面积约200平方米。2时48分，现场火势得到控制。3时13分，现场明火已灭，参战力量进一步清理残火。4时50分，在清理残火过程中发现1人（曲某，身份证号：61213219xxxxxxxxxx），经120确认已死亡，西安成业王潮汽车维修有限公司烧毁严重，以及南侧酒厂受损。

二、建筑基本情况

起火建筑位于西安市雁塔区漳浒寨街道办大寨路x号，整体为砖混结构，共1层，顶部为伞状木制横梁，下部沿北墙、西墙呈“L”型分隔6个房间，南墙由西至东依次为危废间、调漆房、员工临时休息室、接待室，西墙设置两间烤漆房。建筑内配置11具手提式干粉灭火器以及4具推车式灭火器，未设置其他固定消防设施。

三、起火原因及成灾分析

经调查，认定该起火灾起火原因为：汽车维修店工作人员违规使用烤漆灯引燃黑色传祺SUV车身上覆盖的遮蔽膜及报纸蔓延成灾。

因事故调查工作结合调查情况，初步分析灾害成因主要有以下几个方面：一是当事人未按照车辆喷漆施工流程进行作业，在停放于密封环境（烤漆房）内车辆表面覆盖报纸、遮蔽膜等可燃物的情况下打开烤漆灯进行作业；二是员工消防安全意识淡薄，火灾发生后在现场烟雾弥漫的情况下多次进入火灾现场抢救修理厂内车辆财产，导致人员死亡；三是修理厂内员工未能第一时间报警，在火势蔓延扩大无法控制时方才报警。

四、火灾事故延伸调查

（一）各方责任落实情况

（1）使用管理者责任

1.西安成业王潮汽车维修有限公司员工曲某未按照车辆喷漆维修的行业规范要求进行操作，在车身铺设有报纸、遮蔽膜等可燃物的情况下打开烤漆房内烤漆灯，导致此次火灾发生；

2.西安成业王潮汽车维修有限公司存在消防管理不规范，对工作人员的日常消防安全培训不到位，缺乏基本消防安全常识的问题，火灾发生后未及时进行报警，员工曲某在场所内火势较大的情况下进入现场抢救损失。

3.国家已在多年前明令禁止使用易燃聚氨酯材料的彩钢板搭建住人和库房等场所，西安成业王潮汽车维修有限公司使用聚氨酯材料的彩钢沿南墙、西墙呈“L”型分隔6个房间，南墙由西至东依次为危废间、调漆房、员工临时休息室、接待室，西墙设置两间烤漆房；易燃聚氨酯材料的彩钢板房燃烧迅速且不易扑灭燃烧时有毒烟气弥漫较大，导致起火后火势蔓延迅速的根本原因。

（2）行业部门履职尽责情况

经调查组调查，西安成业王潮汽车维修有限公司为西安市公安局雁塔分局昆明路派出所列管，辖区街办为西安市雁塔区漳浒寨街道办事处，行业部门管理单位为雁塔区交通运输局。

1.对雁塔区消防救援大队履职情况进行调查：雁塔区消防救援大队2023年、2024年多次对辖区街办、派出所、社区负责人开展消防业务指导培训，先后与漳浒寨街办、昆明路派出所开展多次联合检查。火灾发生后，雁塔区消防救援大队通过开展火灾形势分析、火灾事故案例通报、召开火灾现场会等工作，督促派出所、社区基层网格组织强化相应工作举措。

2.对扑救火灾的丈八北路消防站、大庆路消防站、枫林路消防站、创汇路消防站、石驿路小型站、雁塔西路消防救援站、创汇路消防救援站进行调查：消防救援站接警后立即出动，及时到达现场。到场后迅速开展火场侦查，进行火场现场警戒，灭火过程中作战力量及线路部署合理，车辆装备器材均能正常操作使用，开展内攻搜救被困人员均符合作战安全管理要求、现场处置完毕后及时向公安部门移交，无不良舆情发生。

3.对昆明路派出所的履职情况进行调查，昆明路派出所能定期对南风日化社区、厂区及相关住户、商户开展消防安全检查，填写检查记录，对发现问题及时提出并督促整改。

4.对西安市雁塔区交通运输局履职情况进行调查，雁塔区交通运输管理局对西安成业王潮汽车维修有限公司开展检查，并下发备案证书，定期对辖区内车辆维修场所进行检查，对发现的问题及时提出并督促整改。

5.对漳浒寨街办的监督指导职责履职尽责情况进行调查。漳浒寨街办能落实日常与节假日前对辖区召开动员大会，对物业小区开展各类安全排查和培训指导工作。

6.对南风日化社区的监管职责履职情况进行调查。社区能贯彻落实各类文件会议精神，于2024年以来联合日化，南风各类培训4次，开展社区范围内消防演练6次其中南风及日化联合消防演练2次。日常每月巡查南风厂沿街门店燃气安全，每逢假期前联合厂区开展各类检查4次，每月开展厂区内抽查检查工作，组织学习贯彻落实各类文件会议精神及各类安全会议部署11次，通过海报，发放宣传及拉横幅对居民小区开展安全宣传工作。但仍存在日常巡逻巡查工作监管不到位，消防演练开展不扎实等问题。

（二）事故责任认定及对事故责任者的处理

（1）对责任人的处理：

曲某，男，39岁，西安成业王潮汽车维修有限公司员工。由于曲某消防安全意识不强，违反钣金喷漆流程，违规使用烤漆灯引燃黑色传祺SUV车身上覆盖的遮蔽膜以及报纸引起火灾，火灾发生后曾试图对初期火灾采取扑救措施，火势未能有效控制后拨打电话报警，对该起事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免于追究责任。

（2）对管理人的处理：

①西安新欣日化公司资产管理部长张某，对所管辖日化社区范围内的消防安全管理工作重视不足，未有效落实消防安全制度，导致火灾发生时应对不力。鉴于此次火灾造成的严重后果，西安新欣日化公司已对其进行批评教育并参加消防安全管理培训。

②漳浒寨街道办南风日化社区社区居委会委员王某，负责社区网格内的安全生产及消防安全工作，日常巡逻巡查工作监管不到位，消防演练开展不扎实，未能有效普及防火知识和逃生技能，漳浒寨街道办按照干部管理权限已对其进行批评教育处理。

③交通运输综合执法雁塔大队干部闫某，作为直接负责该修理厂日常监管的执法人员，在对该汽车维修厂日常监管中，对可能存在的火灾隐患未能及时发现和督促整改，区交通运输综合执法局已对其进行批评教育。

五、事故防范及整改措施

聚焦“防大火、控小火、遏亡人”工作目标，进一步抓实重点时段的安全防范、抓细重点领域的指导检查、抓牢重点部位的安全监管，全力营造良好的消防安全环境。

一是紧盯重点强监管。聚焦重点消防安全风险，深入分析研判本辖区近年来冬春火灾形势，找出不放心区域、不托底场所，提出操作性强、行之有效的对策措施，联合相关部门常态化开展联合摸排和检查指导，以解决突出问题、消除重大隐患、筑牢风险底板为目标牵引本地冬防工作。召开重点单位标准化管理现场

会，大力宣贯消防安全重点单位标准化管理规定，制定重点单位消防安全达标创建实施计划，规范微型消防站达标建设，推动落实“十化”标准，切实提升重点单位管理水平。

二是紧盯基础强末端。提请政府将消防安全条件较差的区域作为城市更新、大规模设备改造优先项目，重点补齐基础消防设施建设、电气线路、消防水源存在的短板，积极推广独立式感烟火灾探测报警器、灭火器、简易喷淋等设施，推动“低设防”区域基础大提升。同时进一步深化“防消联勤”工作效能，指导国家队、专职队、志愿队、微型站等队伍积极投入消防安全检查、巡查、宣传、演练等工作，持续规范街办、社区消防工作组织、健全消防工作制度，完善巡查工作流程，切实推动火灾防控关口前移，全力确保全市火灾形势稳定。

三是紧盯宣传强防范。深入推进消防宣传“五进”工作，在新媒体平台开设冬春火灾防控专栏，以网络直播、短视频、微联动等形式，加强以施工动火作业、电动自行车、电气取暖、燃气安全、鳏寡孤独人群关爱为重点内容的靶向宣传，全面提升全民消防安全意识和素质。深化行业领域“明白人”工程，联合教育、卫健、民政等部门开展相关场所消防安全责任人、管理人的培训，加强对消防安全值班员、志愿消防队和微型消防站队员以及设施维保人员的监督指导，持续发动基层党政干部、公安派出所、村居两委、志愿者组织等人员，入社区、入村落、入家庭开展“敲门行动”，全面营造浓厚消防安全氛围。

此报告。

西安市雁塔区消防救援大队

2025年1月17日