齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔百货大楼股份有限公司“1·9”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月9日18时许，齐齐哈尔市龙沙区辖区内齐齐哈尔百货大楼股份有限公司发生高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失约124万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《黑龙江省安全生产条例》的有关规定，经龙沙区人民政府批准成立了由龙沙区应急管理局、龙沙区发改工信科技局、龙沙区市场监督管理局、龙沙区人社局、齐齐哈尔公安局龙沙分局、齐齐哈尔公安局龙沙分局五龙派出所、龙沙区纪委监委、龙沙区总工会、龙沙区委宣传部、龙沙区正阳街道办事处、龙沙区人民检察院、龙沙区人民法院组成的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本概况

齐齐哈尔百货大楼股份有限公司（以下简称百货大楼）成立于1987年10月1日，注册资金3050万元，是一家集日用百货、**餐**

饮、影院、金属制品、珠宝首饰、钟表、家用电器等多领域销售业务于一体的股份有限公司。公司位于黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街55号，法定代表人为堵留柱。统一社会信用代码：912302001285169110。

企业共有员工2020人。物业管理处、保卫处是其安全管理部门，其中物业管理处负责：用电安全；燃气安全；制定各项设备的安全操作规程，特种设备的使用、维护、保养；贯彻执行国家及省市下发的安全生产管理制度；日常设备巡视检查，排查设备故障及隐患；制定各项应急预案并组织演练；特殊工种人员管理、教育、培训；使用材料审核；劳保用品发放；设备、管线、电气线路维修、维护；安全生产教育、宣传等。

（二）相关人员资质概况

杨国刚：性别：男，百货大楼党委书记、副总经理（企业主要负责人）于2023年12月27日通过普通行业主要负责人安全考核。

翟庆：性别：男，齐齐哈尔龙沙区庆福源烤鸭店经营者（个体工商户）。

翟凤祥：性别：男，翟庆父亲（死者）。

孙广：性别：男，百货大楼物业处处长（主持物业处全面工作）。

杜玉俊：性别：男，百货大楼副总经理，生活超市负责人（主持生活超市全面工作）。

（三）设施设备的管理维护情况

涉事升降平台是由济南龙豪液压机械有限公司生产的型号为

LHSJD2.0-6.3导轨链条式液压升降平台（以下简称升降平台），出厂日期为2016年3月，百货大楼于2016年3月购置，升降平台长2.3米，宽1.24米，升降行程6米，由长春市利升快速机电工程有限公司于2016年4月安装于百货大楼一楼西北角。升降平台朝西侧开门，南北两侧紧贴护板，东侧边缘距墙壁约70cm，无防护设施，通过在平台外部的控制电源箱操作升降功能。百货大楼购置该升降平台用于地下一层至地面一层升降货物，由物业处负责其检维修及保养工作，百货大楼自购置升降平台后，制定了平台操作规程，物业处在对升降平台日常管理中未定期对其进行保养，安排工作人员每日对升降平台门的联锁及液压系统进行巡检，未形成巡检记录，在巡检中也未发现地面一层升降平台东侧边缘距离墙壁有约70cm的缝隙，有发生人员坠落风险的问题。事故发生后，百货大楼在地面一层升降平台东侧墙壁上加装高2.35m，宽1.2m的防护网。





二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年11月百货大楼地下生活超市庆福源烤鸭店店主翟庆向商场提出撤场，2024年1月9日上午，生活超市生鲜部管理人员奚传富通知翟庆当日17时以后可以进行撤场，允许使用升降平台。1月9日17时22分，翟庆、其父亲翟凤祥开始使用商场升降平台搬运货物（地下一层至地面一层），17时48分，翟庆和翟凤祥在地面一层升降平台内，翟庆在平台西侧靠近出口的位置，翟凤祥在平台东侧，在二人欲合力将一个铁架（长2米、宽0.8米、高1.5米）搬出升降平台时，翟凤祥失足从平台东侧边缘距离墙壁约70cm的缝隙坠落至地下一层。

（二）应急救援情况

事发时保安人员司乔汇在地下一层，听到坠物响动后，向响声处赶赴查看，随即翟庆从西北侧步梯下至地下一层，称其父亲意外失足坠落，翟庆将升降平台门打开发现翟凤祥平躺在地面，随即将其拉出，当时翟凤祥眼睛是睁开状态，身体无法移动，无法说话。司乔汇拨打120，18时救护车到达后将翟凤祥送至第一医院北院进行救治，翟凤祥于当天22时35分经抢救无效死亡。事发后，现场超市值班经理陈晨向采购经理李明进行报告，李明向百货大楼副总经理杜玉俊进行报告，杜玉俊于1月10日上午向百货大楼党委书记杨国刚进行报告，百货大楼在接到报告后将其定义为意外事件未将其作为生产安全事故向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，1月16日在龙沙区应急管理局接到龙沙公安分局电话报告后，百货大楼向龙沙区应急管理局进行了

事故报告。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

1、百货大楼在安装升降平台时，未发现设备安全方面存在缺陷即地面一层升降平台东侧边缘与墙壁间有较大缝隙，无防止人员坠落的设施，是事故发生的直接原因。

2、翟凤祥在搬运货物过程中未对周边环境危险因素进行有效辨识，从一层升降平台失足坠落，是事故发生的另一直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1、在设施设备安全管理方面：百货大楼安装的升降平台缺少防止人员坠落的防护措施，物业处在日常安全检查中也未发现一层升降平台存在人员坠落的事故隐患问题，未采取措施消除事故隐患，是事故发生的间接原因。

2、在设施设备日常使用方面：百货大楼生活超市在日常使用升降平台过程中，未能有效辨识设备存在的事故隐患，未能向单位维保部门报告事故隐患并采取措施消除隐患，是事故发生的另一间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔百货大楼股份有限公司“1·9”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任人员

1.杨国刚，中共党员，百货大楼党委书记、副总经理，主持企业全面工作(安全生产工作第一责任人)，2020年1月任职。杨国刚督促、检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除升降平台存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[1]的规定，对事故发生负领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]规定，处上一年年收入40%的罚款。同时杨国刚未按照规定时限将事故情况向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[3]规定，建议依据《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十一条第二项[4]规定，处上一年年收入60-80%的罚款。

2.孙广，中共党员，百货大楼物业处处长，主持物业处全面工作，2016年5月任职。物业处作为升降平台维保部门，未能及时

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4]《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十一条第二项：事故发生单位主要负责人有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十五条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：(二)事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60%至80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款。

排查升降平台存在的安全隐患，未能采取措施消除事故隐患。孙广作为物业处负责人，对事故发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[5]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定，处上一年年收入20-30%的罚款。

3.杜玉俊，民盟成员，百货大楼副总经理，主持生活超市、美食娱乐商场、绿色果蔬合作经营全面工作，2011年4月任职。生活超市在使用升降平台过程中，未能有效辨识设备存在的事故隐患，未能向单位维保部门报告事故隐患并采取措施消除隐患。杜玉俊作为生活超市负责人，对事故发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，处上一年年收入20-30%的罚款。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

齐齐哈尔百货大楼股份有限公司，未设置专职安全管理人员，安装的升降平台在安全方面存在缺陷，在设备管理中未对其存在的人员坠落危险因素进行有效辨识。在日常检查中，未能排查出升降平台存在的安全隐患，未能采取措施消除事故隐患。以上情

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

况暴露出百货大楼主体责任未正确落实，安全风险隐患排查整治工作不力，未能及时消除潜在的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]规定，对事故发生负有主要责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，处40万元罚款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）督促企业坚决落实安全主体责任。百货大楼要对本单位安全生产工作进行统一协调管理，设立专职主抓企业安全生产工作，同时要对内部各部门负有的安全管理责任重新梳理，设置独立机构负责企业安全生产全面工作。百货大楼要全面梳理各项风险点，加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，压实各层级安全管理人员岗位责任，强化员工安全教育，坚决杜绝员工违章及不规范作业行为；事故单位主要负责人必须引以为戒，坚决杜绝事故迟报行为再次发生。

（二）压实行业部门“三管三必须”的安全责任。区发改工信科技局要督促事故单位深刻吸取事故教训，立即开展专项检查，重点聚焦违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等突出问题，要加强经营现场安全管理，全面落实安全生产主体责任；区发改工信科技局要加强对同类设备安全防范设施同时安装、同时使用情况的监督。同时，针对监管行业领域开展警示教育活动，加强对员工“三违”行为的辨识和预防，牢固树立按章作业的意识，保障

[7] 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

员工生命财产安全。

（三）进一步压实属地监管责任。正阳街道办事处要以此事故为警示，全面落实习近平总书记关于安全生产的“三个必须”的工作要求，切实负起属地安全生产管理责任。要严格贯彻执行国家有关法律法规和省、市、区各项政策、措施，全面加强安全监管工作，督促和指导辖区生产经营单位全面落实安全生产主体责任。要不断增强安全生产教育培训工作的实效性，切实提高各类生产经营场所全员安全生产责任意识。

附件 1：齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔百货大楼股份有限公司“1·9”一般高处坠落事故调查组成员名单

附件 2：事故直接经济损失明细

附件 3：事故伤亡人员情况

附件 4：齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔百货大楼股份有限公司“1·9”一般高处坠落事故现场方位示意图

齐齐哈尔市龙沙区

齐齐哈尔百货大楼股份有限公司

“1·9”一般高处坠落事故调查组

2024 年 2 月 4 日

附件 1

齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔百货大楼股份有限公司“1·9”一般高处坠落事故调查组成员名单

分工	姓名	单位	职务	人员签名
组长	何绮春	龙沙区人民政府	中共龙沙区委常委、政府副区长	
成员	王锐钢	龙沙区应急管理局	局长	
成员	高 耸	龙沙区应急管理局	副局长	
成员	金效梅	龙沙区纪委监委	驻区人社局纪检监察组组长	
成员	陈壮壮	龙沙区委宣传部	科员	
成员	贾春宇	龙沙区人民法院	科员	
成员	朱富饶	龙沙区人民检察院	科员	
成员	张　弘	龙沙区总工会	科员	
成员	李　明	龙沙区发改工信科技局	科员	
成员	张　旭	龙沙区人社局	科员	
成员	李博源	齐齐哈尔公安局龙沙分局五龙派出所	民警	
成员	朱文宗	龙沙区正阳街道办事处	科员	
成员	李顺海	龙沙区市场监督管理局	科员	

成员	刘伟	齐齐哈尔公安局龙沙分局	治安大队大队长	

附件 2

事故直接经济损失明细

1、医疗费用：10100 元。

2、丧葬费用：1095 元。

3、赔偿金额：60 万元。

4、事故罚款：约 63 万元。

附件 3

事故伤亡人员情况

伤者姓名	籍贯	年龄	工种	培训情况	伤害程度
翟凤祥	黑龙江省讷河市六合镇兴农 5 组	59	无	无	死亡

附件 4

齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔百货大楼股份有限公司“1·9”一般高处坠落事故现场方位示意图

