阜新蒙古族自治县阜新威华钢结构工程有限公司“1·6”一般高处坠落事故调查报告

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2026 年 4 月 27 日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
（三）事故工程情况及合同签订情况.....4
（四）施工组织情况.....5
（五）事故发生经过.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估情况.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）直接原因分析.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
（一）阜新威华钢结构工程有限公司.....9
（二）辽宁建兴固废资源循环利用有限公司.....9
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....10
（一）免予追究责任人员.....10
（二）建议给予行政处罚人员.....10
（三）建议给予行政处罚单位.....12
六、 事故防范措施建议.....13

2026年1月6日14时50分许，阜新威华钢结构工程有限公司工人在进行新建厂房彩钢板加固作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失174.6万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《辽宁省安全生产条例》等相关法律法规的规定，经阜新蒙古族自治县人民政府批准同意，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县总工会、县住建局等有关负责同志参加的阜新蒙古族自治县阜新威华钢结构工程有限公司“1·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请相关专家参与事故调查。同时，邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，阜新蒙古族自治县阜新威华钢结构工程有限公司“1·6”一般高处坠落事故是一起因高处作业人员未正确系挂安全带、现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：辽宁建兴固废资源循环利用有限公司（以下简称辽宁建兴）

该公司成立于2018年7月12日，注册地址位于辽宁省阜新市阜蒙县阜新铸造园区管委会建兴大街1-1号，法定代表人为林*强，统一社会信用代码：91210921MA0X******。企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币壹亿元整，经营范围：一般项目：固体废物治理；再生资源加工；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；黑色金属铸造：金属材料制造；金属材料销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工单位：阜新威华钢结构工程有限公司（以下简称阜新威华）

该公司成立于2019年3月15日，注册地址位于辽宁省阜新高新技术产业园区兴园路、元宝路以南（食堂二楼东北侧500平方米），法定代表人为陈*飞，统一社会信用代码：91210900MA0Y******。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币伍仟万元整，经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程设计（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，门窗制造加工，工程管理服务，五金产品零售，金属结构制造，金属结构销售，金属材料销售，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书及安全生产许可证。建筑业企业资质证书编号：D22130****，有效期至 2029-03-07，资质等级：建筑工程施工总承包贰级：钢结构工程专业承包贰级。安全生产许可证编号：（辽）JZ 安许证字〔2021〕01****，许可范围：建筑施工，有效期为 2024 年 1 月 7 日至 2027 年 2 月 6 日，许可范围：建筑施工。

3.监理单位：北京中城建建设管理有限公司

该公司成立于 2000 年 7 月 17 日，注册地址位于北京市东城区东直门内大街 177 号，法定代表人为景*宁，统一社会信用代码：911101017002******。企业类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：人民币陆佰万元整，经营范围：一般项目：工程管理服务；单建式人防工程监理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；停车场服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程

监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理情况

辽宁建兴设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制，制定了各岗位安全操作规程和相关安全生产规章制度，对本单位从业人员开展了安全生产教育培训。

阜新威华法定代表人陈*飞为安全生产第一责任人。配备了安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制，制定钢结构安装方案与操作规程，对本单位从业人员开展了安全生产教育培训。

（三）事故工程情况及合同签订情况

1.事故工程情况

辽宁建兴 50 万吨冶金固废稀贵金属深度提取项目新建厂房，位于厂区西北侧，厂房占地面积 50000m^2、建筑面积 39000m^2，长度 148.1m、宽度 72.4m、高度 10m。

2.合同签订情况

2025 年 10 月 2 日，辽宁建兴与阜新威华签订建设工程施工合同，委托阜新威华进行该厂房建设，合同金额为伍佰万元。2025 年 11 月 7 日双方签订了安全生产协议书，明确双方各自的安全生产工作职责。

2025 年 9 月 16 日，辽宁建兴与北京中城建设管理有限公司签订了补充监理合同，委托北京中城建设管理有限公司对该厂房建设工程进行监理，合同金额为壹拾柒万玖仟元。

（四）施工组织情况

2025 年 10 月 15 日，阜新威华组织施工人员进驻辽宁建兴厂区并正式开工建设。2025 年 11 月 14 日，受冬季施工条件限制，项目进入停工状态。停工时，钢结构厂房主体工程已施工完成，部分彩钢板已安装完毕，另有部分彩钢板分区堆置于屋面顶棚（每处约 30 张，均采用钢丝进行固定，单块彩钢板规格为长 35.95 米、宽 0.76 米）。停工前，已向行业主管部门及监理单位报送停工报告。

2026 年 1 月 5 日，辽宁建兴发现新建厂房屋顶彩钢板存在掉落的安全隐患，需进行加固。随后工程部部长项*晨通知阜新威华法人陈*飞安排人员进行加固。陈*飞通知项目负责人王*皓，王*皓安排工长夏*涛组织施工。当日，夏*涛与临时雇佣人员祖*峰、谢*东、李*、王*和宋*秋口头约定用工协议后，定于 1 月 6 日进行施工。其中祖*峰持有高处作业特种作业人员操作证，谢*东、李*、王*、宋*秋未取得高处作业操作证。此次屋顶彩钢板加固作业，阜新威华、辽宁建兴均未告知行业主管部门及监理单位，因此监理单位未到场对加固作业进行监理。

（五）事故发生经过

2026 年 1 月 6 日 7 时 30 分许，夏*涛、赵*、谢*东，李*，祖*峰、王*和宋*秋到达施工现场。赵*负责现场技术工

作，夏*涛负责采购，其余 5 人负责新建厂房屋顶堆置彩钢板的固定。7 时 50 分许，谢*东，李*，祖*峰，王*和宋*秋通过厂房南侧爬梯登上屋顶，将安全带套挂在彩钢板中间的檩条上开始加固作业。12 时许，作业人员下到地面午休吃饭。

13 时许，五名作业人员继续上到屋顶进行加固作业，14 时 45 分，在作业过程中，突然刮起了一阵强风，导致祖*峰失稳坠落地面。其余几人发现祖*峰坠落趴在地上，随后赵*等人上前查看，发现祖*峰倒地无任何反应。



图 1　事故现场照片



图 2　事故现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，造成直接经济损失 174.6 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，赵*于 14 时 49 分拨打 120 急救电话，15 时 13 分拨打 110 报警电话。14 时 51 分，辽宁建兴工程部工作人员杨*辉将事故情况告知阜新威华项目负责人王*皓。王*皓立即向阜新威华主要负责人陈*飞报告，陈*飞随即通知

辽宁建兴工程部部长项*晨，项*晨同步报告辽宁建兴主要负责人吴*健。此后，吴*健先后向铸造园区管委会、县人民政府及县应急管理局上报事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，赵*等人第一时间下来查看，发现祖*峰无任何反应，于是拨打急救电话并逐级上报。

（三）医疗救治和善后情况

120 急救人员到达现场后，经确认祖*峰已经当场死亡，殡仪馆车辆到达现场后，将祖*峰的遗体送至殡仪馆。

2026 年 1 月 20 日，阜新威华钢结构工程有限公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，完成了事故善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估情况

辽宁建兴按规定及时向阜新县人民政府、县应急管理局、铸造园区管委会进行上报，应急处置措施得当，未造成次生事故。

县应急管理局接到事故报告后，立即按照规定向市应急管理局、县人民政府报告事故，并组织相关单位人员赶赴事故现场。县应急局主要领导带领相关人员赶到事故现场后，全面开展事故隐患排查工作，全力安抚家属、做好善后相关工作。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：祖*峰未正确系挂安全带，违规将安全带套挂在彩钢板间檩条，且使用的安全带挂钩防脱钩装置失效，在作业过程中失稳坠落至地面，导致死亡。

（二）直接原因分析

1. 谢*东，李*，祖*峰、王*、宋*秋违反《坠落防护 装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）5.2.2.3 的规定[1]，未按要求将安全带系挂于车间屋面安全绳上，而是违规套挂在两块彩钢板之间的檩条上。

2. 祖*峰在作业前未按规定对安全防护用品进行认真检查，其所使用的双钩安全带中一个挂钩弹簧无法复位，已丧失防脱钩安全功能。

3.阜新威华钢结构工程有限公司在停工前，仅采用钢丝对顶棚上的彩钢板进行简易固定，未对彩钢板固定是否牢固进行检查，致使现场留下事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题和监管单位履职情况

（一）阜新威华钢结构工程有限公司

作为施工单位：一是未制定加固作业施工安全技术措施并向当地建筑管理部门及监理公司报备。二是未按照工程施工安全管理要求配备现场安全生产管理人员。三是临时聘用灵活用工人员未查验作业人员特种作业操作资格证。四是未依法对从业人员开展上岗前安全生产教育培训。五是事故隐患排查治理不到位，未及时消除事故隐患。

（二）辽宁建兴固废资源循环利用有限公司

[1]《坠落防护 装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）5.2.2.3,使用坠落悬挂安全带时，挂点应位于工作平面的上方。

作为建设单位：一是安全管理责任落实不力，未对承包单位的安全生产工作统一管理检查。二是现场安全检查不到位，未及时消除事故隐患。

（三）相关监管部门履职情况

阜新蒙古族自治县住建局。围绕日常巡查检查工作主线，在对辖区建设项目基槽开挖（验槽）、基础完工（基础验收）、主体完工（主体验收）阶段现场到位必检的基础上，聚焦关键节点与重点环节，既覆盖“元旦”“春节”“中秋”“国庆”等节假日及“两会”等重要时段，也针对项目开复工、分部分项验收、扬尘整治、动火作业及保温材料安全隐患等专项领域，并在冬季停工后对所有项目停工现场进行检查及下达《中止施工安全监督告知书》，全年组织开展以质量安全为核心的综合检查与专项检查共 10 余次，下达整改通知书 11 份，建设工程质量安全监管提示单 29 份，累计排查一般安全隐患 87 项并全部跟踪整改完成。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.祖*峰，男，安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，未正确系挂安全带，在作业前未检查安全防护用品，对事故发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定[2]。对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.陈*飞，男，阜新威华主要负责人。未履行安全生产主要负责人职责，在进行加固作业时未组织制定高处作业安全技术措施并向当地建筑管理部门报备，未按规定配备安全生产管理人员。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款[3]、第二十四[4]条的规定《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定[5]。建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

3.王*皓，男，阜新威华项目负责人。未认真履行安全生产管理职责，未查验作业人员特种作业操作资格证，未依法对从业人员开展上岗前安全生产教育培训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款[6]、第三十条[7]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

4.吴*健，男，辽宁建兴主要负责人。未按规定组织对承包施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]的

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一款第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同

规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

5.项*晨，男，辽宁建兴工程部部长。未认真履行安全生产管理职责，未按规定对承包施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

6.刘*东，男，中共党员，原阜新农产品深加工园区管理委员会招商局局长。2025 年 10 月，负责园区国土手续办理及规划建设工作以来，未对园区内建设工程监管工作进行内部分工，对辽宁建兴新建项目厂房建设施工巡查检查不深入，未能及时发现施工单位临时复工的违规行为。建议由阜新县纪委监委依规依纪依法给予处理。

（四）建议给予行政处罚单位

阜新威华钢结构工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未按照工程施工安全管理需求，配备安全生产管理人员。未查验高处作业人员特种作业操作资格证。未依法对从业人员开展上岗前安全生产教育培训。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》

中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

等有关规定。对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[11]的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

辽宁建兴固废资源循环利用有限公司。安全生产主体责任落实不到位，对承包单位的安全生产工作未进行统一的协调、管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的[12]规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）阜新威华钢结构工程有限公司

要深刻汲取事故教训，严格履行企业安全生产主体责任。一是要严格按照规定制定施工安全技术措施。二是要在项目施工现场配备安全生产管理人员，健全安全生产管理体系，明确各岗位安全职责，切实加强施工作业安全管理。三是要加强对从业人员的安全生产教育培训，要将灵活用工人员一并纳入本单位统一管理。四是要严格审查特种作业人员资质证书，杜绝类似事故再次发生。五是要有效落实生产安全事故隐患排查制度，及时消除事故隐患。

（二）辽宁建兴固废资源循环利用有限公司

要深刻汲取事故教训、举一反三，切实加强对外委施工

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

单位的安全管理。一是要认真履行建设单位安全管理职责，对承包单位的安全生产工作统一协调管理。二是要加强对承包单位施工现场的安全检查，及时消除事故隐患。

（三）阜新农产品深加工产业园区

一是要进一步压实企业主体责任，严格落实安全管控措施，针对性制定专项监督检查方案，扎实开展常态化监督检查工作。二是开展全面排查检查，覆盖园区所有生产经营单位及高风险领域，尤其要加强建筑施工领域的排查，要建立多维度排查机制，强化隐患闭环管理，及时消除各类安全风险隐患。三是强化警示教育，面向企业负责人及一线员工开展多形式宣传教育，普及安全知识与应急处置要点，提升全员安全意识和风险防范能力。

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2026 年 4 月 27 日