关于宝安新桥万丰社区中心路1号2栋“3·26”一般高处坠落事故的调查报告

2025年3月26日，宝安区新桥街道万丰社区中心路1号2栋发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。核实事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，新桥街道成立了由街道党工委委员徐鸿同志任组长，街道应急办、万丰派出所、街道城建办、街道总工会等部门有关人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

长沙佳嘉机电安装有限公司（以下简称佳嘉公司），成立日期：2023年3月13日，统一社会信用代码：91430124MACB6FUC16，法定代表人：陈某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：湖南省长沙市宁乡市城郊街道汾丰社区（景途商业广场）A栋103室—042，经营范围：一般项目：管道和设备安装；制冷、空调设备销售；家用电器销售；机械设备销售；五金产品批发；电子元器件批发；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；五金产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

（二）事故相关单位概况

1.维保发包方：深圳东和建筑装饰工程有限公司（以下简称东和公司），成立日期：2017年6月15日，统一社会信用代码：91440300MA5EKH7B9H，法定代表人：刘某君，类型：有限责任公司，住所：深圳市福田区福保街道市花路21号富林大厦B座213室，经营范围：建筑装饰工程设计与施工；智能化工程设计与施工；空调安装工程、铝质安装工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程施工与设计、园林绿化；室内外装饰工程设计、国内贸易。

2. 维保承包方：深圳市隆阳电器有限公司（以下简称隆阳公司），成立日期：2010年7月19日，统一社会信用代码：91440300558682661A，法定代表人：杨某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：深圳市龙华区大浪街道陶元社区元芬工业区B区A、B、C栋524，经营范围：电器的销售与上门安装及上门维修；电器的配件及材料的销售；企业咨询服务。居民日常生活服务。智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家具安装和维修服务；家具销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）事故相关概况

2024年12月份，东和公司将鸿荣源珈誉时尚花园（4-12N）项目2#住宅批量多联机空调的维修保养项目交由隆阳公司负责，

双方并签订了《空调维保协议》，隆阳公司任命杨某煌为项目经理。同年12月份，隆阳公司将深圳市宝安区沙井凤塘项目珈誉时尚花园2#所有海尔空调机组的保养和日常检测维修工作交由佳嘉公司负责，双方并签订了《空调机组维保合同》，佳嘉公司总经理陈某为该项目负责人。

因佳嘉公司总经理陈某自行检修发现新桥街道万丰社区中心路1号2栋405房空调型号不符合要求，需更换空调外机。2025年3月26日，陈某带领邓某、殷某、符某其、吴某华等4名工人直接前往405房进行维保、更换。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月26日8时许，因佳嘉公司总经理陈某自行检修发现涉事2栋405房内空调外机型号不符合要求，准备将其拆除并更换新的外机，佳嘉公司总经理陈某和普工邓某佩戴印有隆阳电器的安全帽和反光衣，在未向管理方报备的情况下自行进入大门敞开的新桥街道万丰社区中心路1号2栋405房，半小时后普工殷某、符某其、吴某华进入405房。因需进入505房阳台放下吊装绳，陈某离开405房后进入505房阳台。留在405房的邓某进入阳台后发现阳台内张贴“注意安全禁止移动”字样的木板围挡，因围挡的存在会影响后续的空调搬运，于是邓某将木板围挡挪动到405房大厅内。随后，殷某、符某其、吴某华等三人进入405房。5人到位后，符某其佩戴安全绳从405房阳台进入旁边的空调机槽内拆除并用吊装绳固定空调外机。陈某在505房阳台负

责牵引，符某其在空调机槽内抬起外机，殷某、吴某华、邓某在405房阳台接应，5人合力将涉事空调外机搬迁至405房阳台上。在放置空调外机的过程中，邓某不慎从高约7米的405房阳台玻璃护栏缺口处坠落至2楼平台，造成其受伤。

经查：

1.经现场勘查测量，涉事阳台离落地处高约7米，玻璃护栏缺口（坠落处）高约1.12米，宽约1.06米。2楼平台玻璃护栏被击碎，系救援需要，未发现属于4楼阳台玻璃护栏的碎片。



图1 涉事阳台玻璃护栏缺失

2.2025年3月22日，东和公司工人发现涉事405房阳台护栏

上的玻璃有裂纹，存在安全隐患，于当天拆除玻璃，在对应位置设置木板围挡并张贴安全警示标志后，填报申请单向供应商订购玻璃。

3.事发前，佳嘉公司总经理陈某和邓某先到达405房，因陈某需到505房牵引吊装绳离开405房，在其离开前发现邓某正在挪动405房阳台上的木板。随后符某其、殷某和吴某华进入405房阳台进行空调主机拆除作业。事故发生后，挪动的木板被放置在405房客厅内。

4.佳嘉公司对符某其、殷某、吴某华、邓某进行安全教育培训，提供有相关培训记录。

5.佳嘉公司对施工现场安全管理缺失，未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除作业现场阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡被移除的事故隐患。

6.佳嘉公司总经理陈某未对涉事405房阳台作业环境进行排查并消除事故隐患，履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除作业现场阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡被移除的生产安全事故隐患。

7.隆阳公司对佳嘉公司安全生产统一协调、管理不到位，未对佳嘉公司进行安全检查，未发现其作业人员移除设置在涉事阳台护栏玻璃缺失处的木板围挡的安全问题。

8.东和公司对隆阳公司进行安全培训和技术交底，已提供相关的培训记录。东和公司分别于2025年2月26日和2025年3月10日分别对隆阳公司的安全生产工作进行隐患排查并形成相应记

录。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人拨打120救援电话，配合医护人员击碎2楼平台防护玻璃，用担架将伤者抬至一楼后，送往深圳市中西医结合医院救治。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故共造成1人受伤，伤者邓某，男，36岁，湖南人。经深圳市中西医结合医院诊断：1.急性开放性特重型颅脑损伤；2.胸部外伤；3.胸8、12椎体压缩骨折；4.腰3-5椎体上缘骨折可能；5.左侧锁骨骨折；6.休克；7.吸入性肺炎；8.颈椎退化性改变；9.腰椎退化性病变；10.左肾可疑出血；11.脂肪肝；12.胆囊多发结石；13.DIC待排。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）和《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约6000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的直接经济损失情况

本起事故造成直接经济损失人民币640438.48元，主要是截至2025年5月8日前伤者的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

工人邓某安全意识淡薄，进入作业现场后移除405房阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡，导致其在作业过程中不慎从该玻璃

缺口处坠落至2楼平台，造成本起事故。

（二）造成事故的间接原因

1.佳嘉公司对施工现场安全管理缺失，未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除作业现场阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡被移除的事故隐患。

2.佳嘉公司总经理陈某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除作业现场阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡被移除的生产安全事故隐患。

3.隆阳公司对佳嘉公司安全生产统一协调、管理不到位，未对佳嘉公司进行安全检查，未发现其作业人员移除设置在涉事阳台护栏玻璃缺失处的木板围挡的安全问题。

（三）事故性质

调查组认为，宝安新桥万丰社区中心路1号2栋“3·26”一般高处坠落事故是一起因施工现场安全监管不到位、工人安全意识淡薄冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）佳嘉公司对施工现场安全管理缺失，未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除作业现场阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡被移除的事故隐患。其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故的发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）佳嘉公司总经理陈某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除作业现场阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡被移除的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故的发生负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）隆阳公司对佳嘉公司安全生产统一协调、管理不到位，未对佳嘉公司进行安全检查，未发现其作业人员移除设置在涉事阳台护栏玻璃缺失处的木板围挡的安全问题。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）工人邓某安全意识淡薄，进入作业现场后移除405房阳台护栏玻璃缺失位置的木板围挡，冒险作业，不慎从缺口坠落，应对本起事故发生负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议不予行政处罚。

六、防范和整改措施

（一）佳嘉公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完

善公司安全生产管理制度和生产条件，加强对作业人员的安全教育培训；向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施。

2.加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高工人安全防范意识和安全操作技能，严格督促工人认真遵守安全生产规章制度和操作规程。

3.加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改。

4.公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中落实安全管理措施。

（二）隆阳公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，对承包单位的安全生产工作定期进行安全检查，对发现安全的问题，及时督促整改，防范类似事故再次发生。

附件：1.事故调查组成员名单

2.现场勘验笔录（含现场照片）

3.询问笔录

4.营业执照复印件、职务证明

5.施工合同

6.伤者资料

7.其他相关资料

宝安新桥万丰社区中心路1号2栋“3·26”

一般高处坠落事故调查组

2025年5月28日