关于宝安航城箔竹角社区东面新村箔竹路11-1号“6·7”一般高处坠落重伤事故的调查报告

2025年6月7日，宝安区航城街道箔竹角社区东面新村箔竹路11-1号发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。接报后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，航城街道办成立了以街道办事处副主任石马力任组长，应急管理办（安监消防）、纪工委、城市建设办、总工会、鹤洲派出所等单位派员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现事故调查组对本起事故已调查完毕，具体情况如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

缝隙封堵施工单位：丁某光（男，河南太康人，身份证号码：41XX24199XXXXXXXXX），系涉事缝隙封堵作业的承揽人，系宝安航城箔竹角社区东面新村箔竹路11-1号（以下简称涉事房屋）承租人之一，系深圳市浴清机电制冷装饰有限公司法定代表人，主要从事空调安装、维修等业务。

（二）事故相关单位概况

1. 涉事房屋租户：深圳市领锋五金机械有限公司（以下简称领锋公司）。成立日期：2006年9月18日，住所：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区箔竹角东面新村19号B区，统一社会信用代

码：91440300793856705l，法定代表人：何某修，主体类型：有限责任公司（自然人独资），主要经营范围：钢结构制品、五金制品的加工与生产。

2. 涉事房屋租户：深圳市粤盛兴机电设备有限公司（以下简称粤盛兴公司），与领锋公司相邻。成立日期：2009 年 4 月 16 日，住所：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角百易厂厂房整套，统一社会信用代码：91440300687570762M，法定代表人：任某伦，主体类型：有限责任公司，主要经营范围：模具、机电设备、五金冲压件等。

3. 涉事房屋业主：江某（男，福建福清人），未成立物业公司管理涉事房屋，口头委托徐某代为管理涉事房屋租赁。

（三）事故相关人员概况

1. 缝隙封堵作业工人：朱某基（男，广西灵山人），系涉事缝隙封堵作业工人，无固定职业，主要从事建筑装修等零散工作。

2. 缝隙封堵作业工人：张某通（男，广西博白人），系本次事故的伤者，无固定职业，从事零散工作。

3. 涉事房屋管理人员：徐某（男，湖北石首人），无工作单位，受江某口头委托，负责涉事房屋租金及水电费用代收、厂房及消防设施等日常修缮工作。

（四）事故相关概况

该涉事房屋为独立单层砖混铁皮棚建筑，申报人为江某，土地用途为工业用地，用地面积为 2360.83 ㎡，建筑面积为 1736.52 ㎡。

2025 年 5 月 12 日，深圳市生态环境局接到群众于民生诉求平台网络/微信小程序投诉，反映该涉事房屋存在大气污染问题。5 月 14 日，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员到现场核查处理，认定领锋公司进行烘烤加工时门窗未密闭，部分窗户存在破损导致气味外漏。5 月 21 日，深圳市生态环境局宝安管理局航城所执法人员到领锋公司现场检查，发现两项问题并提出修复破损窗户和棚顶缝隙开口，减少废气无组织排放以及对治理设施升级改造的整改建议,并要求领锋公司于 2025 年 6 月 6 日前整改完成。

2025 年 5 月 28 日，领锋公司法定代表人何某修根据环保部门提出的整改要求，电话联系物业管理人员徐某，向其建议由另一租户丁某光进行屋面缝隙封堵事宜。徐某对此并未明确表态。同日，何某修与丁某光面谈屋面缝隙封堵事宜，并共同查看现场，拟定封堵方案，达成口头协议：由丁某光采购防水材料和雇佣作业工人 2 名，报价 1400 元。随后，丁某光通过微信找到建材商家，购买了所需防水材料，微信支付 408 元。

2025 年 6 月 6 日，因环保部门整改期限即将到期，何某修再次当面询问丁某光封堵作业准备情况。丁某光告知何某修已安排好人员，并承诺会尽快开工。何某修随即添加丁某光微信，并要求其通过微信方式转发现场作业照片。

当日，丁某光电话联系朱某基，让其前来查看作业现场。朱某基看完现场后，与丁某光达成口头协定：由丁某光提供防水材料，由朱某基另找 1 名作业工人一起完成封堵作业，2 人工钱共

计500元。随后，朱某基当面找到张某通，双方约定次日上午共同完成封堵作业事宜，工钱约为200元。

当日，朱某基提前将防水材料切割完后，电话联系丁某光，告知6月7日上午约7时至7时30分会到达作业现场，并让丁某光准备好作业梯子。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月7日6时50分许，作业工人朱某基和张某通到达涉事房屋（如图1）。朱某基通过微信及电话方式都无法联系上丁某光，因久等未见丁某光回复，便找来一把木梯架设在涉事房屋侧墙，通过木梯爬上作业屋面。2人采用安全绳将防水材料等吊运至屋面，吊运完后便开始进行缝隙封堵作业。约10分钟后，张某通在铺设防水材料时，不慎踩到屋面采光瓦，采光瓦受力破碎导致其坠落至粤盛兴公司厂房天花吊顶，再从天花吊顶坠落至地面后受伤。



图 1　涉事房屋

经查:

1. 领锋公司法定代表人何某修与丁某光面谈涉事房屋屋面缝隙封堵作业项目事宜，丁某光以个人名义承接该作业项目并报价。

2. 6 月 7 日上午，工人朱某基、张某通到达涉事房屋后无法联系上丁某光，于是便从涉事房屋南面侧墙使用木梯爬上屋面进行作业。领锋公司法定代表人何某修、涉事房屋管理人员徐某对此不知情。

3. 工人张某通事发前作业位置位于涉事房屋屋面，现场使用测距仪测得天花吊顶至地面高度约为 3.13m，测得屋面作业面至地面高度约为 5.07m（如图 2）。依据《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）第 3.1 条“在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能

坠落的高处进行的作业”的规定，属于高处作业。



图 2　测距仪测量天花吊顶至地面及屋面作业面至地面高度

4. 经登录应急管理部“特种作业及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询，朱某基、张某通在开展作业前均未取得高处特种作业操作证。

5. 朱某基、张某通在高处作业过程中，未穿戴安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等劳动防护用品，不符合《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）第 5.4.4 条“未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业”的规

定。

6. 涉事房屋屋面缝隙封堵涉及高处作业，丁某光在未核实朱某基、张某通是否持有高处特种作业操作证情况下，联系、安排朱某基进行屋面缝隙封堵作业。

7. 丁某光未对朱某基、张某通开展安全教育和培训，未保证屋面缝隙封堵高处作业人员具备必要的安全生产知识。

8. 丁某光未向朱某基、张某通提供安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等劳动防护用品。

9. 丁某光未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取有效安全防护措施的情况下违规进行高处作业的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，朱某基立即从屋面下来前往坠落地点查看张某通情况，朱某基见张某通伤势较重，随后拨打120急救电话，120医护人员到场后将张某通送往医院救治，朱某基也一路陪同前往。

三、事故造成人员伤亡、直接经济损失及善后情况

（一）事故造成人员伤亡情况

本起事故造成张某通1人受伤。经深圳福永人民医院诊断，1.创伤性硬脑膜外出血；2.颅骨骨折；3.颅底骨折；4.额颞部脑挫伤；5.硬膜下血肿；6.肋骨骨折（左1-7、10前肋、左2-8后肋、右4前肋、右8后肋）；7.胸椎骨折（胸8-12椎体）；8.腰椎骨折（腰1）；9.左侧锁骨骨折；10.左肺挫伤；11.胸腔积液；12.气胸；13.肋骨骨折（左1-7、10前肋、左2-8后肋、右4前肋、右

8 后肋）；14.横突骨折（胸 2、4-12 椎体、腰 1、2 椎左侧）；15.肺结节 16.头皮裂伤 17.小腿皮裂伤。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的相关规定，核定损失工作日为 2415 日，超过 105 个工作日，属于重伤。

（二）直接经济损失情况

本起事故造成的直接经济损失约为人民币 3.7 万元，主要为伤者张某通医疗救治和住院费用。

（三）事故善后情况

航城街道办积极组织协调善后工作，目前该起事故伤者及其家属情绪稳定，未造成不良社会影响。截至 2025 年 7 月 28 日，该起事故尚未达成赔偿协议。

四、事故发生原因及性质

（一）造成事故的直接原因

张某通安全意识淡薄，在未取得高处特种作业操作证、未采取有效安全防护措施的情况下违规进行高处作业，不慎踩破屋面采光瓦后坠落导致本起事故发生。

（二）造成事故的间接原因

丁某光在未核实朱某基、张某通是否持有高处特种作业操作证情况下，联系、安排朱某基进行屋面缝隙封堵作业；未对朱某基、张某通开展安全教育和培训，未保证屋面缝隙封堵高处作业人员具备必要的安全生产知识；未向朱某基、张某通提供安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等劳动防护用品；未采取有效的技术、

管理措施，及时发现并消除工人在未采取有效安全防护措施的情况下违规进行高处作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

事故调查组认为，宝安航城箔竹角社区东面新村箔竹路11-1号“6·7”一般高处坠落重伤事故是一起因个体施工单位安全管理不到位，工人违规冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）张某通安全意识淡薄，在未取得高处特种作业操作证、未采取有效安全防护措施的情况下违规进行高处作业，不慎踩破屋面采光瓦后坠落导致本起事故发生，应对本起事故负直接责任。鉴于张某通已受重伤，仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和较大财产损失，危害后果较为轻微，建议不予行政处罚。

（二）丁某光在未核实朱某基、张某通是否持有高处特种作业操作证情况下，联系、安排朱某基进行屋面缝隙封堵作业；未对朱某基、张某通开展安全教育和培训，未保证屋面缝隙封堵高处作业人员具备必要的安全生产知识；未向朱某基、张某通提供安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等劳动防护用品；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取有效安全防护措施的情况下违规进行高处作业的生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第二十八条第一款、第四十五条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故

负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

六、事故整改及防范措施

（一）丁某光应认真吸取本起事故深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，认真履行安全管理职责，对需特种作业的工作应安排持证人员作业并对作业进行审批，向社区工作站及相关部门申请零星作业备案；制定作业方案，对工人进行安全技术交底，并对工人进行安全教育和培训，增强员工安全意识；向工人提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，安排专人进行现场管理，及时发现并消除作业现场生产安全事故隐患，防止安全生产事故再次发生。

（二）领锋公司应落实本单位生产安全工作，明确外来作业事项，签订正式作业合同，约定各自安全生产职责。

（三）江某、徐某应对涉事房屋加强外来作业安全管理，增强日常安全巡查，及时发现制止未办理备案先动工作业行为，督促外来作业单位和人员等按要求严格落实外来作业审批报备、资质审查、安全培训等风险管理。

（四）航城街道办及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，加强对小散工程、零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故再次发生。