关于航城街道草围社区航站四路深圳顺路物流有限公司华南航空枢纽“7·14”机械伤害死亡事故的调查报告

发布时间：2022-09-21 稿件来源：宝安区应急管理局

2022年7月14日，宝安区航城街道草围社区航站四路深圳顺路物流有限公司华南航空枢纽场站发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，机场公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1. 许春平，男，壮族，广西大新县人，系个体货车司机，其日常从事货物运输工作。

2. 深圳顺路物流有限公司（以下简称顺路公司），成立日期：2004年12月23日，统一社会信用代码：914403007675633435，法定代表人：史立臣，住所：深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路46号所在楼栋怀德南路46号102，经营范围：道路普通货物运输业务；冷链运输以及冷藏车运输；集装箱运输。

（二）事故相关单位概况

广东君润人力资源服务有限公司深圳分公司（以下简称君润公司），成立日期：2020年11月9日，统一社会信用代码：91440300MA5GFTEC9H，法定代表人：张长进，营业场所：深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街138号万基商务大厦1B102，经营范围：人力资源服务外包，劳务派遣。

（三）事故相关概况

2022年4月8日，君润公司与裘友皇签订劳动合同，派遣裘友皇至顺路公司工作，工作地点位于航城街道草围社区航站四路顺路公司华南航空枢纽场站。

2022年6月30日，个体货车司机江佃传在顺陆app上接下任务，任务期间为7月1日-7月31日，该任务需在每日23点30分-次日凌晨2点从东莞市大朗镇运货至深圳市航城街道航站四路华南航空枢纽。江佃传接下任务后，因时间冲突，通过微信联系上个体货车司机林芝其，将任务私下转给林芝其。7月13日20点许，林芝其因车辆故障，通过微信联系上许春平，将当天的任务私下转给许春平。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年7月13日10时许，许春平从林芝其处接过任务，驾驶粤B03A9Z货车（该货车登记在许春平个人经营的深圳市宝安区绿春水果店，该水果店在事故发生前已停止经营）前往东莞市大朗镇装载货物，后运输至华南航空枢纽。7月14日3时许，许春平将货物运输至华南航空枢纽，驾驶车辆准备驶离场站，当车辆行驶至出口处时，检查人员裘友皇要求许春平打开车厢尾板检查有无遗漏的快递件。

因尾板操作按钮位于车厢尾部右侧下方，许春平下车走到货车尾部右侧蹲下操控尾板下翻，3秒后，裘友皇站在货车尾部左侧将头伸入车厢内进行检查。此时许春平蹲在货车尾部右侧侧身看向裘友皇所在位置，声称没有看到裘友皇，便操作尾板上翻，导致裘友皇头部被夹在车尾板与车厢边框之间。（图1）



图1：裘友皇头部被夹位置

经查：

1. 许春平操作起重尾板关闭时，未注意观察周围情况，未确认裘友皇与尾板保持安全距离，导致裘友皇头部被尾板夹伤致死。（图2）



图2：涉事尾板操控按钮

2. 裘友皇于2022年4月9日被派遣至顺路公司，受顺路公司直接管理，岗位为运作员，其工作内容为检查驶出场站车辆车厢内有无遗漏的快递件，事发时正在检查涉事车辆车厢，顺路公司对裘友皇做了三级安全教育培训并提供了裘友皇的三级安全教育培训记录，安全培训签到记录。

3. 事发时裘友皇正将头部伸入粤B03A9Z货车车厢内部检查有无遗漏的快递件，裘友皇在检查车辆车厢时未注意远离，保持安全距离，且在尾板刚打开未停止工作时将头伸入车厢内检查，其行为违反了顺路公司制定的《顺丰速运中转环节标准作业指导书》解封车-车厢检查第二条“司机放下尾板后，检查车厢人员在注意安全的前提下，对车厢内是否遗留快件进行检查。此操作需注意，防止司机关门及收起尾板时被夹伤”、第三条“检查人员示意司机检查完毕后，远离车辆，司机方可收起尾板，关闭车门。此操作需注意远离车辆保持2米以上安全距离，防止尾板及车厢门关闭时被夹伤”与注意事项第一条“检查车辆车厢和尾板时注意远离，保持安全距离”的规定。

4. 顺路公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除检查人员违反操作规程作业的生产安全事故隐患。

5. 华南航空枢纽场站为顺路公司中转站之一，由顺路公司华南分拨区华南航空枢纽负责人周青华负责场站的日常运营管理。周青华未认真督促、检查本单位的安

全生产工作，未及时消除检查人员违反操作规程作业的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场作业人员立即拨打120急救电话，120急救人员赶到现场后，确认死者已无生命迹象，广东省深圳市公安司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（深公〈司〉鉴〈法病〉字〔2022〕07002号）鉴定意见：死者裘友皇系头部遭受巨大钝性暴力作业致重度颅脑损伤死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者裘友皇，男，33岁，江西省南昌市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失人民币约166万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 许春平安全意识淡薄，在知悉裘友皇检查车厢的情况下，未注意观察周围情况及确认安全便关闭车辆尾板，导致裘友皇头部被尾板夹伤致死。

2. 裘友皇安全意识淡薄，违章冒险作业，违反顺路公司安全操作规程，在检查车辆车厢时未注意与尾板保持安全距离，在尾板刚打开未停止工作时便将头伸入车厢内检查，导致头部被许春平操作的尾板夹伤致死。

（二）间接原因

1. 顺路公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除检查人员违反操作规程作业的生产安全事故隐患。

2. 顺路公司华南航空枢纽场站负责人周青华未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除检查人员违反操作规程作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，航城街道草围社区航站四路深圳顺路物流有限公司华南航空枢纽场站“7·14”机械伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

顺路公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除检查人员违反操作规程作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 顺路公司华南航空枢纽场站负责人周青华未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除检查人员违反操作规程作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 裘友皇安全意识淡薄，违章冒险作业，违反公司安全操作规程，在检查车辆车厢时未注意与尾板保持安全距离，在尾板刚打开未停止工作时便将头伸入车厢内检查，导致头部被许春平操作的尾板夹伤致死。裘友皇的行为应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

3. 许春平安全意识淡薄，在知悉裘友皇检查车厢的情况下，未注意观察周围情况及确认安全便关闭车辆尾板，导致裘友皇头部被尾板夹伤致死。许春平的行为涉嫌触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定的过失致人死亡罪，应对本起事故负直接责任，深圳市公安局机场分局已于2022年7月27日对许春平执行逮捕，送深圳市宝安区看守所羁押。

（三）政府安全监管属地部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区航城街道办事处（以下简称航城街道办）：

1. 为加强对园区安全生产工作的领导，多次组织安监业务骨干召开研讨会，听取安监各驻社区负责人关于园区安全监管的实际开展情况和工作建议，及时整治园区主体责任落实不到位情况。组织安格员、安全专家对辖区工业园区开展安全生产督导检查共30余次，对现场发现的问题立即督促处理，指派专人严格督促落实整改工作。

2. 应急办驻草围社区组安格员分别于2021年12月14日、2022年3月17日对涉事园区及企业进行定期巡查，针对安全隐患开具巡查文书，及时督促整改落实并逐一销案。

我区物流行业的安全监管部门未明确，建议区安委办会同有关部门研究明确。

六、防范和整改措施

（一）许春平应吸取本起事故的深刻教训，增强安全意识，防止类似事故再次发生。

（二）顺路公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对从业人员安全教育和培训，增强员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

2. 加强对从业人员的管理，教育和督促从业人员严格遵守法律法规和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

4. 场站主要负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）区安委办要会同区有关部门认真研究物流运输企业的行业分类，明确物流运输企业安全监管职责划分，消除监管真空，推动物流运输企业安全生产工作有序开展，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030





