

[索 引 号]	640521025/2024-00072	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	中宁县应急管
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2024年09月1

宁夏铭岛铝业有限公司“6•23” 一般坍塌事故调查报

时间：2024年09月19日 来源：中宁县应急管理局 访问量：338

2024年6月23日9时40分许，宁夏铭岛铝业有限公司在破碎机基础项目施工过程中，因基坑内挡土墙倒塌亡，直接经济损失118万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定成立了由县委常委、副县长杨宝翟任组长，市应急管理局副局长詹国鹏、县应急管理局局长黄胜任副组长，会、工业和信息化局、总工会及市县应急管理局相关工作人员为组员的宁夏铭岛铝业有限公司“6·23”一般组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术论证、有关当事人，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和单位的处罚建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业基本情况

宁夏铭岛铝业有限公司成立于2010年10月18日，位于宁夏中宁县石空工业园区，公司类型为有限责任公50000万元人民币；社会信用代码：916405005541987413;主要从事高精度铝板、带、箔的研发、生产、销售、

（二）其他企业基本情况

宁夏华锦祥工程有限公司成立于2021年10月19日，位于宁夏中宁县平安西街瀛海花园2号楼0单元06室，人：刘某；注册资本：200万人民币；社会信用代码：91640521MA76PJUN2U；经营范围：房屋建筑和市政基工、建筑智能化工程施工等许可项目。

（三）事故现场基本情况

事故现场为再生铝车间破碎基坑（长8.5米，宽5.2米，坑深约5米）内部挡土墙，南北走向，由砖块与砂高3.3米，用于防止坑内边围浮土进入破碎机安装区域。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年6月22日21时许，宁夏铭岛铝业有限公司再生铝车间破碎基坑挡土墙砌筑完成。6月23日7时许，施除砌墙辅助架，并对现场浮灰垃圾进行清理，期间基坑钢筋作业同步进行。9时40分许，钢筋工毛某在距挡业，随即因身后挡土墙突然倒塌将其砸伤，毛某后经医护人员抢救无效宣告其死亡。

（二）事故应急处置

事故发生后，9时40分许，施工队现场负责人马某尧立即电话告知施工队主要负责人邵某及宁夏铭岛铝急救电话。随后，宁夏铭岛铝业有限公司总经理助理李某平组织厂区人员用担架将毛某从基坑底抬出，10时医院救治，毛某后经医护人员抢救无效死亡。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：毛某，男，汉族，44岁，高中文化程度，身份证号码：642**********6，

（二）事故直接经济损失：118万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

挡土墙地基松软，所用砂浆未完全凝固，且在重压下砂浆逐渐变形，导致砖块间黏结力逐渐减弱，引发坍

（二）间接原因

1.破碎基坑项目施工方在砌筑挡土墙过程中采用单砖高位砌筑，未使用高强度砂浆，未对墙体采取加固留安全距离，未对相关作业人员开展安全教育培训。

2.宁夏铭岛铝业有限公司为赶项目工期，在未与施工方签订书面合同和进行详细安全技术交底情况下，间未督促施工方严格履行安全生产责任，未组织人员对挡土墙进行风险辨识与隐患排查，且企业内部各部门施工现场安全监管不到位。

（三）事故性质

经事故联合调查组调查认定，宁夏铭岛铝业有限公司“6·23”

一般坍塌事故是一起由于企业安全生产主体责任落实不到位，风险辨识与隐患排查不及时，对外来施工全责任事故。

五、对事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下：

（一）相关责任人的处罚建议

1.陈某，男，汉族，身份证号：331**********3，宁夏铭岛铝业有限公司主要负责人，履行岗位安碎基坑项目作业现场安全工作，未组织消除破碎基坑挡土墙生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，其行法》第二十一条第（五）项的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第入40%的罚款。

2.张某鹏，男，汉族，身份证号：640**********8，宁夏铭岛铝业有限公司动力装备科负责人，对未对挡土墙砌筑事宜进行安全把关，未组织消除项目技术层面问题隐患，且在事故发生当日未组织人员对项生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由县应急管规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入23%的罚款。

3.马某，男，汉族，身份证号：640**********4，宁夏铭岛铝业有限公司动力装备科工程师兼破碎开展风险辨识与隐患排查工作，未对挡土墙砌筑环节进行安全监管，且在墙体砌成后未及时进行安全检测验反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项的规定，建议由县应急管理部门按二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入25%的罚款。

4.吴某，男，汉族，身份证号：640**********1，宁夏铭岛铝业有限公司安全管理人员，对项目施挡土墙倒塌事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入22%的罚款。

5.邵某，男，汉族，身份证号：640**********1，破碎基坑项目施工方主要负责人，使用非本人注关执业资料承揽宁夏铭岛铝业有限公司破碎基坑施工项目，并在项目施工期间未向宁夏铭岛铝业有限公司报施工从业人员开展安全教育培训，致使钢筋工毛某在未经培训情况下上岗作业，且未对施工现场开展危险源过程中未对施工质量进行安全把关，未采取安全措施及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反二十一条第（三）项、第（五）项的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十年年收入40%的罚款。

6.马某尧，男，汉族，身份证号：642**********1，破碎基坑项目施工方现场负责人，项目施工期排查工作，未对钢筋工毛某开展岗前安全教育培训，且在挡土墙砌筑过程中未对墙体参数进行安全论证，患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（三）急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入27%的罚款

（二）责任单位的处罚建议

1.宁夏铭岛铝业有限公司在本次事故中，对破碎基坑项目施工现场风险辨识和隐患排查不到位，未督促时消除挡土墙砌筑前后存在的事故隐患，对外来施工人员管理松散，未将安全生产责任压深压实，导致事故

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由县应急管理部门依据《生产（二）项的规定，拟对其处51万元罚款的行政处罚。

六、对其他违法单位的处理建议

宁夏华锦祥工程有限公司在宁夏铭岛铝业有限公司再生铝车间破碎基础项目招投标过程中，允许与本企业执照及印章资料以本企业名义承揽工程，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款的规据《建设工程质量管理条例》第六十一条的规定，对其处工程合同价款3.9%的罚款。

七、事故防范措施建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再

（一）强化企业安全管理，落实企业主体责任。宁夏铭岛铝业有限公司要深入吸取事故教训，严格履行批管理与外来施工人员安全管理，持续压实安全教育培训质量，并做好对设施设备定期安全检查与日常维护保

（二）扎实开展风险辨识，切实消除风险隐患。宁夏铭岛铝业有限公司要认真开展风险辨识与隐患排查产隐患，及时消除问题达到闭环，全面提升生产作业现场安全管理水平。

（三）堵塞安全监管盲区，压实行业监管职责。县工业园区管委会要切实履行属地监管责任，加强对园重大项目施工企业做好日常安全管理工作；县应急管理部门要持续压实行业监管责任，深入检查相关外包况，督促企业加强外来作业人员的安全管理与安全监护，确保依法签订施工合同及安全协议，进一步指导企业

宁夏铭岛铝业有限

（此件公开发布）

扫一扫在手机上查看当前页面