重点领域信息公开

防范化解重大风险
乡村振兴
污染防治
公共资源配置、重大项目批准和实施
重点民生和社会公益事业建设
自然资源
稳岗就业
规划计划
权责清单
救灾
安全生产
市政服务
涉农补贴
农村危房改造
公共法律服务

台安县旺鑫源家禽养殖场“8·21”一般触电事故调查报告

时间：2026-09-22 16:20 来源：台安县应急管理局 作者： 点击： 37 次

2026年8月21日13时许，位于台安县桓洞镇于坨村五组的台安县旺鑫源家禽养殖场内发生一起一般触电事亡，直接经济损失约90万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49台安县人民政府批准同意，成立了由县应急管理局、公安局、总工会、农业农村局组成的台安县旺鑫源家禽养触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查处理工作。事故调查组邀请县纪委监委、县人督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问养殖场相关查、提取公安尸检鉴定文书、固定现场物证照片等方式对事故进行调查。经过综合分析，查明事故原因，认定任，提出对有关责任人员、责任单位的处理建议以及事故整改和防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因员工拒不服从管理人员指令、企业现场安全管理缺位导致的一般生产安全

一、事故单位概况

台安县旺鑫源家禽养殖场。企业类型：个体工商户，经营者：娄**。统一社会信用代码:922103********期：2021年7月13日，地址：辽宁省鞍山市台安县**镇**村五组，经营范围：家禽饲养，牲畜饲养（依法须经关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售（除依法需经批准的项照依法自主开展经营活动）。

该养殖场共有10栋鸡舍；共有员工24人，其中饲养员20人、维修工1人、技术场长2人、外围场长1人。

二、事故发生经过和事故救援情况

2026年8月20日上午，该养殖场8号鸡舍饲养员肖*，因亲属去世，向养殖场经营者娄**请假，获批后领取器，更换衣物后离开养殖场。

2026 年8月21日13时许，肖*回到养殖场，前往办公室向副场长陈*交还大门遥控器。肖*向陈*反映，消毒开展消毒工作。陈*告知肖*，消毒工作可不再开展，让其返回宿舍换衣、洗澡。肖*未听从该工作安排，自行前毒作业。因消毒间未装设监控设备，该过程无目击人员、无监控视频记录。

17时20分许，肖*妻子前往养殖场办公室寻人，向在场工作人员告知，肖*的电动车停放于场内，但肖*本明。彼时在办公室休息的场长朱**、副场长陈*、维修工王*等人获悉情况后，立即组织开展场内搜寻工作。防毒间排查搜寻，进入消毒间后，发现消毒水泵处于运行状态，消毒桶内消毒液已完全抽空。见状，陈*当即关闭电箱控制开关。随后，陈*掀开消毒间喷淋区域的塑料防护布，发现肖*躺靠在消毒间西南侧水泥墙体位置，其铁质护栏立柱根部，右腿自然伸直。陈*立即上前开展施救，左手不慎触碰铁质护栏，瞬间感受到明显电击感，切断消毒间配电箱总电源。断电后，王*等人同步进入消毒间查看情况，经现场查验，发现肖*身体状态异常，

王*随即拨打经营者娄**电话，并拨打120急救电话。因急救车辆尚未抵达，现场人员将肖*抬上皮卡车，驱车外出迎接救护车，途中与台安县恩良医院120救护车相遇，将肖*移交医护人员送往医院抢救。2026年8月21日18时许，肖*经抢救无效死亡。

三、现场勘查情况

事故调查组对事故现场开展勘查，固定现场物证照片。勘查结合副场长陈龙口述和维修工王*拆除作业发现情况核实：

1、事发消毒间位于养殖场东侧，紧邻场区大门位置，整体呈南北向长方形结构，南侧、西侧各设置一扇向外开启的门。消毒间整体南北长约7.1m、东西宽约1.8m、高约2.2m；内部喷淋作业区域东西宽1.8m、南北长2.5m；西侧和北侧为彩板及钢管结构，南侧为砖混与彩板结合结构，东侧为砖墙，喷淋区域东西方向设置了两组L型铁质防护栏。作业地面为水泥硬质地面，喷淋作业后地面潮湿，导电条件良好。

2、消毒间东北侧墙体安装配电箱，用于控制消毒水泵及室内照明线路；喷淋区顶棚布设三排喷淋管路，该区照明采用感应灯，事故发生前感应灯已发生故障。

3、消毒间内侧西侧护栏采用膨胀螺栓固定，膨胀螺栓击穿地下预埋线缆防护铁管，铁管内电缆绝缘破损、导线芯线断裂，存在打火痕迹，破损相线导通至金属膨胀螺栓，致使整套铁质护栏整体带电。

4、事故现场未安装视频监控，无现场目击证人。



（图1消毒间内侧西侧护栏膨胀螺栓击穿地下预埋线缆防护铁管照片）



（图2防护铁管内电缆绝缘破损、导线芯线断裂，存在打火痕迹照片）

四、事故造成的人员伤亡及相关情况

（一）死者基本情况

肖*，男，辽宁省黑山县人，1964 年 2 月 22 日出生，身份证号：210726********513X，系台安县旺鑫源家禽养殖场8号鸡舍饲养员。

（二）尸检鉴定情况

经台安县公安司法鉴定中心尸表检验：尸长 180 厘米，发育正常，营养中等；尸斑浅淡，分布于背侧未受压区域，指压褪色。双膝下可见 25×15 厘米烧灼伤，其中 7×2 厘米烧焦，余下烧伤呈大面积表皮剥脱；其余体表未见明显外伤。分析说明：死者左膝下皮肤烧灼伤形态符合生前电流作用形成皮肤损伤改变；尸表未见可直接致死的机械性损伤、机械性窒息等致命损伤；结合案情，体表存在电击损伤征象，具备电击致死客观依据。 检验意见：结合案情及尸表检验所见：死者肖*体表检见电流斑，符合电击所致死亡征象。

（三）直接经济损失。

本次事故造成直接经济损失共计人民币90万元，主要为丧葬补助金、死亡赔偿金等赔付费用。

四、事故发生原因

（一）直接原因

1.人的不安全行为：肖*安全意识淡薄，在明知消毒间电气开关故障，且管理人员明确告知无需再消毒作业的情况下，拒不服从现场管理，擅自进入潮湿消毒间冒险作业，肢体触碰到带电铁质护栏，接触漏电金属构件，发生触电，是本次事故直接原因。

2.物的不安全状态：消毒间铁质护栏固定膨胀螺栓击穿地下预埋电缆保护铁管，造成电缆绝缘破损、芯线断裂打火，相线导通至膨胀螺栓，使整套金属护栏带电；消毒间为喷淋作业场所，地面持续潮湿，降低人体电阻，加剧触电伤害；配电回路漏电保护装置失效，漏电发生后无法自动切断电源，未能起到末端保护作用，是本次触电事故直接硬件诱因。

（二）间接原因

（1）未及时消除事故隐患。消毒间电气线路敷设、金属护栏安装不规范，金属构件与埋地电线发生导通，未开展日常电气隐患排查，未能及时发现并消除电气安全隐患。

（2）安全管理存在漏洞。对消毒作业流程、作业人员行为缺少有效管控，在员工告知消毒间没电的异常情况后，未安排专业电工排查故障，放任非电工人员自行处置电气相关作业。

六、对事故责任相关责任人员的处理建议

（一）肖*。作为直接当事人，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）娄**，台安县旺鑫源家禽养殖场经营者。作为个体工商户主要负责人，未履行安全生产法定职责，安全管理体系缺失，电气隐患排查治理不到位，对事故发生负有主要领导责任。建议由台安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定予以行政处罚。

（三）陈*，台安县旺鑫源家禽养殖场副场长。在知晓消毒间电气存在异常隐患后，未安排具备相应资质的专业人员开展检修消缺，未能及时、有效制止肖*的危险作业行为，现场安全管控不到位，对该起事故的发生负有管理责任。建议由台安县旺鑫源家禽养殖场按照单位内部管理制度对其作出相应处理。

七、整改防范措施建议

为深刻吸取本次触电事故惨痛教训，堵塞安全管理漏洞，严防同类事故重复发生，结合事故暴露出的问题，提出以下整改及防范措施：

（一）全面落实企业主体责任，开展电气安全专项整改。

台安县旺鑫源家禽养殖场立即聘请具备资质电工对全场鸡舍、消毒间、宿舍等区域电气线路、配电箱、金属构件接地、漏电保护装置开展全面排查，所有潮湿作业场所（消毒间）必须按规范安装漏电保护器，金属护栏、设备外壳可靠接地；

（二）健全安全管理制度，规范现场作业管理。完善场内安全管理制度、岗位操作规程，明确电气作业必须由持证电工实施，严禁非电工从事电气检修、故障处置作业。落实作业异常情况报告处置流程，发现断电、漏电等电气异常，第一时间停机断电，安排专业人员排查，严禁强行作业。

（三）压实行业安全监管责任，加大宣传警示力度。

县农业农村局要深刻吸取事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》中“三管三必须”要求，对全县养殖业进行全面安全隐患排查治理，并开展常态化安全普法和警示教育，督促养殖企业全面落实安全生产主体责任，堵塞安全监管漏洞。

台安县生产安全事故调查组

2026年9月17日

[网站地图] | 访问量：26520464 | 技术支持：鞍山市信息中心
网站标识码：2103210004 | 辽ICP备 14011103号-1 | 辽公网安备21032102000031号
主办单位：台安县人民政府办公室 | 网络举报电话：0412-4890507 | 版权所有：台安县人民政府办公室
地址：鞍山市台安县繁荣北街99号



