兴业葵阳海螺水泥有限责任公司“8•16”机械伤害事故调查报告

2018-12-06 16:14　来源：兴业县安全生产监督管理局　作者：卢为彦

兴业葵阳海螺水泥有限责任公司“8·16”

机械伤害事故调查报告

2018年8月16日，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司发生一起机械伤害事故，导致1人死亡、1人受伤。为了查清事故原因和责任，兴业县人民政府县人民政府办公室、县监察委、县安监局、县经贸局、县质监局、县卫计局、县人社局、县总工会和葵阳镇人民政府、葵阳派出所等单位抽调人证、询问有关人员及综合分析，查清了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和事故单位的处理建议和事故防范及整改下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

兴业葵阳海螺水泥有限责任公司位于玉林市兴业县葵阳镇，2005年4月29日成立，统一社会信用代码91450924773869429K，经营范围：水泥
务；石灰石及粉末的加工、销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），法定代表人、董事长：胡有群，总经理：贾
全生产协会颁发安全生产标准化一级企业（建材水泥）证书，证书编号：AQBJCI201700052，有效期至2020年12月；2017年8月6日被广西壮
017年度自治区安全文化建设示范企业，有效期至2020年12月。公司下设有兴业葵阳海螺水泥有限责任公司清湾石灰石矿，采矿许可证证号：C
效期为2011年2月21日至2024年6月21日，安全生产许可证号为（桂K）FM安许证字[2018]Y0003号，有效期为2018年6月26日 - 2021年6月
509001300017，有效期至2019年12月24日，系安全生产标准化二级企业（金属非金属），安全生产标准化证书编号：桂AQBKSⅡ20170000
管理局于2017年5月27日颁发，有效期至2020年5月。公司成立有安全生产委员会，现有员工518人，任有14名安全管理人员，其中矿山分厂仅

胡有群，男，汉族，1973年12月4日出生，2017年5月5日起任安徽海螺水泥股份公司广西区域管理委员会副主任、北流海螺水泥有限责任公司
阳海螺水泥有限责任公司董事长，持玉林市安全生产监督管理局签发的非煤矿山（露采）负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：3
年9月25日至2020年9月25日。

贾树堂，男，汉族，1972年9月24日出生，2015年9月28日起任安徽海螺水泥股份公司广西区域管理委员会副主任、兴业葵阳海螺水泥有限责
任，持玉林市安全生产监

督管理局签发的非煤矿山（露采）安全生产知识和管理能力考核

合格证，有效期为2016年6月30日至2019年6月30日。

（二）事故伤亡情况及直接经济损失。

事故造成1死1伤，直接经济损失1000751.49元。

（三）事故伤亡人员情况。

1.倪华健，男，汉族，1983年11月29日出生，家电维修专业，中专文化，2012年3月到兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂工作，从事机
位工作，2018年2月起从事电工工作及指派办理的其他工作（据《劳动合同书》），无电工证，事发当天从事巡检工作，在检修更换2201皮带机

2.庞世海，男，汉族，1970年12月29日出生，初中文化，2006年6月到兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂工作，从事巡检岗位工作，20
限责任公司矿山分厂破碎班班长，负责破碎工段设备巡检工作，2018年2月从事生产经营工作及指派办理的

其他工作（据《劳动合同书》），事发当天从事巡检工作，检修更换2201皮带机托辊时发生事故并在事故中受伤。

（四）事故机械设备情况。

设备名称：DTⅡ槽型胶带输送机，规格：B1400X81759mm，衡阳越海运输机械设备公司制造，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司设备编号为22
t/d孰料水泥生产线设备（二期生产线），2011年安装，2011年10月27日2#4500t/d孰料水泥生产线点火投产投入使用，2013年3月经海螺水
螺水泥有限责任公司对产品进行验收合格。

二、事故经过和救援情况

2018年8月16日上午，庞世海巡检1004皮带机发现该皮带机头部有托辊损坏，逐与倪华健商定利用中午停机期间更换1004皮带机头部损坏的托
阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂破碎工段副工段长（主持工段工作）梁远盛汇报了计划更换1004皮带机头部损坏的托辊事宜，并填写了《兴
号：T0000297，申请单位：矿山分厂，申请工段：破碎工段，申请人：庞世海，设备代号：1004，设备名称：皮带机，锁具编号：KG005、K
间：2018年8月16日12时10分，停电操作时间：2018年8月16日12时20分，工作内容及范围：更换损坏托辊，安全操作注意事项：做好现场安
批人：梁远盛，停电监护人：庞世海。

上午下班后，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂局控

操作员梁祖进（2018年3月签订的《劳动合同书》安排岗位为：

从事巡检及指派办理的其他工作）关停破碎工段所有皮带机（停机不停电）。

2018年8月16日12时20分，庞世海、倪华健及兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂电工陈祖应均到达石灰石中转站，陈祖应、庞世海到中转
停电操作后，庞世海、倪华健上到中转站五楼更换1004皮带机头部损坏的托辊，陈祖应则上到中转站二楼休息室休息。12:40时，庞世海、倪华
更换后，进行清理现场及将更换下来的已损坏的托辊送到中转站二楼休息室，期间，倪华健提出对中转站三楼的2201皮带机尾部损坏的托辊进行
庞世海没有同意。完成1004皮带机检修现场清理工作后，庞世海填写了《兴业葵阳海螺送电申请单》，在未送经梁远盛审批的情况下，庞世海、
作。12:45时，倪华健独自到中转站三楼，在未办理2201皮带机停电手续、未将现场开关打到“0”位、未拉下拉绳开关、未与局控操作员梁祖进
尾部损坏托辊的更换工作。之后，庞世海上到中转站三楼，发现倪华健已将2201皮带输送线尾部损坏的托辊处的防护网拆了下来，并钻进了220
皮带上作业，庞世海没有制止倪华健违规作业行为，没有向上级主管汇报，没有通知局控操作员，没有检查确认现场开关打到“0”位、没有检查

认是否已拉下拉绳开关的情况下，反而跟着钻进皮带里一起做更

换托辊工作，两人均没有佩戴安全帽。

13:06时，梁祖进来到局控操作室，从电脑监控系统看见包括

1004皮带机、2201皮带机已处于送电状态。13:07时，在未与庞世海、倪华健进行现场安全确认的情况下，梁祖进开机启动了2201皮带机。22
庞世海、倪华健带向尾部，皮带约走了2米距离时，庞世海抱住靠近巡检通道副道一边的皮带的上支架。此时已受伤的庞世海挣扎着去撩巡检通道
关，拉下拉绳开关，制停2201皮带机。皮带停下来后，庞世海从皮带靠近巡检通道副道一侧爬出来，掉到2201皮带机下面的水泥柱旁，靠着水
201皮带机尾轮，被夹在尾轮侧面与防护罩之间。13:11时，庞世海打电话给陈祖应，告诉他出事故了，要他上来。13:12时，庞世海打电话给梁
何开机。13:13时，庞世海打电话给兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂厂长助理梁志彬，报告了事故情况。13:16，庞世海电话向梁远盛报
支援抢救。之后，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司、公司安全环保处、矿山分厂等部门的领导、管理人员陆续赶到现场，启动应急预案，开展救
从2201皮带机尾轮处抢救出来，用公司值班车送往兴业县人民医院抢救。兴业县人民医院救护车到来后，将庞世海送往兴业县人民医院抢救，在
施后，于当天下午16:46时将庞世海送到玉林市第一人民医院救治。

事故发生后，兴业县人民政府领导及兴业县安监局、兴业县公安局及葵阳镇党委、政府的有关负责同志先后赶到现场，指导事故救援和善后工作

经兴业县人民医院诊断，倪华健因头部毁灭伤在事故中死亡，善后工作于2018年8月18日结束。

经玉林市人民医院诊断，庞世海在事故中左锁骨骨折、多发

性肋骨骨折、创伤性湿肺。经玉林市第一人民医院救治后，庞世

海身体基本恢复，并于2018年9月5日从玉林市人民医院出院。

整个善后处置工作于2018年9月5日结束，社会秩序平稳。

兴业县安全生产监督管理局向兴业葵阳海螺水泥有限责任公司作出暂时停止使用2201皮带机的处理决定。

三、事故发生原因

（一）直接原因。

违规违章作业是事故发生的直接原因。庞世海、倪华健在未办理2201皮带机停电手续、不执行拆除皮带机安全设备设施审批制度、未将现场开关未与局控操作员梁祖进沟通的情况下，未佩戴安全帽，擅自开展2201皮带机尾部损坏托辊的更换工作，梁祖进在未与庞世海、倪华健进行现场安01皮带机。

（二）间接原因。

1.安全生产责任制不健全。安全生产岗位权责不统一，公司安全生产责任制明确公司总经理对公司的安全生产职业卫生工作全面负责，是安全生树堂为公司安全生产委员会主任，法定代表人、董事长胡有群不明确为安全生产第一责任人，不是公司安全生产委员会主任、副主任、成员；公助理代履行副总经理职责，下设部门中多以副职主持工作、助理代履行副职职责，弱化了履职条件和管理权力，积极性和责任心不强。岗位管理限、职责不明晰，检修作业分类审批权限不明确，庞世海、倪华健、梁祖进实际从事岗位与合同岗位不一致。

2.安全管理不力，制度、规程形同虚设。矿山分厂仅配备1

名专职安全员，未依法配备注册安全工程师从事安全生产管理工

作，减弱了安全管理能力和专业水平；未按制度要求在皮带机现场设置警铃（笛），局控操作员启动皮带机前无法发出示警，减少了事故防范环踪现场检修作业，减少了作业监护；破碎班组长发现违规违章作业行为不制止、不报告，不采取防范措施，反而参与违规违章作业，丧失了切断安全告知、安全交底不符合要求，没有提醒、告知检修作业的安全防范措施和要求，安全告知、交底不到位，没有起到作业前的最后提醒、告知

3.安全教育培训不到位，安全意识淡薄。员工对日常培训为应试而培训，没有真正吸收、领会、掌握培训内容。矿山分厂对庞世海、倪华健、梁合格，致使其对安全管理制度、规程及本岗位的职责不熟悉，安全意识淡薄，安全风险辨识和防范能力低，不具备相应岗位作业的能力，且倪华况下合同安排为电工。

4．重生产轻安全，赶生产赶进度。破碎工段白班员工早上7:00多即上岗，巡检工须于7:30前完成机械设备开机前的巡检，之后参加工段班前会班中按岗位开展工作；中午12:00时下班；巡检工13:00时前完成机械设备开机前的巡检，局控操作员于13:00时开机启动设备；18:00时下班。破赶生产、赶进度，疲劳作业。

5.风险防范能力不强。公司缺乏对员工执行安全生产制度、

规程情况的反馈、评估机制，每年对安全生产制度、规程的评估

修订流于形式，没有发现制度上的漏洞，公司自上而下均存在不执行法规制度的现象，但都视若无睹，上行下效。公司对员工缺乏关怀和心理疏相提高的氛围，员工不愿反馈一线工作情况，不愿举报身边的违规违章行为。公司发现员工的违规违章作业行为，简单按制度处理了事，没有深现象提出防范措施，形成习惯性违规违章。

四、事故性质

经调查认定，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司“8·16”机械伤害事故是一起安全生产责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理意见

（一）对兴业葵阳海螺水泥有限责任公司的责任认定和处理意见。

兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产责任制不健全，岗位权责不统一，权责不明晰，检修作业审批权限不明确；安全管理不力，制度、规程程师从事安全生产管理工作，未按要求在皮带机现场设置警铃（笛），员工习惯性违规违章作业；安全教育培训不到位，员工转岗未按规定培训能力；重生产轻安全，赶生产赶进度，员工疲劳作业。其行为违反了《安全生产法》、《劳动法》、《GB 14784-2013 带式输送机 安全规范》任，建议兴业县安全生产监督管理局依

据《安全生产法》等有关法律法规规定，对兴业葵阳海螺水泥有

限责任公司给予相应的行政处罚。

（二）建议免予责任追究人员。

倪华健，违规违章作业，其行为违反了《安全生产法》、《GB 14784-2013 带式输送机 安全规范》的有关规定。对事故发生负有直接责任，鉴
追究其责任。

（三）建议由兴业葵阳海螺水泥有限责任公司追责的人员。

胡有群，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司法定代表人、董事长。兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产责任制不符合《安全生产法》、《中共
改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）的规定，胡有群对兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产责任制不健全、岗位管理混乱、岗位权责不
产委员会主任、副主任、成员，不履行兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产领导责任。对事故发生负有领导责任。

贾树堂，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司总经理、公司安全生产委员会主任，对兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产责任制不健全、岗位管
对本单位的安全生产工作领导、督促不力。对事故发生负有领导责任。

高鹏（事故前已回常州市休假，事故当天在回兴业县的途中），

男，汉族，中共党员，2010年4月24日起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司总经理助理，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产委员会副主任
备管理等工作及分管设备保全处、矿山分厂的领导，对矿山分厂专职安全员配备不足、未依法配备注册安全工程师从事安全生产管理工作以及破
铃（笛）、员工转岗未按规定培训并考核合格等失察，对矿山分厂的安全生产工作领导、督促、检查不力。对事故发生负有直接领导责任。

梁春强，男，壮族，中共党员，2017年5月5日起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司总经理助理，兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全生产委员会
理、安全环保管理等工作及分管安全环保处的领导，对公司安全生产责任制不健全、矿山分厂未依法配备注册安全工程师从事安全生产管理工作
导、管理不力。对事故发生负有领导责任。

周礼成，男，汉族，2017年9月8日起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全环保处副处长（主持该处工作），公司安全生产委员会成员、安委办
协调、管理不力，对公司安全生产制度、规程执行情况检查督促不力。对事故发生负有管理责任。

赖保，男，汉族，2017年8月1日起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司安全环保处处长

助理，公司安全生产委员会成员、安委办成员，对公司安全生产

制度、规程执行情况检查督促不力。对事故发生负有管理责任。

何正导（2018年8月15日出差安徽芜湖参加党建培训，2018年8月17日凌晨回到兴业县），男，汉族，中共党员， 2013年4月1日起任兴业葵阳
厂长（主持矿山分厂全面工作），主抓分厂的设备使用及维修管理，负责安全、人员培训、制度建设等，公司安全生产委员会成员、安委办成员
管理不力，对员工分厂级安全培训把关不严，未按规定配备落实矿山分厂专职安全员数量和配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。对事故

梁志彬，男，汉族，中共预备党员，2010年4月29日起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂厂长助理，负责协助何正导抓好分厂的设备使
设等工作，分管维修工段、破碎工段、粘土工段，对矿山分厂安全培训工作管理不力，对检维修的安全技术措施、安全技术交底不到位，管理不
任。

庞声达，男，汉族，2015年7月起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂安全主管，公司安委办成员，未按规定组织落实转岗员工的分厂级

培训，对分厂维修作业人员培训不到位，安全告知、交底不到位。

对事故发生负有管理责任。

梁远盛，男，汉族，2013年3月30日起任兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂破碎工段副工段长，主持破碎工段全面工作，未按规定组织落
训，未按要求参加并跟踪现场检修作业，对检修作业的安全管理、监督、检查不力。对事故发生负有直接管理责任。

庞世海，事故中违规违章作业，发现“三违”现象不制止、

不报告。对事故发生负有直接责任。

梁祖进，男，汉族，2012年5月到兴业葵阳海螺水泥有限责任公司矿山分厂工作，从事巡检工作。据2018年3月签订的《劳动合同书》，从事巡
故发生当天从事局控操作员岗位工作，在未与庞世海、倪华健进行现场安全确认的情况下，开机启动了2201皮带机，违规违章作业。对事故发生

建议兴业葵阳海螺水泥有限责任公司依据《安全生产法》、《中国共产党纪律处分条例》、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》的
分，处理结果报兴业县安全生产监督管理局备案。

六、事故防范和整改措施建议

为有效防范类似事故再次发生，特提出以下意见：

（一）兴业葵阳海螺水泥有限责任公司要深刻吸取事故教训。要牢固树立以人为本的发展理念，强化发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，
大检查和事故隐患大排查大整治行动，全面排查整治各类生产安全事故隐患。

（二）兴业葵阳海螺水泥有限责任公司要进一步健全安全生产责任制。要全面检查安全生产责任制存在的漏洞，及时整改修订完善新的责任制，
和检验性强的责任制，做到设岗定责，职责明确，权限清楚，绩效与责任对等，奖励与处罚并行，检验考核机制完善。

（三）兴业葵阳海螺水泥有限责任公司要加强安全生产管理。

查找制度、规程的漏洞，评估各项制度、规程实际执行的程度和

效果，全面整改修正制度、规程存在的问题，特别是要完善安全生产制度、规程执行情况的反馈、评估机制，畅通自下而上、下情上达的渠道，
的情况，及时评估制度、规程的效果，对苗头性、普遍性、重复出现的问题要深挖根源性原因，积极采取措施改进。要强化制度、规程的刚性执
督，加强作业现场安全管理和监督。

（四）兴业葵阳海螺水泥有限责任公司要加强安全生产教育培训工作。要严格按照安全生产有关法律法规、标准规范的要求开展员工安全生产教
级”安全教育培训，调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，要重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训，每一名员工必须接受严
格方可上岗作业。要强化教育培训效果的检验，特别是要注重以实践方式检验实际效果。

（五）兴业葵阳海螺水泥有限责任公司要强化风险管理。要加快推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面开展安全风
制定风险分级管控措施，逐一落实企业、车间、班组和岗位的分级管控责任，同时建立完善隐患排查治理体系，制定符合企业实际的隐患排查治
项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与风险管控、自主排查隐患，确保把风险和隐患消除在萌芽状态。

（六）兴业葵阳海螺水泥有限责任公司要加强安全文化建设。

要建设一批安全文化设施、阵地，完善安全行为激励机制，创造

员工积极参与的环境，畅通员工积极参与的渠道，促进员工自主参与、自主学习、自主改进。同时，公司要建立完善员工的身心关怀机制，及时
员工尤其是重点岗位员工的心理调适和心理疏导，杜绝员工带着情绪上岗作业，疲劳作业。

兴业葵阳海螺水泥有限责任公司

“8·16”机械伤害事故调查

2018年12月6日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站

站点地图 兴业县政府办公地址、联系方式

主办：兴业县人民政府

地址：兴业县民主路1号 邮编：537800 联系方式：0775-3763259（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备13001706号-1 网站标识码 ：4509240010 桂公网安备45092402000103