索引号	11500228MB1958632Q/2023-00153	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平区聚奎镇“10·7”一般高处坠落事故调查报告		
成文日期	2023-12-13	发布日期	2023-12-13

2023年10月7日9时30分许，聚奎镇海峰村12组居民程**家房屋修缮过程中发生一起高处坠落事故，造成

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《重庆市安全生

意，区安委办成立了由区应急局牵头，区公安局、区住房城乡建委、区总工会等单位参加的梁平区聚奎镇“10

区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故

亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将事

经调查认定，梁平区聚奎镇“10·7”一般高处坠落事故是一起因工人违规操作，现场安全管理不力导致的生产

一、基本情况

（一）房屋业主基本情况。程**，男，68岁，聚奎镇海峰村*组居民，身份证号码：51**********79，

（二）房屋修缮内容。程**房屋为普通砖木结构，横向3间，无楼层，房顶均为青瓦覆盖，因年久失修存在

房顶进行捡瓦换梁修缮（将檩子、椽子全部更换，青瓦更换为琉璃瓦）。

（三）召集人基本情况。廖**，男，58岁，重庆市梁平区屏锦镇龙河村*组居民，身份证号码：51*******

平时主要在外打零工。

（四）房屋修缮协商情况。房屋业主程**之女婿段*在屏锦镇鑫鑫木材经营部购买檩子、椽子、琉璃[illegible]等工

屋修缮由段*提供施工材料，廖**负责召集工人将程**房顶的檩子、椽子全部更换为新的，取掉旧青瓦，重新铺

25元钱一个平方（总面积60平方米左右）计算，双方未签订书面劳务协议，也未明确施工的安全责任。

（五）房屋修缮报酬分配情况。廖**负责召集工人对房屋进行修缮，从房屋业主处所取得的报酬按现场施

费用。

（六）聚奎镇人民政府履职情况。聚奎镇党委政府落实了“党政同责”、“一岗双责”安全生产责任制，作；制定了《2023年安全生产监督检查计划》、《聚奎镇重大事故隐患专项排查整治2023年行动工作方案》等查。规建环办为该镇建筑施工领域职能监管科室，2023年1-9月进行建筑施工安全检查39次，对发现的安全隐

二、事故发生经过、救援、报告和善后处理情况

（一）事故发生经过。

2023年10月7日，廖**召集陈*、黄**、程**、高**、廖**、廖**、黄**、廖**、赵**等10人到聚奎镇程**家施工，赵**平及廖**在地面上整理琉璃瓦，黄**等8人在房顶上作业。9时20分左右黄**所处的椽子突然发生断裂地板上，造成严重摔伤（断裂横梁总长度为3.8米，距离地面高度为4.8米，横梁断裂处在距离进门右方墙壁1.4

（二）事故救援、报告和善后处理情况。

事故发生时，房屋业主程**之女婿段*在镇上购买施工材料未在现场。事故发生后，现场工人立即拨打了“1到聚奎镇上与救护车进行对接。

聚奎镇人民政府得知消息后及时赶赴现场进行处置并在规定时间内向区委办、区政府办、区应急局等有关许黄**在梁平区人民医院因伤势较重抢救无效死亡。

目前，死者善后事宜已达成一致意见，死者遗体已安葬。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。本次事故共造成1人死亡，死者：黄**，男，汉族，1964年1月22日出生，现年59 51**********77，户籍所在地：重庆市梁平区回龙镇山河村*组。

（二）直接经济损失。死亡补偿费用等共计22.35万元。

四、事故原因

（一）直接原因。黄**在楼顶作业时，所站立的椽子突然发生断裂后从楼顶坠落，导致事故发生。

（二）间接原因。

1.黄**安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.1.5项“高处作业人员应根据作业的实品，并按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具”的规定，作业时未系安全绳。

2.廖**负责召集联系黄**等人共同对程**房屋进行修缮，对黄**高处作业不系安全绳的违规行为未及时提醒

五、事故责任划分及处理建议

（一）责任人员及处理建议

1.黄**，房屋修缮作业工人，违反规定高处作业时未系安全绳，导致事故发生，对本次事故负有直接责任究其责任。

2.廖**，房屋修缮召集人兼作业工人，对黄**违反安全规定高处作业未系安全绳的行为未及时进行提醒和责任，鉴于其在本次房屋修缮过程中无牟利行为，积极配合处理死者善后事宜，未造成严重的社会影响，建议

（二）责任单位及处理建议。经查，聚奎镇规建环办虽按照《2023年聚奎镇建设施工安全监督检查计划式，安全执法力度不够，对发现的违法违规行为只检查不处罚，今年1月至事发时无一起安全生产违法行为处环，如2023年1月12日对居民张国顺家开展房屋建筑安全检查，2023年6月30日对海峰村煤矿房屋开展建筑在今年6月26日，10月7日各发生1起安全生产责任事故，暴露出该镇在安全生产监管方面存在薄弱环节，建议评，责成聚奎镇政府向区政府作出深刻的书面检查，并将检查情况报区安委办备案；建议由区安委会对聚奎镇警示约谈。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故暴露出来的问题，提出如下整改措施

（一）加大宣传力度，提高村民建房安全意识。各乡镇（街道）要加大农房改造安全知识普及力度，通过人员到各村进行走访宣传等方式，为村民讲解建筑安全常识、危房常见的安全隐患和典型安全事故案例，让他素，切实提高广大村民“安全第一、预防为主”的意识。确保农村危房改造有序实施，切实保障农村困难群众住

（二）履行监管职责，强化农房建设安全监管。各乡镇（街道）要认真履行监管职责，加大日常巡查力度针，全方位进行安全隐患大排查，尤其要对农村危房改造作业现场进行重点监管。严厉打击不戴安全帽、不系为，坚决查处施工现场的各类不安全行为和不稳定因素，切实消除各类安全隐患。

扫一扫在手机打开当前页



中国政府网 国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县

联系我们丨网站地图丨版权声明

版权所有：重庆市梁平区人民政府 主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1 网站标识码：5002280002 渝公网安备50022802000041号