湖南岳麓山建设集团有限公司
“10•9”高处坠落事故调查报告

2022年10月9日14时37分许，湖南岳麓山建设集团有限公司承建的湖南松井新材料股份有限公司综合生产大楼及年产5000吨水性漆车间项目（以下简称综合大楼及水性漆车间项目）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失149.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及宁乡市人民政府关于生产安全事故报告和调查处理的相关规定，宁乡市人民政府成立了湖南岳麓山建设集团有限公司“10•9”高处坠落事故联合调查组。调查组由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、宁乡经开区管委会为成员单位（调查组名单见附件1），全面负责事故调查工作。同时向市纪委监委发出事故调查邀请函。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察（事故现场勘察报告见附件2）和调查。调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年10月9日14时37分许

（二）事故发生单位：湖南岳麓山建设集团有限公司

（三）事故发生地点：湖南松井新材料股份有限公司综合大楼及水性漆车间项目5#栋3楼（事故现场示意图见附件3）

（四）事故类别：一般高处坠落事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人（伤亡人员情况表见附件4）

（六）事故直接经济损失：149.8万元（直接经济损失统计表见附件5）

二、基本情况

（一）综合大楼及水性漆车间项目建设情况

项目建设地址位于宁乡经开区三环北路777号，建设单位湖南松井新材料股份有限公司，施工总承包单位湖南岳麓山建设集团有限公司，监理单位湖南众鑫工程咨询监理有限公司。该项目总建筑面积约6.3万平方米，分两个版块进行建设，版块一为综合生产大楼，共24层，高99米，建筑面积约5.1万平方米。版块二为年产5000吨水性漆车间，共两栋，建筑面积约1.2万平方米。受宁乡市住建局委托，宁乡经开区管委会开发建设局为两个版块分别办理建筑工程施工许可证。其中水性漆生产车间版块建筑工程施工许可证颁发日期2021年5月13日，编号43012820210513****，建设规模为11581.87平方米，建设内容为4#、5#丙类车间，两车间均为4层剪力墙框架结构。湖南松井新材料股份有限公司与湖南岳麓山建设集团有限

公司分两个合同标段分别签订综合生产大楼和水性漆车间项目施工合同。综合生产大楼项目主体正在建设中。水性漆车间项目两栋主体已竣工，装修和门窗安装等工程基本完成，正在内部安装反应釜、管道等设备。水性漆车间项目进入竣工待验收阶段，经建设方、施工方、监理方联合申请，2022年4月18日，宁乡经开区管委会开发建设局对该项目下发宁乡市建设工程终止施工安全监督告知书，从4月18日起终止施工安全监督。

（二）项目建设相关单位

1.湖南松井新材料股份有限公司（项目建设单位，以下简称松井新材料公司），成立于2009年3月20日，注册地位于湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号,统一社会信用代码91430100685004****，法定代表人凌云剑。经营范围包括氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、环氧树脂涂料等生产；涂料研发、涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通货物运输、道路危险货物运输等。安全生产许可证有效期至2023年5月24日。

2.湖南岳麓山建设集团有限公司（项目总施工单位，以下简称岳麓山建设公司），成立于1978年10月27日，注册地址长沙市岳麓区岳麓街道西二环一段588号，统一社会信用代码91430100184087****，法定代表人吴某平。企业类型为有限责任公司，经营范围包括建筑施工、教育、文化等。公司取得建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结

构工程专业承包壹级等建筑施工资质。安全生产许可证有效期至2022年10月31日。公司法定代表人吴某平负责公司集团层面重大决策工作。总经理湛某负责公司日常全面工作，副总经理周某舫分管质量和安全工作，副总经理胡某峰派驻项目工地，总工程师何某飞负责施工技术指导监督工作。

3.湖南众鑫工程咨询监理有限公司（项目监理单位，以下简称众鑫监理公司）成立于1996年7月15日，注册地址长沙市开福区四方坪街道双拥路9号长城万富汇大厦金座12008房，统一社会信用代码91430102183800****，法定代表人熊某。经营范围包括建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理等。

（三）事故地点概况

事故地点位于水性漆车间项目的5#丙类车间3楼东北角位置。该车间东西长约45米，南北宽26.5米，高6米。车间东北角是一个步梯出入口，出入口西边紧邻车间电梯井。电梯井靠北墙，井口朝南。电梯门南边4.3米处是车间混凝土立柱。电梯井口与立柱间倒塌一移动操作平台（也称移动脚手架），操作平台上部倒向北边，下部朝南。该操作平台为两层门式钢管移动操作平台，层高1.7米，底下行走轮直径0.2米，操作平台整体高3.6米。操作平台已坍塌散架，部分架管散落，插入架管底部的4个行走轮中有2个被摔出。经现场检查，4个行走轮均未制动，且有3个行走轮的制动器损坏不能制动。事故现场有一顶安全帽、一把电钻、一把剪丝钳、一个塑料袋。红

色安全帽帽顶有约4厘米长裂缝，右侧下颌帽带从帽衬上脱落。电钻为“大得”牌手持式充电电钻。剪丝钳为黄黑两色绝缘手柄。塑料袋内装有卡箍、螺栓、黄绿双色跨接线和金属接线端子等电力线路整改材料。电梯井与立柱之间，倒塌操作平台的上方是一根车间混凝土横梁。梁下沿布置有电力线路，电线布置在防爆钢管内。两根钢管“丁”字接头处，有2根跨接线需要整改，其中1根已整改固定好，即旧的跨接线已拆除，换上了装有接线端子的跨接线，且两端紧固到了卡箍螺栓上。另一根安好接线端子的跨接线一端已经紧固到卡箍螺栓上，另一端则悬在空中，而旧的跨接线只拆除了一端，另一端铜线尚插在卡箍内。事故发生时，受害人陈某洲正在此处操作平台上进行线路整改作业。此处需整改的跨接线离地面高约5米，陈某洲身高1.77米。经测算，陈某洲作业时站在操作平台上的位置离地面高度至少有3米。

（四）项目安全生产管理情况

1.松井新材料公司履行建设方安全管理职责情况。项目建设单位松井新材料公司根据项目实施过程需要成立项目工程部，负责建设项目安全生产工作统一协调、管理。公司授权唐某晖为项目工程部负责人，项目工程部陈某林、谭某具体负责统一协调、督导项目建设过程的安全生产管理工作。项目工程部制定了《综合生产大楼及年产5000吨水性漆车间项目安全管理规划》，确定安全管理工作目标、依据、内容等，并明确由建设单位、监理单位、施工单位相关人员一同成立安全检查小组。

签订承包合同之前，项目工程部对岳麓山建设公司等单位的营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等进行认真审查，确保符合项目建设要求。在项目实施过程中，对总承包单位选择的分包单位，同样要求分包单位提供相应的资质证书交项目工程部进行审查。公司与岳麓山建设公司签订总承包合同的同时，签订《安全管理协议》规定双方的权力和义务，明确双方的安全生产管理责任。项目工程部派人参加项目工地每周的监理例会并对监理单位、总包单位、分包单位的安全工作提出要求，督促各自落实其安全管理职责。项目工程部人员参与监理单位组织的安全生产例行检查，对检查过程中发现的问题由监理单位发出监理通知单，督促施工单位按期整改。松井新材料公司按规定办理项目建筑工程施工许可证，并通过了建筑工程项目开工安全生产条件审查，建立了外包工程管理台账。松井新材料公司作为项目建设单位，已基本履行对该项目的安全生产工作统一协调、管理职责。

2.岳麓山建设公司履行施工方安全管理职责情况。施工总承包单位岳麓山建设公司成立了安全生产领导小组及安全生产管理机构，总经理湛某是公司安全生产工作主要负责人，副总经理周某舫分管质量及安全，公司设有质安部，负责督促检查公司所承包的建筑施工项目质量与安全。公司建立全员安全生产责任制，与项目经理、安全员及操作工人等签订了安全生产责任书。公司制定有安全生产例会、安全生产教育、安全生产检查等安全生产管理制度和泥工、电工、架子工等安全操作规

程。建立了安全隐患排查记录台账，对检查出来的安全隐患及处理情况进行记录。公司在综合大楼及水性漆车间项目工地设立项目工程部。项目工程部经理蔡年，技术负责人周某武，施工员谭某维、谭某武、黄某，安全生产负责人蒋某民，安全员周某、谭某林，项目部下设钢筋班、木工班、泥工班、水电班、架工班等班组。水电班负责人朱某文。公司另安排副总经理胡某峰驻项目工程部，协助并监督项目经理日常工作。

经查，岳麓山建设公司安全生产主体责任未严格落实，公司主要负责人及项目工程部管理人员未依法全面履行安全生产管理职责。一是从业人员安全生产教育和培训不到位。项目工地新进员工陈某洲未按规定[1]参加安全生产教育和培训并经考核合格上岗作业，安全生产意识淡薄，安全生产知识缺乏，不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。二是生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。对事发时使用的移动操作平台未采取有效防倾倒措施、行走轮制动器损坏[2]等事故隐患未及时发现并消除。三是未严格教育和督促从业人员严格执行依法制定的保障安全生产的行业标准及本单位的安全生产管理制度和相关安全操作规程。陈某洲使用移动操作平台登高作业时，没有系好安全带，

[1][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》6.2.2 移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。

行走轮没有保持制动状态，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5[3]、6.2.3[4]的规定和公司安全操作规程[5]。水电班负责人朱某文组织对4#、5#车间照明电力线路进行整改及请陈某洲来工地做事均没有按公司安全管理制度向项目工程部报告。陈某洲一个人在5#车间3楼做事也不符合公司一个工作面必须2人以上的安全管理规定。宁乡经开区管委会开发建设局提供的质量安全隐患整改通知单显示，在对综合大楼及水性漆车间项目进行安全检查时，多次指出项目存在高处作业未系安全带，移动操作平台（脚手架）搭设不符合要求（包括未设置抛撑、未设置钢管插销、高宽比不合要求、防护不规范）等问题。岳麓山建设公司虽然对指出的具体问题进行了整改，但没有举一反三，全面深入排查，到事故发生时类似的问题仍然存在。

岳麓山建设公司主要负责人、安全生产管理人员及项目工程部管理人员未依法全面履行安全生产管理职责导致该公司安全生产主体责任未严格落实。总经理湛某作为公司安全生产主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对本单位的安全生产工作督促检查不到位，未及时发现并消除项目工地存在的高处坠落事故隐患。项目工程部经理蔡年作为该项目的安全生产第

---

[3][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5 高处作业人员应根据作业实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具;

[4][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》6.2.3 移动式行走轮的承载力不应小于5kN，行走轮制动器的制动力矩不应小于2.5N·m,移动式操作平台架体应保持垂直，不得弯曲变形，制动器除在移动情况外，均应保持制动状态。

[5][] 公司架子工安全技术操作规程十九条 在脚手架上工作时，必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋、材料要放平稳，工具随手放入工具袋内，上下传递物件不能抛扔。

一责任人，对项目的安全生产检查不到位，未及时发现并纠正项目工地存在的安全生产教育和培训不到位、生产安全事故隐患排查不到位、从业人员未严格执行行业标准及本单位安全生产管理制度和安全操作规程等问题。水电班负责人朱小文组织对电力线路进行整改及请陈某洲来工地做事，没有按公司安全管理制度向项目工程部报告，违规安排陈某洲一个人进行电力线路整改，对本班组安全检查不到位，未及时发现并消除移动操作平台没有防倾倒措施，行走轮制动器损坏等事故隐患。公司副总经理胡某峰、周某舫、项目工程部安全生产负责人蒋某民，未依法履行安全生产管理职责，督促检查项目工地的安全生产工作不到位，未及时发现并消除项目工地生产安全事故隐患。

3.众鑫监理公司履行监理方安全管理职责情况。监理方众鑫监理公司在综合大楼及水性漆车间项目设立了项目监理部，项目总监理工程师易某林，监理师工程左某、王某贵。易某林负责项目监理部全盘工作，左某主要负责质量方面，王某贵负责现场的其他工作。因水性漆车间项目标段主体建筑已经基本完工，项目总监理工程师易亚林将日常安全监理重点放在综合生产大楼建设上，对水性漆车间项目安全监理巡查不到位，未及时发现水性漆车间电力线路整改中存在的违章行为和高处坠落事故隐患。

（五）项目安全生产监管情况

综合大楼及水性漆车间项目安全监管责任单位是宁乡经开区管委会开发建设局。该项目分成生产大楼和水性漆车间两个版

块建设。2021年4月28日，开发建设局对水性漆车间项目进行了开工安全生产条件审查，经整改后，5月12日通过审查。2021年5月13日，核发了水性漆车间项目的建筑工程施工许可证。开发建设局于2021年4月28日制定监督方案，对项目进行监督交底，2021年5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、2022年1月、2月、3月对水性漆车间项目组织了安全检查，对发现的问题分别下发了整改通知单，整改通知单进行闭环管理。施工单位完成施工任务后，经建设、施工、监理单位联合申请，宁乡经开区管委会开发建设局对水性漆车间项目下发宁乡市建设工程终止施工安全监督告知书，从2022年4月18日起终止施工安全监督。事故发生在终止施工安全监督后。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年9月下旬，松井新材料公司项目工程部安全员陈某林在水性漆车间项目4#、5#车间日常检查中发现车间内照明线路跨接不规范，跨接线两端铜线直接插在卡箍内，需要整改。整改内容是，将原来直接插在卡箍内的跨接线装上接线端子后，用螺栓紧固到卡箍上。陈某林通知岳麓山建设公司水电班负责朱某文。朱小文随即组织水电班汤某奇、毛某军等人进行整改。水电班从4#车间开始整改，10月2日完成4#车间线路整改后开始进行5#车间的整改。因毛某军的健康码变成黄色，于10月7日回韶山市。朱某文请来同是株洲市渌口区南洲镇的老乡陈某洲来项目工地水电班做事。陈某洲10月8日上午到达项

目工地，下午跟随汤春奇等人进行线路整改。朱小文组织进行电力线路整改及请陈某洲来工地做事均未按岳麓山建设公司安全管理制度向项目工程部报告。

10月9日上午朱小文和陈某洲在5#车间2楼进行线路整改，汤春奇则在松井新材料公司办公楼内一间办公室进行电力线路维修。11时许，陈某洲将2楼使用的移动操作平台拆散由2楼经步梯搬到3楼，并重新组装。13时30分许，项目工地下午开始做事。汤春奇要朱小文送电工材料到松井新材料公司办公楼。朱小文安排陈某洲继续到5#车间的2楼对未完成整改的线路进行整改，自己送电工材料给汤春奇。陈某洲一个人在2楼对线路进行整改一段时间后，14时许，来到3楼。陈某洲使用上午组装的移动操作平台从3楼东北位置的步楼入口处开始对电力线路进行整改。此时湖南海利工程安装有限公司的员工李某和刘某在3楼进行保温施工和反应釜连接管道焊接。14时37分许，陈某洲在对电梯门与车间立柱之间上方梁下沿的电力线路进行整改时，从操作平台上坠落到车间地面。

（二）事故应急处置情况

正进行保温施工的刘梅立听到身后的响声，立即跑到事发的电梯口，发现陈某洲侧躺在水泥地面上，于是大喊在不远处安装反应釜连接管道的电焊工李旺。李旺看到陈某洲双手伸开，不能出声，眼睛不动，立即拨打“120”急救电话。李旺拨打“120”急救电话时间是14时38分。李旺随后电话报告湖南海利工程安装有限公司现场班组长李顺。李顺立即电话告诉松井新材料公司工艺工程师贺礼强。14时42分许，贺礼强电话告诉

陈某林。陈某林立即赶往事故现场，并向松井新材料公司及岳麓山建设公司相关人员报告情况。得到消息后，松井新材料公司安全负责人何睿坤、岳麓山建设公司副总经理胡某峰、项目安全员蒋泽民、水电班长朱小文等人先后赶到现场。14时50分许，“120”随车医生来到现场，对陈某洲进行紧急救治。后经医生检查，陈某洲已经没有生命体征。现场人员将陈某洲送到宁乡市殡仪馆。15时42分，胡某峰电话向宁乡经开区管委会开发建设局报告事故情况。接到报告后，宁乡经开发区管委会、市公安局、市应急管理局等单位安排人员赶赴现场，开展善后处理和事故调查。在城郊街道调委会组织协调下，10月10日岳麓山建设公司与陈某洲家属达成调解协议，签订《人民调解协议书》。事故处置和善后及时，未造成次生事故和不良社会影响。

（三）伤亡人员情况

陈某洲，男，35岁，户籍地址为湖南省株洲市渌口区南洲镇荷塘村，生前系岳麓山建设公司承建的综合大楼及水性漆车间项目水电班杂工。

（四）法医鉴定结论

受宁乡市应急管理局委托，湖南迪安司法鉴定中心对死者陈某洲的尸体进行了鉴定并出具了司法鉴定意见书（湘迪安司鉴中心〔2022〕病鉴字第382号），鉴定意见为陈某洲符合高坠致颅脑损伤及胸部损伤死亡。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.移动操作平台未采取有效防倾倒措施，行走轮未有效制动，容易滑动和倾倒。

2.陈某洲冒险违章作业。陈某洲未按求将移动操作平台行走轮有效制动，站在操作平台上作业时，也未按要求系牢安全绳，操作平台晃动时，从操作平台上直接坠落到地面导致其死亡。

（二）间接原因

1.岳麓山建设公司安全生产主体责任不落实。一是从业人员安全生产教育和培训不到位。新进员工陈某洲未按规定参加安全生产教育和培训并经考核合格上岗作业，安全生产意识淡薄，安全生产知识缺乏，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。二是生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。对事发时使用的移动操作平台行走轮制动器损坏不能制动、未采取防倾倒措施等事故隐患未及时发现并消除。三是未严格教育和督促从业人员严格执行行业标准及本单位的安全生产管理制度和相关安全操作规程。陈某洲使用移动操作平台登高作业时，没有系好安全带，操作平台行走轮没有保持制动状态。水电班负责人朱小文组织对4#、5#车间照明电力线路整改及请陈某洲来工地做事均没有按公司安全管理制度向项目工程部报告。陈某洲一个人在5#车间3楼做事也不符合公司一个工作面必须2人以上的安全管理规定。

2.众鑫监理公司履行安全监理职责不到位。众鑫监理公司项目监理部对对水性漆车间项目安全监理巡查不到位，未及时

发现并督促整改水性漆车间电力线路整改中存在的违章行为和高处坠落事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，湖南岳麓山建设集团有限公司“10•9”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

陈某洲，安全意识淡薄，陈某洲未按求将移动操作平台行走轮有效制动，站在操作平台上作业时，也未按要求系牢安全绳，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议由应急管理部门依法处理的单位和个人

1.岳麓山建设公司。未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训；未教育和督促从业人员严格执行保障安全生产的行业标准及本单位安全生产管理制度和安全操作规程；未采取有效的技术和管理措施，及时发现并消除高处坠落等事故隐患，对事故发生负有责任。湖南岳麓山建设集团有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第十一条第

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

二款[7]、第四十一条第二款[8]、第四十四条第一款[9]的规定，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]的规定，给予岳麓山建设公司罚款的行政处罚。

2.湛某，岳麓山建设公司总经理。作为公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，未督促检查本单位的安全生产工作、及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全安全生产法》第二十一条第（五）项[11]的规定，对本次事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[12]的规定，给予湛某罚款的行政处罚。

（三）建议由住建部门依法处理的单位和个人

1.蔡某，综合大楼及水性漆车间项目施工方项目工程部经理。作为该项目安全生产主要负责人，对项目的安全生产检查不到位，未及时发现并纠正项目工地存在违规行为和高处坠落

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款　生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录.....

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[11]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

事故隐患，对本次事故发生负有领导责任。建议由宁乡市住建局依法处理。

2.众鑫监理公司。对项目安全监理工作不到位，未及时发现违规行为和高处坠落事故隐患并制止和督促整改。建议由宁乡市住建局依法处理。

3.易某林，项目总监理工程师。监理职责履行不到位，未及时发现违规行为和高处坠落事故隐患并制止和督促整改，对本次事故发生负有监理责任。建议由宁乡市住建局依法处理。

（四）建议按企业内部规章处理的个人

1.胡某峰，岳麓山建设公司副总经理，派驻综合大楼及水性漆车间项目。对派驻项目的安全生产工作检查督促不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有领导责任。建议由岳麓山建设公司依据企业内部规章制度处理。

2.周某舫，岳麓山建设公司副总经理，分管公司质量及安全工作。对本单位承包的建设项目安全生产工作督促检查不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有领导责任。建议由岳麓山建设公司依据企业内部规章制度处理。

3.朱某文，项目工程部水电班负责人。作为水电班安全管理责任人，组织对电力线路进行整改及请陈某洲来工地做事没有按公司安全管理制度向项目工程部报告，违规安排陈某洲一个人进行电力线路整改，对本班组安全检查不到位，未及时发现并消除移动操作平台没有防倾倒措施，行走轮制动器损坏等事故隐患，对本次事故发生负有管理责任。建议由岳麓山建设

公司依据企业内部规章制度处理。

（五）其他处理建议

本次事故发生在湖南松井新材料股份有限公司年产5000吨水性漆车间的在建项目。该项目经相关单位联合申请，宁乡经开区管委会开发建设局依相关规定下发建设工程终止施工安全监督告知书，终止施工安全监督，事故发生在终止施工安全监督后。但该项目是待验收阶段，事发时仍在进行设备设施的安装和电力线路的整改等施工作业。建议宁乡经开区管委会对区开发建设局及相关工作人员安全生产履职情况进行调查处理。

六、防范措施

有关各方要汲取湖南岳麓山建设集团有限公司“10•9”高处坠落事故的深刻教训，认真分析事故发生原因，深入进行生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施:

1.岳麓山建设公司要对照安全生产法律法规规定要求，认真整改，依法严格落实安全生产主体责任。一是要健全完善全员安全生产责任制和安全生产规章制度并加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和安全生产规章制度的落实。二是主要负责人和安全生产管理人员要认真学习安全生产知识和管理能力，要具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。三是要加强对从业人员的安全生产教育和培训，切实提高从业人员的安全生产意识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。四是要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，

采取技术、管理措施，及时发现并消除各类事故隐患。

2.众鑫监理公司要完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员特别是总监理工程师的考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。项目监理部要认真贯彻落实《建设工程监理规范》等相关标准，加大对施工过程的监理力度，对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，要及时责令施工单位整改并复查整改情况，对拒不整改的按规定及时向建设单位和行业主管部门报告。

3.宁乡经济技术开发区管委会要进一步增强责任意识，牢固树立安全发展理念，加强辖区在建项目安全生产工作的组织领导。负有安全监管责任的部门要认真履行安全生产监管职责，加强安全生产监督检查和宣传教育，督促建设施工项目相关生产经营单位切实履行安全生产主体责任。

调查组成员签名:

附件:

1、附件1事故调查组名单

2、附件2现场勘查报告

3、附件3现场示意图

4、附件4伤亡人员情况表

5、附件5直接经济损失统计表

宁乡市人民政府湖南岳麓山建设集团有限公司

“10•9”高处坠落事故调查组

2023年1月5日