# 浏阳高坪金盆空心砖厂“5·5”一般机械伤害事故调查报告

浏阳市政府事故调查组

2024 年 10 月

# 目　　录


一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故单位相关人员情况.....3

（三）事故发生单位安全管理情况.....3

（四）事故发生经过.....4

（五）事故现场情况.....6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

二、事故应急处置及评估情况.....7

（一）事故信息接报及响应情况.....7

（二）事故现场应急处置情况.....8

（三）事故善后情况.....9

（四）事故应急处置评估.....9

三、事故原因.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....10

四、有关责任单位存在的主要问题.....10

（一）金盆空心砖厂.....10

（二）高坪镇人民政府.....12

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**.....13
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....13
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....13
（三）其他处理建议.....15
**六、事故主要教训**.....15
**七、事故整改和防范措施**.....16
（一）全面压实主体责任.....16
（二）切实强化监管职责.....16
（三）严格落实信息报告.....17

# 浏阳高坪金盆空心砖厂“5·5”一般机械伤害事故调查报告

2023年5月5日11时07分许，位于浏阳市高坪镇马鞍村境内的浏阳市高坪金盆空心砖厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约158.5万元。

2023年10月9日，我市安委办收到长沙市安委办关于浏阳市高坪金盆空心砖厂“5·5”工伤死亡事故核查的反馈，市安委办组织市应急管理局会同属地乡镇进行了初步核查，初步分析该起工伤事故为生产安全事故。2023年11月16日，省安委办下发交办函，要求对该起事故依法依规组织开展调查处理工作。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定和省、长沙市相关要求，2024年7月19日，浏阳市人民政府成立浏阳高坪金盆空心砖厂“5·5”一般机械伤害调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急管理局党委副书记、局长杨海任组长，市应急管理局、市工信局分管负责人任副组长，市应急管理局、市工信局、市公安局、市人社局、市卫健局、市总工会、高坪镇人民政府为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料审

核、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳市高坪金盆空心砖厂“5·5”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄，在皮带输送机运转状态下进入巷道进行卫生清理作业，头部不慎卡在皮带输送机无防护装置的托辊部位，导致被托辊和皮带挤夹；事故单位安全生产主体责任未落实、现场管理缺失、隐患排查和教育培训不到位造成的一般生产安全责任事故。同时，在事故发生后，事故单位仅向人社部门报备了事故情况并申报工伤认定，因过失对应当上报的事故未上报，存在漏报[1]行为。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

浏阳市高坪金盆空心砖厂（以下简称：金盆空心砖厂），统一社会信用代码：9143018155490608 27，投资人：凌*兵，类型：个人独资企业，经营范围：砖瓦及建筑砌块制造，成立日期：2009 年 12 月 17 日，地址：浏阳市高坪镇马鞍村。排污许可证编号：91430181554906082 7001V，有效期至 2028 年 5 月 31 日，发证机关：长沙市生态环境局。

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》 第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

2024年6月27日，金盆空心砖厂投资人向登记机关浏阳市市场监督管理局提交注销登记申请，注销原因：决议解散。6月28日，金盆空心砖厂被注销。

（二）事故相关人员情况

1．凌*兵，男，汉族，浏阳市葛家镇人，身份证号码：430123********937X，金盆空心砖厂投资人，未参与金盆空心砖厂的实际管理。

2．凌*兵，男，汉族，浏阳市葛家镇人，身份证号码：430123********9373，金盆空心砖厂安全生产主要负责人，负责全厂的安全生产组织领导。

3．张*磊，男，汉族，河北省保定市清苑县人，身份证号码：130622********7657，金盆空心砖厂安全生产分管负责人、专职安全员，负责该厂的日常安全管理工作。

4．朱*容，女，汉族，重庆市开州区人，身份证号码：512222********4601，金盆空心砖厂劳务用工承包人，负责该厂劳务用工的调度、安排和管理。

5．杨*芬（死者），女，汉族，云南省文山壮族苗族自治州丘北县人，身份证号码：532626********1785，金盆空心砖厂杂工，于2023年3月开始在该厂工作，负责该厂破碎车间区域的卫生清理工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

金盆空心砖厂有从业人员30余人，劳务用工实行整体外包，

承包人朱*容。金盆空心砖厂提供正常运转的成套设备及场地设施等，朱*容按照金盆空心砖厂生产经营的需要组织安排劳务用工，由金盆空心砖厂统一为劳务用工人员办理工伤保险。朱*容按照金盆空心砖厂的生产计划负责生产线人员的调度、安排和管理，劳务费用按生产加工出来的合格成品砖计算，由金盆空心砖厂和朱*容统一结算，朱*容再根据劳务分工、工作时间等情况与各岗位劳务人员结算工资报酬。该厂投资人凌*兵未实际参与管理。该厂建立了以凌*兵为主要负责人、张*磊为分管负责人的安全生产管理组织机构，负责安全生产全面管理。

（四）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查、调查询问，并结合事发区域视频监控，基于现有证据，推断还原了事发经过:

2023 年 5 月 5 日上午 7 时许，杨*芬和其丈夫陈学权到该厂破碎车间上班，杨*芬主要负责该车间区域的卫生清理工作，其丈夫陈学权负责破碎车间的破碎机操作。

10 时 02 分许，杨*芬手拿铁铲进入破碎车间皮带输送巷道，陈学权在地面破碎机的操控箱位置工作；后续一直未见杨*芬从巷道出来。

11 时 07 分许，陈学权进入皮带输送巷道，发现杨*芬趴在巷道内皮带输送机的托辊处，之后匆忙跑出来，立即跑到操控箱处按下停机按钮。




图 1　10 时 02 分许，杨*芬手拿铁铲进入破碎车间皮带输送巷道




图 2　11 时 07 分 19 秒，陈学权进入皮带输送巷道查看




图 3　11 时 07 分 36 秒，陈学权跑出皮带输送巷道

（五）事故现场情况

经现场勘查，事故发生在金盆空心砖厂皮带输送巷道靠近下土口处，该区域的主要工作流程是：铲车驾驶员开动铲车将外运原材料（页岩、煤矸石）放入破碎机进料口，原材料经过头次破碎后从下土口落入巷道内皮带输送机接料口，通过皮带将原材料输送至破碎机进行二次破碎。事发皮带输送机的托辊区域未设置防护装置、未设置安全警示标志，皮带输送巷道未设置设备风险告知牌和岗位安全风险告知卡等。




图 4　事发皮带输送巷道




图 5　事故发生位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成杨*芬 1 人死亡，2023 年 5 月 5 日浏阳市中医医院 120 急救中心院前急救病历显示，杨*芬为重型颅脑损伤。

本次事故造成的直接经济损失约 158.5 万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，金盆空心砖厂迅速组织开展应急处置及善后处理工作，并积极主动与死者家属协商善后赔偿事宜，及时赔付了赔偿款，死者家属对杨*芬的死亡原因及赔偿事宜无异议。同时，据陈学权反映，杨*芬生前患有眩晕症，曾出现过在宿舍晕倒的

情况，故金盆空心砖厂当时认为该事故是一起工伤意外死亡事故，所以在事故当天仅向浏阳市人力资源和社会保障局报备了工伤事故，而未向属地高坪镇政府及有关部门报告事故情况。

2023 年 5 月 9 日，金盆空心砖厂向浏阳市人力资源和社会保障局书面提交工伤认定申请；2023 年 6 月 12 日，浏阳市人力资源和社会保障局作出《工伤认定决定书》。

2023 年 10 月 9 日，我市安委办收到长沙市安委办关于金盆空心砖厂工伤死亡事故核查的反馈。

2023 年 10 月 12 日，市安委办组织对该起事故进行了核查，经核查，初步分析为生产安全事故。

（二）事故现场应急处置情况

陈学权按下停机按钮后，立即呼叫在旁边工作的铲车驾驶员吴学良，吴学良第一时间向该车间管理员胡启义报告，并拨打 120 急救电话。

11 时 14 分许，胡启义和几名工友进入皮带输送巷道进行应急救援，发现杨*芬的头部卡在皮带输送机的托辊处，安全帽内壳和带子还系在头上，外壳掉在推辊旁的地面上。

11 时 26 分许，现场人员把皮带输送机的托辊取下来后，小心将杨*芬救出，并将其抬出巷道。

11 时 47 分许，浏阳市中医医院的 120 急救车来到现场，经医疗人员现场急救和检查后，于 11 时 51 分宣布杨*芬已经死亡。




图 6　11 时 26 分 20 秒，现场人员将杨*芬救出并将其抬出巷道

（三）事故善后情况

事故发生后，金盆空心砖厂第一时间与死者家属沟通协商善后事宜，于 2023 年 5 月 7 日达成赔偿协议，死者遗体于 5 月 7 日火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，现场处置得当、救援行动开展有序，未发生次生不安全事件；善后处置积极开展，未造成社会不稳定事件。

## 三、事故原因

（一）直接原因

杨*芬安全意识淡薄，在皮带输送机运转状态下违规进入巷道进行卫生清理作业[2]，头部不慎卡在皮带输送机未设置防护装

[2] 《带式输送机 安全规范（GB14784—2013）》第 4.3 条第 i）项　对输送机没有防护装置的部位进行检查、调整、维护和清扫等作业，应在输送机停车并关闭驱动装置后进行。如果不得不在无防护装置的运转部位进行维修，应有一个人守护着正在工作的人员。该人应熟悉在意外情况下采取何种措施，并应站立在靠近一个随时可以停车的装置旁边。

置的托辊部位[3]，导致被托辊和皮带挤夹，造成重型颅脑损伤而死亡。

（二）间接原因

金盆空心砖厂安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度未有效执行或流于形式，相关岗位的责任人员、责任范围不明确。安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未能对皮带输送巷道区域进行风险辨识，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患。现场安全管理缺失，未及时发现并制止员工进入皮带输送巷道违章作业行为。安全教育培训不到位，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识，未认真督促作业人员严格执行安全操作规程。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

（一）金盆空心砖厂

1．隐患排查治理不到位。安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度[4]落实不到位，未对皮带输送巷道区域进行风险辨识，事发皮带输送机的托辊位置未设置防护装置、未设置安全警示标志，皮带输送巷道未设置设备风险告知牌和岗位安全风险告知卡等，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患；现场安全管理缺失，未及时发现并制止员工进入皮带输送巷

[3] 《带式输送机 安全规范（GB 14784—2013）》第 4.1.3.5 条　导料槽下方的托辊应采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护（防护板见 4.1.3.1 所述）。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

道违章作业行为，且自员工进入皮带输送巷道后1个小时余才被发现。

2. 安全教育培训不到位。未能保证作业人员具备必要的安全生产知识[5]，未认真督促作业人员严格执行安全操作规程[6]，作业人员不熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素，不熟悉相关安全作业规程和防范措施，作业人员在皮带输送机未停机状态下违规进入巷道进行卫生清理作业。

3. 主体责任落实不到位。安全生产管理存在“以包代管”的问题，安全制度与实际执行脱节，主要负责人未依法全面履行安全生产管理职责[7]，只注重面上和外围的管理，实际主要由外包队伍负责管理，导致相关管理制度未有效执行或是流于形式，全员安全生产责任制落实不到位[8]，相关岗位的责任人员、责任范围不明确等[9]。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

4. 事故信息辨识不准确。事故发生后，金盆空心砖厂主要负责人凌*兵得到报告后，迅速组织开展应急处置及善后处理工作，并积极主动与死者家属协商善后赔偿事宜，及时赔付了赔偿款，死者家属对杨*芬的死亡原因及赔偿事宜无异议。同时，据陈学权反映，杨*芬生前患有眩晕症，曾出现过在宿舍晕倒的情况，故当时认为该事故是一起工伤意外死亡事故，未按照规定向属地乡镇人民政府和有关部门报告[10]，仅向人社部门报备了事故情况并申报工伤认定。

（二）高坪镇人民政府

根据《高坪镇各负有安全监管职责部门安全生产监管责任清单》（高政发〔2023〕9号），高坪镇城镇建设管理办公室负责辖区内建筑建材行业、污水处理厂安全生产监督管理工作。2023年，高坪镇组织开展了领导带队检查工作，发现金盆空心砖厂存在培训不到位、记录不完全等问题，督促其整改并要求签订《工贸企业抓好安全生产工作承诺书》，同时对其进行了警示约谈（有会议记录）。2023年2至3月，高坪镇城镇建设管理办按照《高坪镇2023年安全生产监督检查计划》的要求，先后对金盆空心砖厂进行了现场检查，发现存在问题2条，下发《责令改正指令书》2份。

经查，高坪镇人民政府督促企业落实安全生产主体责任不到

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

位，对金盆空心砖厂的安全监督检查和督促整改不深入、不细致，未及时发现并纠正金盆空心砖厂存在的隐患排查治理不到位、教育培训不到位和安全制度执行不到位等问题。同时，对金盆空心砖厂漏报事故的行为失察。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡不予追究责任人员

杨*芬，安全意识淡薄，在皮带输送机运转状态下违规进入巷道进行卫生清理作业，对事故发生负有直接责任。鉴于杨*芬在事故中死亡，建议不予追究责任。

### （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 凌*兵（金盆空心砖厂），安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患，安全教育培训不到位，未认真督促作业人员严格执行安全操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款的相关规定，对事故发生负有直接主体责任。鉴于金盆空心砖厂已注销，依据《中华人民共和国个人独资企业法》第二十八条[11]的规定，对金盆空心砖厂的行政处罚应由其投资人凌*兵承担并履行，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

[11] 《中华人民共和国个人独资企业法》第二十八条 个人独资企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在五年内未向债务人提出偿债请求的，该责任消灭。

第一百一十四条第一款第一项[12]的规定对凌*兵予以行政处罚。

2. 凌*兵，金盆空心砖厂安全生产主要负责人，负责全厂的安全生产组织领导，未认真组织建立健全并落实全员安全责任制，未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未严格督促、检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任；同时，事故发生后，仅向人社部门报告了事故情况并申报工伤认定，未按规定向属地乡镇和有关部门报告事故情况，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[13]和第九条第一款[14]的规定，存在漏报行为。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[16]规定对其予以行政处罚。

3. 张*磊，金盆空心砖厂安全生产分管负责人、专职安全员，负责该厂的日常安全管理工作，未认真组织本单位安全生产教育培训，未认真组织开展本单位危险源辨识和评估，未认真检查本

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[14] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[16] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

单位安全状况并及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项[17]的规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]规定予以行政处罚。

（三）其他处理建议

高坪镇政府督促企业落实安全生产主体责任不到位，对金盆空心砖厂的安全监督检查和督促整改不深入、不细致，未及时发现并纠正金盆空心砖厂存在的隐患排查治理不到位、教育培训不到位和安全制度执行不到位等问题。同时，对金盆空心砖厂漏报事故的行为失察。

1. 建议责成高坪镇政府向市政府作出书面检查。

2. 建议将相关问题线索移送市纪委监委调查处理。

## 六、事故主要教训

事故主要暴露出以下问题：一是安全责任缺位。企业主要负责人和管理人员对安全生产不重视，对岗位安全生产职能不清，存在重生产轻安全的思想，未充分履行其安全管理职责。二是安全管理疏漏。金盆空心砖厂以及同类型的企业均采用劳务外包的

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

模式进行生产，对于劳务外包队伍的管理存在“甩手脱管”和“以包代管”的现象，名义上是企业负责统一的安全生产管理，但实际上外包队伍却自行其是，形成了管理上的“两张皮”。三是制度执行不力。企业未按照要求建立健全并落实全员安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位操作规程的执行大打折扣，安全教育培训的缺失使得员工缺乏必要的安全知识和技能，隐患排查工作更是流于形式。加之工人普遍受教育程度不高，为了赶工期、增收入，违规生产和冒险作业的现象时有发生，为事故的发生埋下了隐患。

## 七、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改和防范措施建议:

（一）全面压实主体责任。金盆空心砖厂及同类型的企业要进一步明确从主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，切实加强对劳务外包队伍的管理，完善安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行到位；要按照《带式输送机 安全规范》（GB14784—2013）要求，全面排查带式输送机事故隐患，及时组织整改，特别是对可能发生挤压的部位要采取相应的安全防护措施；要加强现场安全管理，明确责任，制止和纠正从业人员“三违”行为；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，做到精准辨识和有效管控安全风险。

（二）切实加强监管职责。高坪镇政府、各乡镇（街道）和

行业主管部门要进一步落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制和“三个必须”的要求，履行好安全生产属地监管和行业监管职责，加大执法检查力度，督促所管辖的各工矿商贸企业进一步落实安全生产主体责任，积极开展安全隐患排查及治理工作，落实落细各项安全防范措施，坚决防范类似事故的发生。特别是高坪镇政府要切实履行属地安全监管职责，督促事故企业及时将本次事故中暴露出的安全问题切实整改到位。

（三）严格落实信息报告。各乡镇（街道）和企业要深刻吸取事故教训，切实加强对突发事件信息报告工作的组织领导，认真组织学习生产安全事故信息报告等法律法规和工作要求，建立健全生产安全事故信息报送和处置制度，强化突发事件信息报告部门联动，切实提高信息报送及时性、准确性和逻辑性，确保严格按照法律法规要求及时、准确、完整报送各类突发事件（事故）信息，坚决杜绝迟报、漏报、谎报或者瞒报生产安全事故行为发生。

浏阳市政府事故调查组

2024 年 10 月