沈阳正高砼建筑材料制造有限公司“5.13” 一般起重伤害事故调查报告

稿源：应急管理局 2026-10-10 16:58

2026年5月13日16时30分许，沈阳正高砼建筑材料制造有限公司在拆卸行吊作业过程中突发事故，导致员工魏*祥死亡，员工李*柱受伤，直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，新民市人民政府成立了以市人民政府分管领导为组长的联合调查组，调查组由公安局、应急局、市场监督管理局、总工会、大民屯镇人民政府、大民屯派出所等部门组成，并邀请纪委监委、检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、技术分析、人员取证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质与责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范和整改措施。

一、有关单位、人员及车辆概况

（一）事故单位概况

单位名称：沈阳正高砼建筑材料制造有限公司

法定代表人：马*民

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2006年3月27日

经营场所：新民市大民屯镇本街

统一社会信用代码：912101**********

经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）涉事人员

1.姓名：魏*祥（死者），男，64岁，汉族

身份证号：210121**********

现场高空挂设钢丝绳作业人员

2.姓名：李*柱（伤者），男，58岁，汉族

身份证号：210181*********

现场高空挂设钢丝绳作业人员

3.姓名：马*民，男，71岁，汉族

身份证号：210105**********

公司法定代表人、实际主要负责人。

4.姓名：魏*波 ，男，63岁，汉族

身份证号：210121**********

本次行吊拆除作业现场作业人员，无焊接与热切割特种作业操作资质。

5.姓名：侯*闯，男，汽车吊司机，持有流动式起重机Q2特种作业操作证，证件在有效期内。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月13日，沈阳正高砼建筑材料制造有限公司因厂区规划新建厂房，需拆除场内2台20t桥式起重机（特种设备），在未编制专项拆除方案前提下，由马*民组织人员自行开展拆除施工。

当日上午，作业人员完成第一台行吊拆除工作。15 时许，现场开始拆除第二台涉事行吊。首先由魏*波、李*柱搭乘汽车吊吊笼升至高空，完成行吊主梁上部螺栓切割作业后返回地面。随后作业人员将两根钢丝绳挂载至汽车吊主钩，计划把钢丝绳另一端分别固定在行吊主梁两侧，待汽车吊将行吊主梁吊牢后，再切割拆除设备支撑底座。

之后，魏*祥、李*柱进入吊笼，由汽车吊副钩将吊笼起吊至17至18米高空，开展钢丝绳挂设作业。16 时30分，两人仅完成单侧钢丝绳固定，另一侧钢丝绳尚未安装到位，行吊也未完全受力固定。在此情况下，魏*波违规提前切割行吊支撑腿，致使行吊整体失稳倾覆，已固定的钢丝绳被瞬间拉断。行吊坍塌产生的巨大拉力与冲击力传导至汽车吊主钩及吊臂，造成副钩和吊笼剧烈震荡，吊笼内的魏*祥、李*柱遭到猛烈撞击与甩震，事故最终造成魏*祥当场死亡、李*柱受伤。事发后，汽车吊司机侯*闯迅速将吊笼平稳降落至地面，现场员工董*彦立即拨打 120急救电话求助。

（二）应急救援处置

事故发生后，现场人员立即开展处置，吊车司机侯*闯将高空吊笼安全放回地面。120急救人员约15分钟后到达现场，经现场检查确认：魏*祥已无生命体征，当场死亡；李*柱腰部受伤、双下肢失去知觉，随即被送往医院救治，无生命危险。

新民市公安局、应急局、市场监督管理局、大民屯镇人民政府、新民市人民医院等部门，第一时间赶赴现场，开展救援、警戒、秩序维护、事故核查、善后协调等工作。

三、现场勘验与调查核实情况

事故调查组通过现场勘验、调查询问、资料核查、监管情况调取等方式，查明情况如下：

1.现场工况：涉事20t桥式起重机整体向南倾覆，南侧两组支腿弯折损毁，北侧支腿完好无变形；自制载人吊笼（1.9m×1.3m×1.2m，钢筋框架+木板底板）落地位置于汽车吊车尾5.2米、厂区砖混外墙24.5米处；涉事徐工汽车起重机（辽A6755A）车身完好无碰撞损坏。

2.人员资质核查：汽车吊司机侯*闯持证合规；现场切割、高处作业人员魏*波、李*柱无焊接与热切割作业特种作业证，未开展岗前安全培训，作业期间未按规定佩戴安全帽、安全带等个体防护用品。

3.特种设备合规情况：涉事桥式起重机列入《特种设备目录》，企业长期未办理设备使用登记、未在特种设备监管平台建档报备，未按规范每两年定期检验。

4.监管执法情况：在特种设备监管方面，市场监管部门先后多次对该企业开展检查。2025年11月13日检查中，企业以停产为由未提供相关手续；2026年5月5日，市场监管部门再次检查，发现该企业行吊无登记、无检验、无持证作业人员，当场下达《特种设备安全监察指令书》，责令停止使用并限期整改。根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）规定，起重机械类特种设备生产许可范围涵盖安装、修理、改造三类作业，未将拆除作业纳入行政许可项目；现行《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）未将设备拆除报废作业纳入法定许可监管范畴，对安装、改造、修理三类作业明确了单位资质、施工告知、监督检验等监管要求。

因此，特种设备拆除依法不需要向监管部门报备，企业自行组织拆除，需编制专项拆除方案、进行安全技术交底、安排专人现场监护。



（事发行吊）





（事发汽车吊和吊笼）

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.企业违章指挥：沈阳正高砼建筑材料制造有限公司主要负责人马*民，明知存在重大事故隐患而不排除，仍组织本企业员工冒险作业、未落实安全管控措施，是引发本次事故的直接原因。

2.作业程序严重违规：在高空挂绳作业未完全固定行吊的情况下，地面人员魏*波擅自提前切割行吊支撑腿，导致行吊失稳坍塌，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.人员无证上岗：魏*波无焊接与热切割特种作业证，未接受专项培训，违规从事高处、热切割作业。

2.安全管理缺失：未编制专项拆除方案、未进行安全技术交底、未安排专人现场监护。

（三）事故性质

经事故调查组认定，本起事故是一起因特种设备拆除引发的一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员责任认定与处理建议

（一）涉事单位处理建议

1.沈阳正高砼建筑材料制造有限公司：未落实主体责任，违章组织拆除作业，现场监护人员管理不到位，组织无证人员实施切割作业，安全管理混乱，对事故承担主要责任。建议由新民市市场监督管理局依法调查处理。

2.新民市市场监督管理局：日常检查中已下达监察指令，责令涉事行吊停止使用。虽然履行职责，但在日常监管中存在监管不到位情况。建议新民市安委办对新民市市场监督管理局进行全市通报批评，对市场监督管理局特种设备监管人员进行警示约谈。

（二）责任人员处理意见

马*民：作为企业主要负责人，违规组织高危作业、强令员工冒险施工，对事故负主要责任，建议移交公安机关依法调查处理。

魏*波：现场作业人员，无焊接与热切割特种作业资质，违反操作规程，对事故负次要责任，建议移交公安机关依法调查处理。

六、事故暴露出的突出问题及整改措施

（一）企业层面暴露出的问题

安全生产主体责任落实不到位，主要负责人马*民未依法履行安全生产管理职责。本次拆除作业未编制专项方案、未开展安全技术交底、未设置现场监护，作业流程严重违规，还安排无特种作业资质人员上岗操作，违章作业问题突出。企业须整改特种设备安全隐患，对厂区内起重机械全面清查，依法办理使用登记、申报定期检验；严格规范特种设备拆除全流程管理，编制专项方案、落实安全交底、设置专职监护、配备防护用品；严禁无证作业人员上岗，特种作业人员必须全部持证上岗，建立特种作业人员档案。

（二）新民市市场监督管理局

日常检查中已下达监察指令，责令涉事行吊停止使用。虽然履行职责，但企业在组织拆除过程中的安全隐患问题没及时发现。同时辖区特种设备底数摸排不全面，部分设备未录入监管平台，存在监管盲区。要立即开展监管指令落实“回头看”，从严查处违规企业，完善特种设备台账与平台信息录入；对责令停用的不合格特种设备，加强安全监管。做到举一反三、标本兼治，切实防范同类生产安全事故再次发生。

沈阳正高砼建筑材料制造有限公司“5.13”

一般起重伤害事故联合调查组

2026年6月30日

编辑：