索 引 号 ：	640221035/2026-00319	**主题分类 ：**	
发文机关 ：	平罗县应急局	**成文日期 ：**	2026年07月28日
标　　题 ：	宁夏飞华建材有限公司“7·9”一般车辆 伤害事故调查报告		
发文字号 ：		**有 效 性 ：**	有效

宁夏飞华建材有限公司“7·9”一般车辆 伤害事故调查报告

2024年7月9日8时40分许，位于平罗县姚伏镇辖区的宁夏飞华建材有限公司发生一起装载机致一人死亡事故，无其他人员受伤，直接经济损失105

为查明事故发生经过、原因，依法认定事故性质，根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（款、第二十二条、第二十四条之规定，经县人民政府批准，成立了宁夏飞华建材有限公司“7·9”一人死亡事故调查组（以下简称事故调查组），县管理局、公安局、工信局、人社局、总工会和姚伏镇人民政府有关负责人为成员组成事故调查组，邀请县纪委监委、检察院派员参加，依法依规对事

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过事故现场模拟复盘和勘验、笔录问询、调取视频监明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了瞒报事故行为、事故性质和责任，分析了事故暴露的问题，提出了对有关责任人员措施。

调查认定，宁夏飞华建材有限公司“7·9”一人死亡事故为一般车辆伤害事故，是一起因制砖生产区域装载机倒车与同向行驶的三轮叉车（载砖程四周瞭望不清，倒车行驶的装载机碰撞到三轮叉车，叉车失控将驾驶人员甩出，被装载机左后轮碾压致死造成的一般生产安全责任事故，且瞒报事故

一、事故基本情况

（一）事故企业概况。宁夏飞华建材有限公司（以下简称飞华公司）于2001年01月12日成立，公司位于平罗县姚伏镇许家桥村109国道旁，法定代
营范围为粉煤灰免烧砖、彩色水泥瓦、路面砖生产、销售、货物运输。公司于2007年在原平罗县发展和改革局备案年产3000万块免烧砖、100万块水
续。

（二）案件来源。2026年6月5日，平罗县应急管理局收到平罗县人民政府转办举报案件，责成县应急管理局核查办理举报案件，要求查清事故经
性，认定事故性质，严厉打击瞒报生产安全事故违法行为。根据安全生产有关法律法规规定，县应急管理局报请县人民政府成立宁夏飞华建材有限公
组。

（三）事故企业安全管理情况

经事故调查组询问、调阅资料发现：一是主要负责人履行安全生产法定职责不力，未持有工贸企业安全生产知识和管理能力考核合格证，安全管
的车辆行驶通道、转弯处和主要生产装置区未设置明显的安全警示标志，场内车辆交叉作业无导流管控措施。二是安全生产管理体系资料不完善，规
展安全生产教育培训和隐患排查工作。三是生产现场安全管理不规范，未根据生产工艺、设备使用特点设置安全警示标志，电气线路布局凌乱未穿管
防护用品佩戴不规范，厂内装载机和电动叉车依然存在交叉作业，未采取加装声光报警器措施，实施危险提示。

（四）事故发生经过。飞华公司制砖车间位于生产区域北侧，车间南侧空地中间设置一道高2.8m砖混结构隔墙，两侧分别为场内车辆运行通道，
为三轮叉车转出砖坯通道。2024年7月9日8时40分许，张某某驾驶装载机在隔墙东侧通道倒车行驶，王某某（已故）驾驶载有砖坯叉车在隔墙西侧通
空地7m处，倒车行驶的装载机尾部碰撞到叉车砖坯夹具上，叉车受撞击将王某某甩出后，被装载机左后轮碾压，且装载机继续倒车将叉
主要负责人张某叫停。

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

（五）事故现场勘查情况

1.现场勘查整体情况。（1）事故发生在制砖生产区域，北侧为制砖生产车间，东侧为产品砖存放区、南侧为空地及原料门，西侧为
38m、宽20m、高9m，内部分布设置上料区和制砖设备区；（3）制砖车间南侧为露天通道，中间设置一堵高2.8m、长48m的砖混结构隔墙，
三轮叉车砖坯转出通道；（4）调取视频监控显示，事发点为生产区域隔墙南端延伸空地7m 处，装载机与三轮叉车碰撞后，将三轮叉车
车头东南尾西北状态停放，死者头部被装载机左后轮碾压变形；（5）涉事故装载机为黄色龙工850型轮式装载机，电动三轮叉车为制砖专
部为液压夹具）；（6）事发现场未设置减速慢行、当心车辆伤害、鸣笛等车辆安全警示标志，未设置地面车辆行驶导线。

2.涉事故车辆和驾驶人员情况。该起事故涉及两辆场内车辆，均属非特种设备范畴，一辆为黄色龙工850型轮式装载机，另一辆为
有准驾车型为B2机动车驾驶证。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本信息。王某某，男，61岁（事发时），汉族， 宁夏平罗县渠口乡六羊村5号。系飞华公司临时雇佣工，未签订《用工劳动合同》。

2.直接经济损失。该起事故造成1人死亡，电动三轮叉车轻微受损，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025），核定该起事
次性工亡补助金和丧葬补助金赔偿款合计105万元，不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况。

1.经调查核实，2024年7月9日8时40分许，飞华公司制砖生产区域发生装载机致人死亡事故，截至2026年6月5日平罗县应急管理局收到该转办案
事故报告信息。

该案件装载机驾驶员张万有因犯过失致人死亡罪，2025年5月25日平罗县人民法院《刑事判决书》（2025宁0221刑初163号），判决结果：判处
月，2025年9月12日张万有支付王某某（已故）家属50000元赔偿金。张某某被依法追究刑事责任的原由，是因事故企业飞华公司及其张某未按照《死
赔偿金的约定，拖延支付王某某的赔偿金钱款，其家属报警后，平罗县公安局立案侦查，张某某涉嫌犯过失致人死亡罪侦查终结，移送司法机关依法
料）。司法机关查办案件期间，也未向县应急管理局转告该起事故信息。

综上所述，宁夏飞华建材有限公司“7·9”一人死亡事故，属于涉嫌瞒报生产安全事故违法行为。

（二）事故现场处置情况。经调查核实，2024年7月9日8时40分许，飞华公司张某某驾驶装载机致王某某当场死亡，当日12时许家属将王某某尸
某某家属自行协商赔偿金事宜；平罗县人民政府及有关单位、部门未接到事故报告信息，未参与事故现场处置。

（三）善后处理情况。经调查，2024年7月9日事故发生后，鉴于王某某（已故）配偶也在飞华公司工作，王某某家属与飞华公司负责人张某自行
者赔偿金105万元（壹佰零伍万元），赔偿金包括一次性工伤补助金、丧葬补助金，于事发当日15时许飞华公司张某、装载机驾驶员张某某与王某
书》，其家属放弃向用人单位主张供养亲属抚恤金和精神抚慰金。

王某某赔偿金支付方式为分3次支付，第一次支付15万元，于2024年7月9日支付；第二次支付40万元，于2024年7月15日前支付；第三次支付50万
止2026年6月5日县应急管理局收到转办件时，飞华公司共计支付王某某家属赔偿金52万元，下剩53万元未支付，王某某家属提起民事诉讼。

（四）事故应急处置评估。该起事故认定为车辆伤害事故，因张某某驾驶装载机倒车过程碰撞到王某某（已故）驾驶正向行驶的三轮叉车，王某
死亡，死者善后事宜处置不妥当，涉事故驾驶员张某某司法机关已依法追究刑事责任，且飞华公司未依法报告事故信息，涉嫌瞒报事故行为，事故应

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是制砖生产区域设置2.8m高隔墙，装载机和电动三轮叉车分别在隔墙东西两侧通道同向行驶作业，且装载机倒车行驶撤离通道，三线形成盲区，隔墙末端车辆汇流存在交叉行驶，未采取任何报警提示和导流避让措施，导致装载机与三轮叉车发生碰撞，三轮叉车驾驶员甩出后，被

（二）间接原因。

一是制砖区域布局不合理。制砖车间南侧设置的隔离墙阻挡车辆驾驶视线，车辆行驶作业过程存在视线盲区，无法识别人员、车辆作业状况，安

二是场内车辆管理不严格。未建立健全场内车辆安全管理制度和操作规程，制砖车间涉及原料转入和砖坯转出车辆交叉作业活动，未采取加装声驶安全；未要求车辆驾驶员行驶到隔墙末端，必须观察四周或者鸣笛示警，确认安全前提下通行。

三是生产现场管理不规范。生产车间危险因素较大的设备、场所未设置安全警示标志，如当心车辆伤害、鸣笛、减速和当心触电、机械伤害等，物随意堆放没有及时清理整顿，员工劳动防护用品佩戴不规范。

四是安全体系资料不完善。未组织制定安全管理制度和操作规程，未组织开展安全生产教育培训和隐患排查治理，企业规模小，本质安全管理水

（三）其他因素排除

事故调查组经现场勘查复盘、笔录问询和公安机关案件侦查办理，该起事故排除死者本人自杀自残死亡。本起事故司法机关依法侦查处理终结，已依法追究刑事责任。

（四）事故性质和瞒报认定

经调查认定，宁夏飞华建材有限公司“7·9”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故，且属于瞒报事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业。一是该企业建设地为乡镇辖区零散小微企业，安全生产工作开展不力，主要负责人安全管理能力严重不足、责任悬[illegible]全生警示标志缺失。二是人、机、物安全风险管控不到位，没有具体的管控措施，现场安全管理粗放，设备安全防护缺失，未对员工开展安全[illegible]教育培叉作业凸显。三是对场内车辆行驶路线和作业环境风险识别不清，驾驶视线盲区和死角，未采取警示措施改进，驾驶人员安全防范意识不强，未确认伤害风险突出。

（二）监管单位。姚伏镇人民政府对辖区内生产经营单位安全监管不力，对飞华公司生产运行情况不掌握，对辖区企业的帮扶指导欠缺，飞华公故，未及时发现。应急、工信部门对园区以外小微企业监管责任落实不到位，忽略了乡镇辖区企业安全监督管理，隐患排查不彻底。

五、对责任人员和责任单位的处理建议

1.张某某，男，飞华公司装载机驾驶员。自我安全防范意识差，对装载机驾驶视线死角风险识别能力低，倒车行驶过程对四周环境确认不清，与紧急制动措施，将三轮叉车平推3m远，将甩出的三轮叉车驾驶员碾压致死。对事故发生负有直接责任，鉴于其犯过失致人死亡罪，司法机关依法对[illegible]年，宣告缓刑一年六个月。建议本案不再以涉嫌安全生产犯罪，移送司法机关追究刑事责任。

另张某某以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负有直接责任。依据《安全生产违法行为行政处罚家安监总局第77号令修正，2015年5月1日实行）第四十五条第（一）项之规定，参照《宁夏回族自治区安全生产行政处罚自由裁量基准（试行）》（年2月1日实施，下同）第三十三项A阶次裁量基准规定，建议由平罗县应急管理局依法作出处人民币8000元（大写：捌仟元整）罚款的行政处罚。

2.张某，男，飞华公司法定代表人、总经理，主要负责人。未认真履行法律法规赋予安全管理职责，未组织制定安全生产规章制度和操作规程、训和应急演练计划，督促检查安全生产工作不到位，超过规定时限瞒报已经发生的事故，存在瞒报事故违法行为。

上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号、下同生、瞒报事故负有领导责任。

①依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号、下同）第十九条第（一罚办法》（应急管理部令第18号、下同）第七十条之规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号、2024年11月1日施行，下同）建议由平罗县应急管理局根据其2023年（行为发生时上年度）年收入的40%计算，依法作出处人民币罚款的行政处罚。

②依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚全生产违法行为行政处罚办法》第七十条之规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第八十九项B阶次裁量基准规定，建议由平罗县应急管理局相法作出处人民币罚款的行政处罚。

③依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十二条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条之规定，鉴于飞华公司主要负责人张某对事以上行为违反两个不同的违法情形，应当依法给予行政处罚的，分别裁量，合并处罚，建议由平罗县应急管理局根据其2023年年收入的115%（4067217.5元（大写：陆万柒仟贰佰壹拾柒元伍角）罚款的行政处罚。（根据飞华公司总经理张某提供的税务部门个人所得税完税证明材料，核定其上一

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

另可根据《中华人民共和国刑法》（修正案十一）中关于安全生产犯罪与刑罚规定，对负有报告事故职责的飞华公司主要负责人张某，以涉嫌不关依法追究刑事责任。鉴于本起事故中，张某某驾驶装载机倒车将王某某碾压当场死亡，犯过失致人死亡罪，司法机关依法对其追究刑事责任，并非故，且因瞒报事故行为未达到“贻误事故抢救”的程度，造成王某某死亡或者事态扩大、重大社会影响等严重危害后果。事故调查组参考案件法律咨中表述“行政瞒报和刑事瞒报罪构成要件与后果不同，主要表述的情节及隐瞒行为导致的后果，是否贻误事故抢救是主要界定。本案中，飞华公司的管理部门上报，死者王某某的死亡并不是因为瞒报而造成的死亡结果”。律师意见：按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查华公司法定代表人张某进行行政处罚的参考意见。综合讨论分析，认为飞华公司张刚犯罪构成要件主观和客观都不符合，不能认定涉嫌犯罪（不报、司法机关追究刑事责任。

3.宁夏飞华建材有限公司安全主体责任落实不到位，未组织开展安全生产教育培训，员工缺乏必要安全生产知识和操作技能，制砖生产现场和车未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，超过规定时限瞒报已经发生的事故，存在瞒报事故违法行为，且生产项目未履行安评手续。

以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款和《生产安全事故报告和调查处事故发生、瞒报事故负有责任。

①依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十条之规定，参照《宁夏安全生产十六项A阶次裁量标准规定（行为发生时），建议由平罗县应急管理局依法对其作出处人民币50万元（大写：伍拾万元整）罚款的行政处罚。

②依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第（一）项、《违法行定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第九十三项A阶次裁量标准规定，建议由县应急管理局依法对其作出处人民币125万元（大写：壹佰贰拾伍万

③依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十二条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条之规定，鉴于飞华公司对事故发生、瞒报事两个不同的违法情形，应当依法给予行政处罚的的安全生产违法行为，建议由平罗县应急管理局分别裁量，合并处罚，依法作出处人民币（50+元）罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

责令飞华公司深刻汲取本起瞒报事故教训，坚持人民至上、生命至上，认真履行安全生产法定职责，依法依规处置生产安全事故，采取防范

（一）树牢安全发展理念，落实企业主体责任。要清醒认识生产经营单位是不分大小的，法定职责不可为，科学统筹发展和安全，认真履行安全保障，维护员工的合法权益，健全完善安全管理体系，着力提高安全管理水平，才能保障企业长足发展。

（二）汲取瞒报事故教训，全力配合事故调查。要认真学习贯彻安全生产法规标准，履行好法人单位的法定职责，提高对安全生产的认知度，压刻检讨瞒报安全事故的危害，主动陈述事故发生情形，积极配合事故调查组取证工作。

（三）健全安全管理体系，规范生产运行管理。要结合企业生产实际，完善安全生产管理架构，建立健全安全规章制度，强化安全生产氛围营造组织开展安全生产救援培训和隐患排查，从源头消除事故隐患，保证生产运行安全。

（四）落实安全监管责任，帮扶整治风险隐患。姚伏镇人民政府、县工信局、县应急局要认真履行属地、业务和行业安全监管责任，加强园区以企业履行法定职责的认知度，指导企业自查自纠事故隐患，提升防范和化解安全风险的能力。

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部
扫一扫在手机上查看当前页面