附 件

生产安全事故调查报告

江苏天恒船舶工程服务有限公司“9·23”一般闪爆事故调查报告

(公示稿)

江苏天恒船舶工程服务有限公司“9·23”一般闪爆事故调查组

2021 年 11 月 22 日

目 录

一、基本情况.....- 1 -
（一）事故相关单位概况.....- 1 -
（二）洋口 6000P2#船体工程概况.....- 2 -
二、事故经过、救援及勘验情况.....- 2 -
（一）事故经过.....- 3 -
（二）事故应急救援及报告情况.....- 3 -
（三）事故勘验情况.....- 4 -
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....- 4 -
（一）事故造成的人员伤亡.....- 4 -
（二）直接经济损失.....- 4 -
四、事故发生原因和事故性质.....- 5 -
（一）事故发生原因.....- 5 -
（二）事故性质.....- 5 -
五、对有关单位和人员的责任认定及处理建议.....- 5 -
（一）对有关单位的责任认定及处理建议.....- 6 -
（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议.....- 6 -
六、事故防范整改措施建议.....- 8 -
调查组成员名单.....- 10 -

2021年9月23日上午7时50分许，在位于西来桥镇的江苏苏洋船舶工程有限公司洋口2号船体附近，承包单位江苏天恒船舶工程服务有限公司从业人员陈龙英从事烘漆作业准备工作时，工作场所附近的丙烷气体发生闪爆致其受伤，于当日8时40分许因伤势过重经抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经市人民政府授权，于2021年9月23日成立了由市应急管理局局长担任组长，市应急、纪委监委、公安、总工会、经发、西来桥镇等单位组成的江苏天恒船舶工程服务有限公司“9·23”一般闪爆事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查和善后处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，形成了事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.发包单位概况

江苏苏洋船舶工程有限公司（以下简称“苏洋船舶”），统一社会信用代码：91321182795380763 8，类型：有限责任公司，住址：扬中市西来桥镇沿江西6号，法定代表人：吴雨萌，注册资本：3000万元人民币，成立日期：2006年11月16日，营业期限自2006年11月16日，经营范围：船舶制造等。该公司董事长、主要

负责人为吴雨萌，设有总经理1名、副总经理1名，下设机电车间、船体车间、安保科、设备科等部门，共有员工40余人。

2.承包单位概况

江苏天恒船舶工程服务有限公司（以下简称“天恒船舶”），统一社会信用代码：91320321MA25AUJU8L，类型：有限责任公司，住址：徐州市丰县宋楼镇工业园区114号，法定代表人：郭飞，注册资本：1000万人民币，成立日期2021年3月4日，营业期限自2021年3月4日，经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理，一般项目：船舶制造；船舶修理等。该公司总经理、主要负责人、安全员为郭飞，设有生产主管1名，下设装配、电焊等班组，共有员工40余人。

（二）洋口6000P2#船体工程概况

2021年5月5日，甲方苏洋船舶与乙方天恒船舶签订了《工程承包合同》，甲方将洋口6000P2#（以下简称“洋口2号船”）船体分段建造、合拢等项目发包给乙方，工程总价：138.99万元。双方签订了《安全生产管理协议书》，约定了双方的安全生产管理职责；按照双方约定，作业组织中的安全生产管理由乙方负责，甲方负责监督乙方落实各项安全生产工作措施。

二、事故经过、救援及勘验情况

2021年9月22日下午天恒船舶召开工作例会，电焊组组长金晶与生产主管顾张洪、装配组组长张新洛协调在9月23日将装配工吴亮亮借调至电焊组从事烘漆作业，同时安排辅助工陈龙英协助吴亮亮工作。9月23上午，顾张洪与苏洋船舶3号船台专

职安全员于忠祥对接办理了洋口2号船动火作业票。苏洋船舶在洋口2号船作业现场设置了灭火器、通风机、救生梯等安全防范器材，天恒船舶为陈龙英提供了安全帽、劳保手套、防尘口罩等劳动防护用品。

（一）事故经过

2021年9月23日6时15分许，张新洛、金晶分别召开班前例会，安排吴亮亮至电焊组从事洋口2号船里侧海水门烘漆作业，陈龙英负责协助吴亮亮作业。7时许，吴亮亮安排陈龙英将烘漆作业所需的气割枪、气管等作业工具放置于预定工作地点后去苏洋船舶南侧办公区上厕所；随后陈龙英独自进行烘漆作业准备。7时50分许，在洋口2号船附近的作业人员听到“砰”的一声后立即赶往事故现场查看情况，发现陈龙英平躺在海水门附近地面，其头部及地面有大量血迹、工作服被爆炸冲击波震碎脱落。

（二）事故应急救援及报告情况

事故发生后，天恒船舶生产主管顾张洪立即拨打了“120”急救电话并将事故情况汇报给公司主要负责人郭飞，随后“120”急救人员将陈龙英送至市人民医院抢救。苏洋船舶安全科科长王宇立即将该起事故上报至西来桥镇安监办。8时40分许，陈龙英因伤势过重经抢救无效死亡。

接报后，事故调查组成员单位立即赶赴事故现场，指导伤员救治、开展事故调查等工作；同时要求苏洋船舶立即停产停业整顿。

（三）事故勘验情况

事故调查组于2021年9月23日8时58分至10时5分对事故现场进行勘验，主要勘验情况如下：①事故发生在苏洋船舶3号船台洋口2号船体东侧。②洋口2号船船体中部东侧有2个海水门，里侧海水门下方地面附近有一只空油漆桶，一顶安全帽、一副手套、一块防尘口罩碎片。③里侧海水门内有残留的防尘口罩碎片。④里侧海水门下方地面东侧2米处有一滩血迹。⑤里侧海水门东侧脚手架上放置有一把气割枪。⑥海水门附近设有1块有限空间作业安全告知牌。⑦洋口2号船东南侧2个丙烷气瓶均在检验有效期内。⑧陈龙英衣物残片和鞋位于洋口2号船台过道上。

市公安局法医对陈龙英的《尸表检验记录》“死亡原因”显示：体表广泛性大面积烧伤合并颅脑损伤死亡。

市人民医院出具的陈龙英《居民死亡医学证明（推断）书》显示：其他材料爆炸、颅内损伤、心跳呼吸骤停。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成陈龙英1人死亡（陈龙英，女，29岁，工作单位：天恒船舶，用工形式：劳务派遣，工作岗位：电焊组辅助工，公民身份号码：51101119920101****，住址：四川省内江市东兴区同福镇云台村6组）。

（二）直接经济损失

直接经济损失人民币120余万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

陈龙英在洋口2号船东南侧地面从事烘漆作业准备时丙烷气体泄漏积聚遇点火源发生爆炸。因陈龙英已死亡且现场无其他直接目击者，事故发生后事故调查组邀请专家对事故现场进行了勘察分析，专家得出以下结论：打火机点火、脚手架上部员工的打磨作业形成高温磨屑、陈龙英衣物静电产生火花均有可能引发丙烷气体爆炸。

2.间接原因

天恒船舶：①危险作业管理制度执行不严，未确定专人对里侧海水门烘漆及船体打磨作业现场进行统一指挥和监督。②事故隐患排查治理不到位，未及时发现并排除丙烷气体泄漏积聚的事故隐患。

苏洋船舶：①危险作业管理制度执行不严，现场安全员未及时发现并制止即将开展的动火、打磨交叉作业的危险行为。②事故隐患排查治理不到位，未及时发现天恒船舶危险作业安全管理不到位的事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组认定，天恒船舶“9·23”闪爆事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对有关单位的责任认定及处理建议

1.天恒船舶：履行危险作业安全管理、事故隐患排查治理等

安全生产主体责任缺失，违反了《安全生产法》第四十一条第二款[①]、《江苏省安全生产条例》第二十四条[②]的规定，对该起事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法予以处理。

2.苏洋船舶：履行危险作业安全管理、事故隐患排查治理等安全生产主体责任缺失，违反了《安全生产法》第四十一条第二款[①]、《江苏省安全生产条例》第二十四条[②]的规定，对该起事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法予以处理。

（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议

1.建议给予行政处罚人员（4人）

①郭飞（天恒船舶总经理、主要负责人、安全员），未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除丙烷气体泄漏积聚的事故隐患；未督促落实危险作业安全管理职责，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责缺失，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项[③]的规定，对该事故发生负有一定领导责任，建议由市应急管理局依法予以处理。

②吴雨萌（苏洋船舶董事长、主要负责人），未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除危险作业管理制度执行不严的事故隐患，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责缺失，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项[③]的规定，对该事故发生负有一定领导责任，建议由市应急管理局依法予以处理。

③顾张洪（天恒船舶项目主管、安全员），未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查发现并消除危险作业管理制度执行

不严、丙烷气体泄漏积聚的事故隐患，履行生产经营单位安全生产管理人员职责缺失，违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项④的规定，对该起事故发生负有一定管理责任，建议由市应急管理局依法予以处理。

④于忠祥（苏洋船舶三号船台专职安全员），未及时排查发现并消除项目承包单位危险作业管理制度执行不到位的事故隐患，未有效落实危险作业现场统一指挥和监督职责，履行生产经营单位安全生产管理人员职责缺失，违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项④的规定，对该起事故发生负有一定管理责任，建议由市应急管理局依法予以处理。

2.建议由公司内部处理人员（2人）

①金晶（天恒船舶电焊组班组长），未及时排查发现并消除丙烷气体泄漏积聚的事故隐患，对该事故的发生负有一定现场管理责任，建议由天恒船舶按公司规定予以处理。

备注：①《安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

②《江苏省安全生产条例》第二十四条　生产经营单位进行爆破、吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并履行下列职责：(一)根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案；(二)确认现场作业条件符合安全作业要求；(三)确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；(四)配备相应的安全设施，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域，确定专人现场统一指挥和监督；(五)在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认；(六)发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业，撤出人员。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，并对受托方安全生产工作统一协调管理。安全生产管理协议应当明确各自的安全生产职责。

从事危险作业时，作业人员应当服从现场的统一指挥和调度，并严格遵守作业方案、操作规程和安全防范措施。

③《安全生产法》第二十一条第（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

④《安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

②王宇（苏洋船舶安全科科长），未有效督促现场安全管理

人员严格落实统一指挥和监督职责，未及时排查发现并消除丙烷气体泄漏积聚的事故隐患，对该事故的发生负有一定管理责任，建议由苏洋船舶按公司规定予以处理。

六、事故防范整改措施建议

（一）天恒船舶要认真吸取“9·23”事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。要完善危险作业管理制度，加强危险作业、交叉作业风险管控；要加强从业人员的安全生产教育和培训，强化其安全意识和技能；督促落实特种作业人员的培训取证，严厉打击从业人员“三违”行为，坚决防范和杜绝各类生产安全事故的发生。

（二）苏洋船舶要认真吸取“9·23”事故教训，举一反三，加强对输入型安全生产风险的管控。要完善外来作业方管理制度，落实外来作业方管理要求；要做好外来作业单位及人员的全过程安全生产管理，确保各项外包作业安全。

（三）市经发局应认真吸取“9·23”事故教训，按照“三管三必须”要求，强化部门监管责任，督促船舶修造企业加强外包作业、危险作业安全生产管理，推进专项整治行动取得实效，确保船舶修造行业生产安全。

（四）西来桥镇人民政府应认真吸取“9·23”事故教训，以定点帮扶“开小灶”、外包作业安全专项整治工作为契机，加强外包作业安全生产监管工作；指导相关企业对照“十查十看”规定深入开展自查自纠；要加强对涉及外包作业企业的巡查检查，及时发现、上报违法线索，确保外包作业安全稳定。

天恒船舶“9·23”一般闪爆事故
调查组成员名单

(略)