关于山东贝诺冷却设备股份有限公司“7·22”一般物体打击事故

发布时间：2024-10-18 09:02

2024年7月22日19时10分许，山东贝诺冷却设备股份有限公司在华鲁恒升（荆州）有限公司二期项目工地施工时发生一起一般事故，造成1人死亡。直

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）规委、公安、工会等部门组成的“7·22”事故调查组，参加此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综措施和整改建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.建设单位。华鲁恒升(荆州)有限公司,成立于2020年，位于湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号，是一家以从事化学原料和化学制缴资本300000万人民币。法定代表人是庄光山，统一社会信用代码是91421000MA49LX7M13，纳税人识别号是91421000MA49LX7M13，工商注册号是4210(企业类型是有限责任公司（港澳台投资、非独资），行业是化学原料和化学制品制造业。登记机关是荆州市市场监督管理局。经营范围是化工产品的生产售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。

2.施工单位。山东贝诺冷却设备股份有限公司(曾用名:德州贝诺风力机械设备有限公司),成立于2003年11月26日，法定代表人是李金鹏，注册资本是90纳税人识别号是913714007574793086，企业地址位于山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处崇德一大道3228号，企业类型是股份有限公司（非上市业期限是2003年11月27日至无固定期限，工商注册号是371403228003426，登记机关是德州市市场监督管理局，经营范围包含：许可项目：技术进出口；各般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属结构销售；制冷、空调设备销售；非居住房地产租赁机组制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

3.监理单位。北京华旭工程项目管理有限公司，成立于1995年，位于北京市大兴区黄村镇南大庄村东14幢二层213室，是一家以从事专业技术服务业为万人民币。法定代表人是马晓华，统一社会信用代码是911101021011641191J，纳税人识别号是911101021011641191J，工商注册号是110102005038438，营业期任公司(法人独资)，行业是专业技术服务业。登记机关是北京市大兴区市场监督管理局。经营范围是工程管理服务；物业管理；工程造价咨询业务；工程咨技术进出口、代理进出口；销售矿产品、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程勘察；职业中介活动。

4.合同签订情况。2023年11月8日，华鲁恒升(荆州)有限公司与山东贝诺冷却设备股份有限公司签订了MRMOP项目消雾冷却塔设备与服务买卖合同；2备股份有限公司签订了安全文明施工附加协议。

（二）事故发生经过情况及事故救援情况

2024年7月22日19时10分许，山东贝诺冷却设备股份有限公司在华鲁恒升（荆州）有限公司二期项目尿素循环冷却塔（双塔）布水管安装项目施工时900毫米的布水金属管掉落下来砸中张某，工友李某下楼进行施救并拨打120急救电话，将伤者张某送至江陵县人民医院抢救。22时59分，经江陵县人民医院

2024年6月10日，山东贝诺冷却设备股份有限公司开始进场组织华鲁恒升（荆州）有限公司二期项目尿素循环冷却塔（双塔）布水管安装项目施工。管，每根管道分两段，使用吊车自塔顶往下组织吊装，在冷却塔二楼进行布水管吊装时下方填料层已布满一到两层不等，阻隔了填料层上下视线。约17:00完成北塔布水管末端段吊装，在往支撑架上安装时发现中间架标高与南塔布水管中间架标高不一致，无法安装，遂将布水管末端段放置在支撑架和中间横梁作。李某在布水管始端段放置在纵梁上后，解除吊装管道的钢丝绳，指挥吊车起钩抽绳，约19:09在钢丝绳抽出过程中，直径900毫米的布水金属管转动，从正在一楼整理填料的普工张某。李某下楼进行施救并拨打120急救电话，后将伤者张某送至江陵县人民医院抢救。22时59分，经江陵县人民医院医护人员抢救



坠落的布水金属管图示



一楼事故现场图示

二、人员伤亡、直接经济损失及天气情况

（一）人员伤亡情况。事故造成1人死亡。死者张某，48岁，河南省博爱县清化镇人，系山东贝诺冷却设备股份有限公司员工，负责填料清理等工作。

（二）直接经济损失情况。事故直接经济损失约100万元，主要由死者赔偿金及丧葬费用、伤员医疗费用等组成。

（三）当天天气情况。2024年7月22日，星期一，多云，最高气温37℃，最低气温28℃，南风4级。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。山东贝诺冷却设备股份有限公司李某违章指挥吊装作业，在未固定好布水金属管的情况下，随意解开钢丝绳，并且未组织一楼人员水金属管砸中致死是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因。山东贝诺冷却设备股份有限公司未及时发现和消除事故隐患；施工经理孙某未制止和纠正违章指挥；吊装作业现场无人管理；作业标语。北京华旭工程项目管理有限公司未严格履行监理职责，未及时发现和消除事故隐患。江陵经济开发区管委会安全生产管理不到位，未严格履行属地管

（三）事故性质。该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定

（一）免于追究责任人员。在二楼正在进行吊装作业情况下，张某未及时离开吊装作业现场并继续在一楼进行填料整理，缺乏安全意识，由于张某已

（二）事故单位责任。山东贝诺冷却设备股份有限公司未及时发现和消除事故隐患；施工经理孙某未制止和纠正违章指挥；吊装作业现场无人管理；张某；缺少安全警示标语。北京华旭工程项目管理有限公司未严格履行监理职责，未及时发现和消除事故隐患。

（三）相关人员责任。孙某，山东贝诺冷却设备股份有限公司施工经理兼安全员。未制止和纠正违章指挥，未及时发现和消除事故隐患，吊装作业现

李某，山东贝诺冷却设备股份有限公司员工，违章指挥作业，违反操作规程，负直接责任。

（四）属地管理单位责任。江陵经济开发区管委会安全生产管理不到位，未严格履行属地管理责任。

五、处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议。

对事故发生负有责任的山东贝诺冷却设备股份有限公司的处理，由江陵县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定实施

（二）对事故责任人员的处理建议。

1.对事故发生负有责任的山东贝诺冷却设备股份有限公司施工经理孙某的处理，由江陵县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的

2.责成山东贝诺冷却设备股份有限公司对事故发生负有责任的李某给予相应处理。

（三）对相关部门单位的处理建议。

1.责成江陵经济开发区向江陵县人民政府作出书面检查，并由江陵县人民政府对江陵经济开发区的主要负责人进行工作约谈。

2.责成江陵县住建局依法依规对监理单位北京华旭工程项目管理有限公司进行调查处理。

六、事故防范措施和整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，加强全县安全生产管理，促进全县经济社会安全发展，提出如下措施建议：

（一）强化安全生产属地管理责任。江陵经济开发区及其他乡镇（管理区）要切实履行属地管理责任，做到守土尽责，坚持党政同责、一岗双责、齐导，把安全生产纳入长期发展规划，健全安全投入保障制度，及时研究部署安全生产工作，严格落实属地监管责任。确保不发生各类生产安全事故。

（二）强化安全生产行业监管责任。全县各行业监管部门要落实行业监管责任，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”。改制度，对各自负责的行业领域内的企业特别是建筑施工企业全面进行安全隐患排查，及时采取有效措施整改安全隐患，防止生产安全事故发生。

（三）强化安全生产企业主体责任。山东贝诺冷却设备股份有限公司要禁止违章作业，全面开展员工培训。北京华旭工程项目管理有限公司要严格履的安全管理。全县其他企业要积极开展安全生产教育和培训，进一步提升员工自身的安全意识；要层层落实安全责任制，强化日常生产过程的安全监管；要全生产监管。同时，全县各行各业加强隐患排查治理，对危险场所和设施设备加强监管，杜绝各类生产安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全和社会

江陵县人民政府“7·22”事故调查组

2024年10月18日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002