浙江千束家居用品有限公司“9.20”一般坍塌事故调查报告

索引号：776480259/2021-48177 生成时间：2021-11-05 发布机构：龙泉市林业局 点击数：618

2021年9月20日14时30分许，浙江千束家居用品有限公司新建四号厂房在建钢结构工程发生坍塌事故，造成2人死亡，4人受伤。

事故发生后，龙泉市人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）规定，成立了由应急管理局、公安局、建设局、气象局、总工会、八都镇人民政府等单位组成事故调查组，并邀请市纪委监委及浙江省建设工程质量检验站专家参加，开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

浙江千束家居用品有限公司新建4#仓库位于龙泉市八都镇平山岭工业区，为一幢单层双跨门式刚架钢结构厂房，建筑面积4924.8㎡，建筑高度16.76m，由浙江千束家居用品有限公司开发建设，浙江瑞景建筑工程设计有限公司设计，浙江龙泉宏腾建设工程有限公司负责施工，合同总造价人民币壹仟壹佰万元。

（二）事故发生单位概况

1.浙江千束家居用品有限公司（以下简称千束公司），工程发包单位，法定代表人：周兆成，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2013年08月14日，统一社会信用代码：91331181076208668K，地址：浙江省龙泉市八都镇平山岭工业园区8-2地块，经营范围：一般项目：竹制品制造；竹制品销售；日用木制品销售；林业专业及辅助性活动；商务代理代办服务；家居用品制造；家居用品销售；家具制造；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属制日用品制造；日用品生产专用设备制造；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；日用陶瓷制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.浙江龙泉宏腾建设工程有限公司（以下简称宏腾公司），工程承包单位，法定代表人：周显花，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年12月11日，统一社会信用代码：91331181698279321T，地址：浙江龙泉市中山东路83号2幢-4楼，经营范围：房屋建筑、市政公用工程、建筑装饰装潢工程、土石方工程、水利水电工程、建筑智能化工程、地基与基础工程、园林古建工程、园林绿化工程、机电安装工程、体育设施工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、消防设施工程施工；房屋拆除服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故发生经过、救援情况以及善后处理情况

（一）事故发生经过、救援情况

2021年9月20日下午，浙江千束家居用品有限公司新建4#仓库正在进行屋面檩条安装施工，赵某某、张某某、詹某某、粟某某、曲别某某、曲别某某等人在厂房钢结构顶部进行作业。14时30分至35分，八都镇出现8级阵风（18.8m/s）。14 时33分08秒受阵风影响，门式刚架开始产生晃动，厂房西北角I/G轴钢柱最先发生倾覆，随后厂房刚架发生自西向东的连续倒塌。厂房南侧、北侧(A、G轴）钢柱地脚锚栓变形弯曲，钢柱与锚栓脱离，西北角I/G轴钢柱相对基座脱离近2m。厂房中柱（D 轴）柱根部位发生弯曲、撕裂，地脚锚栓未见明显变形松动。倒塌前厂房尚处于施工过程中，其纵向未形成完整的抗侧力体系。死者赵某某被最东侧二根主梁柱弯曲后夹住，其余伤者分别分散在厂房西北角和自西向东第三、四、十主梁柱附近。应急、公安、消防、卫健、属地乡镇、应急救援队伍等80多人参加救援。18时05分，救援结束，坍塌厂房所有伤者均被救出。当场5名伤者中，伤者张某某因伤势过重经救治无效于10月14日死亡。

（二）善后处理情况

2021年9月27日，事故双方达成调解协议并交付赔偿，善后工作得到妥善解决。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

本起事故造成2人死亡，4人受伤。

死者：1.赵某某，男，汉族，40岁，安徽省太湖县人，宏腾公司工人。

2.张某某，男，汉族，39岁，湖南省会同县人，宏腾公司工人。

伤者：1.詹某某，男，汉族，30岁，安徽省太湖县人，宏腾公司工人。

2.粟某某，男，汉族，59岁，湖南省会同县人，宏腾公司工人。

3.曲别某某，男，彝族，33岁，四川省峨边彝族自治县人，宏腾公司工人。

4.曲别某某，男，彝族，25岁，四川省峨边彝族自治县人，宏腾公司工人。

（二）直接经济损失

截至目前，事故已造成直接经济损失约510万元人民币。

四、事故发生的原因

2021年9月20日下午14时30分至35分，八都镇出现8级阵风（18.8m/s），受地形影响，局部会出现 8级以上阵风。8级阵风（18.8m/s）换算基本风压约为0.23kN/㎡，接近设计基本风压0.3kN/㎡。4#仓库西侧为厂区已建厂房，已建厂房间在4#仓库西北方向形成一个较狭长的通道（长约185m，宽约10m），事故厂房位于通道的风口处，现场存在增强局部风力的不利地形条件。事故发生时厂房尚处于施工过程中，其纵向未形成完整的抗侧力体系，致使非完整结构体系厂房在短时大风作用下坍塌。

五、事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起由不能预见且不能抗拒的自然灾害直接造成的事故，属于自然灾害。

六、事故防范和整改措施

（一）责成千束公司深刻汲取“9.20”一般坍塌事故教训，全面落实安全生产责任制，立即开展作业人员、作业场所和工作岗位危险因素、防范措施以及事故应急措施等教育培训，提升作业人员安全防范意识；深入排查作业场所事故隐患，加强作业场所安全管理；建立健全应急演练工作制度，进行经常性的应急救援预案演练；切实落实好企业主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）责成宏腾公司深刻汲取“9.20”一般坍塌事故教训，全面落实安全生产责任制，立即开展作业人员、作业场所和工作岗位危险因素、防范措施以及事故应急措施等教育培训，提升作业人员安全防范意识；深入排查作业场所事故隐患，加强作业场所安全管理；建立健全应急演练工作制度，进行经常性的应急救援预案演练；切实落实好企业主体责任，防止类似事故再次发生。

（三）建议建设局按照“三个必须管”的责任要求，切实加强对建设工程的行业监管，督促企业依法落实安全生产主体责任，切实做好事故预防和应急救援工作，从源头上防范化解重大安全风险。

（四）建议八都镇人民政府按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，切实加强对辖区内企业、在建工程的属地监管，积极提高应急救援能力和水平，牢固树立以人为本、生命至上的救援理念。

浙江千束家居用品有限公司

“9.20”一般坍塌事故调查组

2021年10月20日

网络110报警服务

主办：浙江省龙泉市人民政府浙江省龙泉市人民政府办公室

联系方式：0578-12345 邮编：323700

技术支持：浙江万赛软件科技有限公司 建议IE8，1024*768以上分辨率浏览本站

网站标识码：3311810001

浙公网安备33118102000123号 浙ICP备13024068号

党政机关