G22 青兰高速（崆峒区段）“4·25”一般车辆伤害事故调查报告

2023 年 4 月 25 日 9 时 10 分，平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司在 G22 青兰高速 K1566+300（崆峒区境内）处开展路肩杂草清理养护作业过程中，养护车辆在倒车时将工作人员宋**（女，现年 66 岁，身份证号：6227011957082*****，家庭住址平凉市崆峒区四十里铺镇二十里铺村）撞倒致伤，经 120 医护人员现场抢救无效死亡。

按照市安委会办公室《关于对 G22 青兰高速“4·25”事故挂牌督办的通知》（平安办督字〔2023〕5 号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，经平凉市崆峒区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区交通运输局、区总工会等相关单位组成的 G22 青兰高速（崆峒区段）“4·25”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委、区检察院派员参加，依法对事故原因开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经

济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，G22 青兰高速（崆峒区段）“4·25”一般车辆伤害事故是一起因工程车辆驾驶员操作不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.甘肃省平凉公路事业发展中心（以下简称平凉公路中心）隶属甘肃省公路事业发展中心管理，为正县级建制的事业单位。主要承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。下设 11 个基层单位，分别为应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、崆峒公路段、泾川公路段、灵台公路段、华亭公路段、庄浪公路段、静宁公路段、崇信公路段。本次事故涉及单位为高速公路养护所。

2.甘肃省平凉公路事业发展中心高速公路养护所（以下简称高养所）为 G22 青兰高速（崆峒区段）养护维修项目发包单位，隶属甘肃省平凉公路事业发展中心，**统一社会信用码：**1262270069038****；**法定代表人：**苏**；业务范围：平凉境内高等级公路养护及管理；高养所机关由综合办公室、养护技术室、财务资产室、督查考核室四个部室组成，下设空桶专业化养护工区（原四十里铺养护基地）、长庆桥养护站、崆峒养护站和应急

值班室，主要负责G22线青兰高速长庆桥至沿川子段、G70福银高速公路日常养护工作。现有在职职工59人。

3.平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司(以下简称广兴公司)为G22青兰高速（崆峒区段）养护维修项目施工单位，**法定代表人：**刘**；**类型：**有限责任公司；**统一社会信用码：**91620802MA7J****；**住所：**甘肃省平凉市崆峒区解放北路东泾滩东路南（东站对面）265号门面房；**成立日期：**2022年3月1日；**经营范围：**许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；交通及公共管理用标牌销售；土石方工程施工；交通安全、管制专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故车辆和涉事驾驶员基本情况

G22青兰高速（崆峒区段）“4·25”一般车辆伤害事故中涉事车辆甘L·M5599轻型栏板货车系平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司张*所有。甘L·M5599轻型栏板货车车辆发动机编号：WB83****，机动车强制报废期为2030年4月17日，其机动车检验合格有效期至2024年4月30日，检验合格标志号：24620813****，该车辆机动车交强险于2023年4月13日由阳光

保险公司开始承保，保险单号：13250050720230****。该车辆机动车商业保险于2022年9月8日由中国人寿财产保险公司开始承保，车辆交强险和商业保险均在承保期内。

驾驶员马*（身份证号：622701963120*****）准驾车型B2D，于2007年9月5日取得机动车驾驶证，机动车驾驶证号：6227011963120*****，有效期：2013年9月5日至2023年9月5日。

（三）养护工程招投标情况

2023年3月10日，广兴公司通过竞争性谈判中标高养所的路面维修养护生产作业单元、桥隧涵构造物维修养护生产作业单元、交安设施维修养护生产作业单元。2023年4月1日，高养所与广兴公司签订了《平凉公路事业发展中心高速公路养护所机械设备租赁合同》和《平凉公路事业发展中心高速公路养护所机械设备租赁安全生产合同》，合同期限为2023年4月1日至2023年12月31日。

（四）事故发生单位安全管理情况

广兴公司能够传达学习各级安全生产重大决策部署，组织制定了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程；开展了员工安全生产教育和培训。但该公司全员安全生产责任制落实不严格，未建立风险分级管控和隐患排查制度，未按规定开展施工现场隐患排查，从业人员安全教育和培训不严不细。

（五）事故发生经过

2023年4月8日，高养所技术室向崆峒养护站下发养护任务单（编号2023年第7号），养护内容为G22线上行线K1559－K1584段路堑段进行路容整修，完成时限为5月20日前。按照高养所养护分组，广兴公司具体负责完成此项养护任务。

4月25日上午7点40分，广兴公司现场负责人张*集合本公司员工，在广兴公司门口进行班前教育后，带领养护工人到崆峒养护站参加养护站组织的安全培训。8点30分培训结束后，张*带领广兴公司的11名员工乘坐3辆车从平凉东高速路口上行前往作业点。8时50分，广兴公司3辆作业车到达G22线上行线K1566处，张*安排员工开始布设作业区，马*驾驶甘L·M5599工程车继续向西行驶约600米（G22青兰高速K1566+300处）停车，随后马*和同车乘座的宋**、魏**下车。马*从车厢拿上剪树钳向东行走准备修剪树枝。走了约70米后，工友张*说他昨天干活腿受伤了，不方便到马*驾驶的甘L·M5599工程车上取打草机，让马*把车往后倒一下方便取打草机。随后马*又折返往回走，走到车后将剪树钳放到车厢后看到车后无人，就上车点火，在响起两声倒车提示音“倒车，请注意”后开始倒车，倒车三米左右后，马*感觉到车右后轮有什么东西垫了一下，又开车往前移动了一下后下车查看情况，马*看到宋**横趴在地上，喊了几声没有反应，上午9时打电话给张*并拨打了120急救电话，张*向高养所副所长胡**报告了事故。约9点30分，甘肃医

学院第一附属医院120急救车到达现场，医生对宋**进行检查诊断后，判定宋**已无生命体征，宣告死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

宋**，女，汉族，生于1957年8月25日，身份证号：6227011957082*****，甘肃省平凉人，家住平凉市崆峒区四十里铺镇二十里铺村，系广兴公司临时雇用人员。

2.直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失（善后赔偿）**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，广兴公司员工马*及时拨打了120急救电话，主要负责人向高**报告了事故。高**及时向上级主管单位平凉公路事业发展中心报告了事故，平凉公路中心向平凉市应急管理局和崆峒区应急管理局报告了事故。区应急管理局向崆峒区委、区政府及时报告了事故。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，崆峒区委、区政府主要领导对该起事故高度重视，立即做出批示，区政府迅速成立善后工作组，由区应急局牵头组织相关单位认真开展了善后处理工作。2023年4月26日，平凉广兴公司与死者家属达成一致并签订了赔偿协议书，由广兴

公司向宋**家属支付一次性赔偿金人民币**万元。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，涉事单位按相关规定及时、准确、如实上报了事故。各相关部门接到报告后立即到达事故现场，采取了应急救援措施，积极协调妥善做好了善后事宜。接到事故报告后，崆峒区委、区政府迅速组织开展应急救援行动，信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生，死者家属平稳，未造成上访和社会舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是广兴公司员工马*驾驶工程车辆倒车操作不当导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.宋**违反劳动纪律，听到倒车提示音后未及时避让，造成事故发生。

2.广兴公司对员工安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄。

3.高**针对养护作业安全生产风险隐患排查不扎实，崆峒养护站工作人员违反先检查后施工带班作业的工作流程。

（三）其它可能因素排除

经公安部门现场勘查、询问和技术分析，马*无吸毒、酒后驾车作业行为，事故车辆一切正常。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司：经事故调查组调查发现，该公司未严格执行本单位安全生产规章制度，未建立安全风险分级管控制度；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度；未扎实开展安全生产教育和培训，从业人员不熟悉安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未建立安全生产教育和培训档案，以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二[1]、第二十五条[2]、第二十八条[3]的规定。

（二）有关监管部门

1.平凉公路事业发展中心：经事故调查组调查发现，平凉公路事业发展中心未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，行业监管责任落实不力，开展行业领域安全生产风险隐患排查不

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、 操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如 实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

扎实，日常安全生产工作督促检查不到位。

2.平凉公路事业发展中心高速公路养护所：经事故调查组调查发现，该部门未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，针对养护作业安全生产风险隐患排查不扎实，崆峒养护站工作人员未按规定进行先检查后施工带班作业的工作流程。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.宋**，女，群众，广兴公司临时雇佣人员，违反劳动纪律，安全意识淡薄，在听到倒车提示音后未及时避让，造成事故发生，因其在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

2.马*，男，中共党员，广兴公司员工，本次事故车辆驾驶员，倒车时未认真检查车辆周围情况，导致发生事故，是本次事故直接责任人，涉嫌过失致人死亡罪，建议移交司法机关依法进行处理。

3.刘**，女，群众，广兴公司法定代表人，负责该公司全面工作。履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]和第二十一条[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

项[6]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

4.张*，男，中共党员，广兴公司现场负责人，履行安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款[7]和第五条[8]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对处其上年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司，未严格落实企业安全生产主体责任，未对企业存在的安全风险进行有效管控，未对从业人员进行安全教育培训，未建立安全生产教育和培训档案。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五条、第二十八条、第四十一条之规定，依据《中华人民共和国

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

安全生产法》第一百一十四条第一项[10]之规定，建议由平凉市崆峒区应管理局对平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司处35万元罚款的行政处罚。

对此次事故涉及的政府部门和公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出广兴公司贯彻落实安全发展理念不牢，落实安全生产主体责任不严不实，落实安全管理制度不深不细，未按操作规程作业，未按规定开展从业人员安全教育和培训。平凉公路事业发展中心和高养所对一线施工作业监督检查、蹲点包抓带班作业不到位。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任落

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力解决生产经营单位不严格遵守法律法规的问题，提出以下要求:

（一)平凉市崆峒区广兴建设工程有限公司要深刻汲取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入开展安全生产大排查、大整治。要进一步健全完善安全生产管理制度，层层落实安全生产责任，强化从业人员安全管理。要狠抓从业人员安全教育培训。要加强对作业现场安全管理，严格按照行业操作规范施工作业，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，确保安全生产。

（二）平凉公路事业发展中心高速公路养护所要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，要根据本单位生产经营特点开展经常性检查，及时发现并消除事故隐患，有关检查整改情况要如实完整记录。对于一线施工作业，要严格落实领导蹲点包抓带班作业、严格落实先检查通过再施工作业，有效预防和减少各类生产安全事故。

（三）平凉公路事业发展中心要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，扎实开展本行

业领域安全生产风险隐患排查，强化对一线作业的监督检查，督促及时消除事故隐患，有效预防和减少各类生产安全事故。