浙江温州海洋经济发展示范区XXXXXX 加工厂“11•22”一般高处坠落事故调查报告

时间：2026-02-13 10:15 浏览次数： 684 来源： 浙江温州海洋经济发展示范区管理委 作者： 叶余敏 字号：[大 中 小]

浙江温州海洋经济发展示范区XXXXXX

加工厂“11·22”一般高处坠落事故

调查报告

2025年11月22日15时许，在灵昆街道XX路XX号XXXXXX加工厂简易升降机（非特种设备）井道内发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约60万元人民币。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）、《关于明确海经区安全生产执法权和安全生产事故调查权的意见》（温安委〔2024〕11号）和《关于授权浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会行使部分生产安全事故调查处分权的函》（洞政函〔2024〕25号）的有关规定，浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会成立了事故调查组，并邀请洞头区人民检察院参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四个不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、人员问询等方式，查清了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，浙江温州海洋经济发展示范区XXXXXX加工厂“11·22”一般高处坠落事故是一起因简易升降机（非特种设备）存在事故隐患（各层门缺少机械联锁保护等）、使用人员安全意识淡薄、违规操作导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

温州瓯江口产业集聚区XXXXX加工厂，公司类型个体工商户，统一社会信用代码：923303XXXXXXXY013W，经营者：XXX，营业期限2021年12月27日至无固定期限，经营场所：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道XX路XX号，一般项目：XX制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2025年春节前后，该加工厂搬迁至灵昆街道XX路XX号四层民房，房屋租赁合同中出租人为XXX。

该四层民房，1-3楼（含1楼隔层）为涉事单位租用使用，4楼和楼顶阁楼为房东储物使用。事故发生后，加工厂负责人和其他工人在一楼简易升降机（非特种设备）井道内发现伤者代XX，现场无监控。

（二）涉事设备及现场勘验情况

涉事设备为非标品，设备所有人未能提供相关设备说明材料。经现场勘验发现，该设备由钢丝绳电动葫芦驱动（起重量0.9t，起升高度18米），通过钢丝绳等带动货厢，在井道内沿垂直方向的刚性导向装置运行，仅用于运载货物。该设备额定起重量无法明确，据现场测量该升降机货厢面积小于2.1平方米，根据《特种设备目录》（2014年第114号）和《简易升降机安全规程》（GB28755-2012），该设备认定为非特种设备类简易升降机。

涉事设备共有6个楼层按键（房屋为4层结构，但另有一楼隔层和楼顶阁楼，因而有6个楼层）和1个急停按键，为4层6站6门，每层层门为木质结构，手动水平滑动，无任何限制（即无机械联锁装置，参照《简易升降机安全规程》（GB28755-2012），层门应具有机械联锁装置）。楼层层门附近贴有专人操作，当心坠落等警示标志，未见操作规程。经测试，货厢厢门未完全闭合的情况下，货厢无法上下移动。事故发生时，货厢停在三楼。在房屋租赁合同中，约定该设备由涉事单位负责维护保养、维修检查等管理职责。日常使用中，加工厂指定代XX专人操作。

（三）事故发生单位安全管理情况

事故调查过程中，经营者田XX未能提供关于涉事设备的定期维护记录，提供的隐患排查治理台账中未发现关于涉事设备的隐患问题。制定的升降机安全操作规程属于通用模板，未明确禁止载人（多人笔录口述中均提及仅运货不载人），针对无层门机械联锁的情况，未制定相应的操作要求防范风险。

二、事故发生和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年11月22日15时许，在灵昆街道XX路XX号XX加工厂，货物运送员代XX在二楼搬运货物时，意外从简易升降机井道跌落至一楼（此时货厢停在三楼）。

二楼工人田XX在听到一声巨响后，以为简易升降机的钢丝绳断裂，在二楼简易升降机井道口往下查看，因看不清楚，于是跑到一楼查看，刚好碰到外面回来的经营者田XX。田XX迅速打开简易升降机一楼的层门，发现代XX趴在井道内，呼吸急促，脸朝外侧能看到鼻子有出血，左脚和右脚有少量货物（布料）堆积，推车停靠在附近。之后一名工人（田X）在15点18分拨打了120。

（二）事故应急处置情况

在等待120到来期间，田XX和田XX清理了压在代XX身上的货物，并拿了一条裤子斜塞到代XX的头部下方以便于呼吸。

15点25分许，灵昆派出所民警到了现场持秩序，并对相关人员进行谈话。15时27分许，120到达现场，将代XX送往温州医科大学附属二医瓯江口院区进一步救治。当日16时32分，宣布呼吸心跳骤停死亡。接到信息报送后，应急、市监、街道等部门单位第一时间赶赴事故现场。

（三）事故善后情况

事故发生后，经温州市洞头区灵昆街道XXX村人民调解委员会调解，企业经营者田XX和死者家属签订人民调解协议书。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡

本事故造成1人死亡。死者：代XX，男，温州瓯江口产业集聚区XXXXXX加工厂普工（主要负责搬运货物），男，身份证号：422426XXXXXXXX2670，户籍地址：湖北省洪湖市XXXXXX。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）有关规定，本次事故造成的直接经济损失为人民币60万元。

四、事故直接原因分析

事故调查组通过现场勘察、人员问询等方式，认定事故的直接原因：涉事简易升降机，未设置层门机械联锁，在运行使用中存在风险隐患。工人代XX安全意识淡薄，缺乏对周围危险要害因素的辨识，使用无层门机械联锁、不满足安全条件的简易升降机运输货物，意外从井道坠落至一楼，导致死亡。

五、事故单位存在的主要问题

温州瓯江口产业集聚区XXXXXX加工厂安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除涉事简易升降机存在无层门机械联锁的事故隐患，制定的升降机安全操作规程不切合实际，未对涉事简易升降机进行周期检查且日常检查流于形式；开展的安全生产教育和培训缺乏实效，导致企业员工的安全意识淡薄，风险辨识能力不足，长期使用不具备安全条件的简易升降机。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

代XX，男，湖北省洪湖市人，温州瓯江口产业集聚区XXXXXX加工厂普工，主要负责搬运货物，安全意识淡薄、忽视安全，不慎坠落死亡，对该起事故负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

温州瓯江口产业集聚区XXXXXX加工厂及经营者田XX，安全生产责任落实不到位，对该起事故负有责任，建议洞头区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规，对温州瓯江口产业集聚区XXXXXX加工厂及经营者田XX予以立案查处。

七、事故主要教训、整改和防范措施。

（一）事故主要教训

涉事企业未严格按照《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规开展生产经营活动，风险分析研判缺失、隐患排查治理不到位，没有参照《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）对涉事设备进行管理维护，安全生产责任主体落实不到位，未能及时发现事故隐患并进行有效处置。相关部门和属地街道在督促生产经营单位落实主体责任存在不足，未能给予全面且专业的技术指导服务，事故风险没有得到有效管控。

（二）落实安全责任

温州瓯江口产业集聚区XXXXXX加工厂要认真分析事故原因，吸取事故教训，做好举一反三工作。要结合本企业实际，建立健全安全生产规章制度和操作规程，全面辨识本企业存在的事故风险，采取有效举措进行隐患排查并整改闭环；要行之有效的开展从业人员安全教育和培训，防止流于形式，确保企业员工严格按规章制度落实安全生产相关工作要求，杜绝类似事故的再次发生。

（三）加强部门和属地监管

针对本起事故暴露出来的升降设备安全问题，建议迅速在海经区范围全面排摸各类升降设备，重点聚焦于未纳入特种设备管理的升降设备开展专项整治行动，加强对相关设备设施安全使用宣传及后续监管，改善升降设备使用安全环境，严防事故发生。市场监管部门加强业务监督，制定相关技术指南。

灵昆街道办事处要加强对安全生产工作的组织领导，坚持属地管理原则，切实督促辖区企业落实安全生产主体责任。针对当前生产经营单位风险隐患愈发隐蔽和专业的情况，持续推进“综合查一次”改革，落实多部门联合检查机制，提升监管能力，确保安全风险全辨识，为企业提供更加科学、规范和可行的安全技术整改意见。加强对个体工商户、一厂多租、租用民房等“低小散”的关心帮扶，帮助企业构建针对性的内部管理机制，明确企业内部各层级的安全责任，层层落实到位。

关怀版

网站地图 -- 返回首页
主办单位：浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会
地址：温州海洋经济发展示范区灵蓉街66号 电话：0577 - 88371892 邮政编码：325026 传真：0577 - 88362615
网站标识码：3303000011 技术支持：温州瑞星科技
备案号：浙ICP备2021028242号-1
浙公网安备 33035502000101号
政府网站找错
适老化无障碍服务