瓯海XX温州市XX科技有限公司“5·26”一般火灾事故调查报告

2026年5月26日18时30分许，位于浙江省温州市瓯海区XX街道的温州市XX科技有限公司发生火灾，过火面积约90平方米，直接经济损失约人民币73.7296万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）、《温州市火灾事故调查处理规定》（温政办〔2022〕96号）等相关规定，瓯海区人民政府成立由区应急管理局、区消防救援局双牵头，区公安分局、区总工会、区经信局、区自然资源和规划分局、区综合行政执法局、区住建局、区生态环境分局、区供电分局、XX街道办事处等单位有关同志参加的瓯海XX温州市XX科技有限公司“5·26”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。同时，邀请区检察院派员参加。

事故调查组认真贯彻落实市委市政府等领导批示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

事故调查组认定，瓯海 XX 温州市 XX 科技有限公司“5·26”一般火灾事故**是一起因企业主体责任未落实到位，烤箱内可燃物在高温下引燃导致火灾的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.事故单位。温州市 XX 科技有限公司（以下简称 XX 科技公司），成立于2024年10月29日，统一社会信用代码：XXXXXX，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：乔 XX，住所：温州市瓯海区 XX 街道 XX 号，经营范围：家用电器制造；家用电器销售；真空镀膜加工；喷涂加工；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生洁具研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售等。

2.安全生产管理。XX 科技公司有从业人员 28 人，委托温州市 XX 安全技术有限公司开展安全生产社会化服务。其公司实际负责人或实际投资人和兼职安全管理员为同一人，系其法定代表人乔 XX 的父亲乔 XX，安全生产管理相关台账在本次火灾中烧毁。

3.“厂中厂管理”。该处共有二幢建筑，一幢生产楼，一幢宿舍楼（综合楼），所有人系浙江 XX 饰品有限公司。2024 年 4 月浙江 XX 饰品有限公司将厂房出租给温州 XX 物业管理有限公司，签订租聘（委托）合同，委托其开展“厂中厂”安全管理，

厂房租赁期自2024年4月23日至2033年6月22日。温州XX物业管理有限公司承租后分别将其六层厂房全部出租给温州市XX科技有限公司，五层出租给温州市XX科技有限公司、四层出租给温州市XX包装有限公司，三层出租给温州市XX纸业有限公司，二层出租温州市XX科技有限公司、温州市XX鞋业有限公司，一层出租给温州市XX鞋材有限公司和温州市瓯海XX鞋材厂作为鞋材厂等8家单位作为生产经营场所使用，系“厂中厂”。

温州XX物业管理有限公司均已与厂区内各承租企业签订安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理责任，但涉事前厂区安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查不到位。2026年7月浙江XX饰品有限公司终止了与温州XX物业管理有限公司的厂房租赁合同，完成了整改。如图1、图2所示。


五层宿舍楼
六楼：温州市 XX 科技有限公司
五楼：温州 XX 科技有限公司
四楼：温州 XX 包装有限公司
三楼：温州市 XX 科技有限公司
二楼：温州市 XX 鞋业有限公司
一楼：温州 XX 包装有限公司
X 车主
X 车主
X 车主
一楼：温州市 XX 鞋材有限公司
二楼：温州市 XX 科技有限公司
三楼：温州市 XX 科技有限公司
四楼：温州 XX 包装有限公司
五楼：温州 XX 科技有限公司
六楼：温州市 XX 科技有限公司
一二层，中间架空
大门
三楼：温州市 XX 科技有限公司
四楼：温州市 XX 包装有限公司
五楼：温州市 XX 科技有限公司
六楼：温州市 XX 科技有限公司
楼顶光伏：浙江 XX 科技有限公司

图 1 厂区平面图



图 2 厂区航拍图

（二）事故建筑物和涉事设备相关情况

1.事故建筑物。起火建筑为该处的生产楼，系一幢六层钢筋混凝土“U”字型结构建筑，建设总面积约 10936.7 平方米（其中六层约 2000 平方米），2014 年 1 月 27 日取得建设工程消防验收意见书，于 2015 年 1 月 12 日完成竣工备案。

2.涉事设备。称烤箱、烘箱，系涂层烘干室（以下称烤箱）。

2025 年 12 月由 XX 科技公司找人定制，长约 3.455 米，宽约 3 米，高约 2.23 米，内设控温装置，最高温度可达 200 摄氏度，于 2026 年 3 月投入使用，使用前未进行设备安全性能检测，无



安全技术数据铭牌、无安全操作规程[1]。如图 3 所示。

图 3 涉事烤箱

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 26 日 18 时许，XX 科技公司快下班时，客户有个单子需赶货。负责人乔 XX 叫工人把货物（尼龙泡水料）摆在

[1] 《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）8.1：烘干室出厂（需要现场组装的大型烘干室、在检验、验收完毕）时应附有安全检验合格证明和使用说明书，使用说明书应注明有关安全技术内容。8.2：烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌，以便核查设备安全性能，其内容详见附录 B。8.3：烘干室交付使用前，应进行设备安全性能检测。9.1：烘干室运行前，应制订安全操作规程，并悬挂在设备附件醒目位置。

3 个架子的铁丝网上面并推进烤箱里烘干，另有 6 个塑料框挨着烤箱门也放在里面。

货物进烘箱后乔 XX 启动烤箱开关，将温度设置成 90 摄氏度后就去车间里面检查关水电。检查完回到该处时烤箱温度已达 60 摄氏度，就在边上等烤箱温度达到 89 摄氏度时，把烤箱关闭。

关闭烤箱准备离开车间时，突然看到其下方缝隙有一点青烟冒出，就立马打开烤箱门查看，打开瞬间看到一团黑烟和明火从烤箱上方窜出来并散开。此时，烤箱周边上方的喷淋开始出水，但几秒后停止了出水，于是烤箱南侧堆放着的货物一下子被引燃，火势蔓延很快，随即报警，并将喷漆房门关闭后下楼等待消防队到场，至当日 21 时 02 分许火灾被消防队扑灭。

（二）事故现场勘查

建筑外部。东面仅六层部分窗户外墙上檐轻微烟熏痕迹，六层以下无烟熏痕迹；南面一至五层完好，六层顶部部分玻璃破碎，外墙无明显烟熏痕迹；西面一层外窗部分玻璃破碎，部分外墙有烟熏轻微过火；六层外窗玻璃全部烧毁，窗户上方外墙表面有明显烟熏过火痕迹。

建筑内部。一至五层未过火痕迹，六层西北侧楼梯间顶部烟熏，楼梯间内的防火门外侧有烟熏痕迹，防火门朝向车间一侧烧损严重。六层东北侧楼梯间有轻微烟熏痕迹，内部顶部烟熏未过火，东侧建筑车间内的货物基本完好。六层南侧建筑车间大量货物烧毁碳化，仓库隔墙表面有烧损痕迹，形状基本保持完整。顶

部大部分消防管道受热弯曲，部分断裂。消防喷淋管靠东侧受热弯曲，靠西侧烧毁塌落。六层西侧建筑车间内烧损严重，车间内设备、货架及少量货物均烧毁，天花板处多处消防管断裂，喷淋管受热弯曲部分塌落，部分实体墙隔断坍塌。

涉事车间。起火车间为温州市 XX 科技有限公司的生产车间，位于该建筑的六层。从楼梯进入车间后东、西两侧各有一台设备，东侧是一台烤箱（涉事设备），西侧是一台喷涂设备。观察喷涂设备已整体烧毁，其上方天花板抹灰层部分脱落，喷淋管受热轻微弯曲，环保设备管道受热变形。观察烤箱周边，发现烤箱南侧约 1 米距离的一套环保设备管道严重烧损并断裂下垂到地面，其上方的喷淋管已断裂；烤箱上方的天花板处烟熏痕迹较重并沿中心点向四周扩散，伴有抹灰层龟裂；对烤箱进行勘验，烤箱北侧墙面整体烟熏严重，烟熏痕迹由底部向顶部逐渐加重，在靠近墙面顶部有部分抹灰层脱落；烤箱顶部外表面基本保持原样。烤箱内部进行勘验：内部摆放着 3 台货架，货架上的塑料件均已烧毁碳化，碳化痕迹由南向北、由西向东、由下向上逐渐加重。将货架移除后，烤箱中心处和烤箱门处地面有塑料件融化后形成的黑色滴落物粘于地面，烤箱门边处的塑料件融化物在靠近烤箱地面处未过火，烤箱内顶部金属板烧损氧化。烤箱内壁南、北两侧墙上排放的加热管受高温烘烤，金属表面氧化且未变形；观察控制烤箱的配电箱：靠近烤箱接入点的线路局部过火，其余部分线路表皮完好。如图 4、图 5 所示。



图 4 涉事烤箱的配电箱



图 5 涉事烤箱周边现场情况

（三）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场处置。2026 年 5 月 26 日 18 时 30 分，温州市消

防救援局指挥中心接报警称位于温州市瓯海区XX街道工业区厂房发生火灾，立即调派瓯越大道特勤站、丰门站、永宁路站、牛山站、仙岩专职队共13车85人赶赴现场处置，温州市消防救援局值班领导杨XX率支队全勤指挥部遂行出动。同时联动区公安、应急、电力等相关力量到场协助处置。当日20时51分许火势被基本控制，当日21时02分许火势基本扑灭。

2.现场处置评估情况。事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、应急、消防等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，市消防救援局、区政府两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡，厂房内财物不同程度烧毁。根据《火灾直接经济损失统计方法》XF/T185-2025的相关规定，按照重置价值法和修复价值法进行统计，本次火灾造成直接经济损失约人民币73.7296万元（包括XX科技公司及相邻企业的直接财产损失和善后处理费用，具体见火灾损失统计表）。

三、事故直接原因

事故调查组通过调取监控、现场勘查、视频分析、人员问询等，排除了故意纵火等引发火灾因素。

经调查，对起火原因认定如下：2026年5月26日18时25

分许，XX科技公司生产车间西侧东北角烤箱内可燃物在高温下引燃后冒烟；操作人员在发现冒烟后擅自打开烤箱导致轰燃，最终引燃其周边堆放的可燃物导致火灾。

四、有关责任单位存在的主要问题

XX科技公司主体责任落实不到位，是本起事故发生的间接原因。

1.XX科技公司，涉事烤箱的安装、使用，不符合国家标准或行业标准[2]且操作人员未经专门的安全培训考核就上岗作业[3]；未及时消除该烤箱周围存放易燃物品等隐患[4]；其厂区内第六层安全出口处设置卷帘门妨碍人员安全疏散问题，并间接影响当天灭火救援[5]。

2.XX科技公司主要负责人（兼安全管理员），未组织制定涉事烤箱的安全操作规程；未及时消除事故隐患[6]。

3.浙江XX饰品有限公司、温州XX物业管理有限公司未根据“一厂多租”的实际情况对承租单位的安全生产统一协调、管

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[3] 《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）9.2：烘干室操作人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[4] 《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）5.1.3：严禁烘干室周围存放易燃、易爆物品。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国消防法》第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

理不到位，未确定责任人对共用部位进行统一管理[7]，未能及时发现厂区内的消火栓水泵关闭导致起火时涉事车间喷淋无水。

4.温州市XX安全技术有限公司在对温州市XX科技有限公司的服务过程中，存在擅自更改、简化技术管理服务程序和相关内容的情形，未能排查出该厂东消火栓水泵处以关闭状态以及涉事烤箱周围放有易燃物等隐患。

5.XX街道办事处驻村网格指导员，履职安全生产监管职责不到位。在2026年5月对事故企业开展安全生产检查时，未能有效督促企业消除涉事烤箱周围放有易燃物等隐患；对企业负责人安全生产宣传教育不够深入。

6.XX街道办事处专职网格员，在2026年5月对事故企业开展安全生产检查时，未能有效督促企业消除涉事烤箱周围放有易燃物等隐患。

五、对事故有关责任人员以及单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.XX科技公司，涉事烤箱的安装、使用不符合国家标准或行业标准且操作人员未经专门的安全培训考核就上岗作业；未及时消除该烤箱周围存放易燃等隐患；其厂区内第六层安全出口处设置卷帘门妨碍人员安全疏散问题，是本起事故发生的主要原因，对本起事故负有主要责任。鉴于本次火灾未造成人员伤亡，

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

建议区消防救援局、区应急管理局依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》[8]等相关规定，对XX科技公司予以行政处罚。

2.浙江XX饰品有限公司、温州XX物业管理有限公司在未根据“一厂多租”的实际情况对承租单位的安全生产统一协调、管理不到位，未确定责任人对共用部位进行统一管理，未能及时发现厂区内的消火栓水泵关闭导致起火时涉事车间喷淋无水，建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对浙江XX饰品有限公司、温州XX物业管理有限公司立案调查。

（二）对有关责任人员的处理建议

乔XX，作为XX科技公司主要负责人兼安全管理员，存在未组织制定烤箱安全操作规程；督促、检查单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患等问题，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》[9]的相关规定，予以行政处罚。

---

[8]《中华人民共和国消防法》第六十条：单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

（三）其他处理建议

1.事故调查中发现温州市XX安全技术有限公司，受XX科技公司委托对其开展企业安全生产技术服务工作，在服务期间存在擅自更改、简化技术管理服务程序和相关内容的情形，未能排查出该厂区消火栓水泵关闭以及涉事烤箱周围放有易燃物等隐患，建议由区应急管理局依据相关规定进行处理。

2.调查中发现XX街道办事处驻村网格指导员施XX，履职安全生产监管职责不到位。在2026年5月对事故企业开展安全生产检查时，未能有效督促企业消除涉事烤箱周围放有易燃物等隐患；对企业负责人安全生产宣传教育不够深入，由瓯海区监察委员会派出XX街道监察办公室依照相关规定，给予诫勉处理。

3.调查中发现XX街道办事处专职网格员翁XX，XX街道办事处专职网格员，在2026年5月对事故企业开展安全生产检查时，未能有效督促企业消除涉事烤箱周围放有易燃物等隐患，由瓯海区监察委员会派出XX街道监察办公室依照相关规定，给予诫勉处理。

六、事故主要教训、整改和防范措施建议

此次事故的发生，暴露出企业主体责任落实不到位、属地政府安全监管责任落实不到位等问题。为预防类似事故再次发生，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）落实企业主体责任

XX科技公司要深刻吸取事故教训，加强安全生产主体责任的落实。针对此次事故暴露出来的主要问题，要加强整改。特别是安装、使用安全设备，要符合国家标准或行业标准；对新使用的设备必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对操作人员要进行专门的培训，不能仅凭经验操作；要建立安全风险分级管控制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强调危险源头防范，建议有针对性地采用技术措施实现企业本质安全化，使生产设备能自动防止操作失误和设备故障（即避免人操作失误或设备自身故障所引起的事故），达到人－机－环境系统的优化配置，使设备系统处于最安全状态。

（二）落实“厂中厂”安全生产责任

浙江XX饰品有限公司、温州XX物业管理有限公司作为厂房出租单位，不得将场所出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。出租时要与承租单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，并对各承租单位统一协调管理、定期安全生产检查。要强化厂区喷淋、消火栓、AI火灾监测预警系统的安装及加强消防设施的日常维护和保养，确保消防设施完好有效。要落实专人进行管理，确保安全责任落实到位；要有统一的应急救援队伍与机构，确保应急物资配备到位，要有统一的现场安全管理制度，确保风险实时管控到位等，切实有效提升“厂中厂”管理水平。**特别是对厂区共用部位要确保有**

人管理，严格按照相关规定定期检查，发现问题及时整改到位。

（三）健全机制，压实责任，推动隐患治理闭环

属地街道进一步加强对安全生产、消防安全工作的组织领导，完善安全生产、消防安全责任体系，细化企业分片包干责任清单，明确目标任务，逐级压实安全管理责任。隐患整治坚持“分级分类、先易后难”原则，严格落实“排查—登记—整改—验收—销号”全过程闭环管理，确保各项防控措施落地见效。要聚焦重点，精准发力，深化重点领域专项整治。建议结合属地产业特点，尤其是针对本次事故暴露出的烤箱引燃问题，立即组织对辖区内使用烘箱、烤箱、热压机、定型机等高温设备的企业开展专项排查。重点检查设备温控系统是否灵敏可靠、超温报警装置是否完好有效、烤箱内部及周边是否违规堆放可燃杂物、严格执行“人离断电”硬性规定，从设备本质安全上防范同类事故。要打通生命通道，全面开展疏散通道障碍专项清查整治，发现永久性固定影响疏散的栅栏、卷帘门等障碍物一律予以拆除。要督促企业强化喷淋、消火栓、AI 火灾监测预警系统的安装及消防设施的日常维护和保养。要常态巡查，举一反三，巩固长效治理成果。要常态化开展消防安全夜查夜巡，紧盯夜间生产、节假日等关键时段，突出对工业企业、“九小场所”、居住出租房等重点领域的监管，深化隐患治理，实现动态清零。督促企业严格落实新员工岗前培训和全员定期演练制度，切实提升从业人员“一懂三会”和初期火灾应急处置能力。**另对调查中发现的该厂区综合楼（宿**

舍楼）东侧围墙边一层木结构为主混合材料的简易房（现作为便利店使用）未办理规划许可、未获得产权证问题，建议XX街道办事处按照有关规定处置。