淳安经济开发区留香园续建工程“4·30”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月30日7时15分许，淳安经济开发区留香园续建工程消防设备安装分包项目在施工过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约*万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由淳安县应急管理局牵头组织，县公安局、县总工会、县住建局和县经济开发区有关人员参与，组成淳安经济开发区留香园续建工程“4·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县监委、县检察院派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经事故调查组认定，淳安经济开发区留香园续建工程“4·30”机械伤害事故是一起因从业人员安全意识不足、企业教育培训不到位、隐患消除不及时造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1. 施工专业分包单位。单位名称：杭州临安佰泽建设工程有限公司（以下简称佰泽建设公司）；统一社会信用代码：91330185MA27X0****；注册地址：浙江省杭州市临安区於潜镇镇郭东巷**号；法定代表人：韩某某；注册资本：人民币3600万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2016年3月3日；经营有效期至2036年3月2日；经营范围：市政工程、房屋建筑工程、室内外装饰装潢工程、园林绿化工程、环保工程设计、施工；消防工程施工、管道工程、非开挖修复工程、钢结构工程、土石方工程、水电安装、古建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、地质灾害治理工程、机电设备安装工程、地基基础工程等。于2016年12月23日取得由浙江省住建厅核发的《安全生产许可证》，有效期：2022年10月8日至2025年10月7日；证书编号：（浙）JZ安许证字〔2016〕01****，许可范围：建筑施工。于2022年3月9日取得由浙江省住建厅核发的《建筑业企业资质证书》，有效期至2027年3月8日；证书编号：D23335****，具备消防设施工程专业承包贰级资质等。

2. 施工总承包单位。单位名称：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司（以下简称广西四建公司）；统一社会信用代码：91450300198854****；注册地址：桂林市七星区五里店路**号；法定代表人：伍某某；注册资本：人民币100000万元；公司类

型：其他有限责任公司；成立时间：1996 年 5 月 30 日；经营有效期至长期；经营范围：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）等。于 2022 年 7 月 15 日取得由广西壮族自治区住建厅核发的《安全生产许可证》，有效期：2022 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日；证书编号：（桂）JZ 安许证字〔2004〕00****，许可范围：建筑施工。于 2024 年 10 月 18 日取得由中华人民共和国住建部核发的《建筑业企业资质证书》，有效期至 2028 年 12 月 22 日；证书编号：D14504****，具备建筑工程施工总承包特级资质等。

3. 监理单位。单位名称：浙江元正工程管理有限公司（以下简称元正管理公司）；注册地址：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心*幢***室；法定代表人：张某某；统一社会信用代码：91330104662322****；注册资本：人民币 2012 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2007 年 6 月 7 日；经营有效期至长期；经营范围：工程项目管理与服务，工程造价咨询及工程结算审核，房屋建筑工程监理，市政公用工程监理等。于 2024 年 11 月 19 日取得由中华人民共和国住建部核发的《工程监理资质证书》，有效期至 2029 年 10 月 18 日；证书编号：E13301****—8/1，具备房屋建筑工程监理甲级资质等。

4. 建设单位。单位名称：淳安县青溪新城建设投资发展有限公司（以下简称青投公司）；注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠大道***号***室；统一社会信用代码：

91330127144017****；法定代表人：徐某某；注册资本：人民币25000万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；成立时间：1995年11月23日；经营有效期至长期；经营范围：城市资产投资建设、园区经营管理、招商引资、土地开发利用、土地批租、实业开发、股权投资、文化创意服务、商贸旅游（凭证经营）、房地产业（凭证经营）等。

（二）项目及合同签订情况。

1. 项目情况。分包项目名称：留香园续建工程消防专业分包工程。项目地点：杭州市淳安县千岛湖镇进贤大道与睦州大道交叉口。资金来源：国有资金。施工内容：续建工程地下2层、地上1#、2#楼均30层，裙楼4层的室内消防设备安装、室外消火栓安装等。以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工方式承包本工程任务。分包工程合同暂定价：321.2万元。项目计划工期270天，自2025年3月28日开工至2025年12月22日竣工。

2. 招投标及合同签订情况。

（1）招投标情况。2024年11月20日，青投公司委托淳安县建设工程招标代理有限公司通过浙江省公共资源交易服务平台发布招标公告。12月11日，开标结果公示。12月12日，中标候选人公示。12月18日，中标结果公告。广西四建公司以7942.5万元中标，中标工期300日。2025年1月6日，青投公司与广西四建公司签订《建设工程施工合同》、《安全生产管理协议》等。青投公司同步以公开招标的形式，将工程监理项目发

包给中标单位元正管理公司，并签订了工程监理合同。

（2）合同签订情况。3 月 20 日，临安佰泽公司从广西四建公司承接了该续建工程中的消防专业分包项目，签订了《建设工程施工专业分包合同》，其中就工程概况、质量标准、工期、安全、价格、进度、验收等方面达成一致协议。另就安全生产管理方面，专门签订了《专业分包安全生产协议书》，明确了双方的安全生产责任。

（三）事故发生经过。2025 年 4 月 30 日早晨，临安佰泽公司消防班组施工人员邵某某（死者）、叶某某正常到工地上班。6 时 50 分许参加完班前会后，邵某某和叶某某两人一组被班组长潘某某安排到裙楼负二层安装消防支管工作。7 时许，两人一起在裙楼负一层取完工具材料（电钻、角钢支架、膨胀螺丝等）就去往负二层。邵某某去不远处，操作自行走剪叉式高空作业平台移动到风机房门口，同时叶某某拿接线板去三级配电箱处取电，将电线接线板拉到作业平台上。因为要进入风机房必须穿过门洞，而门洞限宽限高，所以两人先上作业平台，然后操控作业平台移动到风机房内。穿过门洞时，两人都蹲下身体避免头部碰到门头。进入风机房内之后，两人正常完成消防喷淋管道安装作业。7 时 15 分许喷淋管安装完毕，邵某某控制作业平台下降恢复至最低位，并准备从风机房内经过门洞退出作业区域。在退出风机房的过程中，叶某某收集整理接线板电线防止被作业平台的轮胎压到，邵某某一边控制作业平台向外倒，一边探头查看平台下方防止轮胎碰到门脚。倒车过程中，由于邵某某未注意到门头

与作业平台护栏高度差太小，存在碰撞挤压风险，导致其头部受到护栏和门头的夹挤。此时，整理电线的叶某某听见异响，转身查看时，发现邵某某已被夹住头部，立即上前控制作业平台回退，解救邵某某。之后在工友配合下，将邵某某送医，经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况。事故发生的具体位置为留香园续建工程裙楼地下二层南侧风机房。风机房空间呈三角形，面积约 6 平方米。经现场测量，发生事故位置门洞高 226 厘米、宽 123 厘米，从门洞向风机房内纵深 228 厘米。门洞南侧约 5 米处地面有一滩血迹，旁边有邵某某掉落的安全帽。事故发生后，为现场救援方便，涉事作业平台已经被人转移到事发位置西侧约 50 米处宽敞位置。经现场勘验，涉事作业平台内有角钢、膨胀螺丝等物料和一滩血迹。

（五）事故相关机械设备情况。

1. 设备基本情况。机械设备名称：自行走剪叉式高空作业平台；型号：JCPT0807AC；品牌：DL 牌；生产厂家：浙江鼎力机械股份有限公司；车架号：211020CDL01；平台初始高度：1.08 米；平台最大高度：5.8 米；驱动轮品牌：OMNI；类型：DC24V 4KW（前驱）；整机规格参数：186cm×76cm×215cm（长×宽×高）；工作平台：167cm×74cm（长×宽）。

2. 设备入场验收情况。该设备的所属单位为上海宏信设备工程有限公司。2025 年 3 月 26 日，经授权，消防班组汪某某联系宏信设备公司在杭州地区的业务经理办理设备租赁业务，并签

订《设备租赁合同》，预租了4台自行走剪刀式高空作业平台。实际3月底先交付了2台，另2台待以后有需要时再交付。2025年4月5日，设备经项目总包和项目监理联合验收合格后批准入场。2025年4月7日，邵某某、叶某某等6名作业人员在施工分包单位的组织下，经宏信设备公司培训，移动式高空作业平台操作学习结业，取得电动剪刀车操作证（一级），有效期6个月。

（六）有关人员情况。

1. 韩某某，男，汉族，57岁，系临安佰泽公司法定代表人，主持公司全面管理工作，是公司的安全生产第一责任人。已取得由浙江省住建厅核发的《建筑施工企业主要负责人安全生产知识考核合格证书》，证书编号：浙建安A（2015）219****，有效期至2027年10月18日。

2. 徐某某，男，汉族，58岁，系临安佰泽公司在留香园续建工程消防专业分包工程的项目负责人，负责工程项目的全面工作，是项目的安全生产第一责任人。已取得浙江省住建厅核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》，证书编号为浙建安B（2014）310****，发证时间为2022年10月9日，有效期至2025年10月8日。

3. 程某某，男，汉族，30岁，系临安佰泽公司在留香园续建工程消防专业分包工程的专职安全管理人员，负责项目安全管理工作。已取得浙江省住建厅核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书》，证书编号为浙建安C（2023）660****，发证日期为2024年12月19日，有效期至

2026 年 6 月 24 日。

4. 邵某某（死者），男，汉族，63 岁，系临安佰泽公司在留香园续建工程消防专业分包工程的临时雇工。2025 年 4 月 6 日到该项目工地入场施工，具体负责消防支管安装工作。

5. 叶某某，男，汉族，60 岁，系临安佰泽公司在留香园续建工程消防专业分包工程的临时雇工。2025 年 4 月 6 日到该项目工地入场施工，和邵某某搭档，一起负责消防支管安装工作。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成 1 人死亡。直接经济损失*万元，其中包括丧葬抚恤金、补助救济费、歇工工资、事故处理费、抢救费、清场费和医疗费等。

（八）事故调查取证情况。项目专业分包单位临安佰泽公司提供了企业营业执照及资质、专业分包合同、安全生产协议，安全管理制度、会议记录，经审批的专项施工方案、应急预案，高空作业平台合格证、检验报告、保险单及相关人员电动剪刀车操作证，事故情况报告及直接经济损失情况说明，事故现场示意图，死者个人信息及相关安全教育台账、人民调解协议书等。项目总包单位广西四建公司提供了企业营业执照及资质、中标通知书、施工合同、安全生产协议，分包单位资格报审表及分包资质、安全管理交底记录，与分包单位签订的安全责任书，总包安全管理台账资料，施工机械设备报审表验收材料，对分包单位下发的使用超龄人员整改通知及相关制度通知。项目监理单位元正管理公司提供了中标通知书、单位营业执照及资质、监理例会会议纪要及签到单、监理通知单台账、监理安全日记等。项目建设直管单

位县经济开发区提供了履职情况说明、2025年度安全生产监管计划及分解表、中标单位履约承诺书、现场检查日检台账、周检台账、留香园项目施工交流群截图及行业主管部门下达文件落实留痕台账、县领导现场检查照片、青投公司现场检查照片、项目风险评估台账等。行业主管部门县住建局提供了履职情况说明、安全监督工作计划、安全监督告知书、监督检查记录及责令整改台账、安全专项整治文件通知等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况。事故发生后，项目现场施工班组长潘某某于7时21分许拨打120急救电话，同时向项目管理人员上报情况。8时34分许，家属拨打110联动报警电话。110指挥中心立即联动应急管理局、住建局及属地政府。9时10分许，住建局、应急管理局及经济开发区赶赴现场处置。9时53分许，住建局、应急管理局、经济开发区向县两办值班室上报紧急信息。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，县住建局、应急管理局根据现场情况，立即下达了现场处理措施决定书和停工令，要求该项目立即停产停业整顿，并成立事故调查组作进一步调查。县公安局立即封锁现场，对现场有关人员进行调查询问。

（三）医疗救治和善后情况。

1. 医疗救治情况。事故发生后，现场施工人员叶某某立即施救，并向班组长汇报。施工班组长立即拨打120急救电话，同时将受伤的邵某某抬上一楼。7时40分许，救护人员到达现场，

对邵某某伤情进行察看，随后送往县一医院救治。项目负责人立即安排人员随同前往医院，并联系邵某某家属，做好善后安抚工作。8 时许，到达医院。8 时 20 分许，家属赶到医院。9 时 30 分许，经医院抢救无效死亡。

2. 善后情况。4 月 30 日，项目分包公司负责人韩某某委托项目总包公司项目副经理张华波处理事故善后及赔偿等事宜。当日晚，在经济开发区人民调解委员会的调解下，双方达成协议，签订了《人民调解协议书》，协议支付赔偿款*万元，并取得家属谅解。至此善后事宜处理完毕，未造成社会不稳定影响。

（四）事故应急处置评估。事故发生后，项目现场从业人员第一时间拨打了 120，送医救治工作平顺。项目施工单位积极配合相关部门开展工作，处置工作总体到位。

三、事故直接原因

工人邵某某，安全意识不足，违反企业内部制定的《高空作业车安全告知》中安全注意事项内容：“作业过程中，应全程注意视线范围和盲区，检查工作区域、设备移动区域，避免工作区域上方、四周及工作平台下方发生碰撞或挤/碾压。”在操控移动作业平台过程中，未注意工作区域上方存在碰撞挤压风险，直接导致头部被作业平台护栏和门头夹挤，发生事故，后经救治无效死亡。

四、相关责任单位存在的主要问题

临安佰泽公司作为项目专业分包施工单位，主要有以下几方面问题：

（一）施工现场安全隐患消除不及时。在收到施工总包单位提出的在狭小空间适宜搭设门式脚手架作业平台进行施工的建议后，未及时采取施工总包建议或有效措施消除风机房处狭小作业区域存在的安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定。

（二）安全生产教育培训和交底不到位。虽对施工人员进行了岗前三级教育培训和交底，但交底内容缺乏针对性，未专门针对移动式作业平台的作业场所、工作岗位存在的危险因素和防范措施等进行有效交底，未督促施工人员严格执行安全操作规程，导致施工人员违规操作发生事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[2]的规定。

（三）违规使用超龄人员。未及时按照施工总包单位下达的整改要求清退超龄人员或者出具健康体检报告，雇佣超龄施工人员邵某某进场施工作业，增加了施工过程中的安全风险。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。邵某某，男，消防设施安装工人，安全意识不足，违反安全操作注意事项，在操控移动作业平台过程中，未注意工作区域上方存在碰撞挤压风险，直接导致头部被作业平台护栏和门头夹挤发生事故，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1. 程某某，男，消防安装分包项目专职安全管理人员，安全生产管理职责履行不到位，未及时消除施工现场存在的生产安全事故隐患，未及时制止和纠正施工人员违反操作规程作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[3]的规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

2. 徐某某，男，消防安装分包项目负责人，安全生产管理职责履行不到位，未及时消除施工现场存在的生产安全事故隐患，未及时制止和纠正施工人员违反操作规程作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

3. 韩某某，男，临安佰泽公司法定代表人兼总经理，公司安全生产第一负责人，安全生产管理职责履行不到位，未及时消除施工现场存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

4. 临安佰泽公司作为安全生产责任主体，施工现场安全隐

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

患消除不及时，安全生产教育培训和交底不到位，违规使用超龄人员，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚，同时建议县住建局依据有关法律法规规定，对其进行信用扣分并限制市场行为处理。

（三）其他处理建议。

1. 广西四建公司作为施工总包单位，对分包单位的安全生产工作有统一协调、管理职责。虽然对分包单位的企业资质、施工方案、应急预案、安全文明、机械设备入场验收等方面进行了相关审核，但在督促分包单位落实隐患整改闭环方面仍存在不足。建议由县住建局依据相关规定在行业内对其通报批评，并责令其作出深刻书面检查。

2. 元正管理公司作为项目的监理单位，在履职过程中未能及时督促施工单位消除施工现场存在的安全隐患，建议由县住建局依据《工程监理企业信用评价的实施意见（浙建〔2022〕6号）》相关规定给予处理。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

1. 临安佰泽公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，进一步健全完善安全生产规章制度和操作规程，加强对施工现场的安全管理，加大安全隐患排查治理力度，及时消除各类安全隐患。强化安全生产教育培训和交底工

作，针对不同作业场所、工作岗位，制定具有针对性的培训和交底内容，确保施工人员熟悉掌握作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，严格执行安全操作规程。加强对作业人员的安全管理，定期组织安全知识考核，对考核不合格的人员，坚决禁止上岗作业。对违规操作行为，要严肃查处，杜绝类似事故再次发生。

2. 广西四建公司作为项目施工总包单位，要加强对分包单位的安全生产统一协调、管理，对施工现场的安全隐患，要跟踪督促分包单位整改落实到位，形成闭环管理。对分包单位拒不整改的，要采取有效措施，直至停止其施工，并及时向建设单位和有关主管部门报告。组织开展安全生产专项整治活动，全面排查治理施工现场各类安全隐患，特别是针对狭小空间作业、高处作业等危险性较大的分部分项工程，严格落实安全防护措施。

3. 青投公司作为项目建设单位，要进一步强化安全生产协调管理职责，加大对项目施工过程的安全生产督促检查力度，对发现的安全隐患，要及时下达整改通知书，督促施工单位和监理单位限期整改。对整改不力的，要严肃追究相关单位和人员的责任。在项目建设过程中，要充分考虑安全生产因素，合理安排施工进度，避免因赶工期等原因导致安全事故发生。

4. 行业监管部门县住建局要深刻吸取事故教训，举一反三，组织开展建筑施工领域安全生产专项整治行动，重点对施工现场安全防护设施、高处作业、临时用电、机械设备使用等方面进行检查，对存在重大安全隐患的项目，要坚决责令停工整改，直至

隐患消除。建立健全建筑施工领域安全生产长效机制，完善安全监管制度，加强部门之间的协调配合，形成监管合力，确保建筑施工领域安全生产形势稳定。

淳安经济开发区留香园续建工程“4·30”
一般机械伤害事故调查组
2025 年 6 月 9 日