“8·6”大沥起重伤害事故调查报告

2017年8月6日下午16时30分左右，位于南海区大沥沥北湖马村工业区的佛山市南海大沥九天金属制品厂车间内，工人姚权远在拆除行吊期间被拆卸的物料砸中，当场死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“8·6”大沥起重伤害事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局（质监）、大沥镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“8·6”大沥起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2017年8月6日下午16时30分左右。

（三）事故发生地点：南海区大沥沥北湖马村工业区的佛山市南海大沥九天金属制品厂车间内。

（四）事故单位（个人）：关英强，祝林弟，林举迎。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约68万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

关英强，男，汉族，1968年2月22日出生，公民身份号码：440622196802221017；住址：广东省佛山市南海区狮山镇联表田心村西四巷47号。

祝林弟，男，汉族，1975年3月19日出生，公民身份号码：441224197503191117；住址：广东省怀集县怀城镇城南顺岗村委会顺塘村188号。

林举迎，男，汉族，1974年11月1日出生，公民身份号码：441722197411014134；住址：广东省阳春市马水镇石下村委会灰沙村16号。

（二）死者的基本情况

死者姚权远，男，汉族，1966年10月17日出生；公民身份号码：440727196610174110；住址：广东省阳春市马水镇河墩村委会下寨村11号。

（三）相关单位的基本情况

佛山市南海大沥九天金属制品厂（以下简称九天厂），《营业执照》统一社会信用代码91440605L00191401J；经营场所：佛山市南海区大沥沥北湖马村工业区；类型：个人独资企业；投资人：欧伟雄；成立日期：2001年12月29日；经营范围：加工，制造：金属家具管，热镀锌线槽，热镀锌线管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）项目及其他情况

关英强与祝林弟是合作关系，关英强与祝林弟均无起重机械拆卸的相关资质。关英强出面与九天厂签署购买桥式起重机（含工杠、立柱）合同并支付订金，祝林弟组织工人进行起重机械拆卸并租赁所需的汽车起重机。该汽车起重机的司机是林举迎，吊装工是死者姚权远。

汽车起重机的机动车登记编号：粤QY1670，车辆类型：重型专项作业车，车辆品牌：浦沅牌，机动车所有人：林仕生；制造厂名称：长沙中联重工科技发展股份有限公司。该车的实际购买人、使用人是林举迎，林仕生与林举迎是父子关系。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年8月6日，按照祝林弟的通知，林举迎驾驶汽车起重机到九天厂进行桥式起重机械拆卸的起吊作业，已完成7台桥式起重机主梁的拆卸，开始对端梁和立柱的拆卸。当天下午16时30分左右，林举迎操作汽车起重机吊起一根钢立柱并移动至指定位置下放至地面，该钢立柱一端与地面接触后发生摆动，将相邻已经切割开固定螺丝和固定箍的钢立柱碰倒，倒下的钢立柱砸中吊装工姚权远头部造成特重颅脑外伤。林举迎吊起倒下的钢立柱将姚权远救出并报警。120随车医生到场检查后证实姚权远已死亡。

（二）事故救援过程：事故接报后，大沥安监局、大沥派出所等单位立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，大沥镇组织关英强、祝林弟、林举迎、九天厂与死者家属进行陪偿事宜协商。关英强、祝林弟、林举迎、九天厂与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付陪偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

林举迎起吊作业移动载荷（立柱）的过程中，未能保证载荷在运行轨迹上与障碍物（另一立柱）保持一定的间距，载荷触碰障碍物导致障碍物倒下砸中未佩戴安全帽的姚权远头部致其死亡。这是本起事故发生的直接原因。

2. 间接原因：

关英强与祝林弟无起重机械拆卸的相关资质的情况下组织工人进行起重机械拆卸，施工前未制定拆卸作业指导书，未安排专门人员进行现场安全管理导致切割工人和起吊工人之间工作交接不到位，未设置安全警示标志，未对施工人员进行安全生产教育和培训。这是导致本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

林举迎起吊作业移动载荷（立柱）的过程中，疏于观察，未能保证载荷在运行轨迹上与障碍物（另一立柱）保持一定的间距，载荷触碰障碍物导致障碍物倒下砸中姚权远头部，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

关英强与祝林弟无起重机械拆卸的相关资质的情况下组织工人进行起重机械拆卸，施工前未制定拆卸作业指导书，未安排专门人员进行现场安全管理导致切割工人和起吊工人之间工作交接不到位，未设置安全警示标志，未对施工人员进行安全生产教育和培训，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

姚权远作为吊装工未佩戴安全帽的情况下从事吊物的吊挂和卸下作业，在汽车起重机移动载荷时未及时转移至安全位置，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于姚权远已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对起重机械拆卸作业的危险性认识不足，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，一是要对作业人员进行安全生产教育和培训，使作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；二是在吊装作业时，要安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；三是要向作业人员如实告知作业中存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）政府相关行政主管部门要继续深入的开展安全生产大检查工作，严厉打击各类安全生产违法行为，对在检查中发现的企业安全生产责任不落实、安全措施不到位、违规作业、违反劳动纪律的行为要按照相关法律规定予以坚决处理。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，发挥舆论导向作用，大力营造良好舆论氛围，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“8·6”大沥起重伤害事故调查组

2017年9月4日