“7·10”大沥物体打击事故调查报告

2017年7月10日下午16时30分左右，位于佛山市南海区大沥镇盐步联安村谭约工业区的联和商务大厦在建工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。工人李祥在基坑支护H型钢外拔回收的施工过程中，被失稳倾倒的拔桩机砸中头部，经送南海区第七人民医院抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“7·10”大沥物体打击事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、大沥镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“7·10”大沥物体打击事故。

（二）事故发生时间：2017年7月10日下午16时30分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇盐步联安村谭约工业区的联和商务大厦在建工地。

（四）事故单位（个人）：广东强雄建设集团有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约113万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

广东强雄建设集团有限公司（以下简称强雄公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440881754517663X；住所：广东省廉江市建设大道西36号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李建强；注册资本：人民币贰亿零叁佰万元；成立日期：1984年10月4日；营业期限：长期；经营范围：工程承包：房屋建筑工程，装修装饰工程，市政公用工程，机电设备安装工程，预应力工程，土石方工程，钢结构工程，建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、水利水电工程、公路工程施工、通信工程施工、城市与道路照明工程、环保工程、输变电工程、桥梁工程、防水防腐保温工程，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者李祥，男，汉族，1979年9月7日出生；公民身份号码：422127197909070332；住址：湖北省浠水县清泉镇塚地村12组15号。

（三）项目的基本情况

工程名称是联和商务大厦，建设地址位于南海区大沥镇盐步联安村谭约工业区，建设单位是佛山市南海区大沥镇联安经济联合社，施工单位是强雄公司，监理单位是佛山市南海区鹏和工程监理有限公司。李祥是强雄公司拔桩作业班组的负责人，负责组织H型钢外拔回收工作。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年7月10日下午，强雄公司拔桩作业班组李祥、谢占磊、翟方林、冯小胜四人在联和商务大厦项目西侧进行围护桩的H型钢外拔回收作业。当天下午16时30分左右，吊车司机谢占磊和杂工翟方林、冯小胜准备将拔出的型钢吊装上车。谢占磊驾驶吊车挪位，冯小胜和翟方林协助谢占磊固定吊车，李祥则独自1人在拔桩工作面（冠梁上）操作拔桩。翟方林听到响声后发现H型钢与连接段的焊接连接处断裂，拔桩机翻侧，李祥被压在拔桩机与基坑西侧坑缘之间，头部流血。现场人员立即拔打120并将李祥救出，未等救护车到达便用公司的车辆将李祥送南海区第七人民医院救治。李祥经抢救至当晚19时25分宣告抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：事故接报后，大沥安监局、大沥派出所等单位立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，大沥镇政府组织强雄公司与死者家属进行协商赔偿事宜。强雄公司与死者家属签订《工伤赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

李祥安全生产意识薄弱，在没有安排吊车吊住拔桩机的情况下，站在危险区域操作拔桩机。拔桩机运行产生的作用力导致H型钢与连接段的焊接连接处断裂，拔桩机失去约束向侧翻倒，砸中李祥并使其受伤致死。这是本起事故发生的直接原因。

2. 间接原因：

强雄公司对部分相关从业人员班前交底及安全交底仅限于口头教育，导致从业人员对拔桩作业的危险性认识不足，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未能派专人对整个拔桩过程进行全过程监管，是本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

李祥安全生产意识薄弱，在没有安排吊车吊住拔桩机的情况下，站在危险区域操作拔桩机，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于李祥已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

广东强雄建设集团有限公司对部分相关从业人员班前交底及安全交底仅限于口头教育，导致从业人员对拔桩作业的危险性认识不足，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对拔桩作业现场安全监管不到位，未能及时发现并制止李祥的不安全行为，导致事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对拔桩机作业的危险性认识不足，忽视有效的安全操作措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）各类企业必须遵守国家法律法规，把保护职工的生命安全与职业健康放在首位，坚决不能以牺牲职工的生命和健康为代价换取经济效益。必须坚决贯彻执行《安全生产法》、《广东省安全生产条例》，加强对作业场所危险性的辨识和对职工安全知识的教育培训。要建立健全规章制度，严格执行落实安全操作规程和劳动防护制度。

（二）政府相关行政主管部门要结合近期开展的安全生产大检查，进一步抓好各类施工项目安全专项治理，强化施工现场安全管理，严格落实安全防护措施。突出加强高层建筑、水利、电力、城际轨道等重点建设项目在建工程深基坑、高大模板、脚手架、建筑起重机械设备等施工部位和环节的检查和治理。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，以企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和危险性较大岗位作业人员为重点，加强安全生产培训，促进相关人员掌握应知应会的安全知识。广泛开展安全生产宣传，普及安全生产法律法规，传播安全知识，营造安全氛围，促进职工群众广泛支持、参与安全生产工作。

“7·10”大沥物体打击事故调查组

2017年8月7日