“12•1”狮山高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-01-26 11:51:00

分享至：

2016年12月1日7时10分左右,位于广东省佛山市南海区狮山镇马鞍工业区路段禅炭路以西的上林观湖苑一期建筑工程工地上，在工人搭建脚手架过程中发生一起高处坠落事故，导致一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“12·1”狮山高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、住建局、狮山镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“12·1”狮山高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年12月1日7时10分左右。

（三）事故发生地点：广东省佛山市南海区狮山镇马鞍工业区路段禅炭路以西。

（四）事故单位（个人）：佛山市滙盛建筑工程有限公司。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海恒德胜嘉置业有限公司、广东诺厦建设集团有限公司、广州市财贸建设开发监理有限公司。

（六）事故类别：一般生产安全事故。

（七）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况：

佛山市滙盛建筑工程有限公司（以下简称滙盛建筑公司），统一社会信用代码：914406045921725770；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市禅城区佛罗公路39号内自编14号楼；法定代表人：谢国鸿；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2012年03月26日；营业期限：长期；经营范围：建筑材料租赁、建设工程施工、建筑装饰工程施工、室内装饰设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）滙盛建筑公司是上林观湖苑一期建筑工程脚手架搭建工程分包方。

（二）事故相关单位基本情况：

1．佛山市南海恒德胜嘉置业有限公司（以下简称恒德胜嘉公司），统一社会信用代码：91440605091789616M；住所：佛山市南海区狮山镇小塘三环东路9号上林苑1栋首层14号商铺；法定代表人：蔡颖恒。恒德胜嘉公司是上林观湖苑一期建筑工程建设方。

2．广东诺厦建设集团有限公司（以下简称诺厦建设公司），统一社会信用代码：914409821952269309；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：化州市下郭街道办梅石中路1号；法定代表人：李大冲。诺厦建设公司是上林观湖苑一期建筑工程施工方。

3．广州市财贸建设开发监理有限公司（以下简称财贸监理公司），注册号：440103000022045；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市荔湾区荔湾路133号5楼；法定代表人：刘伟。财贸监理公司是上林观湖苑一期建筑工程监理方。

（三）死者基本情况：

张前锦，男，土家族，1992年10月15日出生；住址：贵阳市印江土家族苗族自治县峨岭镇甲山村；公民身份号码：522226****，是佛山市滙盛建筑工程有限公司雇请的脚手架搭建工。

（三）事故单位与事故相关单位的关系情况：

恒德胜嘉公司将上林观湖苑一期施工工程发包给诺厦建设公司，并委托财贸监理公司负责监理。诺厦建设公司将上林观湖苑一期工程中脚手架搭建工程分包给滙盛建筑公司。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年12月1日7时10分左右，位于广东省佛山市南海区狮山镇马鞍工业区路段禅炭路以西的上林观湖苑一期建筑工程工地上，滙盛建筑公司脚手架搭建班组的张前锦等5名工人在3栋1座21层搭建脚手架，张前锦将约6米长的铁管竖立，准备将其插入管口交接

处时，铁管因失去平衡往楼外侧倾斜，张前锦因佩戴的安全带使用方法不正确，而随铁管一起坠落至地面，经医生证实其当场死亡。

（二）事故救援过程：接报后，狮山安监分局、官窑派出所等部门派员立即赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇政府多次组织相关责任方，协调死者家属的善后赔偿事宜，经协调沟通，滙盛建筑公司与死者家属签订了《协议书》，并已赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因：张前锦在搭建脚手架过程中，违反《GB50870-2013建筑施工安全技术统一规范》5.1.2“高处作业人员应挂牢安全带”的规定，佩戴的安全带吊点选择的是仅有对接扣连接的立杆的上端，该立杆处于不稳定状态，不满足挂牢安全带的要求，导致其身上所系挂的安全带未起到应有的保护作用，张前锦随失衡的立杆一起坠落至地面，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：滙盛建筑公司对脚手架搭建作业现场安全缺乏有效监管，未能及时发现并制止张前锦违规作业的行为，是本起事故发生的间接原因。

(二)事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

张前锦违反操作规程，未让身上所系挂的安全带起到应有的保护作用，而导致其随失衡的立杆坠落至地面，对事故的发生负有责任。鉴于张前锦已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

佛山市滙盛建筑工程有限公司对脚手架搭建作业现场安全缺乏有效监管，未能及时发现并制止张前锦违规作业的行为，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对高处作业的危险性认识不足，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，加强对建设施工特别是高处作业的安全管理，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“12·1”狮山高处坠落事故调查组

2017年1月24日

文章关键词：