佛山市天元和锦装饰材料有限公司“12.9”高处坠落事故调查报告

2017年12月9日，位于佛山市三水区大塘镇三水中心科技工业区大塘园A区52-1号（F1、F3、F4）的佛山市天元和锦装饰材料有限公司发生一起高名员工死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区监察局、市公安局三水分局、区市场监管局、区人力资源和社会保障局政府等单位人员，组成佛山市天元和锦装饰材料有限公司“12·9”高处坠落事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、新设备买卖、叉车及操作人概况

（一）新设备概况

新设备名称及数量：IMC0715平压喷射浸涂生产线一套；新设备组成及数量：开卷机、浸胶机、涂胶机、牵引机、剪切机、皮带运输机、堆垛机控系统各一套，第一风冷却段、第二风冷却段各一节，第一干燥机三节，第二干燥机五节；新设备总价：共人民币2,560,000元；合同期限：2017年3,15日。新设备买卖双方针对该新设备的采购在2017年3月10日签订了买卖合同（合同号：1703100301）。

（二）新设备买方概况

佛山市天元和锦装饰材料有限公司（下称天元和锦公司）:该单位成立于2015年8月5日，营业期限长期，位于佛山市三水区大塘镇三水中心科技工号（F1、F3、F4），统一社会信用代码：914406****，法定代表人：蔡骏，类型：有限责任公司（法人独资），注册资本人民币叁佰万元，经营范围装饰纸、三聚氰胺浸渍纸、氨基树脂膜（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

（三）新设备卖方概况

苏州市益维高科技发展有限公司（下称益维公司）:该单位成立于1999年4月日，营业期限至2019年3月31日，位于苏州高新区竹园路209号，913205****，法定代表人：徐年梓，类型：有限责任公司，注册资本伍佰万元整，经营范围：研制、开发、销售机电一体化产品、机械产品、电子产硬件、电脑软硬件、办公自动化设备；及提供相关产品的工程项目设计、技术咨询服务；经销：电子线路板产品、人造板产品、木制品、通讯器材、相关产品配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）叉车及操作人概况

1.叉车使用证编号：场（厂）内粤E-30781，产品名称：内燃平衡重式叉车，制造单位：杭叉集团股份有限公司，型号规格：CPC30-AG2，产品属于特种设备，使用单位是佛山市天元和锦装饰材料有限公司。广东省特种设备检测研究院佛山检测院于2017年4月17日对该台设备进行定期检验，次检验日期2018年4月30日，检验报告编号：BND-E01702220。

2.苟岁社，事发时叉车的操作人，男，汉族，1990年4月29日出生，身份证号码：622827****，住址是甘肃省镇原县上肖乡****，佛山市天元和锦工，持有东莞市质量技术监督局于2015年4月16日批准核发的《特种设备作业人员证》，档案编号：20150402009N2-172，证书考试合格项目：内燃有效期至2019年4月16日。

事故发生地点：天元和锦公司的浸胶车间。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年12月9日上午约8时起，冯贵成等人开始在天元和锦公司的浸胶车间进行新设备安装工作。其中苟岁社将叉车驾驶到新设备旁停好，叉起用块）并升至约2.5米高，随后离开了现场并回到仓库继续工作。而冯贵成等人则站在约3米高的新设备顶部，将叉起的铁板搬到新设备上进行安装。

至8时15分左右，因铁板较重，冯贵成无法直接搬动，便从新设备顶部跨到承托铁板的木托盘一端上并准备搬铁板。此时因被冯贵成踩着的木板贯的钉子突然脱落，随之木板被踩坏，导致冯贵成失平衡连同铁板、木托盘一起跌落，冯贵成背部先着地，随后后脑磕在地上。

(二)事故救援情况

冯贵成跌落十几秒后开始喊痛，头部和鼻子都在流血，在场的盛虎、史红辉见状后立即上前扶着，盛虎用手套捂住冯贵成头部伤口止血，同时安排

援，120到场后将冯贵成送往区人民医院抢救。

至当天上午11时左右，冯贵成因特重颅脑性损伤经抢救无效后死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、大塘镇政府高度重视，公安、安监、大塘镇政府等工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组

门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，大塘安监分局对天元和锦公司下达了《现场处理措施决定书》，责令立即暂时停止浸胶车间新设备安装工作，待调查完毕后经申请并复查合

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在12月11日已与天元和锦公司达成谅解并签订赔偿协议，12月13日对死者遗体进行了火化且赔偿款项已支付到位，随后死者家

家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市天元和锦装饰材料有限公司“12·9”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者：冯贵成，男，汉族，1970年10月1日出生，身份证号码：422224****，住址：湖北省广水市吴店镇****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于浸胶车间的一侧，事发时新设备大部分已安装完毕。冯贵成站着的新设备顶部高约3米，遗留着两顶安全帽。事发后因应急救援需要

板也已被移开并堆放到墙边。地面上仍遗留着木托盘，呈正方形状，由若干木板钉成，其中部分木板已脱落。隔数米处遗留了脱落的木板，以及纸皮

血迹。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对天元和锦公司法定代表人兼总经理蔡骏、副总经理盛虎、叉车操作人苟岁社、益维公司安装工程师史红辉、死者妻子刘琴红

元和锦公司存在以下情况：1、天元和锦公司和益维公司在新设备买卖合同中约定了由益维公司供货后，派一名技术人员到场进行指导安装与调试，而

派驻过来提供安装指导的工程师。同时还约定了由天元和锦公司负责安装员工的聘请和安全管理；2、天元和锦公司内部由盛虎全权负责新设备安装的

度、安全管理；3、新设备由12月3日开始安装，冯贵成是天元和锦公司在12月初通过联络冯世均（冯贵成哥哥）临时聘请的员工，协助安装新设备

件、上螺丝等，未签订劳动合同或工作协议，由12月5日开始上班；4、事发时盛虎、史红辉均在现场，且盛虎作为安全管理人员对现场监管；5、天元

等人发放安全帽、手套，但未作明确要求佩戴，事发当天盛虎在知道冯贵成未佩戴安全帽的情况下也未要求其佩戴；6、盛虎在冯贵成等人每天开工前

但未按要求进行三级安全培训，也未进行考核，未建立安全培训档案资料。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：冯贵成作为安装员工，安全生产意识淡薄，高处作业未佩戴安全帽，且违反安

叉臂的物件上，导致发生坠落。

2.间接原因

天元和锦公司安全责任落实不到位，未落实现场安全管理、未督促员工落实安全防护措施、未按要求对新员工开展三级安全培训。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市天元和锦装饰材料有限公司“12·9”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.冯贵成高处作业未佩戴安全帽，且违反安全管理规定站到叉车叉臂的物件上，对事故的发生负有直接责任。

2.天元和锦公司安全责任落实不到位，未落实现场安全管理、未督促员工落实安全防护措施、未按要求对新员工开展三级安全培训，对事故的发生

3.天元和锦公司副总经理盛虎未落实现场安全管理、未督促员工落实安全防护措施、未按要求对新员工开展三级安全培训，对事故的发生负有管理

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相下：

1.责任人冯贵成已经死亡不再予以追究；

2.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对天元和锦公司进行行政处理；

3.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对天元和锦公司副总经理盛虎进行行政处理。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全责任未有效落实，对新员工培训不到位、管理不到位。各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，加强警示教育

大塘镇政府要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行安全责任，在接下来的安全生产会议上通报该事故情教育。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

大塘镇政府及时约谈天元和锦公司安全生产负责人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意识，生。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

大塘镇政府要结合安全生产大检查、特别防护期，将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的问题责令限期整改并依法进行立案处理，强作。

佛山市天元和锦装饰材料有限公司

“12·9”高处坠落事故调查组

2018年2月11日