清城区“4·7”船舶爆炸事故调查报告

2019年4月7日17时35分许，石角镇乘龙船厂新造“惠华航8118”船舶的“艏尖舱”位置发生油漆气体爆炸事故，造成2人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，以及《清远市安委会办公室关于尽快开展清城区“4·7”船舶爆炸事故调查的函》（清安办函〔2019〕61号）精神，为彻查事故成因，依法追究相关责任单位及责任人员责任，清城区人民政府于5月29日成立由区应急管理局、区公安分局、区工信局、区人社局、区总工会、石角镇政府等有关单位人员组成清城区“4·7”船舶爆炸事故组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位（人员）基本情况

1、清远市清城区石角乘龙造船厂（以下简称乘龙造船厂）统一社会信用代码：91441802694782085T，法人代表：卢明安，注册资金：壹佰万元人民币，企业类型：个人独资企业，成立日期：2009年9月22日，营业期限：长期，经营范围是船舶制

造、修理、检测、改装、拆解；船舶清理。地址：石角镇回岐平塘水库堤岸南侧。

2、博罗县园洲镇飞骏船业有限公司（以下简称博罗县飞骏公司）统一社会信用代码：91441322315085758H，法人代表：莫钱发，注册资金：伍拾万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2014年10月28日，营业期限：长期，经营范围是生产、加工、销售船舶、船舶配件及机械五金配件；船舶设计服务。地址：博罗县园洲镇马嘶村。

3、何灼尧，男，广州南沙区东涌镇人，“惠华航8118”船舶建造的出资人、船主。

（二）事故船舶情况

事故船舶“惠华航8118船”设计船长89.8m，型宽18.8m，型深5.1m。该船舶于2018年7月26日开工建造，2019年3月6日试航。3月底该船舶完成建造，博罗县飞骏公司莫钱发与船东何灼尧进行了船舶口头交付使用，船东何灼尧雇佣6名工人（包括两名死者）上船工作，船上工人主要是从事船舶的小修小补作业和清洁工作。

事发前，“惠华航8118船”正在办理《内河船舶检验证书》《船舶所有权证书》《船舶国籍证书》《内河船舶最低安全配员证书》和《船舶水路运输许可证》等证书，该船舶因未取得相应运输经营资质，平时停靠在岸边附近，未投入生产运输。

（三）事故死亡人员情况

1、死者蒲永林，男，户籍：四川省西充县古楼镇何氏祠村，身份证号：512929197311061835，今年3月份受何灼尧雇佣到“惠华航8118船”工作，每月工资8000元，岗位为一类轮机长，主要负责全船机电、动力设备的技术。证书编号：512929197311061835，有效期：2017年8月31日至2022年8月31日，签发机关：中华人民共和国广州海事局。

2、死者赵安，男，户籍：重庆市丰都县三仙湖村5组，身份证号：512324197310150436，今年3月份受何灼尧雇佣到“惠华航8118船”工作，每月工资8000元，岗位为一类轮机长，主要负责全船机电、动力设备的技术。证书编号：512324197310150436，有效期：2015年12月5日至2020年12月5日，签发机关：中华人民共和国广州海事局。

（四）相关合同签订情况

1、2018年5月2日，何灼尧与博罗县飞骏公司签订《造船合同》，船舶造价为1250万元。施工工期为180个工作日。

2、2018年6月12日，乘龙造船厂与博罗县飞骏公司签订《船台出租协议》。博罗县飞骏公司租用乘龙造船厂6号船台建造新船舶。租赁时间为：2018年7月15日至2019年7月14日。船台费24万元。

（五）事故经过及应急救援情况

2019年4月7日下午，停靠在乘龙造船厂岸边附近的新建

“惠华航8118船”上，两名轮机工蒲永林、赵安正在船舶的“艏尖舱”用电焊机进行修补作业，其中一人作业点在“艏尖舱”外部，另一人作业点在“艏尖舱”内部。17时35分许，位于船尾的四名工人突然听一听巨响，接着船身发生了摇晃，并看见“艏尖舱”位置冒出大量浓烟。

事故发生后，船上工人拨打了110、120、12395电话，经抢救，蒲永林、赵安两人抢救无效死亡。

（六）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失为238万元。两名死者的善后工作已处理完毕。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

1、经现场勘查及综合专家意见：发生事故的“艏尖舱”属于较为密闭的空间，缺少通风设备设施，通风性能差，舱内的油漆挥发性气味（主要成分是二甲苯）较浓烈，空气中的二甲苯蒸气含量达到了爆炸极限，形成爆炸性混合物。在遇到电焊机明火作业时，发生二甲苯气体爆炸。

2、死者蒲永林、赵安安全意识淡薄，对作业环境的危险性认识不够，在人员不具备电焊特种作业资格证情况下，违规使用电焊机。

（二）间接原因

何灼尧作为“惠华航8118船”建造出资人、船主，没有对

工人组织进行相关的安全教育培训，雇佣不具备特种作业资格证人员从事特种作业，现场安全生产管理不到位，未及时制止和纠正违章作业行为，未督促工人严格执行有限空间作业制度和操作规程。

（三）事故性质

经调查认定，清城区“4·7”船舶爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任认定和处理意见

（一）死者蒲永林、赵安安全意识淡薄，对作业环境的危险性认识不够，在不具备特种作业人员资格的情况下，冒险作业，是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）何灼尧作为“惠华航8118船”建造出资人、船主，安全生产主体责任不落实，未认真履行安全生产职责，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

四、事故教训和防范措施

1、各造船生产经营单位必须严格落实企业安全生产主体责任，要经常开展安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场安全管理；要完善安全生产管理机构，明确各岗位安全生产工作职责；要建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度和各岗位操作规程，并保证

落实;制定生产安全事故应急救援预案并组织演练,做好应急准备;要加强岗位和设备、设施及其运行的安全检查,发现隐患应当停止操作并采取有效措施解决,坚决防范违章指挥、违规作业。要把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、管理的全过程,做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位,确保安全生产。

2、各相关职能部门要认真吸取教训，加强对相关造船生产经营单位的监督检查力度，特别是要求企业严格落实有限空间作业制度和操作规程，以及作业审批制度，防止类似事故的发生。