湖北三石机电设备安装工程有限公司
“4.12”高处坠落事故调查报告

2020年4月12日18时40分许，湖北三石机电设备安装工程有限公司位于乐从镇新吉路以南、同庆道以东地块的华润悦里二期工地发生一起高处坠落事故，事故造成1名工人当场死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后,顺德区委、区政府和乐从镇委、镇政府高度重视,立即派员赶赴事故现场,组织协调事故救援和善后处理工作,并迅速依法成立了事故调查组,由区应急管理局党组成员韩锡军总工程师任组长，区应急管理局、区住房城乡建设和水利局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会和乐从镇政府派员组成,并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则,实事求是,对该事故进行调查处理,已基本查明事故发生的经过、原因,认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故工程和事故相关单位与人员的基本情况

（一）工程基本情况

工程名称为华润悦里公馆8-14栋、商铺R5-R8及地下室工程（以下简称“华润悦里二期”），工程地址为佛山新城乐从镇新吉路以南、同庆道以东，该工程占地面积5.8万平方米，总建筑面积约29万平方米，总共10栋高层，其中12#-14#为44层超高层，建筑高度为130.8米，地下二层。至事故发生时，12#楼已建到第21层。该工程建设单位为佛山市润穗房地产开发有限公司，总承包单位为中国建筑第五工程局有限公司，并由广州穗峰建设工程监理有限公司负责施工监理。

（二）事故相关单位情况

1. 湖北三石机电设备安装工程有限公司（以下简称湖北三石公司）。该公司为华润悦里二期项目机电安装施工分包单位，成立于2018年9月3日，位于武昌区武珞路4巷特1号*楼2单元*楼*号，法定代表人余**，注册资本壹仟零贰拾捌万元人民币，具有建筑机电安装工程专业承包贰级和防水防腐保温工程专业承包贰级资质，资质证书编号：D242028656；具有钢结构工程专业承包叁级，资质证书编号：D342012333。《安全生产许可证》编号：（鄂）JZ安许证字〔2011〕006518-1/2，有效期至2020年9月5日。项目负责人：陆**。

2. 中国建筑第五工程局有限公司（以下简称中建五局公司）。该公司为华润悦里二期项目施工总承包单位，成立

于1981年4月8日，位于湖南省长沙市雨花区井圭路80号，法定代表人田**，注册资本陆拾亿壹仟捌佰万元人民币，具有地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级资质，资质证书编号：D243039909。《安全生产许可证》编号：（湘）JZ安许证字〔2004〕000050-6（24），有效期至2022年12月1日。项目经理：梁**。

（三）事故相关人员情况

1、刘*锋（事故死者），男，1977年11月出生，土家族，湖北省宜昌市五峰土家族自治县人，系湖北三石公司水电班组工人，于2020年4月1日到华润悦里二期项目从事机电安装工作。

2、易**，男，1976年7月出生，汉族，湖南省湘乡市梅桥镇人，系湖北三石公司水电班组工人。

3、田**，男，1986年9月出生，土家族，湖北省宜昌市五峰土家族自治县人，系湖北三石公司水电班组工人，是刘*锋的表弟。

4、陆**，男，1969年4月出生，汉族，湖北省十堰市张湾区人，系湖北三石公司广东地区的项目主要负责人，是华润悦里二期项目机电安装工程的主要负责人。

5、刘*房（曾用名：刘天凡），男，1984年5月出生，

汉族，广东省韶关市仁化县人，系湖北三石公司华润悦里二期项目机电安装施工的现场负责人。

6、李**，男，1992年11月出生，汉族，广东省阳江市阳西县人，系中建五局公司华润悦里二期项目安全主任。

7、潘*，男，1989年3月出生，壮族，广西壮族自治区南宁市武鸣县人，系中建五局公司华润悦里二期项目生产经理。

二、事故发生经过、救援和善后处理情况

2020年4月12日下午，刘*房安排刘*锋、田**、易**三人在华润悦里二期工地12#18层外墙从事水管安装作业，18时30分左右田**发现刘建峰躺在12#楼首层，马上拨打110、120救援并逐级报告。

乐从医院医务人员到达现场，经检查后确认刘*锋已死亡。接报赶到现场的乐从镇安监分局、乐从公安分局、乐从镇国土城建和水利局等职能部门和单位迅速进行调查取证和善后处理。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者刘*锋。根据广东医科大学附属顺德医院（佛山市顺德区乐从医院）开具的《居民死亡医学证明（推断）书》，刘*锋死亡原因为：高处坠落伤。

湖北三石公司与死者家属于2020年4月14日达成了调

解赔偿协议，湖北三石公司向死者家属赔偿180万元，死者遗体于2020年4月14日在佛山市顺德区殡仪馆火化，协议各项内容均履行完毕。事故造成直接经济损失180万元。

四、事故调查具体情况

（一）2020年4月12日湖北三石公司现场负责人刘*房安排刘*锋、田**、易**三人当天上午清理12#楼第15层至第18层的室内线盒，下午安装12#楼第18层外墙排水管，12#楼外墙有全封闭攀爬式脚手架（下称爬架）围蔽，爬架首层停在第17层，跨度为4层（即第17层—第20层），爬架首层及第三层设有连接楼体的通道。17时25分左右，易**从工作面上通过爬架内部的楼梯回到第17层室内收拾工具准备离开时，看到刘*锋和田**也在第17层室内收拾工具准备下班。因下班高峰期搭乘施工电梯人员较多，易**从第17层走到第11层，进入施工电梯准备下楼时，看到刘*锋和田**也到达11层准备搭乘电梯。17时30分左右，刘*房从12#楼20层巡视完成后赶到11层准备搭乘施工电梯，看到刘*锋和田**正在等待施工电梯，几分钟后施工电梯到达11层，刘*房和刘*锋、田**同坐一台电梯下楼，到达首层后各自离开。

现场调查发现，12#楼第16层外部飘台处有一顶安全帽，第17层栏杆内有一条安全带，第18层有一把没插电源的手持式电钻，事发时现场没有目击证人。施工电梯在非工作

时间均停止运行，施工电梯须持有效证件的操作人员且经人脸识别才能操作，其他人员无法启动运行。经综合分析：刘*锋在下班离开12#楼后，独自返回12#楼当天工作的相关楼层作业面，因未按规定佩戴安全防护用品，加上当时天色昏暗，视线不佳，不慎坠落至首层地面。

18时30分左右，田**发现刘*锋躺在12#楼首层地面，田**立即向现场保安反映并拨打110报警120急救，现场保安了解情况后于18时40分左右向中建五局公司安全主任李**进行汇报。在办公区的李**收到保安通知后，立即告知项目经理及其他管理人员，项目经理了解基本情况后立即启动应急预案。生产经理潘*在18时41分左右向本公司上级部门进行汇报。18时45分左右中建五局公司管理人员到达事发地点。乐从医院医务人员到达现场对刘*锋检查后确认其已死亡。

（二）机电安装分包合同签订情况

2019年9月5日，中建五局公司（甲方）与湖北三石公司（乙方）签订《华润置地悦里二期总承包工程机电安装分包合同》及《施工安全管理协议》，将华润悦里二期项目电气系统预留、预埋及相关配套工程、给排水系统工程等分包给乙方。《机电安装分包合同》由工程概况、合同价款、合同工期等9条内容构成；《施工安全管理协议》约定了甲乙双方的安全生产管理责任。

（三）施工总包项目安全生产管理情况

经调查，中建五局公司制定了《安全生产责任制》、《安全生产教育培训制度》、《安全检查制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》等20余项安全生产规章制度和各岗位安全操作规程，编制了《施工项目应急救援预案》。项目部开展了安全培训教育和安全检查工作，对劳务人员进行了施工作业安全技术交底。

（四）分包单位安全生产管理情况

经调查，湖北三石公司建立了安全生产责任制，制定了安全教育培训、安全检查、隐患排查等安全生产规章制度和各工种安全操作规程,编制了《机电施工组织设计分包专业施工方案》，但没有落实安全生产检查和隐患排查制度，对华润悦里二期项目机电安装工程没有安全检查和隐患排查记录。

（五）经调查，刘*锋于4月份进入华润悦里二期项目后，参加了施工总包单位组织的三级安全教育培训和安全技术交底。

（六）经调查，刘*锋在不具备高处作业资格情况下，在12#楼第18层外墙从事安装排水管工作。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

刘*锋安全意识薄弱，违反工地《分包单位安全管理制度》，在下班离开施工现场后又擅自返回施工现场，忽视作业现场危险因素，未按规定穿戴好安全防护用品，不慎高坠是造成本起事故的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、湖北三石公司安全生产主体责任落实不到位。一是项目现场管理混乱，没有按照公司制度对华润悦里二期项目机电安装工程开展安全检查、隐患排查等工作。二是安全管理不到位：未认真履行安全管理职责，施工现场管理不严，未严格执行工作完成清场程序，安全行为监督不到位。

2、湖北三石公司广东地区项目主要负责人陆**，作为华润悦里二期项目机电安装工程的主要负责人，没有按照公司制度组织对华润悦里二期项目机电安装工程开展安全检查、隐患排查等工作，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的

认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予/不予追究事故责任的单位和人员

1、刘*锋安全意识淡薄，在下班离开施工现场后又返回施工作业面，并且未按规定佩戴安全防护用品，不慎坠落至首层地面。刘*锋对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2、中国建筑第五工程局有限公司，该公司为华润悦里二期工程项目总承包单位，负责施工期间现场的安全管理工作。经调查，中国建筑第五工程局有限公司有对刘*锋进行三级安全教育及安全技术交底，有与湖北三石机电设备安装工程有限公司签订专业分包合同和施工安全协议。该公司有按照公司安全管理制度对工地安全情况进行检查，基本能够按照规范及方案落实安全管理，建议不予追究中国建筑第五工程局有限公司责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1、湖北三石机电设备安装工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位。一是安全生产责任不落实，没有按照公司制度开展华润悦里二期项目机电安装工程的安全检查、隐患排查等工作。二是安全管理不到位，施工现场管理不严，未严格执行工作完成清场程序，违规行为监督不到位。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产

法》的相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对湖北三石公司予以行政处罚。

2、陆**，作为华润悦里二期项目机电安装工程的主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未组织开展华润悦里二期项目安全检查、隐患排查等工作，对公司作业人员安全教育和安全管理不到位，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对陆**予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）湖北三石公司要严格执行安全生产法律法规以及相关技术规程，落实安全生产责任制；要加强隐患排查和治理，及时消除各种事故隐患；要进一步加强对员工的安全培训和教育，督促工人正确使用或佩戴劳动防护用品，严格按照操作规程进行施工作业；要加强项目部的安全检查和工作指导，制止和纠正各类违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；要落实各项安全监管措施，切实解决项目部在安全管理方面存在的问题。

（二）中建五局公司要切实履行总承包单位安全管理职责，进一步加强对分包单位安全工作的监督、检查力度，全面督促分包单位安全管理机构设立、安全教育培训和技

术交底、日常安全检查、劳动防护用品管理、现场安全隐患排查等工作全面落实到位。

（三）负有行业监管责任的部门要继续加强建设领域违法违规行为的监管，进一步强化打击各类安全生产违法违规行为的力度，督促各建设单位加强责任单位的安全管理情况检查，加大对安全生产违法违规行为的查处力度，促使施工企业加强安全管理，提高安全生产意识，有效落实安全生产主体责任。

（四）佛山市顺德区乐从镇安委办将本次事故情况向镇安委办各成员单位、各村（居）委会通报，吸取事故教训。镇安委办各成员单位、各村（居）委会按照各自职能加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，督促各生产经营单位落实员工上岗前安全教育及培训和开展事故隐患排查及治理，加强开展安全生产宣传和培训工作，提高从业人员安全生产意识。

上述事故防范和整改措施的落实情况由乐从镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

湖北三石机电设备安装工程有限公司

“4.12”高处坠落事故调查组

2020年9月23日