附件 1

“7·30”狮山超粤起重伤害事故调查报告

2020 年 7 月 30 日上午 7 时 50 分许，位于狮山官窑永安村谭南（土名岗丁）的佛山市南海超粤五金铝业有限公司一扎货工人（韦兰，女，汉族，广西容县人，身份证号码：450921198909061624）在作业期间被吊起的金属货框砸中，后送官窑医院抢救，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“7·30”狮山超粤起重伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监管局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“7·30”狮山超粤起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2020 年 7 月 30 日上午 7 时 50 分许。

（三）事故发生地点：南海区狮山镇狮山官窑永安村谭南（土名岗丁）的佛山市南海超粤五金铝业有限公司内。

（四）事故单位：佛山市南海超粤五金铝业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约120万元

调查组认定，“7·30”狮山超粤起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海超粤五金铝业有限公司（以下简称超粤公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605664991 88X3；住所：佛山市南海区狮山镇狮山官窑永安村谭南（土名岗丁）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：张新华；注册资本：人民币110万元；成立日期：2007年07月24日；营业期限：长期；经营范围：铝制品，五金制品，加工，产销；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者韦兰，女，汉族，1989年9月6日出生；公民身份号码：450921198909061624，住址：广西容县杨梅镇和勃村朋冲二队7号。

经查，死者韦兰是佛山市南海超粤五金铝业有限公司的工

人。

（三）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.佛山市南海超粤五金铝业有限公司主要从事铝型材挤压加工生产。事发场所在车间门口包装作业区域，现场无血迹，车间内有一台限载2.9吨的电动单梁起重机（见附图1），起重机上有“限载2.9t”、“吊具下严禁站人”标识（见附图2），吊机的吊钩无防脱钩装置（见附图3），吊具与金属货框的4个吊耳亦无防止脱钩装置（见附图4）。

2.经调查，死亡的员工7时30分上班，在扎货岗位工作，至7时50分，另一名操作工人使用2.9吨电动单梁起重机吊起装有铝材货物的金属货框，起吊约2.8米高，水平移动过程中，金属货框中货物失去平衡，突然向单侧倾卸，金属货框左右摆动后脱出，砸中在旁扎货岗位的员工，被砸中员工经送医院抢救无效死亡（见事发过程录像画面连续截图）。



附图1



附图2



附图 3



附图 4



1.事发前现场 3 人



2.3 人走近，均在吊物下方



3.材料滑落，金属货框脱出辅助吊具



4.金属货框砸中在旁扎货岗位的员工

事发过程录像画面连续截图

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年7月30日上午7时50分许，位于狮山官窑永安村谭南（土名岗丁）的佛山市南海超粤五金铝业有限公司一扎货工人韦兰在扎货岗位工作，车间吊机操作人员原锦彬操作2.9吨电动单梁起重机吊起装有铝材货物的金属货框，起吊约2.8米高，货框在水平移动过程中开始失去平衡，在经过扎货作业区域上空时突然向单侧倾卸，金属货框内的货物脱出，货框砸中正在扎货区域内作业的韦兰，后送官窑医院抢救，经抢救无效死亡。

经120医院确诊，韦兰心跳呼吸骤停；脑疝；重型颅脑损伤。与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

车间吊机操作人员原锦彬在车间进行吊装作业时，未按照操作规程操作，未平衡吊机货架，未对吊装货物采取绑扎等固定措施，在重心不稳的情况下进行吊装作业，超过操作规程中限定的1米高度，起吊至2.8米高运行，导致金属货框脱出掉落，砸中吊机下方正在从事扎货作业的韦兰，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

超粤公司未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，吊装区域未安排专门人员进行现场管理，未及时发现并消除吊机容易失衡、吊具无防脱落装

置等事故隐患，安全管理不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市南海超粤五金铝业有限公司法定代表人张新华未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、安监等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织超粤公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）对佛山市南海超粤五金铝业有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）对佛山市南海超粤五金铝业有限公司法定代表人张新华，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方

式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“7·30”狮山超粤起重伤害事故调查组

2020年9月16日