江城区城东街道奕垌工业园阳江澳澜高分子制品产业基地项目厂房一工程“1·14”高处坠落事故调查报告

江城区“1·14”事故调查组

2020年4月24日

目录

一、基本情况.....1
（一）工程基本概况.....1
（二）事故单位基本情况.....2
（三）工程发包情况.....3
（四）事故现场概况.....4
二、事故发生经过、救援和善后情况.....4
（一）事故经过.....4
（二）救援情况和善后情况.....4
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....5
（一）人员伤亡情况.....5
（二）直接经济损失.....5
四、相关单位履行安全生产职责情况.....5
（一）阳江市江城区建设工程质量安全监督站.....5
（二）阳江市江城区奕埇工业园管理委员会.....7
（三）广东中火炬监理咨询有限公司.....8
五、事故原因和性质.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
（三）事故性质.....10
六、事故责任的认定及处理建议.....10
（一）免予责任追究单位.....10
（二）给予行政处罚单位.....12
（三）给予行政处罚人员.....14
七、事故防范措施及整改意见.....17
附：“1·14”事故调查组成员意见及签名表.....19

江城区城东街道奕垌工业园阳江澳澜高分子制品产业基地项目厂房一工程“1·14”高处坠落事故调查报告

2020年1月14日9时左右，江城区城东街道奕垌工业园阳江澳澜高分子制品产业基地项目厂房一工程发生一起工人坠亡事故，造成1人死亡（以下简称江城区“1·14”事故）。1月15日，阳江市安全生产委员会办公室对“1·14”事故实行挂牌督办。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，1月15日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、城东街道组成的江城区“1·14”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作，经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程基本概况

1、工程名称：阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二；

2、建设地址：阳江市江城区奕垌工业用地YD1-05-01-01号；

3、建设单位：阳江市澳澜实业有限公司；

4、施工单位：广东金峰润建设工程有限公司；

5、监理单位：广东中火炬监理咨询有限公司；

6、工程详细信息：2018年11月13日取得阳江市江城区建设局核发《建设用地规划许可证》（地字第2018-012号）；2019年1月22日取得阳江市江城区建设局核发《建设工程规划许可证》（建字第2019-003号）；2019年5月28日取得阳江市江城区建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：440726201905280101号）；

7、建设进度：阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二主体浇筑已完成，正在拆外墙综合脚手架及内墙装修。

（二）事故单位基本情况

1、阳江市澳澜实业有限公司（以下简称澳澜公司）

阳江市澳澜实业有限公司，统一社会信用代码：91441702698111377 4。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：阳江市江城区岗列镇坪郊民营工业区狗山E7号，法定代表人：孙鹤津，注册资本：壹仟万元，成立日期：2009年11月17日，经营范围：产销及网上销售：五金塑料制品、硅胶制品、家庭用品（生产项目另设分支机构经营）；销售及网上销售：食品（不含蔬菜、禽畜、肉类、水产品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、广东金峰润建设工程有限公司（以下简称金峰润公司）

广东金峰润建设工程有限公司，统一社会信用代码91441702MA4W6GFR64。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：阳江市江城区金穗小区C-6号、C6号二楼，法定代表

人：陈露益，注册资本：贰仟万元，成立日期：2017年1月22日，经营范围：承接房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、水利水电工程、电力工程、桥梁工程、公路工程、机电安装工程、地基与基础工程、环保工程、钢结构工程、园林古建筑工程、防水防腐保温工程、港口与巷道工程、建筑幕墙工程设计与施工、城市园林绿化工程、城市道路照明工程、模板脚手架工程、通风设备安装工程、起重设备安装工程、体育场地设施工程、房屋拆除工程、实验室设备安装工程、安全技术防范系统设计施工维修、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、消防设施工程设计与施工；建筑工程劳务分包；房地产开发经验；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、广东中火炬监理咨询有限公司（以下简称中火炬监理公司）

广东中火炬监理咨询有限公司，统一社会信用代码：91442000282133 53X4，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：中山市火炬开发区康乐大道8号，法定代表人：单春光，注册资本：叁佰万人民币，成立日期：1996年02月05日，经营范围：建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程监理、工程咨询、工程招标代理、造价咨询、人防工程建设监理； 政府采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）工程发包情况

2019年4月9日，澳澜公司将阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二建设工程发包给金峰润公司，双

方签订《建筑工程承包合同》，合同内附件2签订《安全生产责任协议》，工程合同工期180天。同年，双方补充签订《工程承包合同延期协议》。

（四）事故现场概况

阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二建设工程厂房一建筑面积11960.62平方米，厂房二建筑面积11979.76平方米，建筑面积共23940.38平方米。建筑层数为2层，为框架结构，目前主体浇筑完成，正在拆外墙综合脚手架及内墙装修。厂房一二层通风井位（施工平面图为1轴交J轴位置）是事故发生地点，二层楼面与一层地面高度为5.9米，该通风井长为1.7米，宽为0.9米，简单用模板铺盖，事故发生时，铺盖通风井的模板已被拆开一个长约0.9米，宽约0.6米的洞口，通风井周边还有一些碎料模板及一顶不符合行业标准的安全帽。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年1月14日7时左右，金峰润公司阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一项目木工李大秀来到阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一项目工地二层靠近通风井进行拆除模板作业。8时左右，李大秀从二层通风井不慎坠落到一层地面，在一层楼面作业的工友陈良允听到响声，顺响声看去，发现有人从二层通风井坠落，于是跑去看伤者情况，李佳、李大任及其他工友也往伤者李大秀的方向跑过去了。伤者李大秀身体四肢卷缩，面部朝上，头部及身体都有鲜血。陈良允马上拨打120急救电话，然后李佳、陈良允、李大任用一张模板将伤者李大秀抬到厂房一大门口等待救

援。约过20分钟，阳江市江华医院急救车到达事故现场。约9时，伤者李大秀经阳江市江华医院医生抢救无效死亡。

（二）救援情况和善后情况

江城区应急管理局、公安局江城区分局、区住建局、城东街道、奕垌管委会等负责同志分别于事发当日及时到达现场组织应急救援，善后处理，综合协调等工作。

事故发生后，金峰润公司立即做好死者家属安抚工作和积极与死者家属协商有关赔偿问题和协助家属办理保险理赔工作。2020年1月16日，金峰润公司与死者李大秀的家属协商达成赔偿协议，金峰润公司赔偿死者家属人民币10万元，4月20日按照工伤保险款赔偿847180元，共赔偿947180元。（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、误工费、抚恤金、被抚养人生活费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。李大秀，男，汉族，年龄：50岁。身份证号码：440922******6616，原户籍所在地：广东省高州市深镇镇仙人洞镬厂地村7号。广东金峰润建设工程有限公司阳江澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二木工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失共947180元

四、相关单位履行安全生产职责情况

（一）阳江市江城区建设工程质量安全监督站（以下简称江城区质安站）

依照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第四十条第二款：“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。”的规定，阳江市江城区住房和城乡建设局负责对阳江市江城区内的建设工程安全生产实施监督管理。根据阳江市江城区住房和城乡建设局《行政执法委托书》阳江市江城区住房和城乡建设局将阳江市江城区住房和城乡规划建设局所辖区范围内已办理工程质量安全监督管理手续的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督和施工安全监督等工作委托给阳江市江城区建设工程质量安全监督站负责。根据阳江市江城区机构编制委员会办公室《关于整合组建江城区建设工程质量安全监督站的批复》（江机编复[2014]4号）的规定，该站是江城区住建局属下的正股级事业单位，核定事业编制14名，其中站长1名，副站长3名。

经查，江城区建设工程质量安全监督站根据工程施工实际情况对工程建设责任主体的安全行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行检查，对工程质量进行抽查。阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二建设工程施工期间，江城区建设工程质量安全监督站于2020年1月8日对该项目工地进行春节期间监督检查，检查中发现该项目施工现场存在以下问题：1、文明施工不符合要求，没有挂设五牌一图，未落实防扬尘措施；2、未设置专门出入口，出入口未搭设安全挡板；3、安全网挂设不严密，部分安全网破损不符合要求，首层挂设高度不符合要求；4、楼梯临边和楼面部分预留洞口未防护；5、建筑物未配备消防器材；6、施工现场确实安全标志牌。针对以上安全隐

患对施工单位金峰润公司下达了《建设工程安全隐患整改通知书》[（2020）改字第001号]责令施工单位在7天内整改完毕，要求监理单位会同施工单位对该项目进行全面安全检查。因在2020年1月12日至2020年2月1日，澳澜公司通知金峰润公司和中火炬监理公司春节期间放假，金峰润公司在限期整改时间内未能向江城区质安站提交整改情况报告书且放假期间私自施工，直至事故发生时，仍有部分隐患未按要求整改。同时，在“1·14”事故发生后，江城区质安站能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了建筑行业管理和实施工程质量及施工安全监督的本职工作。

（二）阳江市江城区奕垌工业园管理委员会（以下简称奕垌工业园）

阳江市江城区奕垌工业园管理委员会是临时设立的机构，人员从各部门临时抽调驻点到奕垌工业园办公。主要职责以奕垌工业园规划建设、服务企业为主，指引奕垌工业园企业办理建设施工前相关手续，控制企业按照奕垌工业园规划建设，在企业施工过程中协调相关部门单位管理。

经查，奕垌工业园安排一个建设组，不定时对奕垌工业园内建设工程进行巡查，对于巡查发现建设工程存在隐患的上报到江城区建设工程质量安全监督站，对于发现违法建设工程的函告江城区住建局，由行业主管部门作出处理。在2019年11月25日、2019年11月27日、2019年11月28日对于奕垌工业园3宗违法建筑施工，奕垌工业园均函告江城区住建局。阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二建设工程施工期间，奕垌工业园于2020年1月6日

对该项目工地进行春节期间巡查，巡查中发现该项目施工现场存在以下问题：1、安全防护网脱落；2、厂房内二楼采光井没有防护。奕垌工业园针对以上安全隐患现场告知要求施工单位整改，并上报江城区建设工程质量安全监督站，未发现存在安全生产监管不当的行为。同时，在“1·14”事故发生后，奕垌工业园能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行属地安全管理工作。

（三）广东中火炬监理咨询有限公司（以下简称中火炬监理公司）

2019年4月，阳江市澳澜实业有限公司与中火炬监理公司签订《阳江市澳澜高分子制品产业基地项目监理合同》，并成立广东中火炬监理咨询有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目总监办对阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二进行工程监理。根据阳江市澳澜实业有限公司与中火炬监理公司签订《阳江市澳澜高分子制品产业基地项目监理合同》的合同约定，中火炬监理公司对阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二监理范围和监理工作内容包括对施工质量、进度、投资、安全及合同约定的其他内容进行控制并负责。

经查，在2019年8月17日、2019年10月15日、2019年12月11日中火炬监理公司向金峰润公司发出《安全隐患整改通知单》，均检查出预留洞口未封闭，但未向事故调查组提供该三次隐患整改通知单的复查资料。并在2020年1月8日质安站检查完发出《建设工程安全隐患整改通知书》[（2020）改字第001号]后，没有立即督促施工方开展隐患整改。在“1·14”事故发生前，没有发现阳江市澳澜高分

子制品产业基地项目厂房一二层预留通风井未《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范设防范措施的安全隐患，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”存在监理不到位行为。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

厂房一二层预留通风井危险部位未设置安全警示标志及未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范中4.2.1中第3条设防范措施，导致洞边作业人员李大秀坠落死亡。

（二）间接原因

1、金峰润公司安全生产管理不到位。经查，2020年1月8日江城区质安站发出《建设工程安全隐患整改通知书》，但直至事故发生时金峰润公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二项目部仍未按照规定整改上述问题并放假后继续安排工人进行施工。

2、金峰润公司安全生产事故隐患排查不到位。事故发生前阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一二层预留通风井洞未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范设防范措施。

3、金峰润公司安全生产培训教育不到位。未能按照有关规定对从业人员进行三级安全培训教育，并在上岗前教育

从业人员熟悉和按照操作规程进行工作，告知从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。

4、金峰润公司主要负责人未依法履行安全生产管理职责，未及时发现和消除施工现场的事故隐患。

5、中火炬监理公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目总监办巡查不到位。中火炬监理公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目总监办在“1·14”事故发生前没有发现阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一二层预留通风井未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范设防范措施的安全隐患。

6、澳澜公司项目负责人关亮协调管理不到位。未能加强对施工现场安全生产管理，定期安全检查工作不到位，未能及时督促项目承包单位整改存在的安全隐患，在2020年1月12日放假后让金峰润公司继续私自施工。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

1、阳江市江城区建设工程质量安全监督站

经查，阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二建设工程施工期间，江城区建设工程质量安全监督站于2020年1月8日对该项目工地进行春节期间监督检查，检查中发现该项目施工现场存在以下问题：1、文明施工不符合

要求，没有挂设五牌一图，未落实防扬尘措施；2、未设置专门出入口，出入口未搭设安全挡板；3、安全网挂设不严密，部分安全网破损不符合要求，首层挂设高度不符合要求；4、楼梯临边和楼面部分预留洞口未防护；5、建筑物未配备消防器材；6、施工现场确实安全标志牌。针对以上安全隐患对施工单位金峰润公司下达了《建设工程安全隐患整改通知书》[（2020）改字第001号]责令施工单位在7天内整改完毕，要求监理单位会同施工单位对该项目进行全面安全检查。因在2020年1月12日至2020年2月1日，澳澜公司通知金峰润公司和中火炬监理公司春节期间放假，在限期整改时间内未能向江城区质安站提交整改情况报告书。金峰润建设工程有限公司放假期间私自施工，直至事故发生时，仍有部分隐患未按规定整改。同时，在“1·14”事故发生后，江城区质安站能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了建筑行业管理和实施工程质量及施工安全监督的本职工作。

2、阳江市江城区奕埇工业园管理委员会

经查，奕埇工业园安排一个建设组，不定时对奕埇工业园内建设工程进行巡查，对于巡查发现建设工程存在隐患的上报到江城区建设工程质量安全监督站，对于发现违法建设工程的函告江城区住建局，由行业主管部门作出处理。在2019年11月25日、2019年11月27日、2019年11月28日对于奕埇工业园3宗违法建筑施工，奕埇工业园均函告江城区住建局。阳江澳澜高分子制品产业基地项目-厂房一、厂房二建设工程施工期间，奕埇工业园于2020年1月6日对该项目工地进行春节期间巡查，巡查中发现该项目施工现

场存在以下问题：1、安全防护网脱落；2、厂房内二楼采光井没有防护。奕垌工业园针对以上安全隐患现场告知要求施工单位整改，并上报江城区建设工程质量安全监督站，未发现存在安全生产监管不当的行为，依法履行属地管理工作。

（二）给予行政处罚单位

1、广东金峰润建设工程有限公司

金峰润公司安全生产管理不到位。经查，2020年1月8日江城区质安站发出《建设工程安全隐患整改通知书》，但直至事故发生时金峰润公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二项目部仍未按照规定整改上述问题并放假后继续私自安排工人进行施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”的规定。

金峰润公司安全生产事故隐患排查不到位。经查，事故发生前阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一二层预留通风井洞未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016规范规定设防范措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。

金峰润公司安全生产培训教育不到位。经查，该公司未能按照有关规定对从业人员进行三级安全培训教育，并在上

岗前教育从业人员熟悉和按照操作规程进行工作，告知从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

综上所述，广东金峰润建设工程有限公司对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

2、广东中火炬监理咨询有限公司

经查，中火炬监理公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目总监办监理不到位，在“1·14”事故发生前没有发现阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一二层预留通风井未《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规范规定设防范措施的安全隐患，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理

单位应当及时向有关主管部门报告。”

综上所述，中火炬监理公司对事故负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

（三）给予行政处罚人员

1、广东金峰润建设工程有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二项目经理邓日霞

经查，邓日霞作为阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二项目经理、主要负责人未依法履行负责人职责。在江城区质安站下达《建设工程安全隐患整改通知书》[（2020）改字第001号]，责令广东金峰润建设工程有限公司针对预留洞口未封闭等问题限期整改。直至事故发生后，邓日霞也未上述安全事故隐患进行整改。事故发生时，也不在工作岗位上，未及时发现和消除施工现场的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确

保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。”的规定。

综上所述，邓日霞对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

2、广东金峰润建设工程有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二项目生产经理黄昌企

经查，黄昌企作为广东金峰润建设工程有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二项目生产经理，负责施工现场安全生产、工程质量、及合同规定的所有内容进行监管，未能加强工施工现场安全生产管理，排查隐患工作不到位，未组织安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情况，事故发生时也不在监督岗位上，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；、（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”的规定。

综上所述，黄昌企对本次事故的发生负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生

产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

3、阳江市澳澜实业有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二工程部经理关亮

经查，关亮作为阳江市澳澜实业有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二工程部经理，负责工程施工质量、安全生产、施工进度和协调工作。未能加强对施工现场安全生产管理，定期安全检查工作不到位，未能及时督促项目承包单位整改存在的安全隐患，在2020年1月12日放假后让金峰润公司继续私自施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督查、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定。

综上所述，关亮对事故发生负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

4、广东中火炬监理咨询有限公司监理总监杨东蓓

经查，杨东蓓作为阳江市澳澜实业有限公司阳江市澳澜高分子制品产业基地项目厂房一、厂房二的监理总监，对工程施工质量、进度、投资、安全进行控制并负责。未发现存在安全事故隐患，存在监理不到位。

综上所述，杨东蓓对事故负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

（一）落实“一岗双责”制度，严格责任追究

江城区及其有关职能部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，“行业主管部门直接监管、应急部门综合监管、地方政府属地监管”的安全生产体系，层层落实安全生产管理责任，确保安全生产。同时，严格按照“四不放过”原则，督促落实相关责任单位和责任人的责任追究。

（二）落实行业监管责任，严格安全监管

江城区住房和城乡建设局要切实落实行业监管责任，结

合近期全区安全生产大检查督查，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，严格对全区建筑施工工地开展安全生产检查督查，强化隐患排查治理，铁腕打击安全生产非法违法行为，督促监理公司和施工单位落实主体责任，加强隐患排查治理及全员安全培训教育，防止类似事故再次发生。

（三）落实企业主体责任，强化隐患治理

广东金峰润建设工程有限公司应从本次事故中认真吸取教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，加大安全隐患排查治理，强化从业人员的培训教育，完善各项规章制度并严格执行。

附：《“1·14”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“1·14”事故调查组（代章）

2020年4月24日