

惠城区三栋镇“2•17”亡人事故调查报告

2021年2月17日10时35分许，位于惠城区三栋镇的惠州市九方混凝土有限公司，发生一起一名工人被卷入砂石分离机经抢救无效死亡事故，事故造成1人死亡，直接经济损失150万元。

接到事故信息报告后，区委、区政府主要领导高度重视并作出指示，区政府分管领导立即指派区应急管理局组织人员赶赴现场开展应急处置工作，三栋镇政府等有关单位负责人也赶赴现场按照职责分工开展工作，并责令该公司立即停止生产作业，全面排查整改安全隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规有关规定，2021年2月26日，区政府成立了惠城区三栋镇“2·17”亡人事故调查组，由区政府办公室副主任翟金华任组长，成员由区应急管理局、区公安分局、区住建局、区总工会、三栋镇政府等单位派员参加，并聘请有关方面专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区三栋镇“2·17”亡人事故有关调查情况报告如下：

一、事故基本概况

惠州市九方混凝土有限公司（以下简称：九方公司）。营业执照统一社会信用代码：9144130074366448l2，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：兰志农；住所：惠州市惠城区三栋镇官桥村惠澳大道边东面叶屋湖心老屋村、打古塘村；成立日期：2002年09月11日；营业期限：长期；注册资本：人民币壹仟贰佰叁拾柒万；经营范围：生产、销售混凝土。该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D344086115），资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级，有效期：2021年05月18日。

根据九方公司提供的《关于2021年春节放假的通知》，该公司春节放假时间从2021年2月10日至2月16日，初定2月17日报到，2月20日视工地情况酌情开工。根据调查组询问了解及监控视频，九方公司2021年2月17日当天人员已到位，虽无开机运行，但应处于正常上班时间。

二、事故发生的经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2021年2月17日9时许，九方公司清理工刘某国发现砂石分离机筛网有混凝土结块，于是告知机修电工邓某祥，需要关闭砂石分离机电源，清理筛网。随后，刘某国和邓某祥一起来到砂石分离区，邓某祥关闭砂石分离区电气控制柜的电源后，自行离开前往搅拌楼检查其他设备，刘某国单独在砂石分离区开展作业，将砂石分离机的四个人孔处防护盖打开，用锤子敲打砂石分离机筛网表面的混凝土结块，清理砂石分离机。据事故后分析判断，10时35分许，刘某国在进行砂石分离机清洗时，被砂石分离机旋转分离板卷入；18时许，九方公司员工发现公司一名清洁工刘某国在砂石分离机内部，砂石分离机电气控制柜电源处于接通状态，根据事故后现场勘察与询问调查核实，刘某国在进行砂石分离机清洗作业过程中，擅自启动了已关闭的砂石分离机电气控制柜电源。九方公司立即报“110”“120”，并立即组织开展救援。经120救护人员紧急抢救无效后确认刘某国死亡。

（二）事故伤亡情况

1.人员伤亡情况

事故造成九方公司一名工人死亡：刘某国，男，汉族，58岁，湖南省邵阳县人，生前系九方公司的砂石分离机清洁岗位清理工人，负责砂石分离机的日常使用管理工作及砂石分离区域的清理工作。根据广东省惠州市惠城区公安司法鉴定中心出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：全身多器官破裂损伤、失血性休克死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失150万元。

（三）事故应急处置情况

2021年2月17日18时许，九方公司员工发现公司的清理工刘某国失联，经反复寻找，发现其在砂石分离机内部，厂区立即拨打“110”“120”报警。

2021年2月17日19时10分，经120救护人员紧急抢救无效后确认该清理工刘某国死亡。

2021年2月17日18时40分，三栋派出所到达三栋镇木沥村惠澳大道侧事故现场，确认一人在砂石分离机内，已拨打了“120”急救；

2021年2月17日19时15分，三栋镇应急办及三栋镇建管所到达现场确认后，就事故发生情况通过电话首报区应急管理局及相关部门，同时向三栋镇党委、政府、主管领导、分管领导及相关部门负责人报告，三栋镇主要领导立即作出指示，指派分管领导带领相关部门前往现场并迅速启动了《惠城区三栋镇生产安全事故应急预案》；

2021年2月17日19时20分，三栋镇主要领导指派分管领导立即带领三栋镇应急办、三栋镇派出所、三栋镇治安队、三栋镇城监队等部门人员第一时间赶赴现场；

2021年2月17日19时30分，三栋镇执法人员对事故场所主要部位进行了现场查封；

2021年2月17日20时15分，三栋镇党委、政府核实情况后，立即书面向区委、区政府总值班室、区应急管理局指挥办公室上报，并对事故发生及救援处置情况进行了详细说明；

2021年2月17日21时，区应急管理局接到三栋镇报事故报告后，区应急管理局局长彭德军同志带领相关人员赶赴事故现场开展应急处置工作，并责令该工程立即停止维修施工，现场做好警戒防护措施，全面排查整改安全隐患；

2021年2月17日21时30分，区应急管理局主要领导及工作人员抵达现场了解事故情况，并组织开展相关应急处置工作；

2021年2月17日21时33分，区应急管理局报区委、区政府总值班室。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，九方公司积极与死者刘某国家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订相关协议，目前死者遗体已经火化，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

（五）事故应急处置评估

经评估，惠城区三栋镇“2·17”亡人事故发生后各单位信息接收与信息流转畅通，相关职能部门协调联动情况良好，各应急救援队伍调动有效，反应及时，到达迅速，信息发布管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

三、事故现场勘查和测试分析情况

（一）事故现场为该公司生产车间西面（靠惠澳大道方向）一台砂石分离机。该砂石分离机左侧为下料斗，下料斗右侧为砂石分离机电气控制柜，电气控制柜距砂石分离机1.5米左右为该机检修作业平台步梯；步梯与电气控制柜操作区之间地面浇灌有约50厘米高的水泥砼；砂石分离机与下料斗之间安装有连接电气控制柜的线管，中间设一急停开关和运行警示灯；砂石分离机上方设置有约80厘米高的防护罩，防护罩顶部并排设有4个约60×60厘米的检修作业人孔，人孔处设有防护盖，防护盖开启处分别串联1个安全联锁行程开关与电气控制柜交流接触器联锁；在砂石分离机第二人孔处的分离板上能看到明显的血迹。



事故砂石分离机



砂石分离机防护罩

（二）经对该砂石分离机防护罩顶部的人孔处防护盖安全联锁行程开关进行检测测量，4个串联的安全联锁行程开关有3个已出现故障，不能正常工作；经拆解其中1个安全联锁行程开关，主要原因为连接安全联锁行程开关的摆臂顶杆磨损，不能有效与电源触点吸合。



安全联锁行程开关

（三）经对安全联锁行程开关联锁电路进行检测，该联锁电路通电正常，无断点。

（四）经对该砂石分离机急停装置进行检测测量，该急停电路工作正常；该急停装置的控制开关为自锁按钮，按压急停按钮时有明显的卡滞现象，经拆解该自锁急停按钮，急停按钮顶杆周围有大量积尘，电源触点未见吸合现象。基本可判定为当事人在进行清洗作业时未按下急停按钮。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.直接原因

经调查人员调查取证和专家现场勘查分析，认定造成事故的直接原因为：刘保国安全意识淡薄，违规作业，在进行砂石分离机清洗作业过程中，擅自启动已关闭的砂石分离机电气控制柜电源，且在未按下砂石分离机急停按钮、砂石分离机处于运行状态的情况下，继续进行砂石分离机清洗作业，导致刘保国被砂石分离机旋转分离板卷入砂石分离机内，经抢救无效死亡。

2.间接原因

九方公司未依法落实企业安全生产主体责任，主要负责人落实安全生产管理职责不到位，安全生产责任制不健全，安全生产教育培训流于形式，未能监督从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程，事故隐患排查治理不到位，砂石分离机人孔处防护盖安全联锁行程开关失效，未及时消除生产现场存在的事故隐患，对生产现场安全管理不到位，未及时发现、制止员工违章行为，致使刘保国无视安全规定，违章操作。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，惠城区三栋镇“2·17”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

按照《惠城区三栋镇安监所2020年度安全生产执法监管工作计划》的要求，2020年8月6日，三栋镇应急办（原三栋镇安监所）执法人员到九方公司检查安全生产工作，并开具现场检查记录，责令该公司对存在的安全隐患限期改正，2020年8月13日，检查人员对九方公司整改情况进行了复查，2021年1月28日三栋镇安全生产委员会办公室通过工作微信群向辖区企业下发《关于进一步加强企业岁末年初安全生产工作的通知》，要求辖区企业按照“六个一”措施要求全力做好春节前和节后复工复产工作，九方公司在微信群中回复确认收到该通知；2020年12月27日，三栋镇建管所执法人员到九方公司进行检查，并开具消防安全整改通知书。综上所述，三栋镇应急办及三栋镇建管所已经履行本单位安全生产监督管理职责。

六、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

刘某国自身安全意识淡薄，违规作业，对事故发生负有主要责任。鉴于刘保国已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位和责任人员

1.九方公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，对事故发生负有责任。建议由惠城区应急管理局依法对九方公司进行行政处罚。

2.吴某光，九方公司主要负责人，没有严格履行安全生产管理职责，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由惠城区应急管理局依法对吴某光进行行政处罚。

七、事故的主要教训

这起事故反映了该企业未严格落实安全生产主体责任，企业负责人没有牢固树立安全生产理念，重业务轻安全，未及时落实复工复产“六个一”，对企业安全生产状况不掌握、不了解，安全规章制度和安全操作规程执行不严，安全生产教育培训和事故隐患排查治理工作不到位，未能及时排查发现员工的违章行为，最终导致事故的发生，教训极其深刻。

八、事故防范措施建议

（一）增强企业安全生产意识。生产企业及其主要负责人，要把习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为一条不可逾越的红线”的重要指示落到实处，认真吸取此次事故教训，举一反三，切实从思想上吸取教训，从行动上警钟长鸣，严格落实“一线三排”的要求，深入开展风险隐患排查治理的分析研判工作，切实把风险隐患消灭在萌芽之时、成灾之前。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。生产企业要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立和完善安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；采取技术、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。

（三）强化安全教育培训。生产企业要加强对从业人员安全教育和培训，打通安全生产“最后一公里”，提高从业人员安全意识，安全生产教育和培训工作不能流于形式，要切实提高从业人员安全操作技能，加强作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力，增强从业人员的安全意识。

（四）加强现场管理。生产企业应加强作业现场安全管理，做好现场安全监管工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，坚决杜绝违章作业行为。

（五）严格落实属地管理职责。三栋镇人民政府要进一步加强辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作力度，提高监管能力，督促企业落实安全生产主体责任，制定并完善安全生产规章制度和操作规程，加强企业关键部位、危险作业场所的监督检查，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，开展事故案例警示教育活动，通过案例分析，深刻汲取事故教训，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

惠城区三栋镇“2·17”亡人事故调查组

2021年4月6日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2021-05-28