顺德区杏坛镇通程塑胶加工厂

“7•20”机械伤害事故调查报告

2020年7月20日上午，位于佛山市顺德区杏坛镇南华工业区西9号的顺德区杏坛镇通程塑胶加工厂发生一起机械伤害事故，事故造成该厂一名员工死亡，直接经济损失约70万元。

事故发生后，区委、区政府和杏坛镇委、镇政府高度重视，迅速组织协调事故救援和善后处理工作，并依法成立了事故调查组，由区应急管理局党委委员韩锡军总工程师任组长，区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、

区总工会、区公安局、杏坛镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位和相关人员的基本情况

（一）事故单位情况

顺德区杏坛镇通程塑胶加工厂（以下简称“通程塑胶

厂”）统一社会信用代码：92440606MA51PE***M，企业类型：个体工商户，经营者：朱**，成立日期：2018年5月18日，实际经营地址：佛山市顺德区杏坛镇南华工业区西*号，经营范围：加工：塑料制品、棉花（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），实际从事废旧棉纤维回收。

（二）事故相关人员情况

1、朱**，男，汉族，1970年12月出生，上海市嘉定区外冈镇人，通程塑胶厂的经营者，全面负责该厂的经营管理工作。

2、张**（事故死者），男，汉族，1963年7月出生，河南省遂平县人，自2018年6月起就职于通程塑胶厂，主要从事物料和成品搬运工作。

3、侯**，男，汉族，1990年5月出生，河南省遂平县人，自

2020年4月起就职于通程塑胶厂，负责工作调度和从事弹棉花工作，是事故现场第一目击者。

4、刘**，女，汉族，1977年5月出生，江苏省太仓市人，与通程塑胶厂的经营者朱**为夫妻关系。

5、周**，男，汉族，1959年11月出生，四川省旺苍县人，通程塑胶厂员工，主要负责门卫工作。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2020年7月20日上午8时许，朱**安排张**负责整理仓库内的消防通道，侯**和另一员工周**负责拆除办公室三楼顶棚，然后朱**夫妻两人驾车离开厂房，张**自上午8时许开始独自一人在仓库内整理消防通道。

上午11时40分，侯**从办公室三楼下来去仓库，发现张**躺在仓库内的液压打包机旁已无生命迹象，于是通知刘**到现场处理并将仓库电源关闭。

（二）应急救援情况

发现情况后，刘**拨打了110救助，张**经医护人员现场确认死亡。接报后，公安、安监等相关职能部门迅速到达现场开展调查取证及善后处置工作。

（三）事故善后处置情况

通程塑胶厂与死者家属于2020年7月27日达成赔偿协议并履行了赔偿责任（赔偿金额：70万元），各项协议内容均履行完毕，死者尸体已火化。通程塑胶厂目前已自行关停及停止使用有关生产设备。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：张**。经公安部门鉴定，死亡原因为:重度颅脑损伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约70万元。

四、事故调查具体情况

（一）涉事液压打包机是通程塑胶厂购入并用于打包棉纤维的二手设备，该设备没有铭牌，设备使用说明书和出厂合格证书均已缺失，其工作流程为：将棉纤维投入打包机进料口，启动推压按钮，液压推杆带动压板横向挤压棉纤维，当液压推杆到达最大压力时启动后退按钮，液压推杆后退至起始位置停止，重复多次上述操作，直至棉纤维压成所需规格

后使用铁线捆扎并打开盖板取出成品。

经现场勘察，液压推杆部分有一孔口，该孔口的推杆运动板在正常工作时会来回运动，与设备的外壳形成剪切危险，属于正常运行期间不能进入的危险区。根据《GBT 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》的相关安全标准，该孔口应设置固定式防护装置或联锁防护装置，但现场未见有任何防护装置和相关安全警示标志。

（二）根据现场伤害痕迹，推断事发时死者将头部伸入孔口，受到推杆运动板和设备外壳的剪切伤害，但鉴于无相关监控视频和目击者，无法查明死者将头部伸入孔口的原因及对液压打包机的操作情况。公安部门经现场勘验后，排除

他杀的可能。

（三）经查，朱**经营通程塑胶厂时，无制定安全生产规章制度和液压打包机的安全操作规程；无对员工进行安全生产教育和培训，死者不具备操作液压打包机的安全技能；对于机械设备安全防护装置缺失的情况无采取措施消除事故隐患。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，推定事故发生的直接原因:

张**在液压打包机运行期间，将头部伸入液压打包机内，推杆运动板和设备外壳对张**的头部造成剪切伤害，最终导致其死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，事故发生的间接原因:

通程塑胶厂（经营者：朱**）未在有机械伤害风险的区域设置相应的防护装置及安全警示标志；无制定安全生产规章制度和液压打包机的安全操作规程；无对员工进行安全生产教育和培训。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任个人和单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报

告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任的人员

张**安全意识淡薄，在液压打包机运行期间将头部伸入液压打包机内，导致本次事故的发生，张**对事故的发生负有责任。鉴于张**在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）追究责任的单位和人员

通程塑胶厂（经营者：朱**）未在有机械伤害风险的区域设置相应的防护装置及安全警示标志；无制定安全生产规章制度和液压打包机的安全操作规程；无对员工进行安全生产教育和培训，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法

对通程塑胶厂（经营者：朱**）予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）通程塑胶厂要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，及时建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程；进一步加强安全生产教育、培训力度和督促检查工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和风险辨识能力，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；要健全安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，应对企业内的机械设备安装必要的防护装置，防范类似事故发生。

（二）杏坛镇安委办应将本次事故情况向各行业主管部门、各村居（社区）进行通报，提醒行业主管部门举一反三，在对

生产经营单位进行监管检查过程中，排查是否存在机械伤害事故风险，督促各生产经营单位及时采取措施消除事故隐患。

（三）杏坛镇应急管理办公室应加强防机械伤害的相关宣传工作，充分利用微信平台、安全宣传刊物等途径进行事故警示，适时开展对企业安全生产宣教会议，针对辖区事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业安全警示。在日常监管中发现不符合国家标准或行业标准的机械设备，按要求责令整改，消除机械隐患，防范和杜绝生产安全事故的发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由杏坛镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

顺德区杏坛镇通程塑胶加工厂

“7·20”机械伤害事故调查组

2020年10月15日